PROYECTO: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS MOSQUERA

Salón Comunal La Cartuja

RIZOMA PROYECTOS

INVESTIGACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO


POZO NUMERO: 1

[X] LLUVIAS [ ] RESIDUAL [ ] COMBINADO

HOJA # 1

INDIQUE EL NORTE

ESQUEMA EN PLANTA



COTA RASANTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

Tubo	Cota clave (msnm)	Profundidad a clave (m)	Diámetro (m)	Material (G, M, C)	Sumidero
1		0,46	8"	PVC	
2		1,04	12"	PVC	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

TAPA
- EXISTE: [X] SI [ ] NO
- ESTADO: [X] BUEN ESTADO [ ] CON GRIETAS [ ] PARTIDA [ ] SIN CONCRETO
- TIPO DE TAPA: [X] FERROCONCRETO [ ] CONCRETO [ ] HIERRO SIN BISAGRA [ ] HIERRO CON BISAGRA [ ] TAPA SEGURIDAD [ ] TAPA EN FIBRA
- DIAGNÓSTICO: [ ] CAMBIAR

CARGUE
- EXISTE: [X] SI [ ] NO
- ESTADO: [X] BUENO [ ] GRIETAS [ ] PARTIDO [ ] HUNDIDO
- DIAGNÓSTICO: [ ] RECONSTRUIR


CONO
- EXISTE: [ ] SI [X] NO
- ESTADO: [ ] BUENO [ ] GRIETAS [ ] PARTIDO
- DIAGNÓSTICO: [ ] RECONSTRUIR

TIPO POZO
- [X] POZO
- [ ] CAMARA
- [ ] ALIVIO
- [ ] SIFON

CAMARA DE CAIDA
- [ ] SI [X] NO

ESCALONES
- EXISTEN: [ ] SI [X] NO
- DIAGNÓSTICO: [ ] COLOCAR NUEVOS
- TIPO: [ ] HIERRO [ ] LADRILLO
- ESTADO: [ ] BUENOS [ ] DOBLADOS [ ] FALTAN

- [ ] INFILTRACION
- [ ] RAICES
- [ ] REPRESADO
- [ ] CON BASURA
- [ ] LLENO TIERRA
- [ ] FUERA DE SERVICIO



CILINDRO
- [X] MAMPOSTERIA
- [ ] CONCRETO
- [ ] BUENO
- [ ] GRIETAS
- [ ] PARTIDO
- [ ] HUECOS
- [ ] SIN PAÑETE
- DIAGNÓSTICO: [ ] RECONSTRUIR

CAÑUELA
- [ ] BUENA [X] SEDIMENTADA [ ] DESGASTADA [ ] SOCAVACION
- DIAGNÓSTICO: [ ] RECONSTRUIR

OBSERVACIONES

FECHA: DIA 05 MES 03 AÑO 26

LEVANTÓ: William Esteban