Computoner
Su aliado en tecnología

Medellín
NIT 1.037.271

13/11/2026

Señores:
Institución Educativa Vida Para Todos

PROPUESTA

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	Servicio técnico preventivo de copiadora MP-501, serial G989X315785: limpieza física de unidad de imagen, unidad fusora, rodillos de arrastre, separador de hojas y carcasa.	$ 140.000	$ 140.000	$ 26.600	*$ 166.600*
1	Servicio técnico correctivo de copiadora MP-501, serial G989X31578: mantenimiento general con desensamble del equipo para cambio de repuesto o pieza averiada. Se requiere cambio de unidad de piñonería para elevación de bandeja principal.	$ 680.000	$ 680.000	$ 129.200	*$ 809.200*
1	Servicio técnico preventivo de duplicador Ricoh DX-2330, serial D1212Z100477: limpieza física de unidad de tambor, unidad máster, rodillos de arrastre, separador de hojas y carcasa.	$ 150.000	$ 150.000	$ 28.500	*$ 178.500*
1	Servicio técnico correctivo de duplicador Ricoh DX-2330, serial D1212Z100477: limpieza general con cambio de piezas averiadas o desgastadas. Se requiere cambio de motor de succión de tinta y sensor de tambor de imagen.	$ 890.000	$ 890.000	$ 169.100	*$ 1.059.100*
1	Servicio técnico preventivo de copiadora MP-201, serial W3019609116: limpieza física de unidad de imagen, unidad fusora, rodillos de arrastre, separador de hojas y carcasa.	$ 140.000	$ 140.000	$ 26.600	*$ 166.600*
1	Servicio técnico correctivo de copiadora MP-201, serial W3019609116: mantenimiento general con desensamble del equipo para cambio de repuesto o pieza averiada. Se requiere cambio de termistor de fusor, cilindro de imagen, cuchilla limpiadora y slider filtro.	$ 470.000	$ 470.000	$ 89.300	*$ 559.300*
1	Servicio técnico correctivo de PC de escritorio tipo torre, placa 200402255: limpieza general del equipo. Se requiere cambio de disco duro mecánico por SSD de 512 GB.	$ 680.000	$ 680.000	$ 129.200	*$ 809.200*
1	Servicio técnico preventivo y correctivo de impresora Epson L-355, serial X34N411924: mantenimiento general y reset de almohadillas. Se requiere cambio de rodillo de arrastre y separador.	$ 330.000	$ 330.000	$ 62.700	*$ 392.700*
1	Servicio técnico correctivo de CCTV, sede principal: configuración y puesta en servicio del sistema de videovigilancia. Se requiere cambio del disco duro averiado de 4 TB por uno nuevo y cambio de pila CMOS.	$ 1.358.000	$ 1.358.000	$ 258.020	*$ 1.616.020*
1	Servicio técnico preventivo y correctivo de impresora Epson L-3110, serial X5DN026390: limpieza y lubricación del equipo en toda el área de impresión. Se requiere cambio de almohadillas de desecho.	$ 348.000	$ 348.000	$ 66.120	*$ 414.120*
1	Servicio técnico preventivo y correctivo de impresora Epson L-380, serial X34N411917: limpieza y lubricación del equipo en toda el área de impresión. Se requiere cambio de cabezal de impresión.	$ 420.000	$ 420.000	$ 79.800	*$ 499.800*
5	Servicio técnico correctivo de punto HDMI para televisor o proyector en aulas de 2 sedes. Incluye accesorios: cable HDMI de 5 m, face plate y keystone.	$ 215.000	$ 1.075.000	$ 204.250	*$ 1.279.250*
TOTAL			***$ 6.681.000***	***$ 1.269.390***	***$ 7.950.390***

Esperamos satisfacer sus expectativas, buscando generar un vinculo comercial y de confianza.



JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA
Gerente