DIESEL DE GARCIA ROVIRA
MILTÓN JOSÉ SUÁREZ CABALLERO
NIT: 13.923.616-5
DIRECCIÓN: KRA 9 N° 24-08
MÁLAGA - SANTANDER
TELEFONO: 3112877399

ALCALDIA MUNICIPAL GUACA SANTANDER

NIT: 890208360-0

Dirección: Carrera 6 No. 4 - 28 Guaca Santander

Telefono móvil: 3103488098

E-mail: alcaldia@guaca-santander.gov.co

CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE DESCUENTOS
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK 157- MODELO 2007			
Suministro e instalación de bandas de freno para el eje delantero de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuestos y mano de obra.	UND	4	$ 840.000,00
Suministro e instalación de bandas de freno para el eje trasero de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuestos y mano de obra.	UND	4	$ 1.120.001,00
Servicio de mantenimiento, limpieza, lubricación y ajuste de los rodamientos de las ruedas del eje delantero de la volqueta Kodiak, modelo 2007.	UND	2	$ 504.000,00
Servicio de mantenimiento, limpieza, lubricación y ajuste de los rodamientos de las ruedas del eje trasero de la volqueta Kodiak, modelo 2007.	UND	2	$ 588.000,00
Suministro e instalación de resortes de retorno y sujeción de las bandas del sistema de frenos de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuestos y mano de obra.	UND	4	$ 357.000,00
Suministro y reparación de acoples y conexiones del sistema neumático de frenos de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye mangueras de 1/2", 3/8" y 1/4", racores, uniones, materiales y mano de obra.	Global	1	$ 1.890.000,00
Suministro e instalación del gobernador o regulador de presión del compresor de aire del sistema de frenos de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuesto, instalación y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 321.999,00
Suministro e instalación de retenedores de aceite para las ruedas del eje delantero de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuestos y mano de obra.	UND	2	$ 223.999,00
Suministro e instalación de retenedores de aceite para las ruedas del eje trasero de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuestos y mano de obra.	UND	2	$ 378.000,00
Suministro e instalación del conjunto de componentes de las puntas del eje delantero de la volqueta Kodiak, modelo 2007, incluidos husillos (spindles), bujes, rodamientos y retenedores. Incluye servicios de torno, prensa hidráulica y mano de obra.	Global	1	$ 2.677.500,00
Suministro e instalación de soportes elastoméricos de montaje del motor de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuestos y mano de obra.	UND	2	$ 894.600,00

Suministro de materiales y reparación del soporte estructural del radiador del motor y del condensador del aire acondicionado de la volqueta Kodiak, modelo 2007, mediante trabajos de soldadura con electrodo E70W-18 y penetración 60W11, según especificación suministrada por el mecánico. Incluye materiales y mano de obra.)	Cm	150	$ 645.750,00
Reparación de la bomba de circulación del refrigerante del motor de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye diagnóstico, repuestos requeridos para la reparación, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 795.900,00
Reparación del soporte del eje y del sistema de accionamiento del ventilador de refrigeración (fan clutch) de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye rodamientos, servicio de prensa hidráulica, materiales y mano de obra.	UND	1	$ 876.750,00
Suministro e instalación de soportes de cabina de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye elementos de fijación y mano de obra.	UND	2	$ 945.000,00
Suministro e instalación del conjunto de embrague de la transmisión de la volqueta Kodiak, modelo 2007, compuesto por disco o discos de embrague, plato de presión (prensa) y cojinete de desembrague (balinera). Incluye repuestos y mano de obra.	UND	1	$ 1.890.000,00
Suministro e instalación de cruceta de la junta universal del árbol de transmisión (cardán) de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuesto y mano de obra.	UND	1	$ 630.000,00
Suministro e instalación del soporte central del árbol de transmisión (cardán) de la volqueta Kodiak, modelo 2007, incluido el rodamiento y el elemento elastomérico. Incluye repuestos y mano de obra.	UND	1	$ 690.900,00
Suministro e instalación de hoja maestra del paquete de resortes de la suspensión delantera de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuesto y mano de obra.	UND	1	$ 1.155.000,00
Suministro e instalación de hoja de resorte correspondiente al tercer nivel del paquete de suspensión delantera de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuesto y mano de obra.	UND	1	$ 892.500,00
Suministro e instalación de hoja maestra del paquete de resortes de la suspensión trasera de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuesto y mano de obra.	UND	1	$ 819.000,00
Suministro e instalación de hoja de resorte correspondiente al segundo nivel del paquete de suspensión trasera de la volqueta Kodiak, modelo 2007. Incluye repuesto y mano de obra.	UND	1	$ 1.102.500,00
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416			
Suministro e instalación de neumáticos 12.5/80-18	UND	2	$ 511.875,00
Suministro e instalación de neumáticos 19.5L-24, taco R4	UND	2	$ 735.000,00
Servicio de desmontaje y montaje de llanta trasera con parche n.º 30, incluidos materiales	UND	1	$ 328.125,00
Suministro e instalación de calzas de diente/uña, incluidos pasadores y bujes	UND	10	$ 1.181.250,00
Suministro e instalación de cuchillas del cucharón de laboreo delantero de 120 cm de longitud × 20 cm de ancho	UND	2	$ 1.260.000,00
Buje de articulación del cucharón, varillaje (linkage) y brazo excavador (stick)	UND	6	$ 510.300,00
Buje de articulación del cucharón	UND	2	$ 137.025,00

Arandela de ajuste del cucharón	UND	7	$ 51.266,00
Arandela de ajuste del cucharón	UND	6	$ 155.925,00
Arandela de articulación entre cucharón y brazo excavador (stick)	UND	15	$ 233.888,00
Pasador de articulación del cucharón	UND	1	$ 283.500,00
Pasador de articulación del cucharón	UND	1	$ 203.175,00
Pasador de articulación del cucharón	UND	1	$ 375.900,00
Suministro y reparación del cucharón de laboreo delantero con lámina de 1/2 pulgada y soldadura E70W-18, incluidos materiales y mano de obra	UND	1	$ 4.042.500,00
Suministro e instalación de esquineras del cucharón de laboreo trasero	UND	1	$ 399.525,00
Buje de articulación del varillaje del cucharón (linkage), referencia 1	UND	2	$ 153.562,00
Buje de articulación del varillaje del cucharón (linkage), referencia 2	UND	2	$ 231.000,00
Pasador de articulación entre cucharón y varillaje (linkage)	UND	1	$ 425.250,00
Buje de articulación entre cucharón y varillaje (linkage)	UND	2	$ 184.275,00
Arandela de ajuste de la articulación del cucharón y varillaje, tipo 1	UND	4	$ 34.020,00
Arandela de ajuste de la articulación del cucharón y varillaje, tipo 2	UND	2	$ 105.130,00
Arandela de ajuste de la articulación entre cucharón, varillaje y brazo excavador (stick)	UND	4	$ 44.885,00
Pasador de articulación del brazo excavador (stick)	UND	1	$ 454.781,00
Pasador de articulación del bastidor de giro	UND	1	$ 532.350,00
Pasador de articulación del bastidor de giro	UND	2	$ 1.275.750,00
Pasador de articulación del bastidor de giro	UND	2	$ 614.250,00
Buje de articulación del bastidor de giro	UND	2	$ 283.500,00
Buje de articulación del bastidor de giro	UND	2	$ 212.625,00
Buje de articulación del bastidor de giro	UND	2	$ 153.562,00
Pasador delantero de articulación del bastidor de giro	UND	1	$ 318.938,00
Arandela de ajuste de la articulación del bastidor (frame) y sistema de giro	UND	8	$ 1.663.200,00

Buje de articulación del bastidor (frame) y sistema de giro	UND	2	$ 354.375,00
Buje de articulación entre brazo de elevación (boom) y bastidor	UND	2	$ 212.625,00
Buje de articulación del brazo de elevación (boom)	UND	2	$ 189.000,00
Pasador de articulación del brazo de elevación	UND	1	$ 294.000,00
Pasador de articulación del brazo de elevación	UND	1	$ 637.875,00
Arandela de ajuste de la articulación del brazo de elevación	UND	4	$ 33.075,00
Arandela delantera de ajuste de la articulación del brazo de elevación	UND	2	$ 66.150,00
Buje de articulación del brazo de elevación	UND	6	$ 269.325,00
Buje de articulación del brazo de elevación	UND	2	$ 160.650,00
Arandela de ajuste de la articulación del brazo de elevación	UND	4	$ 34.020,00
Buje de articulación del cilindro hidráulico	UND	2	$ 321.300,00
Buje de articulación del cilindro de giro	UND	2	$ 157.500,00
Buje de articulación del cilindro de inclinación	UND	2	$ 496.125,00
Buje de articulación del cilindro de inclinación	UND	2	$ 222.075,00
Suministro y reparación del cilindro hidráulico principal del cucharón delantero (sellos, raspadores, anillos y retenedores)	UND	1	$ 2.625.000,00
Suministro y reparación del cilindro hidráulico principal del cucharón trasero (sellos, raspadores, anillos y retenedores)	UND	1	$ 3.202.500,00
Suministro e instalación de batería de 12 V, grupo 27, 1100 CCA	UND	1	$ 1.023.750,00

MILTÓN JOSÉ SUÁREZ CABALLERO
NIT: 13.923.616-5