Tunja, 1 de octubre de 2020

Arquitecto
GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
Secretario de Infraestructura
ALCALDIA DE TUNJA
Ciudad

***Referencia**: COLISEO MAYOR MULTIFUNCIONAL*

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito, en harás de obtener respuesta positiva frente a la realización de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Tunja y el IRDET para aunar esfuerzos financieros y técnicos, me permito anexar "DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO MAYOR MULTIFUNCIONAL UBICADO EN EL KM 2 VÍA ANTIGUA A PAIPA-TUNJA DENTRO DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET"; donde se puede evidenciar la necesidad de contar con el apoyo del Municipio para el mantenimiento de nuestro escenario deportivo.

El instituto tiene por objeto generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educación extraescolar como contribución al desarrollo integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tunja.

El artículo 52. De la Constitución Política Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 02 de 2000, establece que "El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas".

El deporte es una de las disciplinas referentes al ámbito social que dirige sus acciones hacia el mejoramiento comunitario influyendo en el buen uso del tiempo libre, se concibe como una de las indicadas para disminuir los efectos negativos que afectan socialmente a la población. Por disposición del Acuerdo No. 16 de 2015, el IRDET tiene dentro de sus funciones: (…) 4. Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los términos de la constitución política, la ley 181 de 1995 y las demás normas que las regulen. 5. Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su territorio. (…) 10. Promover la educación extraescolar.

En búsqueda de mejorar y ampliar el alcance de los programas de escuela de formación deportiva y garantizar una adecuada competitividad con un escenario digno y en buenas condiciones que permita realizar entrenamiento adecuados, con la propuesta del presente convenio pretendemos realizar la intervención al COLISEO MAYOR MULTIFUNCIONAL, en concordancia y pertinencia del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo: Plan Nacional de Desarrollo: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad; programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; estrategia: 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.

Igualmente, relación con el Plan de Desarrollo Departamental: Plan de Desarrollo Departamental: Boyacá avanza 2020-2023; programa: .33. Deporte Formativo "Boyacá Avanza"; estrategia: Deporte Y a nivel local con el Plan de Desarrollo Municipal: Plan de Desarrollo Municipal: Tunja la Capital que UNE 2020-2023; programa: 12.3. El deporte nos une; estrategia: 12.3.1. Optimización de la infraestructura deportiva mantenida

Sin otro en particular,

Anexo en 30 folios.

Cordialmente,



IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO
Gerente General

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO MAYOR MULTIFUNCIONAL UBICADO EN EL KM 2 VÍA ANTIGUA A PAIPA-TUNJA DENTRO DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO:	26 DE OCTUBRE DE 2020
DEPENDENCIA:	GERENCIA GENERAL

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN 5
2. OBJETO 6
3. ALCANCE 7
4. NECESIDAD 8
5. UBICACIÓN DEL COLISEO 9
6. ESTADO ACTUAL DEL COLISEO 10

BALDOSA: 10
MUROS INTERNOS 15
MUROS EXTERIORES 21
ESTRUCTURA METÁLICA 25
DEMARCACIÓN CON PINTURA 27
PUERTAS Y VENTANAS 30

1. RESUMEN

El presente informe comprende el diagnostico referente al mejoramiento y mantenimiento del coliseo mayor multifuncional ubicado en el km 2 vía antigua a Paipa-Tunja, dentro de la sede del instituto de la juventud, el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extra escolar del municipio de Tunja- IRDET contiene especificaciones técnicas por el cual es necesario realizar el mejoramiento del mismo puesto la misión principal del instituto es brindar y generar escenarios aptos para la realización de diferentes disciplinas deportivas de igual manera permitiendo a quienes hacen uso de los estos, obtener mejores experiencias en cuanto a seguridad y calidad en los servicios como en la comodidad al practicar cualquier deporte.

2. OBJETO

Realizar una inspección visual en el coliseo mayor multifuncional con el fin de determinar el estado actual en el que se encuentra la infraestructura física de esté.

3. ALCANCE

EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET, tiene como misión Promover la participación de la comunidad en los programas ofertados, contribuyendo al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar, velando de igual modo que escenarios deportivos sean aptos para la realización de actividades deportivas teniendo en cuenta que semanalmente a estos escenarios asisten aproximadamente 2.800 niños y jóvenes, por ende se hace necesaria la intervención y mantenimiento del mismo de manera oportuna, por esta razón es de gran importancia que el instituto contribuya a una mejora de los escenarios deportivos con el fin de que los ciudadanos se sientan seguros y cómodos con el uso de estas infraestructuras.

4. NECESIDAD

Por ser uno de los pocos coliseos que prestan funciones multifuncionales es necesario que se haga un mejoramiento y mantenimiento de la planta física del coliseo mayor ubicado dentro de las instalaciones del IRDET con el objeto de brindar mayor calidad en servicios, y así mismo proteger y salvaguardad la seguridad de las personas promoviendo actividades físicas que fomenten bienestar y salud en la población.

En este sentido el propósito es generar comodidad y satisfacción en los escenarios deportivos que presta el instituto creando y promoviendo aspectos más confortables seguros y luminosos para ciudadanía.

5. UBICACIÓN DEL COLISEO

El coliseo mayor multifuncional se encuentra ubicado entre la carrera 2e y carrera 4 cerca al semáforo; Ubicado en el km 2 vía antigua a Paipa - Tunja dentro de la sede del IRDET



Imagen 1 Ubicación

6. ESTADO ACTUAL DEL COLISEO

BALDOSA: Se evidencia que gran parte del baldosín se encuentra en condiciones no idóneas para la realización de actividades dado que se encuentran manchadas a causa de factores ambientales que con el tiempo afectan en el color original de la baldosa deteriorando a la estructura de esta, el total de baldosas que se encuentran en esta situación son aproximadamente 2.518 y 648 baldosas se encuentran fisuradas motivo por el cual puede ocasionar caídas de quienes practican alguna actividad deportiva dentro del coliseo.



Imagen 2 Baldosín fracturado y manchado por hongos



Imagen 3 baldosín fracturado



Imagen 4 estructura interna del coliseo



Imagen 5 baldosa



Imagen 6 baldosa

MUROS INTERNOS

El deterioro de las paredes internas a causa de lapsos de tiempo en donde no se pintaba, causa mal aspecto estético por ende es necesario la reparación de estas



Imagen 7 muros internos del coliseo



Imagen 8 muros interiores del coliseo



Imagen 9 muros internos



Imagen 10 estructura interna del coliseo



Imagen 11 estructura interna del coliseo



Imagen 12 estructura interna del coliseo

MUROS EXTERIORES

El estado actual de los muros exteriores no es la mas optima puesto que estos se encuentran desgastados a causa de agentes externos como el sol, la lluvia, la humedad y la contaminación hacen que su aspecto no sea el más favorable visiblemente.



Imagen 13 muros exteriores



Imagen 14 muros exteriores



Imagen 15 estructura externa



Imagen 16 muros externos



Imagen 17 muros externos

ESTRUCTURA METÁLICA

Gran parte de la estructura metálica se encuentra en estado de corrosión, el cual es un proceso químico que ocurre naturalmente, causando que los materiales se vayan deteriorando naturalmente en el ambiente que los rodea.



Imagen 18 deterioro de columna metálica



Imagen 19 estructura metálica

DEMARCACIÓN CON PINTURA

La pintura aplicada para la demarcación de las canchas actualmente es de difícil visualización por consiguiente no es técnicamente aceptable para practicar actividades deportivas.



Imagen 20 demarcación



Imagen 21 demarcación piso



Imagen 22 Demarcación

PUERTAS Y VENTANAS

El estado en el que se encuentran las puertas y las ventanas actualmente no son lo suficientemente seguras para la población transeúnte puesto que se encuentran desoldadas y en estado de corrosión por lo que podría ocasionar accidentes, además, sus condiciones físicas hacen que no sean agradables estéticamente visualmente.



Imagen 23 estado actual de las puertas



Imagen 24 estado actual de las puertas



Imagen 25 ventanas



Imagen 26 ventanas