
Fotos de las actividades que se realizaron en la Escuela Nacional de Poscosecha durante junio.

Foto 10 de junio de 2021

-Corrección Fichas Técnicas de los Equipos:



CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL USO:

- Tener cuidado de no conectar el equipo con las manos húmedas
- No manipular el panel electrónico del equipo con las manos mojadas
- No sobre calentar el panel

ALISTAMIENTO

- Limpieza y desinfección (limpiar con paño húmedo o bayetilla)
- Revisar que no haya ningún elemento extraño sobre la cámara de vacío
- Tener en cuenta el interruptor de encendido/apagado antes de conectar el equipo
- Asegurar que haya fugas de aceite
- Uso de BPM en el manejo del equipo
- Maneje los tiempos de vacío y sellado según el tipo de bolsa y el tamaño del producto a sellar

VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN (INCLUYE FRECUENCIA):

Verificación

- Limpieza interna y externa de sistema eléctrico.
- lubricación de motor elemento calefactor.
- interruptor de encendido.
- sistema de protección de temperatura. Calibración:
- Se realiza una calibración cada año o dependiendo del uso (por personal externo a la empresa).

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conectar al fluido eléctrico
2. Revisar que no haya ningún elemento extraño sobre la cámara de vacío
3. Encender el equipo del interruptor
4. Programar tiempo de vacío y sellado
5. Levantar el pisador
6. Colocar la bolsa sobre el pisador sobre la resistencia
7. Bajar el pisador
8. Esperar a que el equipo realice sus ciclos y retirar la bolsa
9. Apagar el equipo
10. Desconectar del fluido eléctrico

Foto 17 de junio de 2021

-Limpieza y desinfección Cuartos Fríos:



Foto 24 de junio de 2021

- Diagnostico de equipos:

