

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

Barranquilla, MAYO /25/2021

Señor:
IVAN CAJIGAS
SUPERVISOR IMC-011-2021
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DELATLÁNTICO

CONTRALORIA DPTAL. ATLCO. DESPACHO

REF. INFORME TECNICO Y COTIZACION DE TRABAJOS

Respetado señor.

En el cumplimiento de contrato IMC -011-2021, el cual se está ejecutando a la fecha, y por solicitud suya presento la cotización del arreglo de la maquina identificada de la siguiente manera:


DEPENDENCIA	PISO	TIPO	CAPACIDAD TR / BTU	MARCA	SERIAL	MODELO
Cuarto de Máquinas (Aire Nº 2)	7	Central	5 TR	Confortfresh	1409060221	ARUF60D14AC

Para la ejecución del mantenimiento correctivo me permito presentar la cotización:

CANT	U.M.	DETALLE	VR. UND	VR. TR
1	Unid	Compresor de 5 toneladas Copel para espacio cubrir un área de 80 mts2	$ 2.351.500	$ 2.351.500
8	Mts	Cable Encauchetado 4x12	$ 4.500	$ 36.000
1	Unid	Capacitor de 80 Mfd	$ 18.487	$ 18.487
1	Unid	Contactor 2 Polos Bovina 24V	$ 28.672	$ 28.672
3	Ml	Red de Refrigeración (Tubo de Cobre de 5/8", aislado en Rubatex)	$ 12.605	$ 37.815
7	kg	Refrigerante R22	$ 55.714	$ 389.998
1	Gl	Servicio en Soldadura y Cobre	$ 37.815	$ 37.815
1	Glb	Servicio Técnico de Hechura de vacío y Limpiador de sistemas (Limpiador 141B)	$ 61.445	$ 61.445
1	Glb	Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica	$ 55.630	$ 55.630
1	Unid	Filtro secador sin expansión	$ 38.000	$ 38.000
			SUB- TOTALES	$ 3.055.362
			IVA -19%	$ 580.519
			GRAN - TOTALES	$ 3.635.881

58 # 31-04 TEL3006605203 /
e-mail: friotecnicadelcaribe02@hotmail.com
Barranquilla- Colombia

Aire Industria



FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900.333.461-6
EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO
REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL Y DOMESTICA

el siguiente daño: *la maquina suministra el Aire desde el cuarto de máquinas del piso 7 para las áreas del pasillo del piso 7 y sirve de apoyo para el área de infraestructura y sala de lactancia, esta unidad esta fuera de servicio esto debido a que después de múltiples intervenciones para que pueda continuar en servicio, la unidad ya no aguantó más arreglos ya que la bornera del compreso se estalló a un lado del común, lo que género que botara el aceite y el gas, y este sector del compresor no tiene reparación.*

Atentamente,

EDGAR SEGUNDO AVENDAÑO PACHECO
C.C 19.615.098 de Aracataca (M)
FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900.333.461-6

58 # 31-04 TEL3006605203 /
e-mail: friotecnicadelcaribe02@hotmail.com
Barranquilla- Colombia

Aire Industria