

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE /DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	CORRECION O MEJORA RECOMENDADA	MEJORA REALIZADA/ RESPONSABLE	Fecha de intervención
Portería principal	**Riesgo Locativo** **Riesgo en el desnivel de las rampas** Se evidencian rampas de acceso sin su respectivo nivel, no se cuenta demarcadas, se evidencian desnivel en la misma provocando accidentes a las personas con movilidad reducida	 	Las rampas deben estar demarcadas y diseñadas con las dimenciones correpondientes. NTC 6047	**Área de bienes y logística** **Luz Stella Gutiérrez**	25/09/2021
Parqueadero vehicular	**Riesgo Locativo** Falta de demarcación para las personas con movilidad reducida en la zona de parqueo.		Se requiere la demarcación de la zona de parqueadero, incluyendo el lugar para personas con movilidad reducida que transitan en vehículos. Cumplir la NTC 6047 	**Área de bienes y logística** **Luz Stella Gutiérrez**	25/09/2021

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA


INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE


Área administrativa, sala de juntas.	**Riesgo Locativo** Falta de demarcación en el desnivel de las salas de juntas		Instalar cintas demarcatorio en los desniveles	**Área de bienes y logística** **Luz Stella Gutiérrez**	25/09/2021
Área administrativa	**Riesgo Locativo** Se evidencias extintores ubicados en lugares que no corresponden, que por obras lo han movido		Ubicar los extintores, con su respectiva señalización en el lugar correspondiente.	**Área de seguridad y salud en el trabajo** **Edgar Salas**	Martes 3 de agosto
Archivo	**Riesgo Locativo** Se evidencian elementos ubicados en el área de archivo, donde no corresponden	 	Reubicar elementos almacenados en el área de archivo	**Área de bienes y logística** **Luz Stella Gutiérrez**	25/09/2021



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA



INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE



Archivo	**Locativo:** Se evidencia espacio de archivos que no cuenta con un sistema aire acondicionado que ayude a la preservación de los documentos.		Realizar la validación para la instalación de un aire acondicionado en el área de archivo.	**Beatriz Cobo** **Área de bienes y logística** **Luz Stella Gutiérrez**	VALIDAR
Ingreso área administrativa	**Locativo** No se evidencia el DEA en el lugar asignado,		Instalar DEA en el lugar asignado	**Edgar Alexander Salas**	Martes 3 de agosto
Área de competencia laborales Bienestar al aprendiz Coordinación académica	**Locativo** Se evidencia elementos obstaculizando las zonas de circulación	Foto competencia laborales 	Despejar zonas de circulación	**Edwin Gomez** **Merlín Urrutia** **Luz Stella Gutiérrez**	VALIDAR


		Foto bienestar al aprendiz  Foto coordinación academica 			
Formadoras	**Orden y limpieza:** Se evidencia elementos mal organizados, es importante ubicar en lo locker		Ubicar elementos en locker	**Formadoras**	25/09/2021
Parqueadero de motos	**Locativo:** Se en el corredor del acceso a motos, desnivel ocasionado por tapas que no corresponden al marco de la caja		Instalar tapas acordes al marco de la caja.	**Luz Stella Gutiérrez**	25/09/2021


	Orden y limpieza: Se evidencia ladrillos que obstaculizan la visión del vigilante		Reubicar los ladrillos que obstaculizan la visión de vigilante en el portería de motos	**Angela Acosta** **Luz Stella Gutiérrez**	25/09/2021
	Locativo: Se evidencia falta de limpieza en las cubiertas del Centro de la Construcción		Realizar limpieza del as cubiertas del Centro en especial las que se encuentran cerca a los árboles.	**Luz Stella Gutiérrez**	25/09/2021
	Locativo: Se evidencia en el parqueadero de motos, obra de construcción donde se hace el vigilante, delimitando el espacio una cinta, permitiendo que vigilante y trabajadores externos ingresen		Delimitar las obras del Centro con polisombras.	**Angela Acosta** **Luz Stella Gutiérrez** **Edgar Salas**	25/09/2021

ALMACEN DEL CENTRO	Condiciones locativas. Se evidencia hacinamiento con posible desplome de las cajas que superan el límite permitido.	  	Retirar las cajas que superan el límite permitido	**Luz Stella Gutiérrez**	VALIDAR
AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1	Ambiental: Se evidencias extensiones que sobresalen de las tomas ocasionando un desperdicio de energía por las condiciones Riesgo eléctrico: Se		Adecuar tomas eléctricas	Luz Stella Gutiérrez	25/09/2021

	evidencia toma sobrecargado, que no cumple con el RETIE,				
AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1	Riesgo Locativo: Se evidencia elementos mal organizados en el las oficinas	   	Implementar el programa orden y limpieza en las áreas.	Edgar Salas Margarita Lopez	25/09/2021

					
AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1	Orden y Limpieza Se evidencian cajas de documentos almacenados inadecuadamente, provocando obstaculización en las áreas de circulación	 	Organizar las cajas en archivos acorde a la norma establecida.	Edwin Gomez	VALIDAR
AREAS ADMINISTRATIVAS PISO 1	Condición de seguridad Aire acondicionado que presenta ruido que supera los limites permisible,		Realizar mantenimiento del aire acondicionado	Beatriz Cobo	VALIDAR
BIBLIOTECA	Orden y Limpieza Se evidencian cajas de documentos almacenados inadecuadamente, provocando obstaculización en las áreas de circulación		Organizar las cajas en archivos acorde a la norma establecida.	Miguel Parra	25/09/2021

	Riesgo Locativo: Se evidencia ambiente de formación sin lámparas apropiadas, las cuales deben ser directa		Instalar luminarias en el ambiente de sistemas	Beatriz Cobo Luz Stella Gutiérrez	Validar
	Riesgo Locativo: Se evidencia camilla que no está cubiertas con un bolsa que las proteja		Instalar empaque o bolsas que protejan las camillas de emergencia.	Edgar Salas	25/08/2021
	Riesgo de emergencia Se evidencia señalización que presenta deterioro en su pintura, es importante cambiarlos		Cambiar la señalización que presentan deterioro.	Edgar Salas	25/08/2021
	Riesgo locativo: Se evidencia residuos generados por obras que no se encuentran señalizados, es importante instalar cerramiento con polisombra y ubicar solo un lugar para el almacenamiento de dichos elementos.		Delimitar con polisombras los residuos generados por las obras	Angela Acosta	25/08/2021

	Se evidencia en obras proyecto P6 Palmeto, , delimitado el espacio por una cinta, permitiendo que trabajadores externos ingresen,		Delimitar con polisombras las obras de P6 y palmeto	Angela Acosta	25/08/2021
	Riesgo Locativo. Se evidencian elementos que obstaculizan la salida en el ambiente de simuladores		Se recomienda reubicar los elementos que obstaculiza la salida del ambiente.	Franklin y Jaime Muriel	25/08/2021
LABORATORIO PISO 1	Condiciones Locativas: Se evidencian elementos mal organizados donde pueden ocasionar posibles accidentes		Implementar el programa de orden y limpieza en el laboratorio proyecto	Beatriz Cobo Nilson trochez Edgar Salas Santiago Áreas	Validar
	Condiciones Locativas: Se evidencia elementos mal ubicados en el cuarto de RAT, lo cual puede ocasionar un incendio en caso de un cortocircuito		Retirar elementos ubicados en el cuarto de RAT	Jorge Flores Luz Stella Gutiérrez	25/08/2021


	Condiciones Locativas: Se evidencian elementos mal organizados donde pueden ocasionar posibles accidentes		Implementar el programa de orden y limpieza en el laboratorio de materiales, es importante mantener la saluda de emergencia despejada		Validar
	Se evidencia elementos en el parqueadero de guaduales que no esa delimitado, permitiendo que trabajadores externos ingresen,		Delimitar con polisombras los elementos de proyecto Sennova	Nilson	
PARQUEADERO TRASERO PISO 1	Ambiental Se evidencia escombros que superan la capacidad permitida, igualmente no están delimitado por señalización		Retirar escombros del la sede Instalar cinta de señalización	Santiago Áreas	25/08/2021
PARQUEADERO TRASERO PISO 1	Se evidencia material de construcción que no está protegido por la lluvia, ocasionando derrame del material hacia los sifones, tampoco están delimitado por la señalización		Tapar con plásticos material de construcción Instalar cinta de señalización	Angela Acosta	25/08/2021

					
SALA DE INSTRUCTORES	Riesgo Locativo: Se evidencia elementos almacenados en la sala de instructores ocasionando obstrucción en la evacuación al desplazarse por el lugar		Retirar los elementos almacenados en la sala de instructores.	Beatriz Cobo	Validar
P 06 PISO 2	Riesgo Químico Se evidencia sustancia mal almacenada, tampoco se evidencia hoja de seguridad	 	Implementar programa de riego químico, contar con las hojas de seguridad en el lugar donde se guarden las sustancias químicas	Santiago áreas Edgar Salas	25/08/2021

P 06 PISO 2	Riesgo químico, Se evidencia tejas de asbesto que presenta deterioro, los cuales pueden causar riesgo en la salud de la comunidad educativa.		Realizar gestión para el cambio de las tejas de asbesto	Beatriz Cobo	validar
P 06 PISO 2	Riesgo caída de altura: Se evidencia falta de barandas, lo cual puede provocar caída a diferente nivel por exceso de confianza		Instar barrera de protección para prevenir cada de personas	Beatriz Cobo	validar

AREAS PERIFERICAS DEL CENTRO PISO 1	Riesgo locativo Se evidencia filtración de agua en las paredes por el taponamiento del desagua del techo.		Realizar limpieza de los techos y de los desagües.	Luz Stella Gutiérrez	Validar
AREAS PERIFERICAS DEL CENTRO PISO 1	Riesgo Ambiental: Se evidencia falta de mantenimiento del tanque de reserva de agua		Realizar mantenimiento del tanque	Beatriz Cobo – Santiago Áreas	25/08/2021
AREAS PERIFERICAS DEL CENTRO PISO 1	Riesgo Eléctrico Se evidencia caja de breakes sin su respectiva tapa y señalización		Instalar tapa en la caja de breakes y su respectiva señalización	Luz Stella Gutiérrez	25/08/2021

	Se evidencia tablero eléctrico que no cuenta con diagrama unifilar de los tableros eléctricos, igualmente no están con su señalización de riesgo eléctrico		Instalar diagrama unifilar Instalar señalización de riesgo eléctrico	Luz Stella Gutiérrez Edgar Salas	25/08/2021
PASILLOS	Riesgo locativo: Se evidencia locker sin anclar		Anclar los locker	Luz Stella Gutiérrez	25/08/2021
PASILLO	Se evidencia materia ubicada en la mitad del corredor		Retirar matera	Luz Stella Gutiérrez	25/08/2021

AMBIENTE DE TO	Se evidencia elementos mal organizados		Implementar programa de orden y limpieza	Martha Cataño	25/08/2021
AMBIENTE DE TO	Se evidencia luminaria sin asegurar y no funcionan		Reparar luminarias	Luz Stella Gutiérrez	25/08/2021
	Riesgo Locativo Se evidencia aire acondicionado en el taller de carpintería de aluminio, elemento que no de estar en el ambiente por el desarrollo del proceso, es importante adecuar con extractores.		Instalar con extractores el taller de carpintería de aluminio	Luz Stella Gutiérrez	Validar
PASILLOS	Se evidencia elementos obstaculizando las zonas de circulación		Despejar zonas de circulación	Luz Stella Gutiérrez	Validar

Taller de electricidad	Orden y Limpieza Se evidencian cajas de documentos almacenados inadecuadamente, provocando obstaculización en las áreas de circulación		Implementación del programa orden y limpieza	Instructores de electricidad	25/08/2021

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

- Se realzó recorrido con el personal de mantenimiento de la sede para verificar las acciones de mejora implementada.

7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

Al realizar la verificación se evidencia condiciones de mejora implementada por la sede, de acuerdo a inspección realizada en el mes de febrero por el equipo SIGA.

El trabajo en equipo es esencial para cerrar cada una las condiciones evidenciadas en la inspección, se buscará cierta flexibilización ante algunos incumplimientos, y un plazo corto definido para que puedan corregirse y/o subsanarse algunas anomalías que se pudieran encontrar.