INFORME RESUMEN GOBERNACION DE ANTIOQUIA								
DEPENDENCIA: SECRETARIA SUMINISTROS Y SERVICIOS								
CODIGO DE LA DEPENDENCIA	**MARCA**	**PLACA**	**NUMERO DE ORDEN**	**KILOMETRAJE**	**BREVE DESCRIPCION**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
SEGURIDAD	SUZUKI	EIW39B	0	56908	ACEITE FILTRO ACEITE ORING FILTRO ACEITE revisiòn tecnomecanica	$233.222	$44.312	$277.534
SEGURIDAD	SUZUKI	RVP50D	0	60204	FUN (REVISIÓN PREVENTIVA	$42.017	$7.983	$50.000
								$327.534

REFERENCIA	BREVE DESCRIPCION	TIEMPO (HORAS)	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	DESCUENTO APLICADO (SI APLICA)	IVA	VALOR CON DESCUENTO	DESCRIPCION TRABAJO REALIZADO	OBSERVACION (RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL TALLER)	FECHA DE FACTURACION	CODIGO DEL TALLER	PLACA	MARCA	FECHA ENTREGA	VERIFICACION
RP180M51	Aceite repsol semi sintetico		3	$ 21.849	$65.546	$78.000,00	0%	$ 12.453,78	$78.000,00	Aceite repsol semi sintetico				EIW39B	SUZUKI		#N/A
0	Filtro de aceite		1	$ 20.162	$20.162	$23.993,33	18%	$ 3.141,31	$19.674,53	Filtro de aceite				EIW39B	SUZUKI		$ 19.675
09280-15007	orin filtro aceite		1	$ 3.400	$3.400	$4.046,00	0%	$ 646,00	$4.046,00	orin filtro aceite				EIW39B	SUZUKI		#N/A
MOM0895	MO cambio aceite		1	$ 12.500	$12.500	$14.875,00	0%	$ 2.375,00	$14.875,00	MO cambio aceite				EIW39B	SUZUKI		#N/A
0	MO cambio filtro de aceite		1	$ 12.952	$12.952	$15.412,70	18%	$ 2.017,90	$12.638,41	MO cambio filtro de aceite				EIW39B	SUZUKI		$ 12.638
0	MO revisiòn tecnomecanica		1	$ 151.978	$151.978	$180.853,66	18%	$ 23.678,15	$148.300,00	MO revisiòn tecnomecanica				EIW39B	SUZUKI		#N/A
MOM0929	FUN (REVISIÓN PREVENTIVA)		1	$ 42.017	$42.017	$49.999,64	0%	$ 7.983,14	$49.999,64	FUN (REVISION PREVENTIVA				RVP50D	SUZUKI		#N/A

$327.533,58