SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

INFORME AGOSTO DE 2021

Conforme a los componentes de la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por la normativa vigente y adoptada en el Plan de Trabajo de la SJD, a continuación, se presenta un resumen de las principales actividades adelantadas en el mes de agosto del 2021:

- ✓ Actualización protocolo de bioseguridad (Resolución 777 minsalud y circular 010 DASCD)
- ✓ Inspecciones de seguridad en oficinas.
- ✓ Informe seguimiento mantenimiento preventivo.
- ✓ Reunión y capacitación COPASST
- ✓ Charla bioseguridad emocional.
- ✓ Informe aplicativo vacuna y alertas tempranas de SIDEAP.
- ✓ Participación en 5 retos estrategia aves cuidadoras.
- ✓ Entrega de Elementos de protección personal - EPP.
- ✓ Actividades del plan de seguridad vial: Diagnostico, curso de primer respondiente para conductores.
- ✓ Entrega de elementos de bioseguridad y emergencias a conductores
- ✓ Seguimiento a las recomendaciones médicas ocupacionales.
- ✓ Divulgación de actividades y talleres de Arl Positiva por el boletín interno.
- ✓ Proyección jornada de bienestar orden y aseo
- ✓ Reunión y asesoramiento con el IDIGER sobre el plan Distrital de Desastres y Cambio Climático para Bogotá.
- ✓ Gestión para acompañamientos psicológicos.
- ✓ Gestión aplicativo Smart, avances actividades de SST.

- ✓ Programa Actividad Física: Pausas activas virtuales, presenciales, piezas graficas por boletín de comunicaciones.
- ✓ Seguimiento a condiciones de salud relacionadas con la Covid-19
- ✓ Charla manejo del tiempo.

EVIDENCIAS

Consolidado hallazgos inspecciones

ITEM	ÁREA	CONDICION ENCONTRADA	RECOMENDACIONES	SEGUIMIENTO
11.2	Gestión corporativa	Daño de luminarias en los puestos de trabajo	Es necesario realizar el cambio de luminarias para mejorar la visibilidad del área.	17 de agosto de 2021
11.3	Control Interno	Faltan 2 persianas o cortinas	Realizar la gestión de poner las persianas o cortinas para hacer el control de la luz natural	17 de agosto de 2021
11.3	Gestión corporativa	Faltan 1 persianas o cortinas	Realizar la gestión de poner las persianas o cortinas para hacer el control de la luz natural	17 de agosto de 2021
9,2	Asuntos Disciplinarios	Cables desorganizados conexiones inestables	Realizar la gestión pertinente para evitar accidentes	17 de agosto de 2021
1,1	Gestión Judicial	Tramos del piso se encuentran agrietados	Hacer la revisión y la pronta intervención para evitar accidentes	17 de agosto de 2021
2,1	Gestión Judicial	Se encuentran puntos en el techo agrietados	Hacer la revisión y la pronta intervención para evitar accidentes	17 de agosto de 2021
13,1	Oficinas SJD	Falta poner los topes para los gabinetes de los escritorios	Se recomienda realizar la revisión de este hallazgo para su pronta intervención	17 de agosto de 2021
13,2	Asuntos Disciplinarios	La puerta de entrada la manija se encuentra suelta	Realizar la pronta intervención para evitar el deterioro daño o accidente por este daño	17 de agosto de 2021
3,1	Planeación	Se encuentra un vidrio totalmente vencido	Realizar con prontitud la intervención para evitar un accidente	17 de agosto de 2021
3,1	Control Interno	Se encuentra un vidrio totalmente vencido	Realizar con prontitud la intervención para evitar un accidente	17 de agosto de 2021

7,1	Doctrina	Se encuentra un sofá en la entrada puesto en frente de un gabinete de incendios impidiendo el acceso	Hacer la reubicación de este sofá para evitar riesgos	17 de agosto de 2021
2,1	Control Interno	Se sigue presentando humedad en los techos de la oficina	Realizar el mantenimiento de esta área para frenar el deterioro de las instalaciones	17 de agosto de 2021
9,2	Edificio Restrepo	Se encuentran canaletas dañadas exponiendo el cableado	Realizar la intervención para evitar posibles accidentes	17 de agosto de 2021
9,3	Edificio Restrepo	Se encuentran algunas tomas en su mayoría tapas en mal estado y faltantes en las tomas	Realizar la intervención para evitar posibles accidentes	17 de agosto de 2021
14,2	Edificio Restrepo	se encuentra un gancho de hierro en la pared, al igual que el estante q no ha sido reubicado el cual ya genero un accidente	Realizar la intervención de estos hallazgos ya que se tuvo un accidente y no ha sido intervenido para evitar y controlar este riesgo	17 de agosto de 2021


Actualización protocolo



Charla Bioseguridad emocional



Avance de vacunación



Planes de mejoramiento Smart

- ***Acciones del plan de intervención del riesgo psicosocial***: Se realizaron 4 capacitaciones en salud mental.
- ***Capacitación equipo de brigadas en temas de primeros auxilios, contraincendios y evacuación***: Se capacito al equipo de brigadas en primeros auxilios básicos y en evacuación y rescate.
- ***Capacitación a todos los funcionarios y colaboradores en prevención y atención emergencias, simulacro de evacuación anual***. Se realizara en el mes de octubre
- ***Actividades para la intervención del riesgo Psicosocial***: Se realizo la Intervención de casos blanco
- ***Capacitación en seguridad vial***: Se realizaron dos capacitaciones en seguridad vial para todo los actores viales y se capacito a los conductores de le enitdad sobre la guía del conductor seguro

Charla manejo efectivo del tiempo

