	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN MOVILIDAD CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION	Centro de la Construcción, / 02 de septiembre De 2021
DEPENDENCIA	Centro de la Construcción
ÁREAS INSPECCIONADAS	Accesos Centro de la Construcción
RESPONSABLE	Edgar Salas
INSPECTORES	Elkin Molina – Nilson Trochez – Edgar Salas

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN
Diagnóstico realizado con el fin de identificar condiciones inseguras en la sede avenida 4

1. OBJETIVO
Identificar condiciones inseguras en la sede avenida 4

2. ALCANCE
Esta inspección abarca las zonas comunes y talleres de la sede avenida 4

3. ASPECTOS POR RESALTAR
Se realizó recorrido con los integrantes del COPASST y área de SST, evidenciando situaciones para mejorar.

FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	RECOMEDACIÓN
Riesgo Locativo: Se evidencia baños y duchas sin terminar, desnivel que puede ocasionar caídas a los trabajadores y aprendices.		Terminar los baños y las duchas de la sede avenida 4.
Riesgo Eléctrico: Se evidencia cables eléctricos, tablero eléctrico, expuesto a la intemperie, que no cumple con el RETIE.		Adecuar el sistema eléctrico de la sede avenida 4
Riesgo Locativo: Se evidencian elementos mal almacenados, algunos obstaculizan las zonas de circulación , lo cual puede ocasionar caída a diferente nivel		Realizar jornada de orden y aseo de las sede avenida 4

	   	
Riesgo Locativo: Se evidencia elementos de punzantes, que pueden ocasionar lesiones a los trabajadores y aprendices.	 	Instalar protección en las varillas expuesta, adecuar
Riesgo Locativo, se evidencia falta de extintores y falta de señalización de evacuación		Instalar señalización y extintores de emergencia en la sede

4. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Se realiza recorrido con el COPASST del Centro, se presentará el informe en la reunión con los integrantes del COPASST para buscar mejoras en la sede.

5. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

Se desarrollaron las inspecciones de acuerdo a la guia del programa de inspecciones planeadas, donde se encontraron condiciones inseguras los cuales seran subsanadas en la reunión del COPASST.