ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
			VERSIÓN	05
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 4
			VERSIÓN DESDE	13/11/2018

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN		
			ACTA				
OBJETIVO / TEMA:	SEGUIMIENTO A: PERFILES SANITARIOS, HALLAZGOS Y NOVEDADES SDS.						
FECHA:	14-04-2021	HORA:	8:45am.	LUGAR:	UPI. OASIS.		

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo

ORDEN DEL DÍA

El formato se va agrandando a medida que se va consignado la información requerida

- Lectura Acta Nº068181 del 16-dic-2020.
- Lectura Acta Nº63851 del 14-enero-2021.
- Lectura del Perfil. Sanitario.
- Requerimientos de la Unidad.
- Recorrido por la unidad.
- Conclusiones

CONCLUSIONES

El formato se va agrandando a medida que se va consignado la información requerida

- Acta. Nº: 068181.. Requerimientos de infraestructura:
  - Mantenimiento de tapas de tampas de grasas.
  - Mantenimiento de estantería de cocina.

  "FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS"

- PERFIL. SANITARIO.

  Cocina:
  - Deterioro de piso — fracturación de baldosas.
    — Oxidación producida por muebles en hierro. y lámina
  - Área de lavado — fracturación de enchapes.
  - Limpieza de medicaciones.
  - Humedad en muros.

1/7.

CONCLUSIONES

El formato se va agrandando a medida que se va consignado la información requerida

- Mantenimiento de superficies en áreas de procesos.
- Sustitución de Anclajes
- Mantenimiento áreas de Basuras.
- Adecuar área de bodega de mercaje.

ACTA. 068181.

- Reubicar el área de mitigación.
- Mantenimiento general de superficies. de muros y techos.
- Cambio de Rejillas en todos los baños.
- Reparar enchapes de baterías sanitarias.
- Instalación. de Tapa de Sanitario.
- Sistemas antideslizantes. en Rampas

RECOBRIMIENTO DE LA UNIDAD:

- Fuga de agua en baño turco.
- Mantenimiento general. de cubiertas.

Revisión. SDS. 12 diciembre de 2020. por queja anónima.

ODONTOLOGIA: . Adecuar lavamanos con doble poceta - Punto agua
- Punto sifón.
- media caña muro- techo
- Pintar muebles

Enfermería: - Media caña piso / muro y muro / techo.
- Habilitar sifón en baño
- Ventilación.
- Pintura epóxica

Área de procedimientos: . Media Caña.
· Pintura muros.
· Pedal para poceta.
· Hermetizar techo.

1. COCINA

Cocina.

· Reparación de enchape de pisos.
Se encuentra piso en tableta de granito tipo Alfa. en general en buen estado con detalles de fracturación en especial en la zona de lavado.
En zona de bodega se requiere reemboquillar. por natural desgaste por uso.
Revisar medias cañas, ya que en algunas secciones se encuentran en mal estado

CONCLUSIONES

El formato se va agrandando a medida que se va consignado la información requerida

Cocina:

- Area de Lavado.
  - Mantenimiento de perfilería metálica de la ventanería. (presenta óxido).
- Revisar y mejorar las condiciones de ventilación del área de cocina.
- Instalación de Angeos.
- Sustitución de Tapas de la trampa de grasa por presentar hundimiento y Riesgo de caída por superficie lisa.
- Reparación de enchapes en poceta de lavado. (El enchape existente presenta rotura).
- Oxido en Piso: Se hace claridad, que el oxidado en piso se presenta debido a la presencia de mobiliario, inapropiado por su materialidad. en el área de cocina. Es inapropiado ya que son metálicos en ángulo y lamina CR, los cuales siempre van a producir oxido.

  El mobiliario adecuado para el área de cocina debe ser en acero Ref. 304.

  Adicionalmente, la presencia de oxido tambien obedece a procesos de aseo propios de la operación de la cocina.
- Aseo de Cocina: Se aclara que las actividades de aseo, no son del alcance del Area de Mantenimiento. Ya que son propias de la operación.
- Aseo Ducto de Campana:
  Se requiere mantenimiento y limpieza del ducto. Este requerimiento será solicitado al componente de equipos.
- Pintura en Muros:
  En el área de almacenamiento. los muros presentan superficies Rugosas. que provocan la generación de hongos

3/7.

CONCLUSIONES

El formato se va agrandando a medida que se va consignado la información requerida

- Para lo anterior se requiere:
  1. Alisar superficies de muros.
     - Hiper + masilla + Hiper + estuco.
  2. Pintura epóxica o pintura antihongos.

- Desde el Área de Mantenimiento se indica que el mobiliario de almacenamiento del asl. es metálico con paños en madera. no es el. adecuado para este espacio.

- CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO. Se requiere construir un cárcamo en el acceso de alimentos con el fin de evitar el ingreso de agua lluvia desde el Patio.
  Lo anterior, debido a que el nivel de piso de la cocina se encuentra por debajo del nivel exterior (patio).

2. BAÑO TURCO.

Se debe habilitar el baño turco.
Revisar Red de Suministro. para reparación ó. sostitución.

3. ACCESO COCINA.

·Realizar adecuación de dos tapas escotillas de los tanques de almacenamiento, por generar riesgo de accidentes por desnivel.
Adicionalmente, se requiere ser pintadas por. presencia de óxido y posible contaminación. del agua potable.

4. MANTENIMIENTO GENERAL DE MUROS:

En general. los muros de la unidad presentan. desprendimiento de pintura por humedad en muros, ocasionada por condiciones de capilaridad. Por consiguiente todos los muros. de la unidad deben ser atendidos para mejo-

CONCLUSIONES

El formato se va agrandando a medida que se va consignado la información requerida

.ramiento de superficies. (Estuco y Pintura)

5. • BATERIAS SANITARIAS (ORIENTAL).
   - Se requiere adecuación de baño para la clasificación de generos: masculino, femenino y transgénero.
   - Para lo anterior, se requiere la definición de la necesidad por parte de la unidad, de acuerdo a la operación.

6. • CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA: Requiere mantenimiento general y Ajuste de malla.
   Se requiere mejoramiento de la canalización de agua lluvia, ya que la cañuela existente es insuficiente, para el manejo de la escorrentia de agua.

7. • PARQUES BIOSALUDABLES:
   Requieren mantenimiento general.

8. • VENTANERIA:
   Se requiere reposición de vidrios por vidrios ó acrilicos de buen espesor (5mm a 6mm)., ya que la unidad presenta necesidad de Reposición de vidrios por rotura.

9. • CUBIERTAS:
   La unidad requiere un mantenimiento y mejoramiento general de cubiertas y canales, por presentar roturas y desgaste de tejas y canales. frente al tema de cubiertas, se presentan las siguientes situaciones:
   - Rotura de tejas.
   - Deformación de Tejas. Esta situación se presenta porque las cubiertas han sido objeto de tránsito por los usuarios. Y estas tejas NO. SON. TRANSITABLES.
   - Deterioro general del acabado interior, el cual da, hacia el interior de los espacios.

- El sistema de canales es obsoleto e insuficiente para la captación eficiente de aguas lluvias.
- Se requiere control que evite el acceso de los usuarios al nivel de cubierta.

EL ÁREA DE MANTENIMIENTO REVISARÁ LA POSIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CAMBIO DE TEJAS. (sostitución general de tejas).

10. DORMITORIOS SEGUNDO NIVEL.

- Baños. Se requiere ampliación de los dos baños hacia adelante, con el fin de generar un espacio de ducha en cada uno de ellos.

11. CUARTO DE BASURAS Y DE CLASIFICACIÓN.

- Se requiere mejoramiento de la puerta de acceso, sin embargo, en revisión se observa la necesidad de cambio por una puerta nueva.
- Internamente el cuarto de basuras se observa en buenas condiciones. Requiere mantenimiento de Pintura en techo.

12. DORMITORIOS. (ALA OCCIDENTAL).

- Ventilación y aireación deficientes. Se requiere revisar para una propuesta de sistema de ventilación que de Respuesta a esta necesidad.
- Reparación puntual de cielo Raso en Drywall.

13. REUBICACIÓN DE ÁREA DE MITIGACIÓN.

- La unidad requiere la ubicación de esta área, la cual requiere un punto de agua para humanos.
- La unidad debe definir el sitio de Reubicación.

14. REUBICACIÓN DEL ÁREA DE PSICOSOCIAL.

- La unidad debe definir el Sitio de Reubicación.

15. RED DE DESAGÜES.

- Se requiere el destaponamiento de la Red de Aguas residuales. Las cajas de inspección se encuentran colapsadas. por taponamiento de Tuberías.
- Desde el Área de Mantenimiento se informa que esta situación es recurrente por mal uso de los sistemas de desagües por parte de los usuarios.

Conclusiones

- De conformidad al recorrido realizado desde el Área de mantenimiento se propone disponer permanentemente de un operario en la unidad UPI OASIS, con el fin de atender oportunamente los requerimientos que se presenten.
- Se recomienda a la unidad incentivar el buen uso de los aparatos sanitarios por parte de los usuarios, ya que es recurrente el taponamiento por objetos sólidos.
- Se reitera, que no es del Alcance del Área de Mantenimientos, las actividades de Aseo, ya que corresponden a la operación del servicio.
- Se realizará la atención de Requerimientos de las áreas de Cocina, áreas de salud y de taponamiento de la Red de aguas Residuales, por considerarse prioritarias para la operación.

Las demás actividades serán ejecutadas de acuerdo a la programación la cual se encuentra definida para el segundo semestre del 2021.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL — Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO	CÓDIGO	A-GDH-FT-010
			VERSIÓN	06
	FORMATO	REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ, JUNTA, REUNIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE BIENESTAR	PÁGINA	1 de 1
			VIGENTE DESDE	18/09/2019

Actividad	SEGUIMIENTO A PERFILES SANITARIOS.	Responsable	DIEGO ALEJANDRO VARGAS.	Fecha	14	04	2021
Lugar	U.P.I. OASIS	*Hora de ingreso	8:45am.	*Hora de salida	13:00.	*No. de horas Capacitación	

COMITÉ ☒ | JUNTA ☐ | REUNIÓN ☐ | ACTIVIDADES DE BIENESTAR ☐ | CAPACITACIÓN ☐ | INDUCCIÓN ☐ | REINDUCCIÓN ☐

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ÁREA Y/O DEPENDENCIA	SEXO			TIPO DE VINCULACIÓN						NIVEL JERÁRQUICO					No. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL	L.N.R	PERIODO FIJO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PLANTA PROVISIONAL	PLANTA TEMPORAL	CONTRATO	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL			
1	Karen Viviana Guerrero	Ubi Oasis	✓								✓			✓			3214621054	Karenguerrerocl@gmail.com	Karen Viviana Guerrero
2	JUAN DAVID OJEDA López	STMED		X							X			X			3107806941	juand.gjedaa@idipron.gov.co	
3	Rocío María P.	Salud	X								X			X			3002770906	rocio.maria@idipron.gov.co	
4	Pablo E. Medallana Cancin	Salud		X							X				X		3114521567	pablo e. medallana@idipron.gov.co	
5	Diego A. Vargas Aldana	Mantem.		X							X			X			3165775218	diegoa.vargas@idipron.gov.co	
6																		ucoasis@idipron.gov.co	
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			

* Aplica únicamente para capacitaciones