

Obra/proyecto: MEB06
Responsable: Jorge Salgado
Periodo: del 23-08-2019 al 24-08-2019

Ubicación: Piso 6
Cargo: Inspector

IDENTIFICACIÓN

364843

MODELO

TE4-722

MARCA

HULTI


OPERADOR

J. Salgado

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	23-08-21			24-08-21			25-08-21			26-08-21			27-08-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
*Motor	✓			✓			✓			✓			✓		
Cuerpo del taladro	✓			✓			✓			✓			✓		
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del mandril	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del enchufe	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la broca	✓			✓			✓			✓			✓		
Llave del mandril	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del cable	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI			SI		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	<u>J. Salgado</u>			<u>J. Salgado</u>			<u>J. Salgado</u>			<u>J. Salgado</u>			<u>J. Salgado</u>		
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	<u>uf</u>			<u>uf</u>			<u>uf</u>			<u>uf</u>			<u>uf</u>		
CORRECCIONES IDENTIFICADAS															
CORRECCION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar



Obra/proyecto: MIB06
Responsable: Saide Salcedo

Ubicación: Piso 3
Cargo: Intelector

Periodo: del 02-08-2021 al 06-08-2021

IDENTIFICACIÓN

MODELO

MARCA

OPERADOR

17358436

SFC-22A

MULTI

Diego Salcedo

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	02-08-21			03-08-21			04-08-21			05-08-21			06-08-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas eléctricas no serán usadas en atmósferas peligrosas o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓			✓		
Motor	✓			✓			✓			✓			✓		
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓			✓			✓		
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de las baterías (las baterías son cargadas con el cargador específico del equipo y es la original del equipo)	✓			✓			✓			✓			✓		
Las baterías no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de líquidos de las mismas	✓			✓			✓			✓			✓		
El cargador de las baterías se encuentra funcionando correctamente, con cable de conexión en buen estado y alejado de sustancias líquidas	✓			✓			✓			✓			✓		
La batería encaja correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
El estado de las puntas o vástagos es aceptable y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓			✓			✓		
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con empuñaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables eléctricos ocultos)	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACION	SI			SI			SI			SI			SI		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Saide			Saide			Saide			Saide			Saide		
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	uf			uf			uf			uf			uf		
CORRECCIONES IDENTIFICADAS															
CORRECCION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar



Obra/proyecto: MCB06
Responsable: Jader Salgado
Periodo: del 09-08-2021 al 13-08-2021

Ubicación: Piso 3
Cargo: Inspección

IDENTIFICACIÓN

17358136

MODELO

SFC-22A

MARCA

HILTI

OPERADOR

J. Salgado

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	09-08-2021			10-08-2021			11-08-2021			12-08-2021			13-08-2021		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no serán usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓			✓		
*Motor	✓			✓			✓			✓			✓		
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓			✓			✓		
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de las baterías (las baterías son cargadas con el cargador específico del equipo y es la original del equipo)	✓			✓			✓			✓			✓		
Las baterías no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de líquidos de las mismas.	✓			✓			✓			✓			✓		
El cargador de las baterías se encuentra funcionando correctamente, con cable de conexión en buen estado y alejado de sustancias líquidas	✓			✓			✓			✓			✓		
La batería encaja correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
El estado de las puntas o vastagos es aceptable y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓			✓			✓		
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con empuñaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables eléctricos ocultos)	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI			SI		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Jader			Jader			Jader			Jader			Jader		
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	uf			uf			uf			uf			uf		
CORRECCIONES IDENTIFICADAS															
CORRECCION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar



Obra/proyecto: M-606
Responsable: José Salgado
Periodo: del 17-08-21 al 20-08-21

Ubicación: PISO 6
Cargo: Intelectual

IDENTIFICACIÓN

17358436

MODELO

SFC-224

MARCA

MULTI

OPERADOR

Intelectual

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	17-08-21			18-08-21			19-08-21			20-08-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables	✓			✓			✓			✓					
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado de las baterias (las baterias son cargadas con el cargador especifico del equipo y es la original del equipo)	✓			✓			✓			✓					
Las baterias no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de liquidos de las mismas	✓			✓			✓			✓					
El cargador de las baterias se encuentra funcionando correctamente, con cable de conexión en buen estado y alejado de sustancias liquidas	✓			✓			✓			✓					
La bateria encaja correctamente	✓			✓			✓			✓					
El estado de las puntas o vástagos es aceptable y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓			✓					
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con empuñaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables electricos ocultos)	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI					

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Salgado

Salgado

Salgado

Salgado

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN

uf


uf

uf

uf

CORRECCIONES IDENTIFICADAS

CORRECCION REALIZADA



Obra/proyecto: MEB02
Responsable: Jorge Slegad
Período: del 02-08-2021 al 06-08-2021

Ubicación: Piso 6
Cargo: Defensor

IDENTIFICACION

MODELO

MARCA

OPERADOR

17350436

STC-22A

MULTI

Defensor

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	17-08-21			18-08-21			19-08-21			20-08-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓					
*Molot	✓			✓			✓			✓					
Cuerpo del Atornillador	✓			✓			✓			✓					
Mangos de agarre	✓			✓			✓			✓					
Estado de las baterias (las baterias son cargadas con el cargador especifico del equipo y es la original del equipo)	✓			✓			✓			✓					
Las baterias no han sido expuestas a altas temperaturas y no se evidencia derrame de liquidos de las mismas.	✓			✓			✓			✓					
El cargador de las baterias se encuentra funcionando correctamente, con cable de conexión en buen estado y alejado de sustancias liquidas	✓			✓			✓			✓					
La bateria encaja correctamente	✓			✓			✓			✓					
El estado de las puntas o vaslagos es aceptable y son compatibles la herramienta	✓			✓			✓			✓					
El control de encendido y apagado funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con empunaduras aisladas (puede el tornillo entrar en contacto con cables electricos ocultos)	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACION	SI			SI			SI			SI					

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar

RESPONSABLE DE LA INSPECCION	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	uf	uf	uf	uf	
CORRECCIONES IDENTIFICADAS					
CORRECCION REALIZADA					



Obra/proyecto: MEB06
Responsable: Daniel Acevedo
Periodo: del 02-08-21 a 06-08-21

Ubicación: Edificio 1
Cargo: Electricista

IDENTIFICACIÓN

MODELO

MARCA

OPERADOR






8484611 (2A)

ABS 105


FEM

D. Acevedo

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	02-08-21			03-08-21			04-08-21			05-08-21			06-08-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no serán usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables	✓			✓			✓			✓			✓		
*Motor	✓			✓			✓			✓			✓		
Cable de conexión en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la carcasa protectora	✓			✓			✓			✓			✓		
El switch de encendido funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
La hoja de cegueta se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la hoja de corte (dientes para abajo) y se encuentra correctamente instalada	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACION	SI			SI			SI			SI			SI		
RESPONSABLE DE LA INSPECCION															
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION															
CORRECCIONES IDENTIFICADAS															
CORRECCION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



Obra/proyecto: ME606
Responsable: Daniel Cabeza

Ubicación: 507407
Carga: Instalado

Periodo: del 09-08-2011 al 13-08-2011

IDENTIFICACIÓN

MODELO

MARCA

OPERADOR

8484611 / 2A

ABS 105

FEM

Estalado

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	09-08-11			10-08-11			11-08-11			12-08-11			13-08-11		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no seran usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓			✓		
*Motor	✓			✓			✓			✓			✓		
Cable de conexión en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la carcasa protectora	✓			✓			✓			✓			✓		
El swich de encendido funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
La hoja de cegueta se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la hoja de corte (dientes para abajo), y se encuentra correctamente instalada	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI			SI		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN															
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECCIONES IDENTIFICADAS															
CORRECCION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar

Obra/proyecto: MEBOL
Responsable: Enrique G. de J.
Periodo: del 17-08-21 al 20-08-21

Ubicación: Sofarop
Cargo: Intelectual

IDENTIFICACIÓN

MODELO

MARCA

OPERADOR








B.48.46.1/12A

ABS 105


FERM

D. G. de J.

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECCION NECESARIA

FECHA DE REVISION	17-06-21			18-06-21			19-06-21			20-06-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas eléctricas no serán usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓					
*Motor	✓			✓			✓			✓					
Cable de conexión en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
Estado de la carcasa protectora	✓			✓			✓			✓					
El swich de encendido funciona correctamente	✓			✓			✓			✓					
La hoja de cegueta se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓					
Estado general de la hoja de corte (dientes para abajo), y se encuentra correctamente instalada	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACION	SI			SI			SI			SI					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN															
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECCIONES IDENTIFICADAS															
CORRECCION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar.



Obra/proyecto: MEB06
Responsable: Daniel Cabeza
Periodo: del 23-08-21 al 27-08-21

Ubicación: 507año 1
Cargo: Inspector

IDENTIFICACIÓN: 8.48.46.4/2A MODELO: ABS 105 MARCA: FEMI OPERADOR: Daniel Cabeza

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECIÓN NECESARIA

FECHA DE REVISION	23-08-21			24-08-21			25-08-21			26-08-21			27-08-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las herramientas electricas no serán usadas en atmosferas peligrosas o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.	✓			✓			✓			✓			✓		
*Motor	✓			✓			✓			✓			✓		
Cable de conexión en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la carcasa protectora	✓			✓			✓			✓			✓		
El switch de encendido funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
La hoja de cegueta se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la hoja de corte (orientes para abajo), y se encuentra correctamente instalada	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI			SI		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		
CORRECCIONES IDENTIFICADAS															
CORRECCION REALIZADA															

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar

Anexo No.5.

Relación entrega

EPP

**CONSORCIO DE
SEGURIDAD URBANA
DISTRITO CAPITAL**

CARGO: RESIDENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1190

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

225

Página

100

25/12/2020

Version: 01

Código de Documentos

研究問題

CIUDAD: BOGOTA

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL EPP: MONICA ARAYA

Area: OPERATING, ADMINISTRATIVE

CARGO: DIRECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

[illegible]

CARGO: RESIDENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Partner

ida y

RESULTS

Version: 01

Código de Documento

7-557-153

CIDR: 10.0.0.0

~~Area: OPERATING/ADMINISTRATIVE~~

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DEL CPP: MONICA ALVAREZ

CARGO: PRESIDENTE DE SEGURIDAD NACIONAL

[illegible]

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Pain management

102

25/12/2020

Version: 01

Código de Documentos

RESULTS

CARGO: PRESIDENTE DE SEGURIDAD FINANCIERA

[illegible]