

Foto No 1



Foto No 2



Foto No 3



Foto No 1 A 4:Vista de apiques donde se observa la presencia de arenas limosas en el suelo de subrasante



Foto No 5: Apique en tramo C-D



Foto No 6



Foto No 7: La mayor parte de la vía se ubica sobre suelos que clasifican como arenas limosas de grano gruesos, producto de la meteorización del batolito Atánquez.



Foto No 6 a 8: Vista de taludes de la vía existente donde se puede observar la meteorización del Batolito.