Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

NÚMERO DEL CONTRATO	PS-201	**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	15/09/2021 A 30/09/2021
NOMBRE CONTRATISTA	ELKIN LEÓN OBANDO		
NÚMERO DE CÉDULA	1.085.294.689		
NOMBRE SUPERVISORA	KAROL RENE BERÓN ORTÍZ		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ARREGLO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA		
VALOR INICIAL	$13.002.039		
VALOR ADICIÓN	N/A		
TOTAL	$13.002.039		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES		
ADICIÓN PLAZO	N/A		
NÚMERO DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	240502 – 005 DOTACIÓN GRUPOS CULTURALES		
NÚMERO DE DISPONIBILIDAD	N°645		
NÚMERO DE REGISTRO	N°751		
ACTA DE INICIO	SEPTIEMBRE 15 DE 2.021		

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ARREGLO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA	• Saxofón Alto Yamaha YAS 280 Referencia L35032 Mantenimiento general, limpieza general abrillantado de llaves, limpieza de cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, cambio de zapatillas defectuosas, desgastadas o en mal funcionamiento, reemplazo de resortes defectuosos, desgastados, en mal funcionamiento o rotos, instalación de fieltros y corchos de nivelación, instalación zapatillas, eliminación de	Hizo el mantenimiento general, limpieza general abrillantado las llaves, limpieza del cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, se cambiaron zapatillas defectuosas, desgastadas y que estaban mal funcionamiento, reemplazó los resortes defectuosos, desgastados y que estaban en mal funcionamiento y rotos, instaló los fieltros y corchos de nivelación. Además eliminó los ruidos y la tolerancia entre las llaves, además realizó la nivelación de las zapatillas y la calibración de correspondencias.

VALLE DEL CAUCA	ruidos y tolerancia entre llaves, nivelación de zapatillas y calibración de correspondencias. Se usaran zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazo corcho tudel de ser necesario	Utilizó zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazó el corcho del tudel
	• Saxofón Alto Yamaha YAS 280 Referencia L34829 Mantenimiento general, limpieza general abrillantado de llaves, limpieza de cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, cambio de zapatillas defectuosas, desgastadas o en mal funcionamiento, reemplazo de resortes defectuosos, desgastados, en mal funcionamiento o rotos, instalación de fieltros y corchos de nivelación, instalación zapatillas, eliminación de ruidos y tolerancia entre llaves, nivelación de zapatillas y calibración de correspondencias. Se usaran zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazo corcho tudel de ser necesario.	Hizo el mantenimiento general, limpieza general abrillantado las llaves, limpieza del cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, se cambiaron zapatillas defectuosas, desgastadas y que estaban mal funcionamiento, reemplazó los resortes defectuosos, desgastados y que estaban en mal funcionamiento y rotos, instaló los fieltros y corchos de nivelación. Además eliminó los ruidos y la tolerancia entre las llaves, además realizó la nivelación de las zapatillas y la calibración de correspondencias. Utilizó zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazó el corcho del tudel .
	• Saxofón Tenor Yamaha YTS 280 Referencia L31958 Mantenimiento general, limpieza general abrillantado de llaves, limpieza de cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, cambio de zapatillas defectuosas, desgastadas o en mal	Hizo el mantenimiento general, limpieza general abrillantado las llaves, limpieza del cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, se cambiaron zapatillas defectuosas, desgastadas y que estaban mal funcionamiento, reemplazó los resortes defectuosos, desgastados y que estaban en mal funcionamiento y rotos, instaló los

	funcionamiento, reemplazo de resortes defectuosos, desgastados, en mal funcionamiento o rotos, instalación de fieltros y corchos de nivelación, instalación zapatillas, eliminación de ruidos y tolerancia entre llaves, nivelación de zapatillas y calibración de correspondencias. Se usaran zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazo corcho tudel de ser necesario	fieltros y corchos de nivelación. Además eliminó los ruidos y la tolerancia entre las llaves, además realizó la nivelación de las zapatillas y la calibración de correspondencias. Utilizó zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazó el corcho del tudel

INDICADOR DE RESULTADOS		**% AVANCE DEL PERIODO**	**% AVANCE REAL DEL PROYECTO**
ACTIVIDADES EJECUTADAS	TRES (3)	100%	15.80%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TRES (3)	100%	15.80%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
N/A	N/A

VALOR CONTRATO INICIAL	**$13.002.039**
ADICIÓN CONTRATO	**N/A**
TOTAL	**$13.002.039**
MENOS EL PRIMER PAGO	**$2.125.674**
MENOS EL SEGUNDO PAGO	**$0.00**
MENOS EL TERCER PAGO	**$0.00**
MENOS EL CUARTO PAGO	**$0.00**
MENOS EL QUINTO PAGO	**$0.00**
MENOS EL ÚLTIMO PAGO	**$0.00**
SALDO A EJECUTAR	**$10.876.365**

788

Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago Número 4407824483, de conformidad con la ley.

Para constancia se firma en el Municipio de Andalucía Valle a los quince (15) días del mes de Octubre del 2021.

ELKIN LEÓN OBANDO
CONTRATISTA

KAROL RENE BERÓN ORTIZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO