ACTA DE INSPECCIÓN DE ASCENSORES

Identificación Ascensor: UNICO			**Fecha de emisión:** 2021-07-02		
Consecutivo	TV-7783-267458	**Fecha de inspección** 2021-07-02	**Tipo de Visita**	**Inicial** ☐	**Levantamiento de Defectos** ☒

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente o razón Social	BOGOTA DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE		
Dirección	CL 21 05 74	**Teléfono**	3102562868
Contacto Representante Legal	CESAR VANEGAS	**Nit o Documento de Identidad.**	0000000

DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO

Nombre o Razón social	SCHINDLER		
Nombre del Técnico:	JAIME MORENO	**Fecha de último mantenimiento**	02/07/2021

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Fecha Puesta en Servicio	DD/MM/AAAA N/I	**Fecha Última Inspección**	DD/MM/AAAA N/A

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo de Accionamiento:	☐ Hidráulico ☒ Eléctrico	**Capacidad de Personas**	6	**Capacidad (Kg)**	450
Marca: SCHINDLER	**Serie Maquina:** 981086	**Serie Limitador:** LN 1632		**Número de Paradas :** 6	

EQUIPOS A UTILIZAR

Tipo de equipo	Marca	Modelo	Serie No.
Tacómetro	CEM	DT-6236B	181210055
Luxómetro	EXTECH INSTRUMENTS	LIGHT METER 407026	A.047561
Calibrador Pie de rey	MITUTOYO	530-104BR	18819663
Flexómetro	STANLEY	30-615	1169
Regla graduada	EMPIRE LEVEL		EMP2730
Cintra Métrica			

item_65	No se puede actuar sobre los dispositivos eléctricos de seguridad de parada de emergencia y/o no son accesibles.	G			Grave	NO EXISTE STOP DE BANCADA
item_78	El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas.	G			Grave	167 / 168 LUXES. DEBE EXISTIR UN MINIMO DE 200 LUXES
item_93	Amarres de cable de tracción en cabina y/o contrapeso desajustado, sueltos, carente de amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuercas, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.).	MG			Muy Grave	OXIDO EN LAS TERMINALES
item_99	Plataforma de cabina hecho de madera.	G			Grave	PLATAFORMA DE CABINA PRESENTA OXIDACIÓN

ENGYGAS SERVICES Tu Inspección Segura !! / ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA ISO/IEC 17020:2012 17-OIN-012	INFORME DE INSPECCIÓN ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS	Código: FOR-003
		Fecha: **Noviembre 1 de 2018**
		Versión: **7**

	NA	SD	L	G	MG
TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	**41**	**134**	**0**	**3**	**1**

OBSERVACIONES:

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: **CONFORME.** ☐ **NO CONFORME.** ☒

CONFIDENCIALIDAD

ENGYGAS SERVICES S.A.S, se compromete a mantener absoluta reserva y no dar a conocer información durante y después del proceso de inspección, toda información suministrada por parte del cliente también se considerará como confidencial. Exceptuando la información que se realice por mandato de una ley, decreto, sentencia u orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales o por compromisos contractuales, ENGYGAS SERVICES S.A.S está obligada a divulgar la información confidencial y a notificar al cliente la información proporcionada. Los documentos generados en el proceso son de uso exclusivo del cliente y no serán publicados, usados con propósitos publicitarios, copiados o replicados para distribución a terceros por parte de ENGYGAS SERVICES S.A.S.

ENGYGAS SERVICES S.A.S, salvaguardará los documentos emitidos ya que pueden ser requeridos por la ley, por entes reguladores o por el Organismo Acreditador; así mismo no aplicará, ni utilizará los datos personales a los que tenga acceso con una finalidad diferente al desarrollo de la prestación del servicio.

Nota 1: Según lo establecido en la NTC 5926-1 Numeral 4.1 "Clasificación de defectos", estos son los tiempos establecidos para el cierre de hallazgos:

- **Defecto leve:** El plazo máximo de reparación de los defectos leves es de 180 días calendario, al cumplirse este periodo se debe realizar una nueva inspección y si no se han subsanado los defectos leves se pasaría a condición de no cumplimiento y se debería suspender el funcionamiento del equipo.
- **Defecto grave**: El plazo máximo de reparación de los defectos graves es de 30 días calendario, al cumplirse este periodo se debe realizar una nueva inspección y si no se han subsanado los defectos graves se pasaría a condición de dictamen de no cumplimiento y se debería suspender el funcionamiento del equipo.
- **Defecto muy grave**: Estos defectos darán origen a un dictamen de NO CUMPLIMIENTO, y se debería dejar el equipo fuera de servicio

Nota 2: Según lo establecido en la NTC 5926-1 Numeral 4.2 "Resultados de la Inspección de Ascensores Eléctricos e Hidráulicos", (Párrafo 2); "*Con la revisión de todos los defectos establecidos en la presente norma se debe llenar el informe de Inspección con cuatro copias, siendo destinado un ejemplar para cada una de las partes (usuario, empresa de manteniendo, organismo de Inspección y autoridad competente)*". De acuerdo a lo anterior ENGYGAS SERVICES S.A.S., hará público el informe de inspección a la autoridad competente de Gestión de riesgos de la región donde se preste el servicio.

- Para quejas y apelaciones puede dirigirse al correo pqr@engygas.com o en la página www.engygas.com
- Con la firma de este documento el cliente autoriza a utilizar los datos proporcionados para fines comerciales, relacionados con la actividad del servicio prestado.


INSPECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN (Nombre completo):	**FIRMA:** item_176_3.jpg
JOHAN SEBASTIAN CASTILLO GUTIE	

EMPRESA DE MANTENIMIENTO (Nombre completo):	FIRMA: item_176_2.jpg
JAIME MORENO	

PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO (Nombre completo):	FIRMA: item_176_1.jpg
CESAR VANEGAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INSPECCION DE ASCENSORES

item_05_1.jpg



item_08_1.jpg



item_09_1.jpg



item_10_1.jpg



item_112_1.jpg




item_117_1.jpg



item_11_1.jpg



item_133_1.jpg



item_135_1.jpg



item_140_1.jpg




item_145_1.jpg



item_153_1.jpg



item_156_1.jpg



item_157_1.jpg



item_157_2.jpg




item_162_1.jpg




item_164_1.jpg




item_166_1.jpg



item_171_1.jpg



item_172_1.jpg



item_174_1.jpg



item_17_1.jpg



item_18_1.jpg



item_19_1.jpg



item_23_1.jpg




item_34_1.jpg



item_37_1.jpg



item_38_1.jpg



item_45_1.jpg



item_48_1.jpg



item_57_1.jpg



item_61_1.jpg



item_62_1.jpg



item_62_2.jpg



item_63_1.jpg



item_65_1.jpg



item_67_1.jpg



item_71_1.jpg




item_73_1.jpg



item_77_1.jpg




item_77_2.jpg



item_78_1.jpg



item_78_2.jpg



item_80_1.jpg



item_93_1.jpg



item_93_2.jpg



item_99_1.jpg

