BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20216100281283

Bogotá D.C. 2021-07-29

PARA: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**
Subdirección de Contratación

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**

ASUNTO: Envío corte 3 del contrato de interventoría 2946 de 2020 expediente 2021800201100100E

Por la presente se envía corte 3 del contrato de interventoría 2946 de 2020 suscrito con la empresa ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS.

Atentamente,

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector Técnico de Parques.

Anexos: 328 folios
Copia: N/A

Elaboró: Jose a. Varela -. Contratista subparques
Proyectó: N/A
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

Fecha de firmado: 2021.07.29 16:51:12 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

Factura Electrónica De Venta No

No. 2273

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764001385621 que habilita desde 2256 hasta 2750. Vence 2021-07-29

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS

Nit 900101463 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7110 9.66 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPO		POR CONCEPTO DE
NIT	860061099 1		INFORME No 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2946 DE 2020
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
calle 63 47 06	Bogota D.C.	6605400	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/05/2021	07/05/2021	GILDARDO LLANO BERNAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413001	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C.	1	Und.	30.574.607	19%	5.809.175	30.574.607

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total Item	1

SUBTOTAL	30.574.607
DESCUENTO	0
IVA	5.809.175
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	36.383.782
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	36.383.782

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2021 16:58:31

CARRERA 97 147 B 16 Teléfono 6457511

Correo Electrónico assering@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 804b702b3d96979604ea5a51339c70d303683712a3248119054zb3d7dbdadb0ea927d074ddd03df15deea84702a18416 –Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2021 5:10:39 p.m.

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2021.08.04 08:57:58 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL 3 (Nº Acta)

FECHA		
7	MAYO	2021
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 2946 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio)

SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA PARQUES

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VARIOS ESCENARIOS BOGOTA
(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION INICIO DEL CONTRATO 5 MESES
(Indique en este espacio el numero de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 202.132.126,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en numeral)

DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MCTE
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA N/A
(Escribe el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS
(Escribe el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
(Escribe el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **SIETE** (día en letras) (7) (día en #) días del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2021** (año) se reunieron:

N/A (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del _____

GILDARDO LLANO BERNAL (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la INTERVENTORIA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **INTERVENTORIA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL 3 (Nº Acta)

CONTRATO No 2946 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

FECHA		
7	MAYO	2021
dd	mm	aaaa
Página 2	de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	3	PERIODO	del	1/04/2021	al	30/04/2021

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	**$ 202.132.126,00**
Anticipo #1 pagado (x% contrato Inicial)	$ 0,00
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$ 0,00
Valor actual del contrato	**$ 202.132.126,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$ 0,00
Total anticipo pagado	**$ 0,00**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$ 0,00
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$ 0,00
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	$ 72.767.564,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al90%)	$ 0,00
Saldo de contrato pendiente por pagar	$129.364.562,00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$0,00
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$0,00
Saldo a liquidación según % _____	$0,00
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$36.383.782,00
Amortización anticipo presente acta (____%)	$0,00
Saldo a liquidación presente acta, según % _____	$0,00
IVA (Sobre consultoria)	$5.809.175,00
Total a pagar presente acta	36.383.782,00

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1
2

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados		presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra		(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones		(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los SIETE (día en letras) (7) (día en números) días del mes de MAYO (mes en letras) de 2021 (Año)

(Firma)
(Nombre)
Contratista
Representante Legal

(Firma)
(Nombre) y número de contrato de interventoría
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS CONTRATO 2946 DE 2020
GILBERTO LLANO BERNAL
Interventor
Representante Legal

(Vo Bo)
(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Supervisor

(Firma)
(Nombre) ARQ. JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

Certificado Bancario

Martes, 10 de Noviembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S Identificado(a) con NIT 900101463, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	56784126511	2012/08/06	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería
NIT:900.101.463-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

*Yo, **GILDARDO LLANO BERNAL**, identificado con cedula de ciudadanía No 79.488.478, en mi condición de **Representante Legal** de **ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS** identificada con Nit 900.101.463-5 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

Presentada a los cinco (05) días del mes de mayo de 2021

FIRMA _____
NOMBRE: Gildardo Llano Bernal
Representante Legal Assering
CC. 79.488.478 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900101463-5	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS	CARRERA 97 No 147 B - 16	6457511	asserinp@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
2021-05	2021-04	E	06/05/2021	50468393	TOTAL A PAGAR	
					$5.507.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	312.000	0		0		0	0	0	0	312.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	264.400	0		0		0	0	0	0	264.400	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	877.400	0	0	0	0	0	0		877.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.313.400	0	0	0	0	0	0		1.313.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	672.000	0	0	0	0	0	0		672.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.063.200				1.063.200	0	0	1.063.200			10.632	1.063.200	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	740.800	0	0	740.800	12

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	740.800	740.800
Pensión	3	2.962.800	2.962.800
Riesgos Laborales	1	1.063.200	1.063.200
CCF	1	740.800	740.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.507.600	5.507.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900101463-5	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS		CARRERA 97 No 147 B - 16	8457511	assering@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	- BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E	06/05/2021	50468393	$5.507.600	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1013579797	RODRIGUEZ CASTILLO DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS010	1,400,000	58,000	14-11	1,400,000	5	97,500	CCF24	1,400,000	58,000	0	0	0	0	0
CC	1014179719	ARCOS TRUJILLO ROGER ALFREDO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1,400,000	58,000	14-11	1,400,000	5	97,500	CCF24	1,400,000	58,000	0	0	0	0	0
CC	1022366102	LLANO BARBOSA JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	5	90,500	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
CC	1022974871	LLANO ORTEGA GISET	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	1	7,900	CCF24	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
CC	1030524835	ARIAS POVEDA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1,620,000	258,200	0	0	0	0	EPS010	1,620,000	64,800	14-11	1,620,000	5	112,800	CCF24	1,620,000	64,800	0	0	0	0	0
CC	1030524835	ARIAS POVEDA SANDRA MILENA	1	0			S											K						25-14	180,000	28,800	0	0	0	0	EPS010	180,000	7,200	14-11	180,000	5	0	CCF24	180,000	7,200	0	0	0	0	0
CC	1030579326	RIVERA RAMOS ALIX NATALIA	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1,400,000	56,000	14-11	1,400,000	5	97,500	CCF24	1,400,000	56,000	0	0	0	0	0
CC	52347327	GUZMAN CUELLAR YURAIMA IVONNE	1	0			S															L		230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14-11	908,526	1	4,800	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
CC	52536792	HERRERA GALVIS HIPATYA MARGARITA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	5	208,800	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
CC	79455160	GUTIERREZ PINEDA JAVIER	1	0			S																	25-14	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	79488478	LLANO BERNAL GILDARDO	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	5	174,000	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
CC	79581129	GUARIN GUARIN LUIS ANGEL	1	0			S																	25-14	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS008	1,400,000	56,000	14-11	1,400,000	5	97,500	CCF24	1,400,000	56,000	0	0	0	0	0
CC	9876564	GIRALDO GALVIS JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS018	908,526	36,400	14-11	908,526	1	4,800	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14740548238

(415)7707212489984(8020) 000001474054823 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 1 4 6 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ASSERING

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 97 147 B 16

42. Correo electrónico assering@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 5 7 5 1 1	3 1 1 5 6 5 8 4 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 6 0 8 1 8	4 2 9 0	2 0 0 6 0 8 1 8	4 3 2 1	6 8 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 11 / 04 : 58: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LLANO BERNAL GILDARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-02-2021 11:33:54AM

8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:11/03/2021

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900101463	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 139C 112A 10 Teléfonos: 6457511

Dirección electrónica: assering@hotmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 18/08/2006 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Actividad 2: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas

Actividad 3: 71102 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas en el ejercicio de una profesión liberal

Actividad 4: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad 5: 4321 - Instalaciones eléctricas de la construcción

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
30/03/2018	C.C.	79488478	GILDARDO LLANO BERNAL	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02


CO13/8129

INFORME INTERVENTORÍA No 3 DE CONTRATO 2946 DE 2020

Presentado a	Elaborado por:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES IDRD	ASSERING S.A.S.

INFORME

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL DE 2021



OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C.,

LISTA DE DISTRIBUCIÓN:

❖ Se entrega el documento al **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES IDRD**	ORIGINAL
❖ ASSERING S.A.S.	COPIA

REVISIÓN Y APROBACIÓN



APROBACIÓN		
Responsable por la Elaboración	Nombre	Julián Andrés Giraldo Galvis
	Firma	
	Fecha	30 DE MAYO DE 2021
Revisado por:	Nombre	Arq. Margarita Herrera
	Firma	
	Fecha	30 DE MAYO DE 2021
Aprobado por:	Nombre	Gildardo Llano Bernal
	Firma	
	Fecha	30 DE MAYO DE 2021

Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES 12
1.1 ANTECEDENTES 12
1.2 OBJETIVOS 12
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13
1.4 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO 14
2. RESUMEN EJECUTIVO: 15
2.1 INTERVENTORÍA ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. 15
2.2 CONTRATISTAS 16
2.2.1 Grupo 1 Consorcio Canchas Bogotá 2020 16
2.2.2 Grupo 2 MAQUINAS Y GRAMAS LTDA 17
2.2.3 Grupo 3 Consorcio Gramas 2019 18
3. ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO. 19
3.1 CONTRATO 2946-2020 ASSERING SAS INTERVENTORIA 19
3.2 CONTRATO 2939-2020 CONSORCIO CANCHAS BOGOTÁ 2020 GRUPO 1 20
3.3 CONTRATO 2940-2020 MAQUINAS Y GRAMAS LTDA GRUPO 2 21
3.4 CONTRATO 2941-20 INCITECO SAS GRUPO 3 22
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 23
5. DESARROLLO DE LOS CONTRATOS 24
5.1 INFORME FINANCIERO 24
5.1.1 Interventoría ASSERING SAS 24
5.1.1.1 Actas de interventoría 24
5.1.2 Grupo 1 Consorcio Canchas Bogotá 2020 25
5.1.2.1 Anticipo grupo 1 25
5.1.2.2 Actas de obra grupo 1. 25
5.1.2.3 Resumen de actas grupo 1 26
5.1.3 Grupo 2 Maquinas y Gramas LTDA 27
5.1.3.1 Anticipo grupo 2 27
5.1.3.2 Actas de obra grupo 2. 27
5.1.3.3 Resumen de actas grupo 2 28

5.1.4 Grupo 3 Inciteco SAS 30
5.1.4.1 Anticipo grupo 3 30
5.1.4.2 Actas de obra grupo 3. 30
5.1.4.3 Resumen de actas grupo 3 31
5.2 **CARACTERISTICAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES** ... 33
5.2.1 Grupo 1- Consorcio Canchas Bogotá 33
5.2.1.1 Mantenimiento rutinario Estadio Olaya Herrera 33
5.2.1.2 Mantenimiento rutinario Estadio Techo 33
5.2.1.3 Mantenimiento rutinario Estadio Campin 34
5.2.1.4 Mantenimiento rutinario Estadio Campincito 34
5.2.2 Grupo 2 Inciteco S.A.S 35
5.2.2.1 Mantenimiento rutinario San Cristobal Estadio F11 35
5.2.2.2 Mantenimiento rutinario Parque Nacional F11 35
5.2.2.3 Mantenimiento rutinario Ciudad Montes F11 35
5.2.2.4 Mantenimiento rutinario Ciudad Montes Softbol 36
5.2.2.5 Mantenimiento rutinario La Alqueria F11 36
5.2.2.6 Mantenimiento rutinario Milenta Tejar F11 36
5.2.2.7 Mantenimiento rutinario Bochica F8 37
5.2.2.8 Mantenimiento rutinario Tunal Estadio F11 37
5.2.2.9 Mantenimiento rutinario Tunal Softbol 37
5.2.2.10 Mantenimiento rutinario Nuevo Muzu F8 38
5.2.2.11 Mantenimiento rutinario Timiza Estadio F11 38
5.2.2.12 Mantenimiento rutinario La Gaitana Estadio F11 38
5.2.2.13 Mantenimiento rutinario La Serena F11 39
5.2.2.14 Mantenimiento rutinario PRD Estadio F11 39
5.2.2.15 Mantenimiento rutinario PRD Alterna 3 F8 39
5.2.2.16 Mantenimiento rutinario PRD Playa 40
5.2.2.17 Mantenimiento rutinario Tabora F11 40
5.2.2.18 Mantenimiento rutinario Country Club 40
5.2.2.19 Mantenimiento rutinario Estadio Atahualpa F11 41
5.2.2.20 Mantenimiento rutinario UDS Softbol 41
5.2.2.21 Mantenimiento rutinario UDS Beisbol 41

5.2.2.22 Mantenimiento rutinario UDS Atletismo 42
5.2.2.23 Mantenimiento rutinario UDS Voleybol 42
5.2.2.24 Mantenimiento rutinario Complejo Acuático 42
5.2.2.25 Mantenimiento rutinario La Florida Maracana 1 F11 43
5.2.2.26 Mantenimiento rutinario La Florida Maracana 2 F11 43
5.2.2.27 Mantenimiento rutinario La Florida 1 F11 43
5.2.2.28 Mantenimiento rutinario La Florida 2 F11 44
5.2.2.29 Mantenimiento rutinario La Florida 3 F11 44
5.2.2.30 Mantenimiento rutinario La Florida 4 F11 44
5.2.2.31 Mantenimiento rutinario La Florida 5 F11 45
5.2.2.32 Mantenimiento rutinario La Florida 6 F11 45
5.2.2.33 Mantenimiento rutinario La Florida 7 F11 45
5.2.2.34 Mantenimiento rutinario La Florida 8 F11 46
5.2.2.35 Mantenimiento rutinario La Florida 9 F11 46
5.2.2.36 Mantenimiento rutinario La Roca F8 46
5.2.2.37 Mantenimiento rutinario Fontanar F11 47
5.2.2.38 Mantenimiento rutinario Colsubsidio F11 47
5.2.2.39 Mantenimiento rutinario El Cajón 47
5.2.2.40 Mantenimiento rutinario San Jose de Meryland 48
5.2.2.41 Mantenimiento rutinario Pavco 48
5.2.2.42 Mantenimiento rutinario Ciudad Montes Voley Playa 48
5.2.2.43 Mantenimiento rutinario Los Angeles 49
5.2.2.44 Marsella F11 Natural 49
5.2.2 Grupo 3 Consorcio Gramas 2019 50
5.2.3.1 Mantenimiento Rutinario sintética Servita F11 50
5.2.3.2 Mantenimiento rutinario sintética Servita F5 50
5.2.3.3 Mantenimiento rutinario sintética Cedritos F8 50
5.2.3.4 Mantenimiento rutinario sintética Toberin F11 51
5.2.3.5 Mantenimiento rutinario sintética Estrella norte F5 51
5.2.3.6 Mantenimiento rutinario sintética Verbenal F5 51
5.2.3.7 Mantenimiento rutinario sintética Urb. Calle 170 / Alameda F5 52
5.2.3.8 Mantenimiento rutinario sintética Laches F8 52

5.2.3.9 Mantenimiento rutinario sintética Villas de Madrigal 52
5.2.3.10 Mantenimiento rutinario sintética Villa Luz F11 53
5.2.3.11 Mantenimiento rutinario sintética Villa Luz F5 53
5.2.3.12 Mantenimiento rutinario sintética Villas de Granada F11 53
5.2.3.13 Mantenimiento rutinario sintética El Carmelo F5 54
5.2.3.14 Mantenimiento rutinario sintética El Carmelo F11 54
5.2.3.15 Mantenimiento rutinario sintética San Andres F5 54
5.2.3.16 Mantenimiento rutinario sintética Florencia F8 55
5.2.3.17 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Cafam F5 55
5.2.3.18 Mantenimiento rutinario sintética Berlín F5 55
5.2.3.19 Mantenimiento rutinario sintética Lombardia F5 56
5.2.3.20 Mantenimiento rutinario sintética Burgos Britalia 1 F5 56
5.2.3.21 Mantenimiento rutinario sintética Burgos Britalia 2 F5 56
5.2.3.22 Mantenimiento rutinario sintética Casa Blanca F8 57
5.2.3.23 Mantenimiento rutinario sintética Bilbao F8 57
5.2.3.24 Mantenimiento rutinario sintética Tibabuyes 1 F8 57
5.2.3.25 Mantenimiento rutinario sintética Tibabuyes 2 F8 58
5.2.3.26 Mantenimiento rutinario sintética Prado Pinzón F8 58
5.2.3.27 Mantenimiento rutinario sintética Victoria Norte F5 58
5.2.3.28 Mantenimiento rutinario sintética Fontanar del Rio F11 59
5.2.3.29 Mantenimiento rutinario sintética Fontanar del rio F5 59
5.2.3.30 Mantenimiento rutinario sintética Valle de Refous F5 59
5.2.3.31 Mantenimiento rutinario sintética PRD 1 F11 60
5.2.3.32 Mantenimiento rutinario sintética PRD 2 F11 60
5.2.3.33 Mantenimiento rutinario sintética Cruces F5 60
5.2.3.34 Mantenimiento rutinario sintética La Gaitana F8 61
5.2.3.35 Mantenimiento rutinario sintética Gimnasio del Norte F5 61
5.2.3.36 Mantenimiento rutinario sintética Gaitán Cortes F11 61
5.2.3.37 Mantenimiento rutinario sintética La Victoria F5 62
5.2.3.38 Mantenimiento rutinario sintética La Victoria F5 62
5.2.3.39 Mantenimiento rutinario sintética San Cristobal 2 F11 62
5.2.3.40 Mantenimiento rutinario sintética San Cristobal 1 F11 63

5.2.3.41 Mantenimiento rutinario sintética Carvajal F11 63
5.2.3.42 Mantenimiento rutinario sintética Americas Occidental F8 63
5.2.3.43 Mantenimiento rutinario sintética La Igualdad F11 64
5.2.3.44 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F11 64
5.2.3.45 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F8 64
5.2.3.46 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F5 65
5.2.3.47 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F5 65
5.2.3.48 Mantenimiento rutinario sintética Primavera 65
5.2.3.49 Mantenimiento rutinario sintética Modelia F5 66
5.2.3.50 Mantenimiento rutinario sintética Villemar F11 66
5.2.3.51 Mantenimiento rutinario sintética Carlos Lleras F8 66
5.2.3.52 Mantenimiento rutinario sintética Salitre el Greco F8 67
5.2.3.53 Mantenimiento rutinario sintética Pepita F5 67
5.2.3.54 Mantenimiento rutinario sintética Luna Park F5 67
5.2.3.55 Mantenimiento rutinario sintética Alameda de la 12 N1 F5 68
5.2.3.56 Mantenimiento rutinario sintética Alameda de la 12 N1 F5 68
5.2.3.57 Mantenimiento rutinario sintética Villa Mayor F11 68
5.2.3.58 Mantenimiento rutinario sintética Fragua F11 69
5.2.3.59 Mantenimiento rutinario sintética Bosque San Carlos F11 69
5.2.3.60 Mantenimiento rutinario sintética Marruecos F8 69
5.2.3.61 Mantenimiento rutinario sintética Molino F11 70
5.2.3.62 Mantenimiento rutinario sintética Parque Olaya Herrera F11 70
5.2.3.63 Mantenimiento rutinario sintética Pijaos F11 70
5.2.3.64 Mantenimiento rutinario sintética Eduardo Santos F5 71
5.2.3.65 Mantenimiento rutinario sintética Dindalito F11 71
5.2.3.66 Mantenimiento rutinario sintética Castilla F11 72
5.2.3.67 Mantenimiento rutinario sintética Cayetano Cañizares F11 73
5.2.3.68 Mantenimiento rutinario sintética Miravalle F5 73
5.2.3.69 Mantenimiento rutinario sintética Alfonso López F5 74
5.2.3.70 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Usme F5 74
5.2.3.71 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Milenio 1 74
5.2.3.72 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Milenio 2 F5 75

5.2.3.73 Mantenimiento rutinario sintética Tunjuelito F11 75
5.2.3.74 Mantenimiento rutinario sintética Laguneta F5 75
5.2.3.75 Mantenimiento rutinario sintética Tunal F8 76
5.2.3.76 Mantenimiento rutinario sintética Tunal F8 76
5.2.3.77 Mantenimiento rutinario sintética Tunal F8 76
5.2.3.78 Mantenimiento rutinario sintético Naranjos F11 76
5.2.3.79 Mantenimiento rutinario sintética Villa del Rio F11 77
5.2.3.80 Mantenimiento rutinario sintética Autopista Sur Pavco F5 77
5.2.3.81 Mantenimiento rutinario sintética Clarelandia F8 77
5.2.3.82 Mantenimiento rutinario sintética Clarelandia F11 78
5.2.3.83 Mantenimiento rutinario sintética El Recreo F9 78
5.2.3.84 Mantenimiento rutinario sintética La Esperanza F5 78
5.2.3.85 Mantenimiento rutinario sintética La Tingua Tibanica F7 79
5.2.3.86 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F5 (1) 79
5.2.3.87 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F5 (2) 79
5.2.3.88 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F8 (1) 80
5.2.3.89 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F8 (2) 80
5.2.3.90 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F8 (3) 80
5.2.3.91 Mantenimiento rutinario sintética Champion Primavera F11 81
5.2.3.92 Mantenimiento rutinario sintética Tejar F11 Rugby 81
5.2.3.93 Mantenimiento rutinario sintética Montes 1 F5 81
5.2.3.94 Mantenimiento rutinario sintética Montes 2 F5 82
5.2.3.95 Mantenimiento rutinario sintética Pradera Sur F11 82
5.2.3.96 Mantenimiento rutinario sintética Jazmin F11 82
5.2.3.97 Mantenimiento rutinario sintética Domingo Lain 83
5.2.3.98 Mantenimiento rutinario sintética Arborizadora Alta F5 83
5.2.3.99 Mantenimiento rutinario sintética Altos de la Estancia F5 83
5.2.3.100 Mantenimiento rutinario sintética Altos de la Estancia F5 84
5.2.3.101 Mantenimiento rutinario sintética Ilimani F11 84
5.2.3.102 Mantenimiento rutinario sintética Ilimani F5 84
5.2.3.103 Mantenimiento rutinario sintética El taller – El Ensueño F7 85
5.2.3.104 Mantenimiento rutinario sintética Paraiso F5 85

5.2.3.105 Mantenimiento rutinario sintética Balmora Guadalupe F5 85
5.2.3.106 Mantenimiento rutinario sintética Aurora F11 86
5.2.3.107 Mantenimiento rutinario sintética Valles de Cafam F5 86
5.2.3.108 Mantenimiento rutinario sintética Villa Alemana F5 86
5.2.3.109 Mantenimiento rutinario sintética Clarelandia Mini 87
5.2.3.110 Mantenimiento rutinario sintética Estancia F5 87
5.2.3.111 Mantenimiento rutinario sintética La Joya F5 87
5.2.3.112 Mantenimiento rutinario sintética Desarrollo Lourdes 88
5.2.3.113 Mantenimiento rutinario sintética La Europa F5 88
5.2.3.114 Mantenimiento rutinario sintética Las Luces y Villas Rica F8 88
5.2.3.115 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Muzu F11 89
5.2.3.116 Mantenimiento rutinario sintética Gorgonzola F8 89
5.2.3.117 Mantenimiento rutinario sintética Antioquia F5 89
5.2.3.118 Mantenimiento rutinario sintética Villa de los Sauces 90
5.2.3.119 Mantenimiento rutinario sintética Palermo Sur 90
5.2.3.120 Mantenimiento rutinario sintética Tunal Alterna F11 90
5.2.3.121 Mantenimiento rutinario sintética Ciudad Hayuelos F5 91
5.2.3.122 Mantenimiento rutinario sintética Ciudad Hayuelos F8 91
5.2.3.123 Mantenimiento rutinario sintética Santa Clara F8 91
5.2.3.124 Mantenimiento rutinario sintética Chicala F11 92
5.2.3.125 Mantenimiento rutinario sintética Unidad Deportiva el Salitre F8 92
5.2.3.126 Mantenimiento rutinario sintética Lago Timiza I Etapa 92
5.2.3.127 Mantenimiento rutinario sintética La Alejandra 93
5.2.3.128 Mantenimiento rutinario sintética Buenavista – Porvenir 93
5.2.3.129 Mantenimiento rutinario sintética Bonanza F11 93
5.2.3.130 Mantenimiento rutinario sintética Mazuren F5 94
5.2.3.131 Mantenimiento rutinario sintética Marsella sector norte I etapa F8 94
5.2.3.132 Mantenimiento rutinario sintética Villa Alsacia F11 94
5.2.3.133 Mantenimiento rutinario sintética Santa Isabel F8 95
5.2.3.134 Mantenimiento rutinario sintética Santa Isabel F5 95
5.2.3.135 Mantenimiento rutinario sintética Florencia los Tronquitos F8 95
5.2.3.136 Mantenimiento rutinario sintética San Andres F11 96

5.2.3.137 Mantenimiento rutinario sintética Fontanar Beisbol 96
5.2.3.138 Mantenimiento rutinario sintética Urb. Parque Industrial F11 96
5.2.3.139 Mantenimiento rutinario sintética Parque Industrial F5 97
5.2.3.140 Mantenimiento rutinario sintética Tercer Milenio F5 97
5.2.3.141 Mantenimiento rutinario sintética Tercer Milenio F5 97
5.2.3.142 Mantenimiento rutinario sintética Tercer Milenio F11 98
5.2.3.143 Mantenimiento rutinario sintética La Cabrera (Japón) F5 98
5.2.3.144 Mantenimiento rutinario sintética Sierra Morena F5 98
5.2.3.145 Mantenimiento rutinario sintética Sierra Morena F5 99
5.2.3.146 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5 99
5.2.3.147 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5 99
5.2.3.148 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5 100
5.2.3.149 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5 100
5.2.3.150 Mantenimiento rutinario Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) 100
5.2.3.151 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F8 101
5.2.3.152 Mantenimiento rutinario sintética Santiago de Atalayas 101
5.2.3.153 Mantenimiento rutinario sintética Normandia F11 101
5.2.3.154 Mantenimiento rutinario sintética Portal del Sol 102
5.2.3.155 Mantenimiento rutinario sintética Gustavo Restrepo 102
5.2.3.156 Mantenimiento rutinario sintética San Jose 102
5.2.3.157 Mantenimiento rutinario sintética Cantalejo F5 103
5.2.3.158 Mantenimiento rutinario sintética Metropolis F5 103
5.2.3.159 Mantenimiento rutinario sintética La Laguna (Venecia 1) F8 103
5.2.3.160 Mantenimiento rutinario sintética La Laguna (Venecia 2) F8 104
5.2.3.161 Mantenimiento rutinario sintética Coruña F8 104
5.2.3.162 Mantenimiento rutinario sintética Bachue 104
5.2.3.163 Mantenimiento rutinario sintética Lindaraja F5 105
5.2.3.164 Mantenimiento rutinario sintética Marsella 105
5.2.3.165 Mantenimiento rutinario sintética Miravalle F5 105
5.2.3.166 Mantenimiento rutinario sintética Miravalle F8 106
5.2.3.167 Mantenimiento rutinario sintética Timiza F11 106
5.2.3.168 Mantenimiento rutinario sintética Timiza F8 106

5.2.3.169 Mantenimiento rutinario sintética Caracoli 106
5.2.3.170 Mantenimiento rutinario sintética Vilanova 107
5.2.3.171 Mantenimiento rutinario sintética PTAR 107
5.2.3.172 Mantenimiento rutinario sintética Ciudad Honda 107
5.2.3.173 Mantenimiento rutinario sintética San Jose de Maryland 108
5.2.3.174 Mantenimiento rutinario sintética Santa Lucia 108
5.2.3.175 Mantenimiento rutinario sintética Santa Lucia 108
5.2.3.176 Mantenimiento rutinario sintética Cafam Suba II (Los Gavilanes) 108
5.2.3.177 Mantenimiento rutinario sintética Cometas 108
5.2.3.178 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar 108
5.2.3.179 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar 109
5.2.3.180 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar 109
5.2.3.181 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar 109

1. CORDINACIÒN Y DIRECCIÒN DEL PROYECTO 110

1 Interventoría Consorcio Gramas 2019 110

6.2 Grupo 1- Consorcio Canchas Bogotá 2020 111

6.3 Grupo 2 Maquinas y Gramas LTDA 111

6.4 Grupo 3 Inciteco SAS 111

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 112

8. ANEXOS 113

1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

La conceptualización del mantenimiento de campos deportivos (Canchas Sintéticas de futbol, 5-8-11), y (canchas grama natural y estadios) localizadas en las diferentes localidades de Bogotá Distrito Capital, donde son los principios funcionales en la misión y sus políticas de gestión por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Adicionalmente es brindar a las comunidades y su entorno, el desarrollo de infraestructura tanto de índole deportivo como social que los satisfagan, poder acceder a estos escenarios deportivos bajo unas condiciones óptimas y que beneficiaran a la población en general y su entorno.

1.2 OBJETIVOS

TECNICO

- Realizar el continuo seguimiento a los procesos y procedimientos a ejecutarse en el mantenimiento de escenarios deportivos con todos los requerimientos normativos que garanticen la alta calidad y duración en los materiales y productos a instalarse en condiciones óptimas.
- Cumplir con la totalidad de los estudios o de documentos entregados por el contratista los cuales serán avalados por la interventoría.
- Revisión de los Mantenimientos rutinarios y correctivos de los campos en grama natural y sintética

ADMINISTRATIVO

- Garantizar una gestión oportuna en los trámites, viabilidades, permisos, entre otros factores que intervengan en el desarrollo de los proyectos a ejecutarse, donde se brinde una eficaz labor en cada proceso.

FINANCIERO

- Velar y Controlar de manera continua adecuada utilización de los recursos públicos Distritales a fin de garantizar la calidad de los mantenimientos en los tiempos establecidos de los contratos de obra pública 2939- 2940 y 2941 de 2020.

JURÍDICO

- Cumplir a cabalidad con todos los requerimientos dentro del marco legal exigidos desde la etapa de licitación hasta la liquidación de los contratos realizados con el IDRD

CALIDAD

- Satisfacer al Instituto Distrital de Recreación y Reporte – IDRD, a través del cumplimiento de los requisitos técnicos, sociales, SG-SST, protocolos de bioseguridad, Ambiental y legales, impuestos por este a través de los pliegos de condiciones y garantizar el cumplimiento de los planes entregados por cada contratista.
- Asegurar que los tiempos se ajusten a los plazos indicados en el anexo técnico.
- Verificar que se cumplan todos los planes entregados por el contratista.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y priorizar los factores de riesgo presentes durante el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el contratista con el fin de proponer recomendaciones y soluciones para prevenir, mitigar los impactos, riesgos que se puedan presentar durante la ejecución de los mantenimientos.
- Establecer y realizar seguimiento a cada una de las acciones que conlleven a mitigación y/o corrección de impactos ambientales.
- Garantizar el cumplimento de los procesos y procedimientos de cada contrato que se ajusten a los lineamientos expuestos por parte del SGC y Planes de calidad con sus directrices establecidas.
- Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y así contribuir a la mitigación del COVID-19

1.4 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO

Grupo 1: El segundo corte del contrato Tuvo un avance de obra de 19.5% correspondiente al corte 3 presentado por el contratista, Se realizan mantenimientos rutinarios y suministro de arena de rio sueltas correspondientes a cortes, demarcaciones, bordeos, aireaciones, fumigaciones, fertilizaciones de los campos deportivos en grama natural.

CAMPIN: Se realizo 4 demarcaciones, 6 reparaciones de Divots, 1 bordeos, y 32 cortes, aireación en 7.140 M2, fumigación en 7.140 M2, y fertilizante en 900 kg,

TECHO: Se realizo 9 demarcaciones, 14 reparaciones de Divots, 2 bordeos, y 34 cortes, aireación en 7.140 M2 y fertilizante en 900 kg.

OLAYA: Se realizo 1 demarcación, 1 bordeo, y 10 cortes, se inició con recuperación del campo realizando verticutt en 7.140 M2.

CAMPINCITO: Se realizo 2 demarcaciones, 2 bordeos, y 14 cortes, aireación en 7.140 M2, fumigación en 7.140 M2, y fertilizante en 800 kg,

Grupo 2: En el segundo corte del contrato Tuvo un avance de obra de 9.2% correspondiente al corte 3 presentado por el contratista, Se realizan mantenimientos rutinarios y correctivos correspondientes a cortes, demarcaciones y bordeos fumigaciones, verticut, rocerías de los campos deportivos en grama natural.

Todos los escenarios de grama natural están siendo intervenidos con el mantenimiento rutinario cortes y bordeos.

Grupo 3: En el segundo corte del Tuvo un avance de obra de 22.20 % correspondiente al corte 3 presentado por el contratista, Se realizan mantenimientos rutinarios y correctivos correspondientes a cortes, bordeos fumigaciones, rocerías en áreas perimetrales de zonas verdes de los campos deportivos en grama sintética.

2. RESUMEN EJECUTIVO:

2.1 INTERVENTORÍA ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETOS ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C.,

INTERVENTORÍA:	**ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S.**
CONTRATANTE:	**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES IDRD**
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**2946 DE 2020**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 202.132.126**
ADICION:	**$ 0**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 202.132.126**
FECHA ACTA DE INICIO:	**01 DE FEBRERO DE 2020**
PLAZO DE EJECUCION:	**05 MESES**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**30 DE JUNIO DE 2020**
REPRESENTANTE LEGAL:	**GILDARDO LLANO BERNAL**

2.2 CONTRATISTAS

2.2.1 Grupo 1 Consorcio Canchas Bogotá 2020

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C., Grupo 1

CONTRATISTA:	**CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020**
CONTRATANTE:	**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES IDRD**
CONTRATOS DE OBRA:	**2939 DE 2020**
VALOR INICAL DEL CONTRATO:	**$ 283.914.918**
FECHA ACTA DE INICIO:	**01 DE FEBRERO DE 2020**
PLAZO DE EJECUCION:	**04 MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30 DE MAYO DE 2020**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ**

2.2.2 Grupo 2 MAQUINAS Y GRAMAS LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C., Grupo 2

CONTRATISTA:	**MAQUINAS Y GRAMAS LTDA**
CONTRATANTE:	**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES IDRD**
CONTRATOS DE OBRA:	**2940 DE 2019**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 500.000.000**
FECHA ACTA DE INICIO:	**01 DE FEBRERO DE 2020**
PLAZO DE EJECUCION:	**04 MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30 DE MAYO DE 2020**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SALVADOR PINZON GALVIS**

2.2.3 Grupo 3 Consorcio Gramas 2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C., Grupo 3

CONTRATISTA:	**INCITECO S.A.S.**
CONTRATANTE:	**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES IDRD**
CONTRATOS DE OBRA:	**2941 DE 2020**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 500.000.000**
FECHA ACTA DE INICIO:	**01 DE FEBRERO DE 2020**
PLAZO DE EJECUCION:	**04 MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 DE MAYO DE 2020**
REPRESENTANTE LEGAL:	**PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ**

3. ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO.

3.1 CONTRATO 2946-2020 ASSERING SAS INTERVENTORIA

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
						DESDE	HASTA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA 2946 DE 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON EL CONTRATO	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12-44-101202830	31/12/2020	31/05/2022	$60.639.637,80
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12-44-101202830	31/12/2020	31/05/2024	$20.213.212,60
				CALIDAD DEL SERVICIO	12-44-101202830	31/12/2020	31/05/2022	$40.426.425,20
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$121.279.275,60

TABLA 1

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO DE INTERVENTORIA 2946 DE 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12-44-101202830 - 2	1/02/2021	2/07/2022	$60.639.637,80
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12-44-101202830 - 2	1/02/2021	2/07/2024	$20.213.212,60
				CALIDAD DEL SERVICIO	12-44-101202830 - 2	1/02/2021	2/07/2022	$40.426.425,20
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$121.279.275,60

TABLA 2

3.2 CONTRATO 2939-2020 CONSORCIO CANCHAS BOGOTÁ 2020 GRUPO 1

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
						DESDE	HASTA	
CONTRATO N. 2939 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITA CON EL CONTRATO	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	37-40-101020288 - 0	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	37-40-101020288 - 0	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	37-40-101020288 - 0	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	37-40-101020288 - 0	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	37-40-101020288 - 0	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	37-40-101020288 - 0	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$181.705.200,00

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
						DESDE	HASTA	
CONTRATO N. 2939 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITA CON EL CONTRATO	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	37-44-101036184 - 0	29/12/2020	4/03/2022	$85.174.475,40
				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	37-44-101036184 - 0	29/12/2020	4/03/2022	$85.174.475,40
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	37-44-101036184 - 0	29/12/2020	4/05/2024	$28.391.491,80
				CALIDAD DEL SERVICIO	37-44-101036184 - 0	29/12/2020	4/11/2021	$56.782.983,60
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	37-44-101036184 - 0	29/12/2020	4/01/2022	$56.782.983,60
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$312.306.409,80

TABLA 3

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2939 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO 01 DE FEBRERO DE 2021	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	37-40-101020288 - 1	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	37-40-101020288 - 1	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	37-40-101020288 - 1	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	37-40-101020288 - 1	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	37-40-101020288 - 1	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
				PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	37-40-101020288 - 1	29/12/2020	4/05/2021	$181.705.200,00
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$181.705.200,00

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2939 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO 01 DE FEBRERO DE 2021	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	37-40-101020288 - 2	1/01/2021	7/05/2021	$181.705.200,00
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	37-40-101020288 - 2	1/01/2021	7/05/2021	$181.705.200,00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	37-40-101020288 - 2	1/01/2021	7/05/2021	$181.705.200,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	37-40-101020288 - 2	1/01/2021	7/05/2021	$181.705.200,00
				DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	37-40-101020288 - 2	1/01/2021	7/05/2021	$181.705.200,00
				PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	37-40-101020288 - 2	1/01/2021	7/05/2021	$181.705.200,00
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$181.705.200,00

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2939 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO 01 DE FEBRERO DE 2021	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	37-44-101036184 - 2	29/12/2020	4/03/2022	$85.174.475,40
				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	37-44-101036184 - 2	29/12/2020	4/03/2022	$85.174.475,40
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	37-44-101036184 - 2	29/12/2020	4/05/2024	$28.391.491,80
				CALIDAD DEL SERVICIO	37-44-101036184 - 2	29/12/2020	4/11/2021	$56.782.983,60
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	37-44-101036184 - 2	29/12/2020	4/01/2022	$56.782.983,60
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$312.306.409,80

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2939 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO 01 DE FEBRERO DE 2021	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	37-44-101036184 - 3	1/01/2021	7/03/2022	$85.174.475,40
				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	37-44-101036184 - 3	1/01/2021	7/03/2022	$85.174.475,40
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	37-44-101036184 - 3	1/01/2021	7/05/2024	$28.391.491,80
				CALIDAD DEL SERVICIO	37-44-101036184 - 3	1/01/2021	7/11/2021	$56.782.983,60
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	37-44-101036184 - 3	1/01/2021	7/05/2022	$56.782.983,60
					VALOR TOTAL ASEGURADO			$312.306.409,80

TABLA 4

3.3 CONTRATO 2940-2020 MAQUINAS Y GRAMAS LTDA GRUPO 2

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2940 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON EL CONTRATO	MAUQINAS Y GRAMAS LTDA	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	430-74-994000018530	8/01/2021	8/05/2021	$181.705.200,00
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	37-40-101020288 - 2	8/01/2021	8/05/2021	$181.705.200,00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	37-40-101020288 - 2	8/01/2021	8/05/2021	$181.705.200,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	37-40-101020288 - 2	8/01/2021	8/05/2021	$181.705.200,00
				DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	37-40-101020288 - 2	8/01/2021	8/05/2021	$181.705.200,00
				PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	37-40-101020288 - 2	8/01/2021	8/05/2021	$181.705.200,00
						VALOR TOTAL ASEGURADO		$181.705.200,00

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2940 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON EL CONTRATO	MAUQINAS Y GRAMAS LTDA	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	430-47-994000050707-1	8/01/2021	8/11/2021	$150.000.000,00
				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	430-47-994000050707-1	8/01/2021	8/11/2021	$150.000.000,00
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	430-47-994000050707-1	8/01/2021	8/05/2024	$50.000.000,00
				CALIDAD DEL SERVICIO	430-47-994000050707-1	8/01/2021	8/11/2021	$100.000.000,00
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	430-47-994000050707-1	4 MESES Y UN AÑO CONTADOS APARTIR D ELA FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL		$100.000.000,00
						VALOR TOTAL ASEGURADO		$550.000.000,00

TABLA 5

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2940 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON ACTA DE INCIO	MAUQINAS Y GRAMAS LTDA	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	37-40-101020288 - 3	8/05/2021	1/06/2021	$181.705.200,00
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	37-40-101020288 - 3	8/05/2021	1/06/2021	$181.705.200,00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	37-40-101020288 - 3	8/05/2021	1/06/2021	$181.705.200,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	37-40-101020288 - 3	8/05/2021	1/06/2021	$181.705.200,00
				DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	37-40-101020288 - 3	8/05/2021	1/06/2021	$181.705.200,00
				PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	37-40-101020288 - 3	8/05/2021	1/06/2021	$181.705.200,00
						VALOR TOTAL ASEGURADO		$181.705.200,00

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2940 DEL 2020 POLIZAS SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO	MAUQINAS Y GRAMAS LTDA	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	430-47-994000050707-2	8/01/2021	2/12/2021	$150.000.000,00
				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	430-47-994000050707-2	8/01/2021	2/12/2021	$150.000.000,00
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	430-47-994000050707-2	8/01/2021	1/06/2024	$50.000.000,00
				CALIDAD DEL SERVICIO	430-47-994000050707-2	8/01/2021	2/12/2021	$100.000.000,00
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	430-47-994000050707-2	4 MESES Y UN AÑO CONTADOS APARTIR D ELA FECHA DE ACTA DE		$100.000.000,00
						VALOR TOTAL ASEGURADO		$550.000.000,00

TABLA 6

3.4 CONTRATO 2941-20 INCITECO SAS GRUPO 3

CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
						DESDE	HASTA	
CONTRATO N. 2941 DEL 2020 POLIZAS ACTA DE INICIO	INCITECO S A S	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	CUMPLIMIENTO	360 47 994000021662 - 2	1/02/2021	7/12/2021	$150.000.000,00
				ANTICIPO	360 47 994000021662 - 2	1/02/2021	7/12/2021	$150.000.000,00
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	360 47 994000021662 - 2	1/02/2021	7/06/2024	$50.000.000,00
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	360 47 994000021662 - 2	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA AL PLAZO EN MESES Y UN (1) AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA		$100.000.000,00
				CALIDAD DEL SERVICIO	360 47 994000021662 - 2	1/02/2021	7/12/2021	100.000.000,00
						VALOR TOTAL ASEGURADO		$550.000.000,00
CONTRATO	TOMADOR	BENEFICIARIO	TIPO DE POLIZA	AMPAROS	N. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASIGNADO
CONTRATO N. 2941 DEL 2020 POLIZAS ACTA DE INICIO	INCITECO S A S	INCITECO S A S	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	360 74 994000005836 - 2	*POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO,CONTRATO No.IDRD-CTO-2941-2020 DESDE(01/02/2021-08/06/2021)LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.		$181.705.200,00
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
				PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
				BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
				RCE PATRONAL	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
				CONTAMINACION	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
				GASTOS MEDICOS	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	360 74 994000005836 - 2			$181.705.200,00
						VALOR TOTAL ASEGURADO		$181.705.200,00

TABLA 7

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos correspondientes a los contratos de Obra **2939, 2940 y 2941 de 2019**, se encuentran localizados a nivel Bogotá en las diferentes localidades.




ILUSTRACIÓN 1 – UBICACIÓN

5. DESARROLLO DE LOS CONTRATOS

5.1 INFORME FINANCIERO

5.1.1 Interventoría ASSERING SAS

5.1.1.1 Actas de interventoría

Valor del contrato:	$ 202.132.126
Valor total mes:	$ 40.426.425
Porcentaje mes de acuerdo con el contrato:	20%
Acumulado hasta la presente acta:	$ 121.279.275
Porcentaje acumulado:	60%

VALOR DEL CONTRATO	**$ 202.132.126**			
INTERVENTORIA	**COSTO DIRECTO**	**% SEGÚN VALOR CONTRATO**	**RETE GARANTIA**	**VALOR A PAGAR**
			10%	
CORTE 1	$ 40.426.425	20,00%	$ 4.042.643	$ 36.383.782
CORTE 2	$ 40.426.425	20,00%	$ 4.042.643	$ 36.383.782
CORTE 3	$ 40.426.425	20,00%	$ 4.042.643	$ 36.383.783
TOTAL ACUMULADO	**$ 121.279.275**	**60,00%**	**$ 12.127.929**	**$ 109.151.347**
POR EJECUTAR	**$ 92.980.780**			

ILUSTRACIÓN 2

5.1.2 Grupo 1 Consorcio Canchas Bogotá 2020

5.1.2.1 Anticipo grupo 1

VALOR CONTRATO GRUPO 1	
ANTICIPO GIRADO AL CONTRATISTA	$85.174.475
GIROS PRESENTE CORTE	$12.546.165
GIROS ACUMULADOS	$ 80.915.751

TABLA 8

5.1.2.2 Actas de obra grupo 1.

Valor del contrato:	$ 500.000.000
Valor total mes:	$ 55.414.561
Porcentaje mes de acuerdo al contrato:	19,5 %
Acumulado hasta la presente acta:	$189.909.468
Porcentaje acumulado:	46,89 %




ILUSTRACIÓN 3

5.1.2.3 Resumen de actas grupo 1

VALOR DEL CONTRATO FINAL $ 283.914.918

GRUPO 1	COSTO DIRECTO	A	I	U	VALOR TOTAL CON AIU	% SEGÚN VALOR CONTRATO	RETENCION ANTICIPO	RETE GARANTIA	VALOR A PAGAR
		24,99%	1%	5,00%	28,99%		50%	10%	
CORTE 1	$ 62.783.431	$ 15.689.579	$ 627.834	$ 1.883.503	$ 80.984.348	28,5%	$ 24.295.304	$ 8.098.435,0	$ 48.590.609
CORTE 2	$ 41.484.269	$ 10.366.919	$ 414.843	$ 1.244.528	$ 53.510.559	18,8%	$ 16.053.168	$ 5.351.056	$ 32.106.335
CORTE 3	$ 42.960.354	$ 10.735.792	$ 429.604	$ 1.288.811	$ 55.414.561	19,5%	$ 16.624.368	$ 5.541.456	$ 33.248.737
TOTAL ACUMULA	$ 147.228.054				$ 189.909.468	66,89%	$ 56.972.840	$ 18.990.947	$ 113.945.681

POR EJECUTAR $ 94.005.450

ILUSTRACIÓN 4

PARQUE	CORTE 1 INCLUIDO AIU	CORTE 2 INCLUIDO AIU	CORTE 3 INCLUIDO AIU	ACUMULADO
OLAYA	9.468.030	6.367.849	6.162.038	21.997.917
TECHO	32.515.414	21.964.698	18.048.372	72.528.484
CAMPIN	30.780.685	20.243.417	17.807.811	68.831.913
CAMPINCITO	8.220.219	4.934.594	13.396.339	26.551.152
TOTAL	80.984.348	53.510.558	55.414.560	189.909.466

ILUSTRACIÓN 5

5.1.3 Grupo 2 Maquinas y Gramas LTDA

5.1.3.1 Anticipo grupo 2

VALOR CONTRATO GRUPO 2	
ANTICIPO GIRADO AL CONTRATISTA	$142.500.000
CONTRIBUCIÓN FONDO DE VIGILANCIA	$7.500.000
GIROS PRESENTE CORTE	$0
GIROS ACUMULADOS	$142.500.000

TABLA 9

5.1.3.2 Actas de obra grupo 2.

Valor del contrato:	$ 500.000.000
Valor total mes:	$ 45.888.771
Porcentaje mes de acuerdo al contrato:	9,2%
Acumulado hasta la presente acta:	$ 437.319.746
Porcentaje acumulado:	87,46%

GRUPO 2

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (negativos [-] y sobrantes [+])		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACTA No 2		ACTA No 3		ACUMULADO	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) (a+d)	(g)							(h)	(i)
	PARQUE																
	MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area 8				736.914												
12517	Demarcacion con tatos cancha futbol **	und	-		74 686												
12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	und	14.00		141 872	2.00	3.564 164	41	3.804 460	8.00	848 433	14.00	2 668 948	14.00	1 562 006	36	5.521 306
12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	und	-		344 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12512	Reparacion efecto -menos cesped- (est. atl. UDE)**	und	-		14 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DE PORTIVO	und	476.00		13 608	6.477 sae	113.00	-1 539 817	363	4 940 067	16.00	344 571	44.00	838 417	77.00	1 047 885	164	2 231 878
12513	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL *	und	484.00		150 841	68 481 814	114.00	-17 195 874	340	67 288 940	14.00	2 715 136	44.00	10 287 184	97.00	14 631 677	163	27 808 900
	MANT. CAMPOS MINIFUTBOL (TIPO 1 Y 2 (AT)				281 889												
	MANT. CAMPOS SINTETICOS				408 536												
	REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFU				13.712.882												
100000	MOTONIVELADORA (Oper+Cam)	HR	-		113 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10529	ROTOVACTOR (OPER+COMB)	HR	17.00		84 709	3 885 643	-	-	-	47.00	3 980 643	-	-	-	-	47	3 980 643
10734	aireacion de canchas con perfora meca cada 7 cm **	M2	-		882	-	7 175.00	4 885 500	7 175	4 885 500	-	-	-	7 175.00	4 885 500	7 175	4 885 500
12468	Verticutter + aplicador **	m2	262 500.00		411	107 833 531	1 341 91	551 535	263 709	108 385 066	174 882.26	72 302 777	88 814.58	36 681 918	-	-	262 709	108 384 946
12469	Equipo Top-dressing + aplicador **	m2	-		540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12484	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	18 842.54		134	1 482 808	21 318 98	2 824 543	32 188	4 308 548	34 842.58	1 462 083	8 471.57	1 138 140	13 844.42	1 751 182	32 158	4 308 548
12184	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORG	kg	-		2 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RED DE RIEGO MANUAL				1 880 796												
12481	Manguera Riego Manual d= 1"(Sum+Inst.)	ML	-		7 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12480	Manguera Riego Manual d= 3/4" (Sum+Inst.)	ML	100.00		5 733	675 300	-	-	100	675 300	100.00	675 300	-	-	-	100	675 300
	RED DE RIEGO AUTOMATICO				8 687 221												
13648	Tuberia PVCP d= 1 " RDE 21 en sec. relleno in	ML	-		21 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12478	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instalp=21m**	und	-		500 183	-	1.00	500 183	1	500 183	-	-	-	-	1.00	500 183	1	500 183
	TARQUE PREFABRICADO				12.396.578												
10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	m3	-		86 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10568	Cerramiento estabilizado cal 12 IDRD h= 2.0(3a etp)	ML	-		379 188	-	2.00	758 336	2	758 336	-	-	2.00	758 336	-	-	2	758 336
13743	RIEGO DE LIGA (Emulsion CRR-1)**	M2	-		1 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RED ORDINARIA				886 786												
	MTO. CAMPOS DE MINIFUTBOL (TIPO 1 Y 2 AR				281 489												
	MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL				476.677												
12518	Demarcacion con tatos cancha mini-futbol **	und	-		48 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12513	Reparacion efecto -menos cesped- (est. atl. UDE)**	und	-		14 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	und	44.00		13 608	626 814	4.00	-54 436	43	571 676	2.00	27 218	14.00	217 744	7.00	95 265	25	340 226
12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	und	44.00		129 077	5 679 387	4.00	-440 308	43	5 643 254	2.00	340 184	14.00	1 821 250	7.00	940 530	26	3 001 964
12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	und	-		141 872	-	3.00	-434 716	3	434 716	-	-	-	-	3.00	434 716	3	434 716
12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. U	und	-		138 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MTO. CAMPO DE POLO EL COUNTRY				812.187												
12484	DESHIERBE BORDEO CON GUADAÑA *	und	-		13 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY + 4810(m2) **	und	86.50		784 086	47 643 940	13.00	-10 195 854	47	36 861 152	9.00	7 056 564	14.00	10 979 804	12.00	9 408 768	35	27 442 930
12512	Reparacion efecto -menos cesped- (est. atl. UDE)**	und	-		14 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MTO. PISTA DE LANZAMIENTO BALA DE A				288.378													
12512	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. U	und	-		138 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12512	Reparacion efecto -menos cesped- (est. atl. UDE)**	und	-		14 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DE PORTIVO	und	14.00		13 608	136 500	-	-	10	136 000	-	-	4.00	54 434	2.00	27 218	6	81 652
12514	Desmonte juegos tipo M-3A-8 **(M**	UN	-		120 077	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES DEL CONTRATO *																	
	TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=+)					$ 43 547 397		$ 134 088 827		$ 177 636 819		171 [illegible]		132 534 [illegible]		36 572 [illegible]		338 [illegible]
	AIU				24.00%	2057 [illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		34 [illegible]		105 [illegible]		663 [illegible]
	VALOR [illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

ILUSTRACIÓN 6

5.1.3.3 Resumen de actas grupo 2

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ **500.000.000**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ **500.000.000**

GRUPO 2	COSTO DIRECTO	A	I	U	VALOR TOTAL CON AIU	% SEGÚN VALOR CONTRATO	RETENCION ANTICIPO	RETE GARANTIA	VALOR A PAGAR
		26,00%	1,00%	2,00%	29,00%		50%	10%	
CORTE 1	$ 171.099.976	$ 44.485.994	$ 1.711.000	$ 3.421.999	$ 220.718.969	44,14%	$ 66.215.691	$ 22.071.897	$ 132.431.381
CORTE 2	$ 132.334.888	$ 34.407.071	$ 1.323.349	$ 2.646.698	$ 170.712.006	34,14%	$ 51.213.602	$ 17.071.201	$ 102.427.203
CORTE 3	$ 35.572.691	$ 9.248.900	$ 355.726	$ 711.454	$ 45.888.771	9,2%	$ 13.766.631	$ 4.588.877	$ 27.533.263
TOTAL ACUMU	$ 339.007.555				$ 437.319.746	87,46%	$ 131.195.924	$ 43.731.975	$ 262.391.847
POR EJECUTAR	$ 62.680.254								

ILUSTRACIÓN 7

PARQUE	CORTE 1 INCLUIDO AIU	CORTE 2 INCLUIDO AIU	CORTE 3 INCLUIDO AIU	ACUMULADO
SAN CRISTOBAL ESTADIO	4.322.723	1.579.074	424.281	6.326.078
PARQUE NACIONAL	6.099.417	424.281	424.281	6.947.979
MONTES FUTBOL	9.162.109	1.060.703	606.909	10.829.721
MONTES SOFTBOL	7.073.123	1.104.279	769.542	8.946.944
ALQUERIA	13.403.358	1.184.305	1.213.818	15.801.481
MILENTA TEJAR	9.986.535	848.562	606.909	11.442.006
BOCHICA	5.684.643	636.422	606.909	6.927.974
TUNAL ESTADIO	9.558.900	636.422	255.768	10.451.090
TUNAL SOFTBOL	2.899.239	517.365	406.145	3.822.749
NUEVO MUZU	1.733.219	212.141	212.141	2.157.501
TIMIZA	8.587.138	3.429.266	1.507.771	13.524.175
GAITANA	-	11.982.543	1.031.190	13.013.733
SERENA	10.198.676	848.562	1.031.190	12.078.428
PRD ESTADIO	4.526.827	1.043.147	606.909	6.176.883
PRD ALTERNA 3	7.462.365	848.562	394.768	8.705.695
PRD PLAYA	809.025	-	-	809.025
TABORA	11.235.739	848.562	7.343.611	19.427.912
COUNTRY	35.607.689	14.160.232	12.137.342	61.905.263
ATAHUALPA	5.858.729	848.562	1.539.085	8.246.376
UDS SOFTBOL	13.448.763	964.183	801.901	15.214.847
UDS BEISBOL	17.670.196	1.244.155	1.081.873	19.996.224
UDS ATLETISMO	12.822.711	848.562	424.281	14.095.554
UDS PLAYA	771.982	264.593	247.038	1.283.613
COMPLEJO ACUATICO	406.542	144.070	144.070	694.682
MARACANA 1	-	6.155.592	813.451	6.969.043
MARACANA 2	-	6.171.096	813.451	6.984.547
FLORIDA 1	-	11.382.467	813.451	12.195.918
FLORIDA 2	-	10.983.299	813.451	11.796.750
FLORIDA 3	-	10.134.934	813.451	10.948.385
FLORIDA 4	-	9.285.803	813.451	10.099.254
FLORIDA 5	-	6.704.361	813.451	7.517.812
FLORIDA 6	-	10.360.431	813.451	11.173.882
FLORIDA 7	-	9.892.031	813.451	10.705.482
FLORIDA 8	-	10.908.538	813.451	11.721.989
FLORIDA 9	-	11.484.884	813.451	12.298.335
LA ROCA	-	-	-	-
FONTANAR	848.562	212.141	212.141	1.272.844
COLSUBSIDIO	12.119.044	1.402.534	1.031.190	14.552.768
CAJON	-	9.949.899	1.031.190	10.981.089
SAN JOSE DE MERYLAND	-	4.046.851	212.141	4.258.992
PAVCO	3.591.631	212.141	424.281	4.228.053
MONTES PLAYA	140.014	107.920	-	247.934
ANGELES	-	4.789.971	212.141	5.002.112
MARSELLA	4.690.074	848.562	-	5.538.636
TOTAL	**220.718.973**	**170.712.008**	**45.888.777**	437.319.758

ILUSTRACIÓN 8

5.1.4 Grupo 3 Inciteco SAS


5.1.4.1 Anticipo grupo 3

VALOR CONTRATO GRUPO 3	
ANTICIPO GIRADO AL CONTRATISTA	$142.500.000
CONTRIBUCIÓN FONDO DE VIGILANCIA	$7.500.000
GIROS PRESENTE CORTE	$0
GIROS ACUMULADOS	142.500.000

TABLA 10

5.1.4.2 Actas de obra grupo 3.

Valor del contrato:	$500.000.000
Valor total mes:	$110.985.689
Porcentaje mes de acuerdo al contrato:	22,20%
Acumulado hasta la presente acta:	$281.997.798
Porcentaje acumulado:	56,40%



GRUPO 3				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]							[h]	[i]
		PARQUE #																
1	6	MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA			$ 454.185,00													
001	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	1 362,00	181.635	244.788.672	0,00	543.180	1 362,00	244.788.672	264,00	48.866.324	306,00	56.264.176	317,00	57.368.412	942,00	170.538.912
002	301046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	und	-	218.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	und	304,00	13.783	4.189.632	4,00	55.132	308,00	4.245.164	56,00	771.848	87,00	1.198.121	78,00	1.075.074	221,00	3.045.043
2		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL			16.417.494													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3 S.Blando	m3	-	26.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	-	38.148	-	14,88	561.290	14,88	561.290	-	-	-	-	14,88	561.290	14,88	561.290
006	2634	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	-	58.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	301046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	und	-	218.348	-	2,00	436.696	2,00	436.696	-	-	-	-	2,00	436.696	2,00	436.696
015	12453	Empradización (Kesperd,sacapuntas, M.O, Hermta)	M2	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	-	800	-	9.521,00	6.571.560	9.521,00	6.571.560	-	-	-	-	9.521,00	6.571.560	9.521,00	6.571.560
017	12468	Verticutter + ayudante **	m2	-	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	m2	-	567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	8.888,88	135	1.200.274	8.736,54	1.167.865	17.625,54	2.368.329	8.888,88	1.200.274	-	-	8.736,54	1.167.865	17.580,30	2.383.366
020	10087	Relleno razon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	-	908.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	12445	Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	M3	-	925.700	-	19,80	1.800.864	19,80	1.800.864	-	-	-	-	19,80	1.800.864	19,80	1.800.864
022	12452	Relleno Recebo Subbase granul (Compt-Vibrocomp.)**	M3	-	83.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	15258	GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	ML	-	10.480	-	38,00	398.240	38,00	398.240	-	-	-	-	38,00	398.240	38,00	398.240
044	12064	Sardinel prefab A-10 e=0.20 h=0.50L=0.8 Sin straqc	mL	-	84.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bomba)**	M2	-	5.295	-	53,00	279.885	53,00	279.885	-	-	-	-	53,00	279.885	53,00	279.885
083	13659	CORDON DE SOLDADURA 6015 (1x25 cm)	UN	-	40.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	15812	GRAMA SINT MONOFIL SOMM-FIFA Rec arena+caucho+ra	M2	-	116.111	-	32,82	3.717.874	32,82	3.717.874	-	-	-	-	32,82	3.717.874	32,82	3.717.874
085	15813	GRAMA SINT MONOFIL SOMM-FIFA Rec arena+caucho+ra	M2	-	113.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		MED AMBIENTAL			$ 495.549													
7		ANALISIS			1.884.598													
		TOTAL DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO [1+6]				250.154.978		36.264.126		286.884.472		48.162.660		57.464.297		57.825.141		210.446.118
		AIU		34,00%		85.053.293		12.329.803		97.383.096		16.374.904		19.537.861		19.660.548		71.537.000
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		-		-
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluido IVA)				335.208.271		48.593.929		384.267.568		64.537.564		76.992.158		77.485.689		281.983.118

ILUSTRACIÓN 9

5.1.4.3 Resumen de actas grupo 3

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 500.000.000
VALOR INCIAL DEL CONTRATO $ 500.000.000

GRUPO 3	COSTO DIRECTO	A	I	U	VALOR TOTAL CON AIU	% SEGÚN VALOR CONTRATO	RETENCION ANTICIPO	RETE GARANTIA	VALOR A PAGAR
		30,00%	1%	3,00%	34,00%		30%	10%	
CORTE 1	$ 60.162.680	$ 18.048.804	$ 601.627	$ 1.804.880	$ 80.617.991,0	16,12%	$ 24.185.397	$ 8.061.799	$ 48.370.795
CORTE 2	$ 67.458.297	$ 20.237.489	$ 674.583	$ 2.023.749	$ 90.394.118,00	18,079%	$ 27.118.235	$ 9.039.412	$ 54.236.471
CORTE 3	$ 82.825.141	$ 24.847.542	$ 828.251	$ 2.484.753	$ 110.985.689	22,20%	$ 33.295.707	$ 11.098.569	$ 66.591.413
TOTAL ACUMU	$ 210.446.118	$ 63.133.835	$ 2.104.461	$ 6.313.384	$ 281.997.798	56,40%	$ 84.599.339	$ 28.199.780	$ 169.198.679

POR EJECUTAR $ 218.002.202

ILUSTRACIÓN 10

PARQUE	CORTE 1 INCLUIDO AIU	CORTE 2 INCLUIDO AIU	CORTE 3 INCLUIDO AIU	ACUMULADO
SERVITA SINTETICA F11	2.863.658	783.172	558.563	4.205.393
SERVITA SINTETICA F5	247.509	727.765	242.588	1.217.862
CEDRITOS F8	1.118.915	522.115	1.118.915	2.759.945
TOBERIN	775.646	522.115	1.036.703	2.334.464
ESTRELLA NORTE F5	417.269	522.115	678.327	1.617.711
VERBENAL F5	248.602	727.765	491.190	1.467.557
CALLE 170 F5	422.046	783.172	683.104	1.888.322
LACHES F8	497.204	485.176	497.204	1.479.584
VILLAS DE MADRIGAL	250.242	727.765	492.831	1.470.838
VILLA LUZ F11	259.526	727.765	502.114	1.489.405
VILLA LUZ F5	251.336	727.765	493.924	1.473.025
VILLAS DE GRANADA F11	260.357	727.765	502.945	1.491.067
EL CARMELO F5	-	-	-	-
EL CARMELO F11	1.127.566	783.172	1.388.623	3.299.361
SAN ANDRES F5	251.368	727.765	493.956	1.473.089
FLORENCIA F8	499.729,0	522.115,0	760.786,0	1.782.630
CIUDADELA CAFAM F5	250.461	727.765	493.049	1.471.275
BERLIN F5	492.174	727.765	492.174	1.712.113
PARQUE VECINAL URB LOMBARDIA F5	248.055	727.765	490.644	1.466.464
BURGOS BRITALIA I F5	728.585	522.115	728.585	1.979.285
BURGOS BRITALIA II F5	776.306	522.115	776.306	2.074.727
CASA BLANCA F8	252.539	727.765	495.127	1.475.431
BILBAO F8	662.893	783.172	662.893	2.108.958
TIBABUYES I F8	251.773	727.765	494.361	1.473.899
TIBABUYES II F8	253.523	485.176	496.111	1.234.810
PRADO PINZON F8	433.968	783.172	695.026	1.912.166
VICTORIA NORTE F5	376.228	783.172	637.285	1.796.685
FONTANAR DEL RIO F11	501.688	727.765	501.688	1.731.141
FONTANAR DEL F5	490.644	727.765	490.644	1.709.053
VALLE DE REOUS F5	249.914	727.765	492.502	1.470.181
PRD 1 F11	980.044	522.115	980.044	2.482.203
PRD 2 F11	541.360	522.115	541.360	1.604.835
CRUCES F5	492.831	485.176	492.831	1.470.838
LA GAITANA F8	497.641	727.765	497.641	1.723.047
GIMNASIO DEL NORTE F5	595.684	522.115	595.684	1.713.483
GAITAN CORTES F11	923.752	783.172	1.184.809	2.891.733
LA VICTORIA I F5	247.399	727.765	489.987	1.465.151
LA VICTORIA II F5	247.399	727.765	489.987	1.465.151
SAN CRISTOBAL 2 F11	278.847	783.172	539.905	1.601.924
SAN CRISTOBAL 1 F11	276.671	783.172	537.729	1.597.572
CARVAJAL F11	259.208	727.765	501.797	1.488.770
AMERICAS OCCIDENTAL F8	254.616	727.765	254.616	1.236.997
LA IGUALDAD F11	278.826	783.172	539.883	1.601.881
GILMA F11	259.537	485.176	502.125	1.246.838
GILMA F8	251.446	485.176	251.446	988.068
GILMA F5 1	249.039	485.176	491.627	1.225.842
GILMA F5 2	249.039	485.176	491.627	1.225.842
PRIMAVERA	250.571	485.176	493.159	1.228.906
MODELIA F5	571.456	564.513	571.456	1.707.425
VILLEMAR F11	881.079	522.115	1.142.137	2.545.331
CARLOS LLERAS F8	1.282.840	522.115	1.282.840	3.087.795
SAUTRE EL GRECO F8	393.881	522.115	654.938	1.570.934
PEPITA F5	248.096	727.765	490.684	1.466.545
LUNA PARK	489.113	485.176	489.113	1.463.402
ALAMEDA DE LA 12 N1	489.113	485.176	489.113	1.463.402
ALAMEDA DE LA 12 N2	489.113	485.176	489.113	1.463.402
VILLA MAYOR F11	502.125	485.176	502.125	1.489.426
FRAGUA F11	1.285.083	522.115	1.285.083	3.092.281
BOSQUE SAN CARLOS F11	255.163	485.176	497.751	1.238.090
MARRUECOS F8	251.007	727.765	493.596	1.472.368
MOLINOS F11	1.119.857	783.172	1.380.914	3.283.943
OLAYA F11	261.242	727.765	503.831	1.492.838
PUAOS F11	-	-	-	-
EDUARDO SANTOS F5	249.914	727.765	492.502	1.470.181
DINDALITO F11	255.053	485.176	10.167.432	10.907.661
CASTILLA F11	271.227	522.115	532.284	1.325.626
CAYETANO CAÑIZARES F11	1.229.934	783.172	10.621.533	12.634.639
MIRAVALLE F5	617.515	261.057	617.515	1.496.087
ALFONSO LOPEZ F5	491.599	242.588	491.599	1.225.786
NUEVO USME F5	490.644	485.176	490.644	1.466.464
NUEVO MILENIO I F5	490.534	242.588	490.534	1.223.656
NUEVO MILENIO II F5	489.879	-	489.879	979.758
TUNJUELITO F11	499.938	485.176	499.938	1.485.052
LAGUNETA F5	494.799	485.176	494.799	1.474.774
EL TUNAL F8	496.952	242.588	-	739.540
EL TUNAL F8	496.952	242.588	-	739.540
EL TUNAL F8	495.312	242.588	-	737.900
NARANJOS F11	538.407	522.115	538.407	1.598.929
VILLA DEL RIO F11	542.453	485.176	542.453	1.570.082
PAVCO F5	1.076.701	522.115	1.076.701	2.675.517
CLARELANDIA F8	249.914	727.765	249.914	1.227.593
CLARELANDIA F11	276.912	783.172	276.912	1.336.996
EL RECREO F8	499.391	485.176	499.391	1.483.958
LA ESPERANZA F5	493.706	485.176	251.117	1.229.999

LA TINGUA TIBANICA F7	493.771	485.176	493.771	1.472.718
EL PORVENIR F5 I	492.108	485.176	492.108	1.469.392
EL PORVENIR F5 II	492.108	485.176	492.108	1.469.392
EL PORVENIR F8 I	493.924	485.176	493.924	1.473.024
EL PORVENIR F8 II	493.924	485.176	493.924	1.473.024
EL PORVENIR F8 III	493.924	485.176	493.924	1.473.024
CHAMPION F11	536.876	522.115	536.876	1.595.867
TEJAR F11	501.797	485.176	501.797	1.488.770
MOLITES 1	489.004	485.176	489.004	1.463.184
MOLITES 2	489.004	485.176	489.004	1.463.184
PRADERA SUR F11	636.395	522.115	636.395	1.794.905
JAZMIN F11	502.890	485.176	260.302	1.248.368
DOMINGO LAIN	489.113	485.176	489.113	1.463.402
ARBORIZADORA ALTA F5	489.113	485.176	489.113	1.463.402
ALTOS DE LA ESTANCIA F5	490.207	485.176	490.207	1.465.590
ALTOS DE LA ESTANCIA F5	490.207	485.176	490.207	1.465.590
ILIMANI F11	1.197.846	522.115	1.197.846	2.917.807
ILIMANI F5	490.644	485.176	490.644	1.466.464
TALLER F7	493.541	485.176	493.541	1.472.258
PARAISO F5	489.113	485.176	489.113	1.463.402
BALMORA GUADALUPE F5	491.956	485.176	491.956	1.469.088
AURORA F11	1.283.941	261.057	1.544.999	3.089.997
VALLES DE CAFAM F5	492.502	242.588	492.502	1.227.592
VILLA ALEMANA F5	490.972	242.588	490.972	1.224.532
CLARELANDIA MINI	-	-	-	-
ESTANCIA F5	492.940	485.176	492.940	1.471.056
LA JOYA F5	491.737	485.176	491.737	1.468.650
LOURDES	489.004	485.176	489.004	1.463.184
LA EUROPA F5	491.956	485.176	491.956	1.469.088
LAS LUCES Y VILLA RICA F8	255.764	727.765	255.764	1.239.293
NUEVO MUZU F11	1.321.318	522.115	1.582.375	3.425.808
GORGONZOLA F8	250.810	485.176	493.399	1.229.385
ANTIOQUIA F5	246.962	727.765	489.550	1.464.277
VILLA DE LOS SAUCES F8	251.336	727.765	251.336	1.230.437
PALERMO SUR	489.113	242.588	489.113	1.220.814
TUNAL ALTERNA F11	500.921	485.176	500.921	1.487.018
HAYUELOS F5	492.721	485.176	492.721	1.470.618
HAYUELOS F8	497.585	485.176	497.585	1.480.346
SANTA CLARA F8	495.256	485.176	495.256	1.475.688
CHICALA F11	256.913	485.176	499.501	1.241.590
UDS F8	1.116.130	522.115	1.116.130	2.754.375
LAGO TIMIZA	493.596	485.176	493.596	1.472.368
LA ALEJANDRA	492.721	485.176	492.721	1.470.618
BUENAVISTA	493.924	485.176	251.336	1.230.436
BONANZA F11	504.665	485.176	747.254	1.737.095
MAZUREN F5	249.696	727.765	492.284	1.469.745
MARSELLA F8	251.048	727.765	493.636	1.472.449
VILLA ALSACIA F11	260.083	485.176	502.672	1.247.931
SANTA ISABEL F8	493.924	485.176	493.924	1.473.024
SANTA ISABEL F5	490.644	485.176	490.644	1.466.464
TRONQUITOS F8	-	727.765	492.305	1.220.070
SAN ANDRES F11	261.287	727.765	503.875	1.492.927
FONTANAR BEISBOL	496.269	727.765	496.269	1.720.303
PARQUE INDUSTRIAL F11	258.333	485.176	500.921	1.244.430
PARQUE INDUSTRIAL F5	-	-	-	-
TERCER MILENIO F5	503.328	485.176	503.328	1.491.832
TERCER MILENIO F5	491.081	485.176	491.081	1.467.338
TERCER MILENIO F11	491.081	485.176	491.081	1.467.338
JAPON F5	248.055	727.765	490.644	1.466.464
SIERRA MORENA F5	490.644	485.176	490.644	1.466.464
SIERRA MORENA F5	490.644	485.176	490.644	1.466.464
COLSUBSIDIO F5 1	490.315	485.176	490.315	1.465.806
COLSUBSIDIO F5 2	490.315	485.176	490.315	1.465.806
COLSUBSIDIO F5 3	490.315	485.176	490.315	1.465.806
COLSUBSIDIO F5 4	490.315	485.176	490.315	1.465.806
COLSUBSIDIO F8 1	493.924	485.176	493.924	1.473.024
COLSUBSIDIO F8 2	493.924	485.176	493.924	1.473.024
SANTIAGO DE ATALAYAS	495.382	485.176	495.382	1.475.940
NORMANDIA F11	501.360	485.176	501.360	1.487.896
PORTAL DEL SOL	500.485	485.176	500.485	1.486.146
GUSTAVO RESTREPO	248.055	727.765	490.644	1.466.464
SAN JOSE	247.072	727.765	489.660	1.464.497
CANTALEJO F5	-	727.765	489.984	1.217.749
METROPOLIS F5	491.737	485.176	491.737	1.468.650
VENECIA I F8	490.972	485.176	490.972	1.467.120
VENECIA II F8	490.972	485.176	490.972	1.467.120
CORUÑA F8	-	-	-	-
BACHUE	503.120	485.176	503.120	1.491.416
LINDARAJA F5	-	485.176	493.798	978.974
MARSELLA F11	257.896	727.765	500.485	1.486.146
MIRAVALLE F5	490.644	-	490.644	981.288
MIRAVALLE F8	493.814	242.588	493.814	1.230.216
TIMIZA F11	504.858	-	-	
TIMIZA F8	494.689	-	-	494.689
VILANOVA	-	727.765	490.644	1.218.409
PTAR	-	-	-	-
CIUDAD HONDA	-	522.115	713.192	1.235.307
CARACOLI	490.917	485.176	490.917	1.467.010
SAN JOSE DE MERYLAND	-	242.588	496.601	739.189
				-
				-
TOTAL	80.617.988	201.422.173	110.985.689	281.535.303

ILUSTRACIÓN 11

5.2 CARACTERISTICAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES

5.2.1 Grupo 1- Consorcio Canchas Bogotá

5.2.1.1 Mantenimiento rutinario Estadio Olaya Herrera

- Se realizo 1 demarcación, 1 bordeo, y 10 cortes, se inició con recuperación del campo realizando verticutt en 7.140 M2.



IMAGEN 12 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 13 – MANTENIMIENTO

5.2.1.2 Mantenimiento rutinario Estadio Techo

- Se realizo 9 demarcaciones, 14 reparaciones de Divots, 2 bordeos, y 34 cortes, aireación en 7.140 M2 y fertilizante en 900 kg,



IMAGEN 14 –MANTENIMIENTO



IMAGEN 15 – MANTENIMIENTO

5.2.1.3 Mantenimiento rutinario Estadio Campin

- Se realizo 4 demarcaciones, 6 reparaciones de Divots, 1 bordeos, y 32 cortes, aireación en 7.140 M2, fumigación en 7.140 M2, y fertilizante en 900 kg,




IMAGEN 16 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 17 – MANTENIMIENTO

5.2.1.4 Mantenimiento rutinario Estadio Campincito

- Se realizo 2 demarcaciones, 2 bordeos, y 14 cortes, aireación en 7.140 M2, fumigación en 7.140 M2, y fertilizante en 800 kg,




IMAGEN 18 –MANTENIMIENTO



IMAGEN 19 – MANTENIMIENTO

5.2.2 Grupo 2 Inciteco S.A.S

5.2.2.1 Mantenimiento rutinario San Cristobal Estadio F11

- Se realizan 2 cortes, 2 bordeos.




IMAGEN 20 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 21 – MANTENIMIENTO

5.2.2.2 Mantenimiento rutinario Parque Nacional F11

- Se realiza 2 corte y 2 bordeo.



IMAGEN 22 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 23 – MANTENIMIENTO

5.2.2.3 Mantenimiento rutinario Ciudad Montes F11

- Se realiza 5 corte, 5 bordeo y 1 demarcación,



IMAGEN 24 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 25 – MANTENIMIENTO

5.2.2.4 Mantenimiento rutinario Ciudad Montes Softbol

- Se realiza 2 corte, 2 bordeo, 1 demarcación, fumigación en 1.400 M2.



IMAGEN 26 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 27 – MANTENIMIENTO

5.2.2.5 Mantenimiento rutinario La Alqueria F11

- Se realiza 4 cortes 4 bordeos y 2 demarcaciones.



IMAGEN 28 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 29 – MANTENIMIENTO

5.2.2.6 Mantenimiento rutinario Milenta Tejar F11

- Se realiza 2 cortes, 2 bordeos, 1 demarcaciones.




IMAGEN 30 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 31 – MANTENIMIENTO

5.2.2.7 Mantenimiento rutinario Bochica F8

- Se realiza 2 cotes 2 bordeos, 1 demarcación.



IMAGEN 32 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 33 – MANTENIMIENTO

5.2.2.8 Mantenimiento rutinario Tunal Estadio F11

- Se realiza 1 cortes y 1 bordeos, fumigación en 252,39 m2.



IMAGEN 34 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 35 – MANTENIMIENTO

5.2.2.9 Mantenimiento rutinario Tunal Softbol

- Se realiza 3 cortes y 3 bordeos,



IMAGEN 36 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 37 – MANTENIMIENTO

5.2.2.10 Mantenimiento rutinario Nuevo Muzu F8

- Se realiza 1 corte 1 bordeo.



IMAGEN 38 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 39 – MANTENIMIENTO

5.2.2.11 Mantenimiento rutinario Timiza Estadio F11

- Se realizan 3 cortes, 3 bordeos 1 demarcaciones.




IMAGEN 40 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 41 – MANTENIMIENTO

5.2.2.12 Mantenimiento rutinario La Gaitana Estadio F11

- Se realiza 4 cortes, 4 bordeos, 1 demarcación.




IMAGEN 42 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 43 – MANTENIMIENTO

5.2.2.13 Mantenimiento rutinario La Serena F11

- Se realizan 4 corte, 4 bordeo, 1 demarcación.



IMAGEN 44 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 45 – MANTENIMIENTO

5.2.2.14 Mantenimiento rutinario PRD Estadio F11

- Se realizan 2 corte, 2 bordeo, 1 demarcación.



IMAGEN 46 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 47 – MANTENIMIENTO

5.2.2.15 Mantenimiento rutinario PRD Alterna 3 F8

- Se realiza 1 corte, 1 bordeo, 1 demarcación.



IMAGEN 48 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 49 – MANTENIMIENTO

5.2.2.16 Mantenimiento rutinario PRD Playa

- No se realizan actividades durante este periodo.

5.2.2.17 Mantenimiento rutinario Tabora F11

- Se realizan 4 corte, 4 bordeo, 1 demarcación, aireación en 7175 m2




IMAGEN 50 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 51 – MANTENIMIENTO

5.2.2.18 Mantenimiento rutinario Country Club

- Se realiza 12 cortes.



IMAGEN 52 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 53 – MANTENIMIENTO

5.2.2.19 Mantenimiento rutinario Estadio Atahualpa F11

- Se realizan 4 cortes, 4 bordeo,1 demarcación, fumigación en 2.938,19 m2.



IMAGEN 54 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 55 – MANTENIMIENTO

5.2.2.20 Mantenimiento rutinario UDS Softbol

- Se realiza 2 cortes y 2 bordeos, 1 demarcación, fumigación en 1.587,20 M2 .



IMAGEN 56 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 57 – MANTENIMIENTO

5.2.2.21 Mantenimiento rutinario UDS Beisbol

- Se realiza 2 cortes y 2 bordeos, 1 demarcación, fumigación en 3.206,84 M2.



IMAGEN 58 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 59 – MANTENIMIENTO

5.2.2.22 Mantenimiento rutinario UDS Atletismo

- Se realizan 2 cortes y 2 bordeos.




IMAGEN 60 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 61 – MANTENIMIENTO

5.2.2.23 Mantenimiento rutinario UDS Voleybol

- Se realiza 2 bordeos y fumigación 1.226 M2



IMAGEN 62 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 63 – MANTENIMIENTO

5.2.2.24 Mantenimiento rutinario Complejo Acuático

- Se realiza 2 cortes y fumigación 630,33 M2



IMAGEN 64 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 65 – MANTENIMIENTO

5.2.2.25 Mantenimiento rutinario La Florida Maracana 1 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.




IMAGEN 66 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 67 – MANTENIMIENTO

5.2.2.26 Mantenimiento rutinario La Florida Maracana 2 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 68 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 69 – MANTENIMIENTO

5.2.2.27 Mantenimiento rutinario La Florida 1 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 70 – MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO



IMAGEN 71 –

5.2.2.28 Mantenimiento rutinario La Florida 2 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 72 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 73 – MANTENIMIENTO

5.2.2.29 Mantenimiento rutinario La Florida 3 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.




IMAGEN 74 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 75 – MANTENIMIENTO

5.2.2.30 Mantenimiento rutinario La Florida 4 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.




IMAGEN 76 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 77 – MANTENIMIENTO

5.2.2.31 Mantenimiento rutinario La Florida 5 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 78 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 79 – MANTENIMIENTO

5.2.2.32 Mantenimiento rutinario La Florida 6 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.




IMAGEN 80 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 81 – MANTENIMIENTO

5.2.2.33 Mantenimiento rutinario La Florida 7 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 82 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 83 – MANTENIMIENTO

5.2.2.34 Mantenimiento rutinario La Florida 8 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 84 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 85 – MANTENIMIENTO

5.2.2.35 Mantenimiento rutinario La Florida 9 F11

- Se realiza 2 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 86 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 87 – MANTENIMIENTO

5.2.2.36 Mantenimiento rutinario La Roca F8

- No se realizan actividades

5.2.2.37 Mantenimiento rutinario Fontanar F11

- Se realizan 1 cortes y 1 bordeos.




IMAGEN 88 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 89 – MANTENIMIENTO

5.2.2.38 Mantenimiento rutinario Colsubsidio F11

- Se realiza 1 demarcación, 4 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 90 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 91 – MANTENIMIENTO

5.2.2.39 Mantenimiento rutinario El Cajón

- Se realiza 1 demarcación, 4 bordeos y 4 cortes.



IMAGEN 92 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 93 – MANTENIMIENTO

5.2.2.40 Mantenimiento rutinario San Jose de Meryland

- Se realiza 4 bordeos y 4 cortes.




IMAGEN 94 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 95 – MANTENIMIENTO

5.2.2.41 Mantenimiento rutinario Pavco

- Se realiza 2 corte y 2 bordeo.



IMAGEN 96 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 97 – MANTENIMIENTO

5.2.2.42 Mantenimiento rutinario Ciudad Montes Voley Playa

- Durante este periodo no se realizan actividades.

5.2.2.43 Mantenimiento rutinario Los Angeles

- Se realiza 1 corte y 1 bordeo.



IMAGEN 98 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 99 – MANTENIMIENTO

5.2.2.44 Marsella F11 Natural

- Durante este periodo no se realizan actividades.

Durante el presente periodo se avaló bordeos, corte, fumigación, demarcaciones y rocerías de este grupo verificado por el agrónomo de la interventoría residente e inspector, las actividades mencionadas fueron realizadas en el periodo de 1 de mayo al 30 de mayo.

5.2.2 Grupo 3 Consorcio Gramas 2019

5.2.3.1 Mantenimiento Rutinario sintética Servita F11

- Se realiza 2 cepillados, 2 bordeos, fumigación en 200 m2.




IMAGEN 100 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 101 – MANTENIMIENTO

5.2.3.2 Mantenimiento rutinario sintética Servita F5

- Se realiza 1 cepillado.



IMAGEN 102 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 103 – MANTENIMIENTO

5.2.3.3 Mantenimiento rutinario sintética Cedritos F8

- Se realiza 2 cepillados, 2 bordeos, fumigación en 59 m2, rocería en 553,65



IMAGEN 104 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 105 – MANTENIMIENTO

5.2.3.4 Mantenimiento rutinario sintética Toberin F11

- Se realiza 2 cepillados, 2 bordeo, fumigación en 80,46 m2 y rocería en 472 m2




IMAGEN 106 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 107 – MANTENIMIENTO

5.2.3.5 Mantenimiento rutinario sintética Estrella norte F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 47,31 m2, y rocería en 279 m2.



IMAGEN 108 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 109 – MANTENIMIENTO

5.2.3.6 Mantenimiento rutinario sintética Verbenal F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 33 m2.



IMAGEN 110 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 111 – MANTENIMIENTO

5.2.3.7 Mantenimiento rutinario sintética Urb. Calle 170 / Alameda F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 40 m2, y rocería en 145,26 m2




IMAGEN 112 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 113 – MANTENIMIENTO

5.2.3.8 Mantenimiento rutinario sintética Laches F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 66 m2.




IMAGEN 114 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 115 – MANTENIMIENTO

5.2.3.9 Mantenimiento rutinario sintética Villas de Madrigal

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 42 m2.




IMAGEN 116 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 117 – MANTENIMIENTO

5.2.3.10 Mantenimiento rutinario sintética Villa Luz F11

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 93 m2




IMAGEN 118 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 119 – MANTENIMIENTO

5.2.3.11 Mantenimiento rutinario sintética Villa Luz F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 48 m2




IMAGEN 120 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 121 – MANTENIMIENTO

5.2.3.12 Mantenimiento rutinario sintética Villas de Granada F11

- Se realiza 2 cepillados, 98 m2



IMAGEN 122 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 123 – MANTENIMIENTO

5.2.3.13 Mantenimiento rutinario sintética El Carmelo F5

- No se realizan actividades

5.2.3.14 Mantenimiento rutinario sintética El Carmelo F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 117 m2 y rocería en 798 m2



IMAGEN 124 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 125 – MANTENIMIENTO

5.2.3.15 Mantenimiento rutinario sintética San Andres F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 48 m2.




IMAGEN 126 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 127 – MANTENIMIENTO

5.2.3.16 Mantenimiento rutinario sintética Florencia F8

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 55 m2 y rocería en 216 m2.



IMAGEN 128 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 129 – MANTENIMIENTO

5.2.3.17 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Cafam F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 43 m2, campo en mal estado en las demarcaciones.



IMAGEN 130 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 131 – MANTENIMIENTO

5.2.3.18 Mantenimiento rutinario sintética Berlín F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 38 m2.



IMAGEN 132 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 133 – MANTENIMIENTO

5.2.3.19 Mantenimiento rutinario sintética Lombardia F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2




IMAGEN 134 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 135 – MANTENIMIENTO

5.2.3.20 Mantenimiento rutinario sintética Burgos Britalia 1 F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 40 m2 y rocería 188,12 m2




IMAGEN 136 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 137 – MANTENIMIENTO

5.2.3.21 Mantenimiento rutinario sintética Burgos Britalia 2 F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 40 m2 y rocería en 233 m2.




IMAGEN 138 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 139 – MANTENIMIENTO

5.2.3.22 Mantenimiento rutinario sintética Casa Blanca F8

- Se realiza 2 cepillados fumigación en 55 m2




IMAGEN 140 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 141 – MANTENIMIENTO

5.2.3.23 Mantenimiento rutinario sintética Bilbao F8

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación 58 m2 roceria en 123 m2, campo presenta desprendimiento en la grama sintética




IMAGEN 142 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 143 – MANTENIMIENTO

5.2.3.24 Mantenimiento rutinario sintética Tibabuyes 1 F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 50 m2.



IMAGEN 144 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 145 – MANTENIMIENTO

5.2.3.25 Mantenimiento rutinario sintética Tibabuyes 2 F8

- Se realiza 2 cepillado y fumigación en 60 m2



IMAGEN 146 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 147 – MANTENIMIENTO

5.2.3.26 Mantenimiento rutinario sintética Prado Pinzón F8

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 51 m2 y roceria en 155 m2.



IMAGEN 148 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 149 – MANTENIMIENTO

5.2.3.27 Mantenimiento rutinario sintética Victoria Norte F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 35 m2, roceria en 103 m2.



IMAGEN 150 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 151 – MANTENIMIENTO

5.2.3.28 Mantenimiento rutinario sintética Fontanar del Rio F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 91 m2.




IMAGEN 152 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 153 – MANTENIMIENTO

5.2.3.29 Mantenimiento rutinario sintética Fontanar del rio F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2.




IMAGEN 154 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 155 – MANTENIMIENTO

5.2.3.30 Mantenimiento rutinario sintética Valle de Refous F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 80 m2, presenta desgaste en algunas zonas del campo.




IMAGEN 156 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 157 – MANTENIMIENTO

5.2.3.31 Mantenimiento rutinario sintética PRD 1 F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 106 m2, roceria en 414 m2.



IMAGEN 158 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 159 – MANTENIMIENTO

5.2.3.32 Mantenimiento rutinario sintética PRD 2 F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 106 m2,




IMAGEN 160 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 161 – MANTENIMIENTO

5.2.3.33 Mantenimiento rutinario sintética Cruces F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 42 m2.




IMAGEN 162 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 163 – MANTENIMIENTO

5.2.3.34 Mantenimiento rutinario sintética La Gaitana F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 68 m2




IMAGEN 164 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 165 – MANTENIMIENTO

5.2.3.35 Mantenimiento rutinario sintética Gimnasio del Norte F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 41 m2, roceria en 62,37 m2, presenta faltante de grama sintética en algunas zonas de demarcación.




IMAGEN 166 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 167 – MANTENIMIENTO

5.2.3.36 Mantenimiento rutinario sintética Gaitán Cortes F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 93 m2 y roceria en 610 m2.



IMAGEN 168 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 169 – MANTENIMIENTO

5.2.3.37 Mantenimiento rutinario sintética La Victoria F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 26 m2.



IMAGEN 170 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 171 – MANTENIMIENTO

5.2.3.38 Mantenimiento rutinario sintética La Victoria F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 26 m2, presenta desprendimiento de grama sintética en algunas zonas del campo de juego



IMAGEN 172 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 173 – MANTENIMIENTO

5.2.3.39 Mantenimiento rutinario sintética San Cristobal 2 F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 98 m2.



IMAGEN 174 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 175 – MANTENIMIENTO

5.2.3.40 Mantenimiento rutinario sintética San Cristobal 1 F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 86 m2.



IMAGEN 176 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 177 – MANTENIMIENTO

5.2.3.41 Mantenimiento rutinario sintética Carvajal F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 91 m2.



IMAGEN 178 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 179 – MANTENIMIENTO

5.2.3.42 Mantenimiento rutinario sintética Americas Occidental F8

- Se realiza 1 cepillado, fumigación 66 m2.




IMAGEN 180 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 181 – MANTENIMIENTO

5.2.3.43 Mantenimiento rutinario sintética La Igualdad F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 98 m2.




IMAGEN 182 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 183 – MANTENIMIENTO

5.2.3.44 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 93 m2.



IMAGEN 184 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 185 – MANTENIMIENTO

5.2.3.45 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F8

- Se realiza 1 cepillados, fumigación en 49 m2




IMAGEN 186 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 187 – MANTENIMIENTO

5.2.3.46 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 35 m2.



IMAGEN 188 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 189 – MANTENIMIENTO

5.2.3.47 Mantenimiento rutinario sintética Gilma F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 35 m2.




IMAGEN 190 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 191 – MANTENIMIENTO

5.2.3.48 Mantenimiento rutinario sintética Primavera

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 44 m2, campo en muy mal estado huecos en grandes partes de la grama.



IMAGEN 192 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 193 – MANTENIMIENTO

5.2.3.49 Mantenimiento rutinario sintética Modelia F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 38 m2, roceria en 40 m2.




IMAGEN 194 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 195 – MANTENIMIENTO

5.2.3.50 Mantenimiento rutinario sintética Villemar F11

- Se realiza 2 cepillados, 2 bordeos, fumigación en 91 m2, roceria en 570 m2.




IMAGEN 196 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 197 – MANTENIMIENTO

5.2.3.51 Mantenimiento rutinario sintética Carlos Lleras F8

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 43 m2, roceria en 711 m2, presenta bastante desgaste cerca de las porterías.




IMAGEN 198 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 199 – MANTENIMIENTO

5.2.3.52 Mantenimiento rutinario sintética Salitre el Greco F8

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 43 m2, roceria en 118 m2.



IMAGEN 200 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 201 – MANTENIMIENTO

5.2.3.53 Mantenimiento rutinario sintética Pepita F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 30 m2.



IMAGEN 202 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 203 – MANTENIMIENTO

5.2.3.54 Mantenimiento rutinario sintética Luna Park F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 22 m2, presenta desgaste en algunas zonas de demarcación.




IMAGEN 204 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 205 – MANTENIMIENTO

5.2.3.55 Mantenimiento rutinario sintética Alameda de la 12 N1 F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 22 m2.



IMAGEN 206 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 207 – MANTENIMIENTO

5.2.3.56 Mantenimiento rutinario sintética Alameda de la 12 N1 F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 22 m2, se encuentra en mal estado la grama



IMAGEN 208 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 209 – MANTENIMIENTO

5.2.3.57 Mantenimiento rutinario sintética Villa Mayor F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 93 m2



IMAGEN 210 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 211 – MANTENIMIENTO

5.2.3.58 Mantenimiento rutinario sintética Fragua F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación 97 m2, roceria en 704 m2.




IMAGEN 212 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 213 – MANTENIMIENTO

5.2.3.59 Mantenimiento rutinario sintética Bosque San Carlos F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 69 m2.




IMAGEN 214 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 215 – MANTENIMIENTO

5.2.3.60 Mantenimiento rutinario sintética Marruecos F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 46 m2, presenta faltante de grama sintética.



IMAGEN 216 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 217 – MANTENIMIENTO

5.2.3.61 Mantenimiento rutinario sintética Molino F11

- Se realiza 2 cepillados, 2 bordeos, fumigación en 70 m2, roceria 799 m2, presenta desgaste en demarcaciones.




IMAGEN 218 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 219 – MANTENIMIENTO

5.2.3.62 Mantenimiento rutinario sintética Parque Olaya Herrera F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 102 m2.



IMAGEN 220 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 221 – MANTENIMIENTO

5.2.3.63 Mantenimiento rutinario sintética Pijaos F11

- Durante este periodo no se realiza mantenimiento

5.2.3.64 Mantenimiento rutinario sintética Eduardo Santos F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 40 m2




IMAGEN 222 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 223 – MANTENIMIENTO

5.2.3.65 Mantenimiento rutinario sintética Dindalito F11

- Se realiza 3 cepillados, excavación manual 16 m3, transporte en grúa planchon 1 UND, aireación de cancha con perforación en 3024 M2, fumigación en 68 m2, grava triturada 1" – ¾" M3, grama sintética 35 ML, imprimación asfáltica 53 m2, grama sintética monofilica 60 mm 15,53 m2.



IMAGEN 224 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 225 – MANTENIMIENTO

•




IMAGEN 226 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 227 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 228 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 229 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 230 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 231 – MANTENIMIENTO

5.2.3.66 Mantenimiento rutinario sintética Castilla F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 56 m2



IMAGEN 232 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 233 – MANTENIMIENTO

5.2.3.67 Mantenimiento rutinario sintética Cayetano Cañizares F11

- Se realiza 3 cepillado, 3 bordeo, transporte en grúa planchon 1UND, aireación en 6500 m2, fumigación en 99 m2, grama sintética monofil 60 mm 16 m2.



IMAGEN 234 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 235 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 236 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 237 – MANTENIMIENTO

5.2.3.68 Mantenimiento rutinario sintética Miravalle F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 36 m2.



IMAGEN 238 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 239 – MANTENIMIENTO

5.2.3.69 Mantenimiento rutinario sintética Alfonso López F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 35 m2, Grama sintética presenta huecos.



IMAGEN 240 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 241 – MANTENIMIENTO

5.2.3.70 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Usme F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2



IMAGEN 242 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 243 – MANTENIMIENTO

5.2.3.71 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Milenio 1

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 29 m2.




IMAGEN 244 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 245 – MANTENIMIENTO

5.2.3.72 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Milenio 2 F5

- Se realiza 2 cepillados, y fumigación en 26 m2.




IMAGEN 246 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 247 – MANTENIMIENTO

5.2.3.73 Mantenimiento rutinario sintética Tunjuelito F11

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 81 m2.



IMAGEN 248 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 249 – MANTENIMIENTO

5.2.3.74 Mantenimiento rutinario sintética Laguneta F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 53 m2.



IMAGEN 250 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 251 – MANTENIMIENTO

5.2.3.75 Mantenimiento rutinario sintética Tunal F8

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

5.2.3.76 Mantenimiento rutinario sintética Tunal F8

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

5.2.3.77 Mantenimiento rutinario sintética Tunal F8

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

5.2.3.78 Mantenimiento rutinario sintético Naranjos F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo fumigación en 89 m2.




IMAGEN 252 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 253 – MANTENIMIENTO

5.2.3.79 Mantenimiento rutinario sintética Villa del Rio F11

- Se realiza 2 cepillados, 2 bordeos, fumigación en 112 m2.




IMAGEN 254 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 255 – MANTENIMIENTO

5.2.3.80 Mantenimiento rutinario sintética Autopista Sur Pavco F5

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 40 m2, roceria en 517 m2.




IMAGEN 256 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 257 – MANTENIMIENTO

5.2.3.81 Mantenimiento rutinario sintética Clarelandia F8

- Se realiza 1 cepillado, fumigación en 40 m2.



IMAGEN 258 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 259 – MANTENIMIENTO

5.2.3.82 Mantenimiento rutinario sintética Clarelandia F11

- Se realiza 1 cepillado, 1 bordeo, fumigación en 87 m2.



IMAGEN 260 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 261 – MANTENIMIENTO

5.2.3.83 Mantenimiento rutinario sintética El Recreo F9

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 78 m2.



IMAGEN 262 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 263 – MANTENIMIENTO

5.2.3.84 Mantenimiento rutinario sintética La Esperanza F5

- Se realiza 1 cepillado, fumigación en 47 m2.




IMAGEN 264 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 265 – MANTENIMIENTO

5.2.3.85 Mantenimiento rutinario sintética La Tingua Tibanica F7

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 47 m2.




IMAGEN 266 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 267 – MANTENIMIENTO

5.2.3.86 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F5 (1)

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 38 m2.



IMAGEN 268 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 269 – MANTENIMIENTO

5.2.3.87 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F5 (2)

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 38,04 m2.




IMAGEN 270 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 271 – MANTENIMIENTO

5.2.3.88 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F8 (1)

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 48 m2.




IMAGEN 272 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 273 – MANTENIMIENTO

5.2.3.89 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F8 (2)

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 48 m2.



IMAGEN 274 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 275 – MANTENIMIENTO

5.2.3.90 Mantenimiento rutinario sintética El Porvenir F8 (3)

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 48 m2.




IMAGEN 276 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 277 – MANTENIMIENTO

5.2.3.91 Mantenimiento rutinario sintética Champion Primavera F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 81 m2




IMAGEN 278 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 279 – MANTENIMIENTO

5.2.3.92 Mantenimiento rutinario sintética Tejar F11 Rugby

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 91,2 m2.



IMAGEN 280 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 281 – MANTENIMIENTO

5.2.3.93 Mantenimiento rutinario sintética Montes 1 F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 21 m2.



IMAGEN 282 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 283 – MANTENIMIENTO

5.2.3.94 Mantenimiento rutinario sintética Montes 2 F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 21 m2.



IMAGEN 284 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 285 – MANTENIMIENTO

5.2.3.95 Mantenimiento rutinario sintética Pradera Sur F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 34,59 m2, roceria en 102 m2




IMAGEN 286 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 287 – MANTENIMIENTO

5.2.3.96 Mantenimiento rutinario sintética Jazmin F11

- Se realiza 1 cepillado, fumigación en 97 m2.




IMAGEN 288 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 289 – MANTENIMIENTO

5.2.3.97 Mantenimiento rutinario sintética Domingo Lain

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 21,6 m2, grama y arcos en regular estado.




IMAGEN 290 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 291 – MANTENIMIENTO

5.2.3.98 Mantenimiento rutinario sintética Arborizadora Alta F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 21,6 m2




IMAGEN 292 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 293 – MANTENIMIENTO

5.2.3.99 Mantenimiento rutinario sintética Altos de la Estancia F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 27,6 m2




IMAGEN 294 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 295 – MANTENIMIENTO

5.2.3.100 Mantenimiento rutinario sintética Altos de la Estancia F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 27,6 m2




IMAGEN 296 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 297 – MANTENIMIENTO

5.2.3.101 Mantenimiento rutinario sintética Ilimani F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 88,44 m2, roceria en 623 m2.




IMAGEN 298 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 299 – MANTENIMIENTO

5.2.3.102 Mantenimiento rutinario sintética Ilimani F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2.




IMAGEN 300 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 301 – MANTENIMIENTO

5.2.3.103 Mantenimiento rutinario sintética El taller – El Ensueño F7

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 45,9 m2



IMAGEN 302 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 303 – MANTENIMIENTO

5.2.3.104 Mantenimiento rutinario sintética Paraiso F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 21,6 m2.




IMAGEN 304 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 305 – MANTENIMIENTO

5.2.3.105 Mantenimiento rutinario sintética Balmora Guadalupe F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 37,2 m2.




IMAGEN 306 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 307 – MANTENIMIENTO

5.2.3.106 Mantenimiento rutinario sintética Aurora F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeo, fumigación en 84 m2, roceria en 952 m2.



IMAGEN 308 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 309 – MANTENIMIENTO

5.2.3.107 Mantenimiento rutinario sintética Valles de Cafam F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 40,2 m2.



IMAGEN 310 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 311 – MANTENIMIENTO

5.2.3.108 Mantenimiento rutinario sintética Villa Alemana F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 31,8 m2




IMAGEN 312 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 313 – MANTENIMIENTO

5.2.3.109 Mantenimiento rutinario sintética Clarelandia Mini

- No se realizan actividades

5.2.3.110 Mantenimiento rutinario sintética Estancia F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 42,6 m2.




IMAGEN 314 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 315 – MANTENIMIENTO

5.2.3.111 Mantenimiento rutinario sintética La Joya F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 36 m2.




IMAGEN 316 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 317 – MANTENIMIENTO

5.2.3.112 Mantenimiento rutinario sintética Desarrollo Lourdes

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 21 m2.



IMAGEN 318 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 319 – MANTENIMIENTO

5.2.3.113 Mantenimiento rutinario sintética La Europa F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 37,2 m2



IMAGEN 320 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 321 – MANTENIMIENTO

5.2.3.114 Mantenimiento rutinario sintética Las Luces y Villas Rica F8

- Se realiza 1 cepillado, fumigación en 72,3 m2, arcos en mala presentación.




IMAGEN 322 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 323 – MANTENIMIENTO

5.2.3.115 Mantenimiento rutinario sintética Nuevo Muzu F11

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 67,2 m2, roceria en 990 m2.



IMAGEN 324 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 325 – MANTENIMIENTO

5.2.3.116 Mantenimiento rutinario sintética Gorgonzola F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 45,12 m2.



IMAGEN 326 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 327 – MANTENIMIENTO

5.2.3.117 Mantenimiento rutinario sintética Antioquia F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 24 m2.



IMAGEN 328 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 329 – MANTENIMIENTO

5.2.3.118 Mantenimiento rutinario sintética Villa de los Sauces

- Se realiza 1 cepillado, fumigación en 48 m2.




IMAGEN 330 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 331 – MANTENIMIENTO

5.2.3.119 Mantenimiento rutinario sintética Palermo Sur

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 22 m2.




IMAGEN 332 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 333 – MANTENIMIENTO

5.2.3.120 Mantenimiento rutinario sintética Tunal Alterna F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 86,4 m2



IMAGEN 334 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 335 – MANTENIMIENTO

5.2.3.121 Mantenimiento rutinario sintética Ciudad Hayuelos F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 41,4 m2.



IMAGEN 336 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 337 – MANTENIMIENTO

5.2.3.122 Mantenimiento rutinario sintética Ciudad Hayuelos F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 68,9




IMAGEN 338 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 339 – MANTENIMIENTO

5.2.3.123 Mantenimiento rutinario sintética Santa Clara F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 51,31 m2.



IMAGEN 340 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 341 – MANTENIMIENTO

5.2.3.124 Mantenimiento rutinario sintética Chicala F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 78,6 m2



IMAGEN 342 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 343 – MANTENIMIENTO

5.2.3.125 Mantenimiento rutinario sintética Unidad Deportiva el Salitre F8

- Se realiza 2 cepillado, 2 bordeos, fumigación en 48 m2, roceria 553 m2.



IMAGEN 344 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 345 – MANTENIMIENTO

5.2.3.126 Mantenimiento rutinario sintética Lago Timiza I Etapa

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 46,2 m2.




IMAGEN 346 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 347 – MANTENIMIENTO

5.2.3.127 Mantenimiento rutinario sintética La Alejandra

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 41 m2.



IMAGEN 348 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 349 – MANTENIMIENTO

5.2.3.128 Mantenimiento rutinario sintética Buenavista – Porvenir

- Se realiza 1 cepillado, fumigación en 48 m2.




IMAGEN 350 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 351 – MANTENIMIENTO

5.2.3.129 Mantenimiento rutinario sintética Bonanza F11

- Se realiza 3 cepillados, fumigación en 106,94 m2.



IMAGEN 352 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 353 – MANTENIMIENTO

5.2.3.130 Mantenimiento rutinario sintética Mazuren F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 39 m2.



IMAGEN 354 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 355 – MANTENIMIENTO

5.2.3.131 Mantenimiento rutinario sintética Marsella sector norte I etapa F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 46,42 m2.



IMAGEN 356 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 357 – MANTENIMIENTO

5.2.3.132 Mantenimiento rutinario sintética Villa Alsacia F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 96 m2. Campo presenta demarcación levantada.




IMAGEN 358 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 359 – MANTENIMIENTO

5.2.3.133 Mantenimiento rutinario sintética Santa Isabel F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 48 m2.



IMAGEN 360 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 361 – MANTENIMIENTO

5.2.3.134 Mantenimiento rutinario sintética Santa Isabel F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2.



IMAGEN 362 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 363 – MANTENIMIENTO

5.2.3.135 Mantenimiento rutinario sintética Florencia los Tronquitos F8

- Se realizan 2 cepillados, fumigación en 39 m2.




IMAGEN 364 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 365 – MANTENIMIENTO

5.2.3.136 Mantenimiento rutinario sintética San Andres F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 102,6 m2.



IMAGEN 366 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 367 – MANTENIMIENTO

5.2.3.137 Mantenimiento rutinario sintética Fontanar Beisbol

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 60,87 m2.




IMAGEN 368 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 369 – MANTENIMIENTO

5.2.3.138 Mantenimiento rutinario sintética Urb. Parque Industrial F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 86,4 m2.



IMAGEN 370 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 371 – MANTENIMIENTO

5.2.3.139 Mantenimiento rutinario sintética Parque Industrial F5

- No se reaizan actividades durante este periodo

5.2.3.140 Mantenimiento rutinario sintética Tercer Milenio F5

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 99,6 m2.




IMAGEN 372 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 373 – MANTENIMIENTO

5.2.3.141 Mantenimiento rutinario sintética Tercer Milenio F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 32,4 m2.




IMAGEN 374 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 375 – MANTENIMIENTO

5.2.3.142 Mantenimiento rutinario sintética Tercer Milenio F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 32,4 m2.




IMAGEN 376 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 377 – MANTENIMIENTO

5.2.3.143 Mantenimiento rutinario sintética La Cabrera (Japón) F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2.




IMAGEN 378 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 379 – MANTENIMIENTO

5.2.3.144 Mantenimiento rutinario sintética Sierra Morena F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2.



IMAGEN 380 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 381 – MANTENIMIENTO

5.2.3.145 Mantenimiento rutinario sintética Sierra Morena F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2.




IMAGEN 382 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 383 – MANTENIMIENTO

5.2.3.146 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 28,2 m2.




IMAGEN 384 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 385 – MANTENIMIENTO

5.2.3.147 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 28,2 m2.




IMAGEN 386 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 387 – MANTENIMIENTO

5.2.3.148 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 28,2 m2.




IMAGEN 388 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 389 – MANTENIMIENTO

5.2.3.149 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 28,2 m2.




IMAGEN 390 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 391 – MANTENIMIENTO

5.2.3.150 Mantenimiento rutinario Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo)

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 48 m2.



IMAGEN 392 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 393 – MANTENIMIENTO

5.2.3.151 Mantenimiento rutinario sintética Ciudadela Colsubsidio (Juan Amarillo) F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 48 m2.



IMAGEN 394 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 395 – MANTENIMIENTO

5.2.3.152 Mantenimiento rutinario sintética Santiago de Atalayas

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 56 m2, Mallas arcos y grama en regular estado.




IMAGEN 396 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 397 – MANTENIMIENTO

5.2.3.153 Mantenimiento rutinario sintética Normandia F11

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 88,8 m2.




IMAGEN 398 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 399 – MANTENIMIENTO

5.2.3.154 Mantenimiento rutinario sintética Portal del Sol

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 84 m2.




IMAGEN 400 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 401 – MANTENIMIENTO

5.2.3.155 Mantenimiento rutinario sintética Gustavo Restrepo

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 30 m2.



IMAGEN 402 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 403 – MANTENIMIENTO

5.2.3.156 Mantenimiento rutinario sintética San Jose

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 24,6 m2.



IMAGEN 404 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 405 – MANTENIMIENTO

5.2.3.157 Mantenimiento rutinario sintética Cantalejo F5

- Se realizan 2 cepillados, fumigación en 26 m2.



IMAGEN 406 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 407 – MANTENIMIENTO

5.2.3.158 Mantenimiento rutinario sintética Metropolis F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 36 m2.




IMAGEN 408 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 409 – MANTENIMIENTO

5.2.3.159 Mantenimiento rutinario sintética La Laguna (Venecia 1) F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 31,8 m2.




IMAGEN 410 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 411 – MANTENIMIENTO

5.2.3.160 Mantenimiento rutinario sintética La Laguna (Venecia 2) F8

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 31,8 m2. Campo en mal estado.



IMAGEN 412 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 413 – MANTENIMIENTO

5.2.3.161 Mantenimiento rutinario sintética Coruña F8

- Durante este periodo no se realiza mantenimiento

5.2.3.162 Mantenimiento rutinario sintética Bachue

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 98,46 m2.



IMAGEN 414 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 415 – MANTENIMIENTO

5.2.3.163 Mantenimiento rutinario sintética Lindaraja F5

- Se realizan 2 cepillados, fumigación en 47,31 m2.



IMAGEN 416 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 417 – MANTENIMIENTO

5.2.3.164 Mantenimiento rutinario sintética Marsella

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 84 m2.




IMAGEN 418 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 419 – MANTENIMIENTO

5.2.3.165 Mantenimiento rutinario sintética Miravalle F5

- Se realiza 2 cepillados, fumigación en 36 m2.



IMAGEN 420 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 421 – MANTENIMIENTO

5.2.3.166 Mantenimiento rutinario sintética Miravalle F8

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 47,40 m2.




IMAGEN 422 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 423 – MANTENIMIENTO

5.2.3.167 Mantenimiento rutinario sintética Timiza F11

- No se realizan actividades durante este periodo.

5.2.3.168 Mantenimiento rutinario sintética Timiza F8

- No se realizan actividades durante este periodo.

5.2.3.169 Mantenimiento rutinario sintética Caracoli

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 31,50 m2.



IMAGEN 424 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 425 – MANTENIMIENTO

5.2.3.170 Mantenimiento rutinario sintética Vilanova

- Se realizan 2 cepillados, fumigación en 30 m2.




IMAGEN 426 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 427 – MANTENIMIENTO

5.2.3.171 Mantenimiento rutinario sintética PTAR

- Durante este periodo no se realizaron actividades

5.2.3.172 Mantenimiento rutinario sintética Ciudad Honda

- Se realizan 2 cepillados y 2 bordeos, fumigación en 25 m2, roceria en 176 m2.



IMAGEN 428 – MANTENIMIENTO



IMAGEN 429 – MANTENIMIENTO

5.2.3.173 Mantenimiento rutinario sintética San Jose de Maryland

- Se realiza 2 cepillado, fumigación en 63 m2.




IMAGEN 430 – MANTENIMIENTO




IMAGEN 431 – MANTENIMIENTO

5.2.3.174 Mantenimiento rutinario sintética Santa Lucia

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

5.2.3.175 Mantenimiento rutinario sintética Santa Lucia

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

5.2.3.176 Mantenimiento rutinario sintética Cafam Suba II (Los Gavilanes)

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

5.2.3.177 Mantenimiento rutinario sintética Cometas

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

5.2.3.178 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

5.2.3.179 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

5.2.3.180 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

5.2.3.181 Mantenimiento rutinario sintética Arena Movistar

- Este parque no ha sido entregado para mantenimiento por la entidad según acta de comité #1 del 4 de febrero del 2021

- Durante el presente periodo se avaló bordeos, fumigación, y rocerias de este grupo verificado por la interventoría residente e inspector, las actividades mencionadas fueron realizadas en el periodo de 1 de mayo al 31 de mayo.

1. CORDINACIÒN Y DIRECCIÒN DEL PROYECTO

1 Interventoría Asesoría Suministro y Servicios S.A.S.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ARQ. MARGARITA HERRERA
INGENIERO O ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA	ING. JULIAN ANDRES GIRALDO
AGRONOMO	ING. JAVIER GUTIERREZ
ESPECIALISTA EN CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	ING. YOLANDA CALVO
TOPOGRAFO	ING. LUIS ANGEL GUARIN
GEOTECNISTA	ING. JUAN RICARDO TRONCOSO
TRABAJADORA SOCIAL	MARIA ANGELICA BUSTAMANTE
TOPOGRAFO	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ
INSPECTORES DE INTERVENTORIA DE OBRA	ROGER ALFREDO ARCOS
	ALIX NATALIA RIVERA RAMOS
	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ
	LUIS ANGEL GUARIN
ABOGADO	DIANA OCHOA
SECRETARIA	YURAYMA GUZMAN CUELLAR

6.2 Grupo 1- Consorcio Canchas Bogotá 2020

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS SALAMANCA
DIRECTOR DE OBRA	ING. RICARDO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA	ARQ.GUILLERMO IVAN ROA
AGRONOMO	ING. MARTA CECILIA CORTES
ESPECIALISTA INDUSTRIAL	ING. CLAUDIA ANGELA NIÑO
TOPOGRAFO	WILSON RAMOS
CADENERO	CESAR RAMIREZ LANCHEROS

6.3 Grupo 2 Maquinas y Gramas LTDA

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	SALVADOR PINZON.
DIRECTOR DE OBRA	ING. FREDY DEL CRISTO GOMEZ DIAZ
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. ROBERTO MARIN ROJAS
INSPECTOR	ING EDWIN ROSSELLY FORERO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	ING JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ
AGRONOMO	ING. RENE MANRIQUE SAAVEDRA
SECRETARIA	KIMBERLY DAYANA TRUYOL ORTEGA

6.4 Grupo 3 Inciteco SAS

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	PASTOR DE JESUS LOPEZ
DIRECTOR DE OBRA	ING.GONZALO ENRIQUE VARGAS
RESIDENTE DE OBRA	ING.OSCAR JAVIER BOLIVAR
TRABAJADORA SOCIAL	LUISA FERNANDA CASTILLO
ASESOR DE CALIDAD	ING. YULIETH ANDREA TORRES CABRERA
INSPECTOR	JHOAN CAMILO CHAVES ROCHA
SECRETARIA	KAREN ESPERANZA PINZON MORENO

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

- Se realiza seguimiento a los contratos, en el ámbito técnico, administrativo, financiero, jurídico

- Se realiza comité de cada uno de los grupos, con el fin de definir los avances y requerimientos de cada uno según corresponda.

- Se realiza seguimiento a los campos deportivos en grama natural para los mantenimientos rutinarios de acuerdo con lo establecido por la entidad

- Se hizo acompañamiento del especialista agrónomo de interventoría a los estadios y campos deportivos en grama natural

- Se realiza seguimiento a los campos deportivos en grama sintética para los mantenimientos rutinarios de acuerdo con lo establecido por la entidad

- Se realizo acompañamiento por parte del área social de interventoría a la comunidad en virtud de dar trámite a las PQRS (Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes) que haya lugar en los diferentes escenarios en grama natural y sintética en mantenimiento.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	INFORME INTERVENTORIA HSEQ

QUIEN REALIZA EL INFORME	
INTERVENTORIA HSEQ	
FECHA DEL INFORME	**TIPO DE INFORME**
Mayo 3 - 2021	Corte No. 3
CIUDAD	**CENTRO**
Bogotá D.C.	CONTRATO No 2939-2020 GRUPO 1 CONSORCIO CANCHAS BOGOTÁ 2020
OBJETIVO	
Verificar la documentación presentada para el corte 3 y confirmar que los planes cumplan de acuerdo con lo exigido, y con la legislación aplicable.	
DESCRIPCIÓN	
Se realiza la verificación de la documentación enviada, a la cual se le efectúan las siguientes observaciones generales.	

PLAN DE MANEJOAMBIENTAL

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.

PLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
LOCALIZACION	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
OBJETO DEL CONTRATO	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
RESPONSABILIDADES	**CUMPLE**	Las responsabilidades están asignadas de acuerdo con lo expuesto en el documento inicial y cumple en concordancia a lo exigido por la legislación actual
INDUCCIÓN REINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	**CUMPLE**	Se verificaron las capacitaciones de cada uno de los trabajadores y cumple de acuerdo con lo expuesto en el documento inicial dando cumplimiento al SG-SST (Decreto 1072-2015)
AFILIACIONES SGSS	**CUMPLE**	Se evidencia planillas de aportes a seguridad social y pagos – soporte, y concuerda con la lista de trabajadores reportados para el periodo.
EPP´s	**CUMPLE**	Se verifica soporte de entrega de EPP´s por trabajador, lo cual cumple con los elementos adecuados para cada cargo y es concordante con la legislación.
INSPECCIONES	**CUMPLE**	Se evidencia para el periodo de ejecución del contrato.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**INFORME INTERVENTORIA HSEQ**

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	**CUMPLE**	Se evidencia desarrollo de inspecciones a EPP´s y vehículos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EMERGENCIA SANITARIA **COVID-19**	**CUMPLE**	Se evidencia dentro del informe, protocolo de bioseguridad actualizado y ejecutado para el periodo

PLAN DE CALIDAD

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS – FORMATOS Y DIVULGACION	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

1. No se evidencian las firmas de quien elabora, revisa y aprueba el informe en el documento denominado ***"INFORME DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN No. 3 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021"*** Se solicita incluirlas a la hora de la impresión del mismo.

ELABORÓ	CARGO
YOLANDA CALVO TORRES	Interventor HSEQ

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	INFORME INTERVENTORIA HSEQ

QUIEN REALIZA EL INFORME	
INTERVENTORIA HSEQ	
FECHA DEL INFORME	**TIPO DE INFORME**
Mayo 06 - 2021	Corte No. 3
CIUDAD	**CENTRO**
Bogotá D.C.	CONTRATO No 2940-2020 GRUPO 2 MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
OBJETIVO	
Verificar la documentación presentada para el corte 3 y confirmar que los planes cumplan de acuerdo con lo exigido, y con la legislación aplicable.	
DESCRIPCIÓN	
Se realiza la verificación de la documentación enviada, a la cual se le efectúan las siguientes observaciones generales.	

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.

PLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
LOCALIZACION	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
OBJETO DEL CONTRATO	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
RESPONSABILIDADES	**CUMPLE**	Las responsabilidades están asignadas de acuerdo con lo expuesto en el documento inicial y cumple en concordancia a lo exigido por la legislación actual
INDUCCIÓN REINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	**CUMPLE**	Se verificaron las capacitaciones de cada uno de los trabajadores y cumple de acuerdo con lo expuesto en el documento inicial dando cumplimiento al SG-SST (Decreto 1072-2015)
AFILIACIONES SGSS	**CUMPLE**	Se evidencia planillas de aportes a seguridad social y pagos – soporte, y concuerda con la lista de trabajadores reportados para el periodo.
EPP´s	**CUMPLE**	Se verifica soporte de entrega de EPP´s por trabajador, lo cual cumple con los elementos adecuados para cada cargo y es concordante con la legislación.
INSPECCIONES	**CUMPLE**	Se evidencia el procedimiento y formatos a utilizar durante la ejecución del contrato.

ASESORIA. SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	INFORME INTERVENTORIA HSEQ

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - EMO	**CUMPLE**	Se evidencia soporte de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso y/o periódicos del personal.
HOJAS DE SEGURIDAD SE SUSTANCIAS QUIMICAS	**CUMPLE**	Se evidencian las fichas de seguridad de las sustancias Químicas usadas durante el periodo.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	**CUMPLE**	Se evidencia desarrollo de inspecciones a botiquín, extintores, EPP´s y vehículos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EMERGENCIA SANITARIA **COVID-19**	**CUMPLE**	Se evidencia dentro del Corte No. 3, protocolo de bioseguridad en ejecución del contrato durante la pandemia por coronavirus covid-19, procedimientos y formatos a utilizar.

PLAN DE CALIDAD

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS – FORMATOS Y DIVULGACION	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

ELABORÓ	CARGO
YOLANDA CALVO TORRES	Interventor HSEQ

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	INFORME INTERVENTORIA HSEQ

QUIEN REALIZA EL INFORME	
INTERVENTORIA HSEQ	
FECHA DEL INFORME	**TIPO DE INFORME**
Abril 30 - 2021	Corte No. 3
CIUDAD	**CENTRO**
Bogotá D.C.	CONTRATO No 2941-2020 GRUPO 3 INCITECO S.A.S.
OBJETIVO	
Verificar la documentación presentada para el corte 3 y confirmar que los planes cumplan de acuerdo con lo exigido, y con la legislación aplicable.	
DESCRIPCIÓN	
Se realiza la verificación de la documentación enviada, a la cual se le efectúan las siguientes observaciones generales.	

PLAN DE MANEJOAMBIENTAL

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.

PLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
LOCALIZACION	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
OBJETO DEL CONTRATO	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.
RESPONSABILIDADES	**CUMPLE**	Las responsabilidades están asignadas de acuerdo con lo expuesto en el documento inicial y cumple en concordancia a lo exigido por la legislación actual
INDUCCIÓN REINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	**CUMPLE**	Se verificaron las reinducciones y capacitaciones de cada uno de los trabajadores y cumple de acuerdo con lo expuesto en el documento inicial dando cumplimiento al SG-SST (Decreto 1072-2015)
AFILIACIONES SGSS	**CUMPLE**	Se evidencia planillas de aportes a seguridad social y pagos – soporte, y concuerda con la lista de trabajadores reportados para el periodo.
EPP´s	**CUMPLE**	Se verifica soporte de entrega de EPP´s por trabajador, lo cual cumple con los elementos adecuados para cada cargo y es concordante con la legislación.
INSPECCIONES	**CUMPLE**	Se evidencia el procedimiento y formatos desarrollados durante el periodo.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**INFORME INTERVENTORIA HSEQ**

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - EMO	**CUMPLE**	Se evidencia soporte de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódicos del personal.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**CUMPLE**	Se evidencia desarrollo de inspecciones a, EPP´s y mantenimiento a vehículos durante el periodo.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EMERGENCIA SANITARIA **COVID-19**	**CUMPLE**	Se evidencia dentro del informe, protocolo de bioseguridad para el periodo, gestión de los formatos con la información para prevención del coronavirus covid-19.

PLAN DE CALIDAD

HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS – FORMATOS Y DIVULGACION	**CUMPLE**	El documento cumple en concordancia a lo exigido.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS


ELABORÓ	CARGO
YOLANDA CALVO TORRES	Interventor HSEQ


ASPECTOS TECNICOS

Informe Abril 2021 Agronomía


Estadio El Campin

1. Para el mes de abril las lluvias se intensificaron para los últimos días del mes, en general no se presentó mucha cantidad de lluvia comparada con años anteriores (91 mm.) y el mes de marzo.






2. El campo se encuentra en óptimas condiciones para la práctica deportiva.



3. Se realiza topografía para reubicar líneas de juego por parte del contratista. Igualmente se abonó granularmente y foliarmente.



4. Se recomienda si el presupuesto lo permite aplicar capas de arena mensual de granulometría comprendida entre 1-0.25 mm.

Cordialmente,

JAVIER GUTIERREZ PINEDA
C.C. 79.455.166 de Bogotá Ingeniero
Agrónomo InterventoríaTarjeta
Profesional: 15.124
5 de Mayo de 2021

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Campin	**Fecha:** 22 de Abril de 2021		

Parámetro	Alto	Estándar	Básico	Campín
Césped				
Longitud del césped	15-20 mm	20-60 mm	20-70 mm	16 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15	Max 25	0%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	100%
Especies de hierba deseables	Min 80%	Min 70%	Min 60%	100%
Otras especies de hierba indeseables	Nada	Max 5%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja Larga	Nada	Max 2%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja	Nada	Max 5%	Max 5%	Nada
Musgo	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Algas y Líquenes	Nada	Nada	Nada	Nada
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	máx. 2%	Max 2%	Nada
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	Nada
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	85 mm
Profundidad de colchón	Max 5 mm.	Max 10 mm.	Max 15 mm.	8 mm
Tasa de infiltración	Min 150 mm/hr	Min 100 mm/hr	Min 50 mm/hr	148 mm/hr
Nivelación 0,5 m	8 mm	10 mm	12 mm	0 mm
pH Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	100%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo.			si
Líneas demarcacion <	Visible min a 60 m	Visible min a 45 m	Visible min a 30 m	60m
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	100%


Observaciones: ninguna


CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

Informe Abril 2021 Agronomía

Estadio de Techo

1. Para el mes de abril fue de 127 mm.





2. Hay presencia de colchón el cual valdría empezar a tratarlo con adición de capas de arena.



3. Se fertilizo el campo con abono granular y foliar.



Cordialmente,

JAVIER GUTIERREZ PINEDA
C.C. 79.455.166 de Bogotá Ingeniero
Agrónomo InterventoríaTarjeta Profesional:
15.124
5 de Mayo de 2021

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Techo		**Fecha: 20 de abril de 2021**		
Parámetro	**Alto**	**Estándar**	**Básico**	**Techo**
Césped				
Longitud del césped	15-20 mm	20-60 mm	20-70 mm	16 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15	Max 25	Nada
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	100%
Especies de hierba deseables	Min 80%	Min 70%	Min 60%	100%
Otras especies de hierba indeseables	Nada	Max 5%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja Larga	Nada	Max 2%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja ancha	Nada	Max 5%	Max 5%	Nada
Musgo	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Algas y Líquenes	Nada	Nada	Nada	Nada
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	máx. 2%	Max 2%	Nada
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	Nada
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	90 mm
Profundidad de colchón	Max 5 mm.	Max 10 mm.	Max 15 mm.	12 mm
Tasa de infiltración	Min 150 mm/hr	Min 100 mm/hr	Min 50 mm/hr	101 mm/hr
Nivelación 0,5 m	8 mm	10 mm	12 mm	2 mm
pH Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	100%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo.			Si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45 m	Visible min a 30 m	60 m
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	100%
Observaciones: ninguna				

Informe Abril Agronomía

Estadio de Campincito

1. El campo se encuentra en perfectas condiciones para el juego.





Cordialmente,

JAVIER GUTIERREZ PINEDA
C.C. 79.455.166 de Bogotá Ingeniero
Agrónomo InterventoríaTarjeta Profesional:
15.124
5 de Mayo de 2021

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS	CODIGO	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Campinsito		Fecha: 22 de Abril de 2021		
Parámetro	**Alto**	**Estándar**	**Básico**	**Campinsito**
Césped				
Longitud del césped	15-20 mm	20-60 mm	20-70 mm	16 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15	Max 25	0%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	100%
Especies de hierba deseables	Min 80%	Min 70%	Min 60%	100%
Otras especies de hierba indeseables	Nada	Max 5%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja Larga	Nada	Max 2%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja ancha	Nada	Max 5%	Max 5%	Nada
Musgo	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Algas y Líquenes	Nada	Nada	Nada	Nada
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	máx. 2%	Max 2%	Nada
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	0%
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	75 mm
Profundidad de colchón	Max 5 mm.	Max 10 mm.	Max 15 mm.	8 mm
Tasa de infiltración	Min 150 mm/hr	Min 100 mm/hr	Min 50 mm/hr	99 mm/hr
Nivelación 0,5 m	8 mm	10 mm	12 mm	0 mm
pH Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	100%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo.			si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45 m	Visible min a 30 m	30 m
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	100%
Observaciones: ninguna				


Informe Abril Agronomía

Estadio de Olaya

1. El campo presenta un gran colchón que se evidencia con la humedad que es retenida por el mismo.



2. Se comienza a realizar trabajos como bajar el corte; verticut y aireación con tine hueco.





Cordialmente,

JAVIER GUTIERREZ PINEDA
C.C. 79.455.166 de Bogotá Ingeniero
Agrónomo InterventoríaTarjeta Profesional:
15.124 (5 de Mayo de 2021)

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Olaya		**Fecha: 20 de Abril de 2021**		
Parámetro	**Alto**	**Estándar**	**Básico**	**Olaya**
Césped				
Longitud del césped	15-20 mm	20-60 mm	20-70 mm	21 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15	Max 25	2%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	98%
Especies de hierba deseables	Min 80%	Min 70%	Min 60%	100%
Otras especies de hierba indeseables	Nada	Max 5%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja Larga	Nada	Max 2%	Max 10%	Nada
Malas hierbas hoja ancha	Nada	Max 5%	Max 5%	Nada
Musgo	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Algas y Líquenes	Nada	Nada	Nada	Nada
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	máx. 2%	Max 2%	3%
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	0%
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	2%
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	60 mm
Profundidad de colchón	Max 5 mm.	Max 10 mm.	Max 15 mm.	40 mm
Tasa de infiltración	Min 150 mm/hr	Min 100 mm/hr	Min 50 mm/hr	40 mm/hr
Nivelación 0,5 m	8 mm	10 mm	12 mm	10 mm
pH Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	90%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo.			si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45 m	Visible min a 30 m	
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	90%
Observaciones: Campo no se esta usando.				

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5


Informe de Agronomía

Estadios Grupo 2 - Abril 2021

Tunal, San Cristobal, Tabora, Alqueria, Atahualpa, Timizay PRD

Tunal: Hay presencia de malezas de hoja anchaprincipalmente Trébol además cenizo, diente de león, etc, se calcula en un 20%.





San Cristóbal: El campo se encuentra en buen estado se recomienda control de malas hierbas e igualmentefertilización.

Tabora: El campo presenta buena densidad de césped. Requiere control de malezas (50%) y fertilización.



CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.



Alquería: Presenta mejor densidad que el mes pasado. Continua la presencia de malas hierbas de hoja ancha 35% como llantén, diente de león y trébol principalmente. Requiere fertilización y control de malezas.







Atahualpa: El campo presenta 35% de malas hierbas de hoja ancha, igualmente presenta colchón. Requiere control de malezas, colchón y fertilización.


Continúan las tapas de los registros de agua se medió tapadas.





Timiza: El campo presenta bastante colchón y presencia demalezas en un 5%. Igualmente requiere de fertilización.





PRD: Hay presencia de maleza en un 35% como diente deleón, llantén, trébol.





Cordialmente,

JAVIER GUTIERREZ PINEDA
C.C. 79.455.166 de Bogotá Ingeniero
Agrónomo InterventoríaTarjeta
Profesional: 15.124
5 de Mayo de 2021

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Tunal	**Fecha: 25 de Abril de 2021**			
Parámetro	**Alto**	**Estándar**	**Básico**	**Tunal**
Césped				
Longitud del césped	15-22 mm	20-30 mm	25-35 mm	20 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15%	Max 25%	10%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	90%
Especies de hierba	Min 80%	Min 70%	Min 60%	85%
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	Max 2%	Max 2%	2%
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	Nada
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	70 mm
HUMEDAD	35-65%	45-65%	45-65%	70%
ph Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	70%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo).			Si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45	Visible min a 30 m	
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	70%

Observaciones: No esta en uso.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Tabora	**Fecha: 22 de Abril de 2021**

Parámetro	Alto	Estándar	Básico	Tabora
Césped				
Longitud del césped	15-22 mm	20-30 mm	25-35 mm	40 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15%	Max 25%	0%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	100%
Especies de hierba	Min 80%	Min 70%	Min 60%	65%
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	Max 2%	Max 2%	2%
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	Nada
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	65 mm
HUMEDAD	35-65%	45-65%	45-65%	80%
ph Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	90%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo).			Si
Líneas demarcación	Visible min a 60 m	Visible min a 45	Visible min a 30 m	60 m
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	85%

Observaciones: El campo no esta en uso

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Alquería	**Fecha: 25 de Abril de 2021**

Parámetro	Alto	Estándar	Básico	Alquería
Césped				
Longitud del césped	15-22 mm	20-30 mm	25-35 mm	25 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15%	Max 25%	2%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	98%
Especies de hierba	Min 80%	Min 70%	Min 60%	65%
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	Max 2%	Max 2%	2%
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	2%
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	60 mm
HUMEDAD	35-65%	45-65%	45-65%	80%
ph Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	80%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo).			Si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45	Visible min a 30 m	
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	80%

Observaciones: El campo no se encuentra en uso.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Atahualpa	**Fecha: 22 de Abril de 2021**

Parámetro	Alto	Estándar	Básico	Atahulpa
Césped				
Longitud del césped	15-22 mm	20-30 mm	25-35 mm	40 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15%	Max 25%	Nada
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	100%
Especies de hierba	Min 80%	Min 70%	Min 60%	65%
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	Max 2%	Max 2%	2%
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	Nada
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	70 mm
HUMEDAD	35-65%	45-65%	45-65%	70%
ph Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,2
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	80%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo).			Si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45	Visible min a 30 m	
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	75%

Observaciones: No esta en uso.

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: Timiza		**Fecha: 25 de Abril de 2021**		
Parámetro	**Alto**	**Estándar**	**Básico**	**Timiza**
Césped				
Longitud del césped	15-22 mm	20-30 mm	25-35 mm	35 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15%	Max 25%	1%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	99%
Especies de hierba	Min 80%	Min 70%	Min 60%	95%
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	Max 2%	Max 2%	3%
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	Nada
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	Nada
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	60 mm
HUMEDAD	35-65%	45-65%	45-65%	80%
ph Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	75%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo).			Si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45	Visible min a 30 m	
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	70%

Observaciones: El campo no se esta utilizando.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	**LISTA DE CHEQUEO ESTADIOS**	**CODIGO**	FOR - LCH - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

Campo: PRD	**Fecha: 22 de Abril de 2021**

Parámetro	**Alto**	**Estándar**	**Básico**	**PRD**
Césped				
Longitud del césped	15-22 mm	20-30 mm	25-35 mm	25 mm
Área desnuda	Max 10%	Max 15%	Max 25%	0%
Cubierta total del suelo	Min 90%	Min 85%	Min 75%	100%
Especies de hierba	Min 80%	Min 70%	Min 60%	70%
Plagas y enfermedades				
Enfermedades	Nada	Max 2%	Max 2%	2%
Lombrices	Max 1%	Max 5%	Max 10%	0%
Plagas	Nada	Nada	Max 2%	0
Perfil				
Profundidad de raíces	Min 150 mm.	Min 100 mm.	Min 75 mm.	60
HUMEDAD	35-65%	45-65%	45-65%	75%
ph Suelo	6,0 - 7,0	5,8 - 7,5	5,8 - 7,5	7,0
Calidad de presentación				
Apariencia	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	85%
Portería	Los verticales deben estar en ángulo recto con la superficie del campo (teniendo en cuenta el gradiente del campo).			Si
Líneas demarcacion	Visible min a 60 m	Visible min a 45	Visible min a 30 m	
Escombros	Nada	Nada	Nada	Nada
Color	100% uniforme	90% uniforme	70% uniforme	80%

Observaciones: NO ESTA EN USO.

GRUPO1

FICHA TÉCNICA

SAFERMIX WP


AGENTE MICROBIAL ENTOMOPATÓGENO DE USO AGRÍCOLA

REGISTRO DE VENTA ICA 9560
CATEGORIA IV (LIGERAMENTEMENTE TÓXICO)

SAFERMIX WP., es un producto elaborado a base de la mezcla de los hongos *Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae*, *Lecanicillium lecanii* y la bacteria *Bacillus thuringiensis*, ideales para el control de insectos plaga en diferentes cultivos.

COMPOSICIÓN		
INGREDIENTE ACTIVO	*Beauveria bassiana*	$4x10^8$ UFC/g
	Metarhizium anisopliae	$4x10^8$ UFC/g
	Lecanicillium lecanii	$1x10^8$ UFC/g
	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	$1x10^8$ UFC/g
	Contenido total	$1x10^9$
INGREDIENTES ADITIVOS	Talco y dispersante C.S.P	
PERIODO DE CARENCIA	No requiere intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha	
PRESENTACIÓN	Polvo mojable	
VIDA ÚTIL	Doce (12) meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol	
PRESENTACIÓN	Bolsa de aluminio por 500 gramos	

MECANISMO DE ACCIÓN. Los hongos *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* y *Lecanicillium lecanii* atacan diversos grupos de insectos que son plagas en cultivos. Estos hongos ingresan al cuerpo del insecto e invaden su hemocele mediante la formación de apresorios y la producción de enzimas tipo subtilisina (PR1), metaloproteasas; así como también enzimas con actividad quitinolítica, antibióticos y metabólitos tipo bovericina. Las esporas de estos hongos no necesitan ser ingeridas y pueden atacar tanto insectos chupadores como masticadores.



Por otro lado *Bacillus thuringiensis* es una bacteria esporulada que produce endotoxinas que al ser ingeridas por el insecto causan daños en su sistema digestivo, colonizan el cuerpo del insecto produciéndole la muerte por septicemia.
Con la mezcla de las distintas especies de hongos y *B. thuringiensis* se busca controlar un amplio rango de insectos plaga de cultivos y potencializar su efecto mediante la combinación de sus distintos mecanismos de acción .

USO Y DOSIS. Aplicar **SAFERMIX WP** en dosis de 1 g/litro para el control de Coleópteros (Chizas, Picudos), larvas de Lepidópteros, Mosca Blanca, Escamas, Trips, Cochinillas de la raíz y follaje, Grillos y Chinches de los pastos.
Para aplicaciones al follaje, proteja las conidias del hongo de los rayos ultravioleta mediante el encapsulado con el producto **NEOFAT CE** en dosis de 0.5 cc/litro de agua.


SAFERMIX WP debe mantenerse bien tapado y almacenarse en un lugar fresco y seco y protegerse de los rayos directos del sol.

AGROBIOLOGICOS SAFER®
Cra. 50C N° 10 Sur - 185 PBX: (4) 361 00 10
agrosafer@safer.com.co www.safer.com.co
Medellín / Colombia

Amistar50WG

Formulación: Gránulos Dispersables (WG)
Tipo de Producto: Fungicida
Registro de Venta ICA: 4376

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	**BENEFICIOS**
AMISTAR® 50 WG es una Estrobilurina sistémica (movimiento por xilema)	AMISTAR® 50 WG: - Potente inhibidor de germinación de esporas. - 'Triple efecto': preventivo, curativo/erradicante, anti-esporulante. - Amplio espectro, persistente control de enfermedades. - Patógenos, no-patógenos hospederos, saprófitos. - Seguro al cultivo

2. GENERALIDADES	
Ingrediente Activo:	Azoxystrobin
Nombre Químico: (IUPAC)*	Methyl (*E*)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate
Formulación:	Gránulos dispersables (WG)
Concentración:	50%
Nombre Comercial:	AMISTAR® 50 WG
Fórmula Estructural:	
Fórmula Empírica:	$C_{22}H_{17}N_3O_5$
Peso Molecular:	403.4
Grupo Químico:	Strobilurinas

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Sólido (Gránulos)
Flamabilidad:	No inflamable
Densidad:	0.54 g / cm^3

4. TOXICOLOGÍA

Categoria IV Ligeramente Tóxico

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

AMISTAR® 50 WG, es ligeramente tóxico; sin embargo, se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"**

Durante las aplicaciones **"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación"**, además equipo de protección completo: Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, mascarilla y botas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No han sido determinados síntomas específicos. **"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta"**

En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. **NO INDUZCA AL VOMITO. "En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".**

Tratamiento médico de urgencia: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000914842.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.
No utilice el mismo equipo de aplicación con que asperjó Amistar® 50 WG para bañar ganado.
Evite contaminar con Amistar® 50 WG las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

"Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua".

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (Lugar oscuro, fresco y seco).

Siempre mantenga el producto en su empaque original

Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ADVERTENCIA: "NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Modo de acción:

AMISTAR® 50 WG es un fungicida sistémico y traslaminar.

Mecanismo de acción:

AMISTAR® 50 WG es un producto a base de azoxystrobin, el cual tiene la capacidad de inhibir la respiración mitocondrial de las células de los hongos, al impedir la transferencia de electrones entre el citocromo b y el c1, evitando así la formación de energía (ATP) necesario para su crecimiento y desarrollo. Azoxystrobin es un potente inhibidor de la germinación de esporas y de los estadios iniciales en el desarrollo de hongos, ofreciendo protección contra el establecimiento de enfermedades. Su acción antiesporulante reduce la producción de esporas.

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Cultivo	Problema Biológico	Dosis	PR	PC
Rosas (*Rosa* sp.)	Mildeo velloso (*Peronospora sparsa*)	600 g/Ha (0.5 g/L agua-volumen de aplicación de 1200 L/ha)	Tan pronto se seque lo asperjado	NA
Crisantemo y Pompón	Roya blanca (*Puccinia horiana*)	400 g/Ha (0.4 g/L agua-volumen de aplicación de 1000 L/ha)		
Repollo (*Brassica oleracea* var. Capitata)	*Alternaria brassicae*	75 g/Ha		2
Tabaco (*Nicotiana tabacum*)	Mancha foliar (*Cercospora nicotianae*)	150 g/Ha		NA
Pimentón (*Capsicum annuum*)	Oidio (*Leveillula taurica*)	100-125 g/Ha		3
Zanahoria (*Daucus carota*)	Alternaria (*Alternaria dauci*)	100 g/Ha		7
Mora (Rubus sp.)	Mildeo polvoso (*Oidium* sp.)	125-150 g/Ha		3
Cebolla de bulbo (*Allium cepa*) Cebolla de rama o junca (*Allium fistulosum*)	Amarillera o mancha púrpura (*Alternaria porri*)	75-100 g/Ha		2
Tomate (*Lycopersicon sculentum*)	Amarillera (*Alternaria solani*)	75-100 g/Ha		2
Fríjol (*Phaseolus vulgaris*)	Antracnosis (*Colletotrichum lindemuthianum*) Mancha anillada o mancha de Ascochyta (*Phoma exigua* var. *Diversispora*)	75 - 100 g/Ha		2

Arveja (*Pisum sativum*)	Antracnosis (*Colletotrichum pisi*) Mancha de Ascochyta (*Ascochyta pisi*)	100 g/Ha		2
Uchuva (*Physalis peruvianus*)	*Cercospora* sp.	75-100 g/Ha		3
	Alternaria sp.	100 g/Ha		
Clavel (*Dianthus caryophyllus*)	Mancha anillada (*Cladosporium echinulatum*) Mildeo Velloso (*Peronospora dianthicola*)	480 g/Ha (0.4 g/L agua-volumen de aplicación de 1200 L/Ha) 500 g/ha (0.5 g/L agua - Volumen de aplicación de 1000 L/ha)		NA
Erygium (*Eryngium alpinus*)	Alternaria (*Alternaria* sp.)	300 g/Ha (0.25 g/L agua-volumen de aplicación de 1200 L/Ha)	NA	
Maíz	Tizón Foliar (*Helmintosporium turcicum*)	200 g/Ha	4	3
Banano (*Musa acuminata* AAA)	Pudrición de la corona (*Colletotrichum musae, Fusarium moniliforme*, F. *roseum*, F. *Pusillum, F. semctectum, F. theobromae, Verticillium theobromae, Verticillium* sp., *Gloesporium musarum, Thielaviopsis paradoxa, Ceratocystis paradoxa, Cephalosporium* sp., *Botrydiplodia theobromae*	30 g/100 L de agua (150 ppm) 40 g/100 L agua (200 ppm) 60 g/100 L agua (300 ppm)	NA	NA
Ornamentales (Limonium)	Mildeo Velloso (*Peronospora sp.)*	600 g/ha (0.5 g/l agua- Volumen de aplicación 1200 L/ha)	Tan pronto seque lo asperjado	NA

PC: Período de Carencia: Intervalo de Seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.
N.A.: No aplica

"Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de ensayos de eficacia para el registro de este plaguicida encada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales, no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada"

Compatibilidad:

En principio, AMISTAR® 50 WG puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas. Amistar® 50 WG es compatible con el alumbre utilizado comúnmente en el tratamiento post-cosecha del banano, se recomienda mantener agitación de la mezcla. Su compatibilidad con cloro es limitada. En caso de duda se aconseja efectuar previamente un ensayo de compatibilidad a pequeña escala.

Fitotoxicidad:

AMISTAR® 50 WG es fitocompatible con los cultivos recomendados.

CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

7. EMPAQUES

Capacidad de los envases en que se comercializa el producto: 40, 50, 100, 200 y 500 g

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Syngenta S.A.
Carrera 7 No. 113 - 43 Piso 11
Bogotá, D.C., Colombia
Linea de Servicio al Cliente: 018000914842

Los nombres de producto que contengan ® o ™ y el logo de Syngenta son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Comercial Andina Industrial S.A.C.

FICHA TÉCNICA "Keltex Hierro®"

EMPRESA: Comercial Andina Industrial S.A.C.

PRODUCTO: **Keltex Hierro ®** - Fertilizante foliar a base de Fierro.

II.- INGREDIENTES ACTIVOS:

• Hierro Quelatizado (Fe)	6.5 %
• Ácidos Carboxílicos	5.0 gr/l
• Aminoácidos	5.0 gr/l
• Ácidos Húmicos	5.0 gr/l
• Auxiliares de formulación	c.s.p. 1L

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas

• Estado Físico	Líquido
• Color	Ambar
• Olor	Característico
• pH	4.9 +/- 0.2
• Densidad (gr/mL) a 20 °C	1.31 +/- 0.02
• Solubilidad en agua	Soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosivo
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

IV.- FORMULACIÓN: Liquido Concentrado.

V.- MODO DE ACCION:

Es un Bionutriente formulado con aminoácidos, ácidos carboxílicos, materia orgánica, nitrógeno, fosforo, potasio y ácidos húmicos, como fuente principal el Hierro (Fe), éste elemento determina el crecimiento de las plantas, muchas veces se encuentra en forma abundante en los suelos, pero si disponibilidad en las plantas es muy baja, presentándose frecuentemente como deficiencia visible en los cultivos.
La forma del Hierro (Fe), quelatado se encuentra estabilizado y protegido contra la oxidación y precipitación, asegurándose su efectivo ingreso y acción en los cultivos tratados.

Calle El Galeón 180 Urb. La Calesa Surco, LIMA-PERÚ
Telf.: 271-3366 / 271-9839 / 271-4789 Fax: 217-1988
Email: atencialcliente@grupoandina.com.pe

Grupo Andina

VI.- RECOMENDACIONES DE USOS

CULTIVO	En 200 litros de agua	Momento de aplicación
Frijoles, Pallares, Garbanzo, arveja, otros	½ - 1 L	1era Aplicación: al inicio del crecimiento vegetativo realizar una segunda aplicación 15 días después..
Cucurbitáceas, (Melón, Sandía, Pepinillo, Zapallo)	½ - 1 L	Hacer 2 aplicaciones, antes de floración y luego 10 - 15 días después.
Frutales, cítricos, Manzano, Melocotón, Vid, Arándanos, Mango	1 – 2 L	Aplicar a los primeros síntomas de deficiencia y repetir cada 15 a 20 días.
Algodón, Pimiento, Tomate; Capsicum	½ - 1 L	Aplicar al inicio del crecimiento de los cultivos y repetir cada 15 – 20 días.
Papa	½ - 1 L	Aplicar en 2 oportunidades cada 15 a 20 días, iniciar antes de la floración.

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda utilizarlos en las primeras etapas de desarrollo de las plantas

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS:

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar líquido.

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Comercial Andina Industrial S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por

cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Keltex Hierro® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

File: Ficha Técnica / **Keltex Hierro** / 09.05.13

Calle El Galeón 180 Urb. La Calesa Surco, LIMA-PERÚ
Telf.: 271-3366 / 271-9839 / 271-4789 Fax: 217-1988
Email: atencialcliente@grupoandina.com.pe

Nutri Aguacate
15-10-20-4

Marca Comercial: ECOFÉRTIL

Nombre: Nutri Aguacate

Grado: 15-10-20-4

Composición Garantizada:

Nitrógeno Total (N)	15,0%
Nitrógeno Amoniacal (N)	2,0%
Nitrógeno Uréico (N)	13,0%
Fósforo Asimilable (P_2O_5)	10,0%
Potasio Soluble en Agua (K_2O)	20,0%
Magnesio Total (MgO)	4,0%
Azufre Total (S)	10,0%

Registro de Venta ICA: 5772

Tipo de Fertilizante: Fertilizante mezclado NPK para aplicación al suelo.

Aplicaciones y USOS: Fertilizante para frutales, especialmente aguacate. Sus concentraciones garantizadas favorecen excelentes cosechas en cultivos perennes; adicionalmente por contar con sulfato de potasio en su composición, la fertilización de aguacate se realiza de manera más tecnificada según requerimientos y respuestas del cultivo.
Las recomendaciones de uso específico deben contar con asesoría de un ingeniero agrónomo.

Empaque: Bultos de 50 kg.

Producido y Distribuido por: ECOFÉRTIL S.A.

Tu cultivo + ecofértil La mezcla perfecta!

FICHA TÉCNICA
COADYUVANTE

MIXEL TOP

REGISTRO DE VENTA ICA N° 3008
A NOMBRE DE ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.S

DESCRIPCIÓN

Mixel Top SL es un coadyuvante no iónico y no reactivo con características especiales de humectación e hipotensión lo cual permite mejorar las condiciones físicas de las mezclas de agroquímicos, permitiendo una adecuada distribución y mojado del área asperjada, facilitando de esta manera la penetración, distribución y absorción de los ingredientes activos en el tejido vegetal.

Ingredientes Activos:	Alkil Aril Polieter Alcohol
Concentración:	250 gr/Litro de formulación a 20°C
Aditivos:	Siliconas y sustancias reguladoras de pH
Ingredientes Inertes	Agua c.s.p. 1 Litro
Tipo de Formulación:	Liquido Soluble - SL
Número de Identificación UN:	
Categoría Toxicológica:	III – Medianamente toxico
Franja Toxicológica:	Azul
Cultivos Registrados:	Todo cultivo
Presentaciones:	250 cm^3 1L, 4L ,20L

MODO DE ACCIÓN

MIXEL TOP es considerado un ***Tenso activo no iónico y no reactivo***, con características especiales de ***hipotensor y humectante***, acción que ejerce al romper la tensión superficial de la gota de agua *mejorando* el moje del área asperjada, *facilitando* la penetración y absorción del producto en el tejido vegetal. Así mismo, es ***emulsificante y dispersante*** de grasas y ceras vegetales al permitir unir la parte *lipofílica e hidrofílica* haciéndolas más compatibles y estables. También ejerce poder ***solubilizante*** de los productos usados en mezcla. Los aditivos usados en la formulación (siliconas y reguladores de pH) permiten regular el exceso de espuma. Estas características de **MIXEL TOP** permiten conseguir una aspersión uniforme mejorando la calidad y eficacia de aplicación.

ACTIVIDAD BIOLÓGICA

La principal actividad de **MIXEL TOP** es aumentar la exposición del producto biocida y/o fertilizante sobre el objetivo y por consiguiente mejorar el desempeño biológico, especialmente en cultivos

difíciles de mojar por tener cutícula lisa o cerosa o no poseer tricomas que ayuden a atrapar los líquidos (Clavel, Crucíferas, Liliáceas, café, entre otros.

CARACTERISTICAS y BENEFICIOS

CARACTERISTICA	BENEFICIO
Tenso activo no iónico	Mejora compatibilidad y estabilidad del agua y mezcla de aplicación al no ser reactivo.
Hipotensor y Humectante	Incremento del moje del follaje al disminuir la tensión superficial de agua y cutícula vegetal.
Emulsificante y Dispersante	Mejora la uniformidad en la cobertura del área asperjada.
Antiespumante	Evita la formación de grandes volúmenes de espuma en la mezcla de tanque.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para disminuir la tensión superficial, humectar y acelerar la penetración y usar dosis de 0,5 a 1,0 cc/litro de agua, equivalente a 100 - 200 cm^3 de producto por tanque de 200 litros de agua con todos los agroquímicos.
- Para Ornamentales usar **Mixel Top SL** en dosis de 0,5 cc por litro de agua.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Por ser un agente de carácter no iónico, MIXEL TOP SL es compatible con los agroquímicos de uso común en agricultura. El producto usado en las dosis de etiqueta no es fitotóxico en ningún cultivo.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Mixel® Top SL puede aplicarse en cualquier época de desarrollo del cultivo utilizando equipos aéreos, de tractor o aspersor de espalda. Cuando se adicionen a la misma mezcla varios agroquímicos, utilice el siguiente orden de mezcla:

1. Adicione al tanque de mezcla una tercera parte del agua
2. Agregue las formulaciones solidas: Polvo Mojable (**WP**), Polvos Solubles (**SP**), Gránulos Dispersables (**WG**).
3. Agregue las formulaciones liquidas: Suspensiones Concentradas (SC), Suspensiones Encapsuladas (**CS**), Suspoemulsiones (**SE**), Concentrados Emulsionables (**EC**).
4. Adicione la cantidad requerida de **MIXEL TOP**
5. Adicione los Líquidos Solubles (**SL**)

PRECAUCIONES

- Lea la etiqueta antes de usar el producto.
- Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.
- No coma, beba o fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- No almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.
- En caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y etiquetado.

OBSERVACIONES AMBIENTALES

- Evite verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.
- No lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, perfore el recipiente y entregue a Campo Limpio, nuestro Programa de Manejo Responsable de Envases Vacíos

PICTOGRAMAS



EMERGENCIAS

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 CISPROQUIM 018000 916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO (57)1 288 6012.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO NO EXONERA DE LA LECTURA DE LA ETIQUETA Y DATOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES DEL PRODUCTO.

Marca Comercial	**NUTRIMON®** Productivo en su cultivo
Nombre	**FOSFATO DIAMONICO (DAP)**
Grado	**18-46-0**
Composición garantizada	Nitrógeno Total (N) 18.0 % Nitrógeno Amoniacal (N) 18.0 % Fósforo asimilable (P_2O_5) 46.0 % Humedad máxima 1.5 %
Registro de Venta ICA	583
Tipo de abono	Fertilizante compuesto granulado N-P para aplicación al suelo.
Empaque	Bultos de 50 kilos.
Aplicaciones	Fertilizante superconcentrado apropiado como fuente fosfatada y nitrogenada en suelos bien abastecidos con potasio. Eficaz para una amplia gama de cultivos, particularmente para arroz-riego en aplicaciones post-siembra. Cuando se aplica en la siembre debe evitarse el contacto con la semilla. Excelente para el abonamiento "de arranque".

Importado y Garantizado por

monómeros
Un grupo de la Corporación Pequiven
Vía 40 Las Flores – Barranquilla, Colombia
Teléfonos: (57-5) 3618212 / 3618374
Fax: (57-5) 3559996 / 3556595
Web: www.monomeros.com

FOSFATO DIAMONICO (DAP) - GENERAL - 000

Isabión®

Concentrado Soluble
Fertilizante Orgánico Liquido
Registro de Venta ICA 6272

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Fuentes: Hidrolizado protéico, provenientes de cueros de vacuno curtidos y sometidos a un proceso de filtro y depuración.	**ISABIÓN®** es un fertilizante orgánico de última generación, con aminoácidos y péptidos, recomendado para aplicación mediante sistemas de fertirrigación. Su absorción por las plantas es inmediata y completa. Se recomienda el uso de **ISABIÓN®** cuando las plantas presentan los mayores requerimientos fisiológicos (Crecimiento vegetativo, formación de flores y diferenciación de yemas; cuajado, y llenado de frutos). También es importante utilizar **ISABION®** cuando las plantas estén estresadas por factores como deficiencias nutricionales, sequía, bajas temperaturas, hielo, granizo o fitotoxicidad.

2. GENERALIDADES

Composición Garantizada:	
Nitrógeno Total (N):	140 g/L
Nitrógeno amoniacal (N):	10 g/L
Nitrógeno Orgánico (N):	130 g/L
Carbono orgánico oxidable Total:	380 g/L
Aminoácidos libres (17):	130 g/L
Contiene los siguientes aminoácidos libres:	Acido aspartico, acido glutámico, serina, histidina, glicina, treonina, argenina, alanita, tirosina, valina, metionina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, hidroxiprolina, prolina.

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

pH en Solución al 10%	6,24
Densidad a 20°C (g/ml)	1,28
Conductividad electrica (1:200) (dS/m)	11,7
Agentes patógenos	*Salmonella* sp.: Ausente en 25 gramos de producto Enterobacterias totales: Ausente.

Contenido de metales pesados por debajo de los límites establecidos en la NTC 5167 (Primera actualización)

4. TOXICOLOGÍA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
Evitar la ingestión del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTA. EN BOGOTA COMUNICARSE CON EL TELEFONO 2886012.
COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000914842.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de la uñas.
En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

Isabion® es seguro hacia el medio ambiente y es ecológicamente compatible.

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Espectro de Acción

ISABION® es un fertilizante orgánico de ultima generación, con aminoácidos y péptidos, recomendado para aplicación mediante sistemas de fertirrigación. Su absorción por las plantas es inmediata y completa.

Se recomienda el uso de **ISABION®** cuando las plantas presentan los mayores requerimientos fisiológicos (Crecimiento vegetativo, formación de flores y diferenciación de yemas; cuajado y llenado de frutos). También es importante utilizar **ISABION®** cuando las plantas están estresadas por factores como deficiencias nutricionales, sequía, bajas temperaturas, hielo, granizado o fitotoxicidad.

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Mediante sistemas de fertirrigación

Fertilizante orgánico liquido con aminoácidos para aplicación al suelo y foliar.
Para la venta y aplicación de este fertilizante orgánico, es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelo o de tejido foliar.

Aplicación Foliar

Cultivo	Dosis (cc/L)	Observaciones
Rosa	2 a 3	Realizar 3 a 4 aplicaciones con intervalos de quince días entre aplicaciones, a lo largo de todo el ciclo del cultivo.
Tomate	4 a 5	Realizar 3 a 4 aplicaciones con intervalos de quince días entre aplicaciones, a partir de los 25 días después del transplante. A los 25 días después del transplante se recomienda un volumen de aplicación de 200 l/Ha, el cual debe ir aumentando de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo.
Papa	3	Realizar 4 aplicaciones con intervalos de 15 días entre aplicaciones, a partir de los 35 días después de la germinación.
Arroz	0.5 L/Ha	Realizar tres aplicaciones foliares en máximo macollamiento, máximo embuchamiento y 60% de panícula emergida

Instrucciones de Uso

Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.

Compatibilidad

Antes de mezclar **Isabion®** con otro producto se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas. No mezclar con productos cúpricos.

Advertencia

"Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica"

7. EMPAQUES

ENVASES PLASTICOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR 1,5, 20, 50, 60 Y 200 LITROS DE CONTENIDO NETO

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Syngenta S.A.
Carrera 7 No. 113 - 43 Piso 11
Bogotá, D.C., Colombia
Linea de Servicio al Cliente: 018000914842

KELATEX® - Mg
Fertilizante

Registro de venta ICA Nº 1899

Formula y nombre químico:	Etilendiaminotetracetato Mg (II) sodico
Formula molecular:	$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_2Mg$
Nombre común:	Quelato de Magnesio. (E.D.T.A.)
Composición:	Reportado como: Complejo de ácido etilendiaminotetracetico E.D.T.A.: 630g/Kg (63 %) **Oxido de Magnesio MgO:** 90 g/kg. (9%)

Propiedades Físicas y Químicas:

Peso molecular:	358.57 g/Mol
Apariencia:	Polvo blanco
Solubilidad g/100 ml de agua a 20 ºC:	48.0
pH de la solución al 10 % acuosa:	6.0 a 7.0
Contenido de Oxido de Magnesio:	9 %
Densidad g/cm^3 :	0.9 a 1.0
Estabilidad: La sustancia activa es fotosensible, pierde eficiencia biológica si se deja expuesta a la luz intensa por periodos grandes de tiempo.	

Datos toxicológicos:

Vía	Animal en laboratorio	LD_{50} en mg / kg.
Aguda oral	Rata.	5.000
Aguda dermal	Rata.	>
Aguda inhalación.	Rata.	>

Antídoto: No se conoce antídoto especifico. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático y ***llamar inmediatamente al medico.***

Precauciones: Se recomienda observar las precauciones para el manejo y aplicación de fertilizantes. **KELATEX Mg** es corrosivo para todos los metales, evite el contacto prolongado de la solución preparada y lavar los equipos después de cada aplicación con abundante agua y un buen coadyuvante. (**INEX-A**)

Compatibilidad: KELATEX Mg es compatible con fertilizantes granulados, polvos y líquidos, como también con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso corriente en agricultura.

Importante: Lo expresado en esta publicación es de lo que se dispone hasta el momento. En todo caso la responsabilidad de las aplicaciones están fuera de nuestro control

KELATEX®- Zn
Fertilizante

Registro de venta ICA Nº 636

Formula y nombre químico:	Etilendiaminotetracetato Zn (II) sodico
Formula molecular:	$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_2Zn$.
Nombre común:	Quelato de Zinc. (E.D.T.A.)
Composición:	Reportado como: Complejo de ácido etilendiaminotetracetico E.D.T.A.: 660g/Kg (66%) **Zinc** Zn: 90 g/kg. (9%)

Propiedades Físicas y Químicas:

Peso molecular:	399.64 g/Mol
Apariencia:	Polvo blanco
Solubilidad g/100 ml de agua a 20 ºC:	65
pH de la solución al 10 % acuosa:	6.0 - 7.0
Contenido de Zinc:	9 %
Densidad g/cm^3 :	0.9 a 1.0
Estabilidad: La sustancia activa es fotosensible, pierde eficiencia biológica si se deja expuesta a la luz intensa por periodos grandes de tiempo.	

Datos toxicológicos:

Vía	Animal en laboratorio	LD_{50} en mg / kg.
Aguda oral	Rata.	5.000
Aguda dermal	Rata.	>
Aguda inhalación.	Rata.	>

Antídoto: No se conoce antídoto específico. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático y ***llamar inmediatamente al medico.***

Precauciones: Se recomienda observar las precauciones para el manejo y aplicación de fertilizantes. **KELATEX Zn** es corrosivo para todos los metales, evite el contacto prolongado

de la solución preparada y lavar los equipos después de cada aplicación con abundante agua y un buen coadyuvante. (**INEX-A**)

Compatibilidad: KELATEX Zn es compatible con fertilizantes granulados, polvos y líquidos, como también con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso corriente en agricultura.

Importante: Lo expresado en esta publicación es de lo que se dispone hasta el momento. En todo caso la responsabilidad de las aplicaciones están fuera de nuestro control

FICHA TECNICA

BORAX DECAHIDRATADO

Descripción general

Nombre Químico:	Tetraborato de Sodio Decahidratado.
Formula Química:	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
Peso Molecular:	381,37 g/mol
Peso Específico:	1.71
pH al 5 %:	9.5
Solubilidad:	5.9 g/100 mL H_2O a 20 °C.
Características Físicas:	De color blanquecino a translúcido, inodoro, gránulos o polvo cristalizado, eflorescentes al aire seco. Muy soluble en agua con reacción alcalina.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	99,50 %
Contenido B_2O_3	36.34 %
Contenido de B	11.40 %
Contenido de Sulfatos (SO^{-2})	0.012 %
Contenido de Cloruros (Cl^-)	0.185 %

APLICACIONES

Fabricación de porcelanas y cristales.
Soldadura de metales.
Elaboración de barnices y esmaltes.
Como preservante de la madera.
Control de insectos.
Como micro-nutriente.

Presentación: Saco 25 kg.


Av. El Trabajo 2610 - Panamericana Norte alt. 5300 Conchalí/Santiago/Chile
Teléfonos:(56-2) 6236363. (56-2) 6236363. (56-2) 6236427
www.quimicamavar.cl

informe inter grupo 3

www.arysta.cl

Arysta LifeScience

HERBICIDA




Roundup FULL II

Directo a la raíz de su problema

- Máxima potencia.
- Alta eficiencia.
- Mayor flexibilidad.
- Envase ergonómico con tecnología "No Glug" que evita salpicaduras y derrames.
- Mayor seguridad para aplicador.
- Menor desperdicio del producto.

www.arysta.cl

Arysta LifeScience



ROUNDUP® FULL II, la nueva generación de herbicidas sistémicos no selectivos, que elimina malezas hasta en las condiciones climáticas más extremas. Su formulación y tecnología Transorb II®, lo hacen líder en su tipo.


PARA QUE ROUNDUP® FULL II MANIFIESTE TODO SU POTENCIAL, ES NECESARIO CONSIDERAR:	
Volumen de agua	60 - 80 L/ha (limpia)
Cobertura	20 - 30 impactos por cm2
Presión de trabajo	40 psi
Boquilla	Abanico plano
Evitar la deriva	la velocidad del viento debe ser inferior a 15 Km/ha. Gotas uniformes de entre 200 y 400 micrones
Dosis sugerida	2 - 4 L/ha

ROUNDUP® FULL II ALTA TECNOLOGÍA EN EL CONTROL DE MALEZAS



Gracias a la tecnología **Transorb II®**, penetra mucho más rápido que otro glifosato genéri
Con **Transorb II®**, absorve hasta 3 veces más rápido.

TRANSORB II TECHNOLOGY



Aplicación con Roundup® Full II

Aplicación con un glifosato genérico

MÁS EFICIENCIA

Funciona en condiciones climáticas de mayor adversidad y en condiciones límites: sequía, poca luminosidad, rocío, aguas duras y riego de lavado por lluvias.



MÁS POTENCIA

Mayor velocidad de penetración de la dosis letal en malezas complicadas: malezas grandes, rustificadas, con pilosidad foliar y con superficie foliar cerosa.



15 Minutos después de la aplicación.

30 Minutos después de la aplicación.

60 Minutos después de la aplicación.

MÁS FLEXIBILIDAD

- **Más horas de trabajo efectivo debido a la disminución del impacto en el lavado por lluvias.**
- **Menor período libre de precipitaciones.**
- **Menos agua por hectárea.**
- **Menos tiempo muerto por recarga de agua.**

Afipa® Empresa Asociada

Lo expresado en este folleto no constituye una recomendación. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Esté tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® marcas registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.arysta.cl

Informe interv. grupo

www.arysta.cl

Arysta LifeScience

HERBICIDA




Roundup FULL II

Directo a la raíz de su problema

- Máxima potencia.
- Alta eficiencia.
- Mayor flexibilidad.
- Envase ergonómico con tecnología "No Glug" que evita salpicaduras y derrames.
- Mayor seguridad para aplicador.
- Menor desperdicio del producto

www.arysta.cl

Arysta LifeScience



ROUNDUP® FULL II, la nueva generación de herbicidas sistémicos no selectivos, que elimina malezas hasta en las condiciones climáticas más extremas. Su formulación y tecnología Transorb II®, lo hacen líder en su tipo.

PARA QUE ROUNDUP® FULL II MANIFIESTE TODO SU POTENCIAL, ES NECESARIO CONSIDERAR:


Volumen de agua	60 - 80 L/ha (limpia)
Cobertura	20 - 30 impactos por cm2
Presión de trabajo	40 psi
Boquilla	Abanico plano
Evitar la deriva	la velocidad del viento debe ser inferior a 15 Km/ha. Gotas uniformes de entre 200 y 400 micrones
Dosis sugerida	2 - 4 L/ha

ROUNDUP® FULL II ALTA TECNOLOGÍA EN EL CONTROL DE MALEZAS



Gracias a la tecnología **Transorb II®**, penetra mucho más rápido que otro glifosato genéri Con **Transorb II®**, absorve hasta 3 veces más rápido.

TRANSORB II TECHNOLOGY



Aplicación con Roundup® Full II

Aplicación con un glifosato genérico

MÁS EFICIENCIA

Funciona en condiciones climáticas de mayor adversidad y en condiciones límites: sequía, poca luminosidad, rocío, aguas duras y riego de lavado por lluvias.



MÁS POTENCIA

Mayor velocidad de penetración de la dosis letal en malezas complicadas: malezas grandes, rustificadas, con pilosidad foliar y con superficie foliar cerosa.



15 Minutos después de la aplicación.

30 Minutos después de la aplicación.

60 Minutos después de la aplicación.

MÁS FLEXIBILIDAD

- Más horas de trabajo efectivo debido a la disminución del impacto en el lavado por lluvias.
- Menor período libre de precipitaciones.
- Menos agua por hectárea.
- Menos tiempo muerto por recarga de agua.

Afipa® Empresa Asociada

TRIPLE LAVADO


Lo expresado en este folleto no constituye una recomendación. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. • marcas registradas.

informe interv. grupo 2

TORO T5 RAPIDSET® SERIES ROTORS



The Toro® T5 RapidSet rotor can be set in seconds. Engineered to use [illegible] RapidSet rotor requires NO TOOLS for arc adjustments. Along with a [illegible] model, the T5 RapidSet rotors feature exclusive Airfoil Technology™ [illegible] class-leading distribution uniformity. Designed to save water, save [illegible] the only 5" rotor needed to get the job done.

FEATURES & BENEFITS

RapidSet® Arc Adjustment

Arc adjustments from 40° to 360° can be made quickly with a few twists of the turret – no tools required. The RapidSet slip clutch also protects against gear damage caused by intentional vandalism or inexperienced users.

Lawn Model with a 5" Pop-up Height


Fits in the same footprint as many competing 4" rotors for hassle-free retrofits, but delivers an extra inch of pop-up height, allowing the nozzle to clear tall grasses.

Airfoil Technology™ Nozzles


The T5 RapidSet rotor comes with a full set of 8 standard nozzles (25° trajectory) and 4 low angle (10° trajectory) nozzles that utilize proprietary Airfoil Technology, which creates a zone of low pressure just below the main stream to gently guide water downward for unmatched uniformity without forcefully washing out newly-laid seeds.

Design Flexibility

T5 RapidSet rotors are available in Lawn (standard), Shrub, 12" Hi-Pop, with stainless steel riser and effluent options.




RapidSet® arc adjustment requires NO TOOLS!




Effluent Options Available

Check Valve Options Available



Distribution Uniformity

3.0 Nozzle, 45 PSI, Square Spacing



Based on independently tested performance profiles from the Center for Irrigation Technology

T5 RAPIDSET® ROTOR MODEL LIST

Model	Description
T5P-RS	5" Lawn pop-up
T5PCK-RS	5" Lawn pop-up with check valve
T5PCK1.5-RS	5" Lawn pop-up with check valve, 1.5 gpm nozzle
T5PCK2.0-RS	5" Lawn pop-up with check valve, 2.0 gpm nozzle
T5PCK2.5-RS	5" Lawn pop-up with check valve, 2.5 gpm nozzle
T5S-RS	Shrub
T5SE-RS	Shrub, Effluent
T5HP-RS	12" High Pop
T5HPE-RS	12" High Pop, Effluent
T5PSS-RS	Stainless Steel 5" Lawn pop-up
T5PSSE-RS	Stainless Steel 5" Lawn pop-up, Effluent
T5PCKSS-RS	Stainless Steel 5" Lawn pop-up with check valve
T5PCKSSE-RS	Stainless Steel 5" Lawn pop-up with check valve, Effluent

LOW ANGLE NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	psi	Radius	gpm	Precipitation Rate (in/hr) ▲	(in/hr) ■
1.0LA	25	25	0.74	0.26	0.23
	35	28	0.94	0.27	0.23
	*45	28	1.02	0.29	0.25
	55	29	1.14	0.30	0.26
	65	29	1.25	0.33	0.29
1.5LA	25	27	1.10	0.34	0.29
	35	30	1.35	0.33	0.29
	*45	31	1.52	0.35	0.30
	55	31	1.75	0.40	0.35
	65	31	1.90	0.44	0.38
2.0LA	25	29	1.40	0.37	0.32
	35	31	1.72	0.40	0.34
	*45	32	2.05	0.45	0.39
	55	33	2.25	0.46	0.40
	65	33	2.45	0.50	0.43
3.0LA	25	29	2.20	0.58	0.50
	35	33	2.60	0.53	0.46
	*45	34	3.05	0.59	0.51
	55	36	3.40	0.58	0.51
	65	36	3.70	0.63	0.55

*Recommended operating pressure. Data based on 180°.

SPECIFICATIONS

Operational

- Radius: 25 - 50 feet
- Flow rate: 0.74 - 9.70 gpm
- Arc: 40° to 360°, adjustable
- Inlet: ¾" NPT
- Operating pressure range: 25-65 psi
- Recommended operating pressure: 45 psi
- Trajectory: 25° standard, 10° low angle
- Pop-up height: 5" (measured from top of cap to nozzle opening)
- Factory installed 3.0 gpm nozzle (pre-installed 1.5, 2.0, and 2.5 gpm nozzle options available)
- Optional pre-installed Check Valve (CK)

Dimensions

Body Diameter
- Lawn Pop-up: 2¼"
- Shrub: 2¼"
- High Pop: 2¼"

Cap Diameter:
- Lawn Pop-up: 2⅝"
- Shrub: N/A
- High Pop: 2⅝"

Height
- Lawn Pop-up: 7½"
- Shrub: 7¾"
- High Pop: 16⅞"

Warranty

- Five years

T5 RAPIDSET NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	psi	Radius	gpm	Precipitation Rate (in/hr) ▲	(in/hr) ■
1.5	25	33	1.15	0.23	0.20
	35	34	1.38	0.27	0.23
	*45	35	1.59	0.29	0.25
	55	35	1.74	0.32	0.27
	65	36	1.88	0.32	0.28
2.0	25	35	1.45	0.26	0.23
	35	36	1.80	0.31	0.27
	*45	37	2.12	0.34	0.30
	55	37	2.30	0.37	0.32
	65	37	2.58	0.42	0.36
2.5	25	35	1.75	0.32	0.28
	35	36	2.20	0.38	0.33
	*45	37	2.55	0.41	0.36
	55	37	2.80	0.45	0.39
	65	37	3.05	0.50	0.43
3.0 Standard	25	36	2.20	0.38	0.33
	35	38	2.60	0.40	0.35
	*45	40	3.05	0.42	0.37
	55	40	3.52	0.49	0.42
	65	40	3.80	0.53	0.46
4.0	25	37	2.95	0.48	0.41
	35	40	3.55	0.49	0.43
	*45	42	4.10	0.52	0.45
	55	42	4.45	0.56	0.49
	65	43	4.85	0.58	0.50
5.0	25	39	3.75	0.55	0.47
	35	41	4.50	0.60	0.52
	*45	43	5.10	0.61	0.53
	55	45	5.75	0.63	0.55
	65	45	6.10	0.67	0.58
6.0	25	39	4.20	0.61	0.53
	35	43	5.20	0.63	0.54
	*45	46	6.05	0.64	0.55
	55	47	6.65	0.67	0.58
	65	48	7.25	0.70	0.61
8.0	25	36	5.75	0.99	0.85
	35	43	7.10	0.85	0.74
	*45	47	8.05	0.81	0.70
	55	48	8.95	0.86	0.75
	65	50	9.70	0.86	0.75

*Recommended operating pressure. Data based on 180°.

Specifying Information—T5 RapidSet Rotor

T5XX CK SS X.X E-RS						
Description	*Body*	*Optional*	*Optional*	*Custom Nozzles*	*Optional*	
T5	XX	CK	SS	X.X	E	-RS
T5—T5 RapidSet Series Rotor	P—Lawn Pop S—Shrub HP—High Pop	CK—Check Valve*	SS—Stainless Steel	1.5—1.5 gpm 2.0—2.0 gpm 2.5—2.5 gpm	E—Effluent	RS—RapidSet
Example: A T5 RapidSet Lawn Pop-up sprinkler with a 2.5 nozzle, would be specified as: T5P2.5-RS						

* Check Valve is standard on all shrub models


Specifications subject to change without notice. For more information, contact your local Toro distributor. ©2018 The Toro Company. All rights reserved.

TORO T5 RAPIDSET® STAINLESS STEEL ROTORS



FEATURES & BENEFITS


- ✔ No Tools arc adjustment with RapidSet feature
- ✔ Full 5" pop-up height allows nozzle to clear tall turfgrass
- ✔ Comes with 8 standard nozzles (25° Trajectory) and 4 low-angle nozzles (10° Trajectory) with proprietary Airfoil Technology™
- ✔ Commercial-grade 304 stainless steel riser and nozzle base sleeves
- ✔ Helps prevent 'stick ups' and eliminates scoring of riser caused by coarse and sandy soils
- ✔ Heavy-duty construction protects riser and nozzle base from damage caused by vandalism




RapidSet® arc adjustment

Effluent Options Available

Check Valve Options Available





SPECIFICATIONS

Operational

- Radius: 25 - 50 feet
- Flow rate: 0.74 - 9.70 gpm
- Arc: 40° to 360°, adjustable
- Inlet: ¾" NPT
- Operating pressure range: 25-65 psi
- Recommended operating pressure: 45 psi
- Trajectory: 25° standard, 10° low angle
- Pop-up height: 5" (measured from top of cap to nozzle opening)
- Factory installed 3.0 gpm nozzle (pre-installed 1.5, 2.0, and 2.5 gpm nozzle options available)

Dimensions


Body diameter: 2 ¼"
Cap diameter: 2 ⅝"
Height: 7 ½"

Warranty

- Five years

Distribution Uniformity

3.0 Nozzle, 45 PSI, Square Spacing



Based on independently tested performance profiles from the Center for Irrigation Technology

LOW ANGLE NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure psi	Radius feet	Flow gpm	Precipitation Rate (in/hr) ▲	Precipitation Rate (in/hr) ■
1.0LA	35	28	0.94	0.27	0.23
	*45	28	1.02	0.29	0.25
	55	29	1.14	0.30	0.26
	65	29	1.25	0.33	0.29
1.5LA	35	30	1.35	0.33	0.29
	*45	31	1.52	0.35	0.30
	55	31	1.75	0.40	0.35
	65	31	1.90	0.44	0.38
2.0LA	35	31	1.72	0.40	0.34
	*45	32	2.05	0.45	0.39
	55	33	2.25	0.46	0.40
	65	33	2.45	0.50	0.43
3.0LA	35	33	2.60	0.53	0.46
	*45	34	3.05	0.59	0.51
	55	36	3.40	0.58	0.51
	65	36	3.70	0.63	0.55

Recommended operating pressure. Data based on 180°.

MODEL LIST

Model	Description
T5PSS-RS	T5 RapidSet Stainless Steel Rotor
T5PSSE-RS	T5 RapidSet Stainless Steel Rotor with Effluent cover
T5PCKSS-RS	T5 RapidSet Stainless Steel Rotor with pre-installed COM
TP5CKSSE-RS	T5 RapidSet Stainless Steel Rotor with pre-installed COM and Effluent cover
T5PCKSS1.5-RS	T5 RapidSet Stainless Steel Rotor with pre-installed COM and #1.5 nozzle
T5PCKSS2.0-RS	T5 RapidSet Stainless Steel Rotor with pre-installed COM and #2.0 nozzle
T5PCKSS2.5-RS	T5 RapidSet Stainless Steel Rotor with pre-installed COM and #2.5 nozzle

COM: Check-O-Matic Check Valve

T5 RAPIDSET NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure psi	Radius feet	Flow gpm	Precipitation Rate (in/hr) ▲	Precipitation Rate (in/hr) ■
1.5	35	34	1.38	0.27	0.23
	*45	35	1.59	0.29	0.25
	55	35	1.74	0.32	0.27
	65	36	1.88	0.32	0.28
2.0	35	36	1.80	0.31	0.27
	*45	37	2.12	0.34	0.30
	55	37	2.30	0.37	0.32
	65	37	2.58	0.42	0.36
2.5	35	36	2.20	0.38	0.33
	*45	37	2.55	0.41	0.36
	55	37	2.80	0.45	0.39
	65	37	3.05	0.50	0.43
3.0 Standard	35	38	2.60	0.40	0.35
	*45	40	3.05	0.42	0.37
	55	40	3.52	0.49	0.42
	65	40	3.80	0.53	0.46
4.0	35	40	3.55	0.49	0.43
	*45	42	4.10	0.52	0.45
	55	42	4.45	0.56	0.49
	65	43	4.85	0.58	0.50
5.0	35	41	4.50	0.60	0.52
	*45	43	5.10	0.61	0.53
	55	45	5.75	0.63	0.55
	65	45	6.10	0.67	0.58
6.0	35	43	5.20	0.63	0.54
	*45	46	6.05	0.64	0.55
	55	47	6.65	0.67	0.58
	65	48	7.25	0.70	0.61
8.0	35	43	7.10	0.85	0.74
	*45	47	8.05	0.81	0.70
	55	48	8.95	0.86	0.75
	65	50	9.70	0.86	0.75

Recommended operating pressure. Data based on 180°.

Specifying Information—T5 RapidSet Stainless Steel Rotor

T5PXX SS X.XX-RS					
Description	*Optional*	*Stainless Steel Riser*	*Custom Nozzles*	*Optional*	
T5	**XX**	**SS**	**X.X**	**X**	**-RS**
T5P—T5 RapidSet Series Rotor	CK— Check Valve*	Stainless Steel	1.5—1.5 gpm 2.0—2.0 gpm 2.5—2.5 gpm	E—Effluent	RapidSet
Example: A T5 RapidSet Stainless Steel rotor with a 2.5 nozzle and COM check valve would be specified as: **T5PCKSS2.5-RS**					

T5 RAPIDSET SERIES SPRINKLER BIDDING SPECIFICATIONS

Note: These specifications were current at the time of publication, but are subject to change at any time without notice. Please confirm the accuracy of these specifications with the manufacturer and/or distributor prior to installation.

The combination full- and part-circle sprinklers shall be a gear-driven rotary type and infinitely adjustable between 40 and 360 degrees. The sprinkler shall be capable of covering ___ feet of radius at ___ pounds per square inch (psi) pressure with a discharge rate of ___ gallons per minute (gpm). Water distribution shall be via one nozzle insert from a nozzle tree of eight (8) standard and four (4) low angle nozzles. Radius reduction shall be adjustable up to 25% by means of a stainless steel radius adjustment screw accessible from the top of the nozzle when the sprinkler is properly installed. The body and cap of the sprinkler shall be injection-molded ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), a heavy-duty, non-corrosive, impact and UV-resistant plastic material. The sprinkler shall have a plastic filter screen in the base of the riser that prevents the entry of foreign material into the nozzle. All components shall be removable from the top of the sprinkler case.

The sprinkler shall have a single-piece riser/body seal that regulates flushing during pop up and retraction to clear any debris from around the riser; a heavy-duty stainless steel spring shall ensure positive retraction of the riser. The seal shall utilize a spring support that supports the spring and maintains positive engagement between the seal and the body. The seal shall be a single piece construction and made of injection-molded Monprene impregnated with Kemamide®.

The sprinkler shall incorporate RapidSet®, an arc adjustment feature that allows the sprinkler's arc to be set or adjusted without the need for an adjustment tool. With RapidSet, the rotor's arc can be set by hand through a series of turns of the nozzle base. The sprinkler shall include a nozzle base slip clutch feature that enables the user to rotate the nozzle base in either direction (wet or dry) and hold in one position (during operation) for spot watering without the risk of breaking the rotor's gears.

The sprinkler shall be capable of accepting any one of twelve (12) nozzles. The eight (8) standard nozzles shall offer flow ranges of 1.5 to 8.0 gpm and shall have a trajectory of 25 degrees. The low angle nozzles shall have flow ranges of 1.0 to 3.0 gpm and shall have an approximate trajectory of 10 degrees. All nozzles shall be clearly marked just below the nozzle openings with their respective flow rate. The sprinkler shall employ a modular, interchangeable nozzle technology. Any individual nozzle shall be easily removed, installed and held in place by the stainless steel set screw located on top of the rubber cover. The standard #3.0 nozzle shall be factory installed.

Rotation shall be accomplished by a water-lubricated gear drive assembly driven by a variable stator that maintains a relatively constant speed of rotation with all nozzles. The variable stator shall require no adjustments when changing nozzles.

An optional check valve shall be available with a hold back strength of 7' of elevation change. The T5 shall have a 5" pop up when measured from the level of the installed grade to the top of the standard rubber cover.

The sprinkler shall be a model number _____ and shall be manufactured by The Toro Company, Irrigation Division, based in Riverside, California, USA.

END OF SECTION

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

CONTROL

DE

MANTENIMIENTO

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	COUNTRY CLUB	DIRECCION	CARRERA 12 CALLE 127 A				
CODIGO DEL PARQUE	01-1000	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Rios	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR.	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
05	04	2021	X											
07	04	2021	X											
09	04	2021	X											
12	04	2021	X											
14	04	2021	X											
16	04	2021	X											
19	04	2021	X											
21	04	2021	X											
23	04	2021	X											
26	04	2021	X											
28	04	2021	X											
30	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

181

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	TUNAL SOFTBOL	DIRECCION	CRA 24 A CLL 4B SUR AV BOYACÁ				
CODIGO DEL PARQUE	06-063	No CONTRATO DE OBRA:		PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
19	04	2021	X	X				X						

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	TUNAL ESTADIO	DIRECCION	CRA 24 A CLL 4B SUR AV BOYACA				
CODIGO DEL PARQUE	06-063	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ardila	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
19	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	CIUDAD MONTES 2 DE PLAYA	DIRECCION	CALLE 10 SUR N°39 - 29				
CODIGO DEL PARQUE	16-112	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
16	04	2021						X						
30	04	2021		X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

181

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	CIUDAD MONTES	DIRECCION	CALLE 10 SUR N°39 - 29				
CODIGO DEL PARQUE	16-112	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
16	04	2021	X	X										
30	04	2021	X	X	X									

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

881

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	CIUDAD MONTES SOFTBOL	DIRECCION	CALLE 10 SUR N°39 - 29				
CODIGO DEL PARQUE	16-112	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ariza	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
16	04	2021	X	X				X						
30	04	2021	X	X	X									

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	MILENTA TEJAR	DIRECCION	CARRERA 52 B CALLE 20 SUR				
CODIGO DEL PARQUE	16-099	No CONTRATO DE OBRA:	2949	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
13	04	2021	X	X										
27	04	2021	X	X	X									

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

190

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	COMPLEJO ACUÁTICO 1 PLAYA	DIRECCION	CALLE63 CARERA AV 68				
CODIGO DEL PARQUE	12-100	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Lobos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
12	04	2021		X				X						
26	04	2021		X				X						

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

191

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	PRD ALTERNA 3	DIRECCION	TRANSVERSAL 48 N°63-65				
CODIGO DEL PARQUE	12-091	No CONTRATO DE OBRA:	2949	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ibañez	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
26	04	2021	X	X	X									

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	PRD ESTADIO	DIRECCION	TRANSVERSAL 48 N°63-65				
CODIGO DEL PARQUE	12-091	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ortiz	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
12	04	2021	X	X										
26	04	2021	X	X	X									

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	UDS VÓLEIBOL	DIRECCION	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68				
CODIGO DEL PARQUE	10-290	No CONTRATO DE OBRA:	2949	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
12	04	2021		X				X						
26	04	2021		X				X						

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	UDS BEISBOL	DIRECCION	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68				
CODIGO DEL PARQUE	10-290	No CONTRATO DE OBRA:	2949	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
12	04	2021	X	X				X						
26	04	2021	X	X				X						

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	UDS SOFTBOL	DIRECCION	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68				
CODIGO DEL PARQUE	10-290	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
12	04	2021	X	X				X						
26	04	2021	X	X				X						

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

961

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	UDS ATLETISMO	DIRECCION	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68				
CODIGO DEL PARQUE	10-290	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
19	04	2021	X	X										
26	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	TIMIZA ESTADIO	DIRECCION	CARRERA 72 P CALLE 40 H SUR				
CODIGO DEL PARQUE	08-219	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ariza	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
16	04	2021	X	X				X						
23	04	2021	X	X										
30	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA ALQUERÍA	DIRECCION	CARRERA 52 B CALLE 42 B SUR				
CODIGO DEL PARQUE	16-024	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
09	04	2021	X	X										Jueves Jueves
15	04	2021	X	X										Jueves Jueves
23	04	2021	X	X										Jueves Jueves
29	04	2021	X	X	X									Jueves Jueves

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

199

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	SAN CRISTÓBAL ESTADIO	DIRECCION	CALLE 13 SUR N.º 2- 50 ESTE				
CODIGO DEL PARQUE	04-127	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
09	04	2021	X	X										
23	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	ESTADIO ATAHULPA	DIRECCION	CARRERA 113 CALLE 23 B				
CODIGO DEL PARQUE	09-104	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
08	04	2021	X	X										
15	04	2021	X	X										
22	04	2021	X	X										
29	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2021.08.04 08:58:02 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	EL CAJÓN	DIRECCION	CARRERA 114A CALLE 22 I				
CODIGO DEL PARQUE	09-024	No CONTRATO DE OBRA:	2949	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Meza	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
08	04	2021	X	X										
15	04	2021	X	X										
22	04	2021	X	X										
29	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	TABORA	DIRECCION	CARRERA 76 CALLE 74				
CODIGO DEL PARQUE	10-192	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Angela Meas	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
08	04	2021	X	X										
15	04	2021	X	X										
22	04	2021	X	X										
29	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERVING
Obras, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	PAVCO	DIRECCION	Carrea 72 # 57 H -20 S				
CODIGO DEL PARQUE	07-152	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
06	04	2021	X	X										
19	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	NUEVO MUZU	DIRECCION	CARRERA 59 DIAGONAL 52 B SUR				
CODIGO DEL PARQUE	06-017	No CONTRATO DE OBRA:	2949	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3.	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
06	04	2021	X	X										
23	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	BOCHICA	DIRECCION	CARRERA 37 CALLE 1 H				
CODIGO DEL PARQUE	16-037	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
06	04	2021	X	X										Diomedes Jaramillo
13	04	2021	X	X										Diomedes Jaramillo
27	04	2021	X	X										Diomedes Jaramillo

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	NACIONAL	DIRECCION	CARRERA 7 CALLE 36				
CODIGO DEL PARQUE	03-035	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Reyes	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
06	04	2021	X	X										
19	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LOS ÁNGELES	DIRECCION	CARRERA 99 B CALLE 70			
CODIGO DEL PARQUE	10-186	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL 30 ABRIL.
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
20	04	2021		X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	JUAN AMARILLO	DIRECCION	CARRERA 111 A CALLE 90				
CODIGO DEL PARQUE	10-171	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
05	04	2021	X	X										
13	04	2021	X	X										
20	04	2021	X	X										
27	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA SERENA	DIRECCION	AV CARRERA 86 CALLE 90 A				
CODIGO DEL PARQUE	10-223	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
05	04	2021	X	X										
13	04	2021	X	X										
20	04	2021	X	X										
27	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA GAITANA	DIRECCION	TRANSVERSAL 126 # 134- 88				
CODIGO DEL PARQUE	11-205	No CONTRATO DE OBRA:	940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
05	04	2021	X	X										
13	04	2021	X	X										
20	04	2021	X	X										
27	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	SAN JOSE DE MARYLAND	DIRECCION	CARRERA 86 # 74- 85 S				
CODIGO DEL PARQUE	07-164	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	1 DE ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
22	04	2021	X	X										

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	FONTANAR	DIRECCION	Diagonal 145 Carrera 122				
CODIGO DEL PARQUE	11-368	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Rios	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
05	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 1	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSEPING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 2	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ariza	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

215

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 3	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											Damián Jiménez
14	04	2021	X											Damián Jiménez
21	04	2021	X											Damián Jiménez
28	04	2021	X											Damián Jiménez

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 4	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 5	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arca	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 6	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL 30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arias	CORTE #	3	AREA

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											Diomedes T
14	04	2021	X											Diomedes T
21	04	2021	X											Diomedes T
28	04	2021	X											Diomedes T

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 7	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ortiz	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 8	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Inés	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA 9	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLIN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Ortiz	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA MARACANÁ	DIRECCION	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Arcos	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS
ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	FOR - MAN - 01
VERSION	1
FECHA	3/09/2019

NOMBRE DEL PARQUE	LA FLORIDA MARACANA 2	DIRECCION	AV ENGATIVA RIO BOGOTA KM 2 AUP MEDELLIN				
CODIGO DEL PARQUE	10-311	No CONTRATO DE OBRA:	2940	PERIODO DEL	01 ABRIL	AL	30 ABRIL
No CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2946	INSPECTOR:	Alfredo Lucas	CORTE #	3	AREA	

FECHA			CORTE	BORDEO	DEMAR	DIVOTS	ARENA	FUMIG	FERT.	OTROS	CEPILL	PODAS Z. VERDES	OBSERVACION	FIRMA
DIA	MES	AÑO												
07	04	2021	X											
14	04	2021	X											
21	04	2021	X											
28	04	2021	X											

Este documento y su contenido es propiedad de CONSORCIO GRAMAS 2019 Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

224

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Santa Isabel F8-FS				X			X			X			X			X				X			X			
	luna park						X			X	X				X			X					X		X		
	Alameda 1						X		X			X				X			X				X			X	
	Alameda 2					X			X			X			X			X					X			X	
	olaya					X		X			X		X				X					X		X			
	Bosque san carlos				X				X		X			X			X				X			X			
	la esperanza				X			X			X			X			X				X			X			
	San Cristobal F11				X			X			X			X			X				X						
	San Cristobal Rugby				X			X			X			X			X				X						

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA Natalia Rivera R

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO Dayson Yesid Cortes

225

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Carvajal					X			X		X			X				X				X		X			
	Americas Occidental					X			X			X			X			X				X		X			
	Clarelanda F11				X			X			X			X			X				X			X			
	Clarelanda F8				X			X			X			X			X				X			X			
	la Aurora				X			X			X			X			X				X			X			
	Miravalle 1				X			X			X			X			X				X			X			
	Miravalle 2				X			X			X			X			X				X			X			
	Miravalle 3				X			X			X			X			X				X			X			
	Nuevo Milenio 1,2					X			X			X			X			X				X				X		

Natalia Rivera R
interventoria

Dawson Lasso Cortes
Mantenimiento

326

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	San Jose				X			X			X			X			X				X			X			
	la pepita					X		X			X			X			X				X				X		
	Marruecos					X			X			X			X			X				X			X		
	Molinos						X			X		X			X			X					X		X		
	Villa Rica						X		X		X			X			X					X		X			
	Villa de los Sauces					X		X			X			X			X				X			X			
	la igualdad				X			X			X			X			X				X			X			
	Marsella F11				X			X			X			X			X				X			X			
	Marsella F-5				X				X		X			X			X				X			X			

Natalia Rivera R
Interventoria

Dawson Passo Cortes
Mantenimiento

ebe

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Porvenir 1,2,3,4				X			X			X			X			X				X			X			
	Porvenir 5					X			X		X				X			X				X		X	X		
	Villemar																										
	Hayuelos F-11																										
	Hayuelos F-5																										
	Medellin																										
	Carlos Lleras																										
	Antioquia																										
	Gustavo Restrepo																										

Natalia Rivera R

Interventoria

DAWSON PASSO CORTES

Mantenimiento

228

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Altos de la estancia 1					X		X			X			X			X					X		X			
	Altos de la Estancia 2					X		X			X			X			X					X		X			
	Bosa Naranjos				X			X			X			X			X				X			X			
	San Jose Heyland				X			X			X			X			X				X			X			
	Tingua Tibanica				X			X			X			X			X				X			X			
	Atalayas					X			X		X			X			X					X		X			
	Portal del Sol				X			X			X			X			X				X			X			
	Recreo				X			X			X			X			X				X			X			
	Porvenir Mini				X			X			X			X			X				X			X			

DAMSON Leon Cortes
Mantenimiento

Natalia Rivera R
Interventoria

229

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Valles de Cafam					X		X			X			X			X					X		X			
	Villa Alemana				X			X			X			X			X					X		X			
	Alfonso lopez					X			X		X			X			X						X	X			
	Palermo					X		X			X				X			X					X	X			
	Taller Ensueño				X			X			X			X			X					X		X			
	Sierra Morena 1				X			X			X			X			X					X		X			
	Sierra Morena 2				X			X			X			X			X					X		X			
	Arboliza-dora Alta						X		X		X				X								X	X	X		
	Caracoli					X			X			X			X			X					X			X		

Natalia Rivera R
Interventoria

Dawson Also cortes
Mantenimiento

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	la Victoria 1				X			X			X			X			X				X			X			
	la Victoria 2				X			X			X			X			X				X			X			
	Gaitan Cortes				X				X		X			X			X					X		X			
	Nectara				X			X			X			X			X				X			X			
	Gorgonzola					X			X			X			X			X					X		X		
	Castilla				X			X			X			X			X				X			X			
	Villa Alsacia				X			X			X			X			X				X			X			
	Chicala				X				X		X			X			X					X		X			
	Gilma FS-1					X			X			X			X			X					X			X		
	Gilma FS-2					X			X			X			X			X					X			X		
	Gilama F7					X			X			X			X			X					X		X			
	Gilma F11					X			X			X			X			X					X		X			
	Gilma Mini				X			X			X			X			X				X						
	Pindalito				X			X			X			X			X				X			X			
	Cayetano				X			X				X		X			X				X			X			
	Villa Mayor				X			X				X		X			X				X			X			
	Fragua				X			X				X		X			X				X			X			
	la Aurora				X			X				X		X			X				X			X			

Natalia Rivera R
Interventoria

Dawson Asso Cortes
Mantenimiento

131

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	la estancia				X			X			X			X			X				X			X			
	Balmora Guadalupe					X		X			X				X			X				X		X			
	Parco				X			X			X			X			X				X			X			
	Eduardo Santos				X			X			X			X			X				X			X			
	Bosa Naranda Naranjos				X			X			X			X			X				X			X			
	Santa Clara				X			X			X			X			X				X			X			
	Pradera sur					X			X		X				X			X					X			X		
	el tejar				X			X			X				X		X					X			X		
	Eduardo santos																										

Natalia Rivera R
interventoria

Dawson Lasso Cortes
Mantenimiento

Lunes 5 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	USME			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tunjuelito			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tunal. F77			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Laguxte			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Venecia Y			Fijos	X			X			X			X				X		Fijos	X			X			
	Venecia 2			Fijos	X			X			X			X				X		Fijos	X			X			
	Nuevo Muzu			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Martes 6 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Paraiso			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ilimani FTT			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ilimani FS			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	La Jasa			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Domingo Lain			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ciudad Montes 4			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ciudad Montes 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Champion Primaria			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Miercoles 7 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Salitre El Greco			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Primavera			Fijos			X	X			X					X			X	Fijos			X			X	Arcos Destruidos Mallas Rotas Mobiliario Vandalizado
	Lago Timiza			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	La Alejandra			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villa del Rio			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

225

Jueves 8 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Lacho			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	lourdes			Fijos	X			X					X	X			X			Fijos	X			X			
	Cruces			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tercer Milenio PTT			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tercer Milenio FS Y			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tercer Milenio FS 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Viernes 9 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Bache			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio F8 Y			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio F8 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio Fs Y			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio Fs2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio Fs3			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio Fs4			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA Luis Angel Cano

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

237

Lunes 12 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Serrezuela FTT			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Bonanza			Moviles	X			X			X			X			X			Moviles	X			X			
	San Andres FS			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	San Andres FII			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villas De Granada			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Carmelo FTT			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villa Luz FTT			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villa luz FS			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Martes 13 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Verbenal			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Vilanova			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Alameda 170			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Cantalejo			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Mazuren			Fijos	X			X			X			X			X			Fija							
	Victoria Norte			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Prado Pinzón			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Villos Del Madrigal			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Floresta Triangulos			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Martes 13 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Florencia			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

24

Miercoles 14 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Tibabuyes 1			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Goitona			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tibabuyes 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Berlin			Fijos	X			X					X	X			X			Fijos	X				X		No hay Puertas Mobiliario Vandalizado
	Bilbao			Fijos	X			X				X		X				X		Fijos	X				X		Puertas soldadas por los usuarios Reparcheo en Grama mal echas
	Fontana Del Rio FYT			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Fontana Del Rio FS			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Fontana Del Rio Mini beisbol			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Cofom			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

241

Miercoles 14 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Lombardia			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Valle De Reposo			Fijos	X			X			X			X			X			fijos	X			X			
	Casa Blanca			Fijos	X			X			X			X			X			Fijo	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

242

Jueves 15 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Indurajo			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Burgos Bri Jolie 4			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Burgos Bri Jolie 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tobera			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Estrella Norte			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Cedritos			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Japon			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Viernes 16 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Gimnasio Del Norte			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	PRD 7			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	PRD 2			fijos	X			X			X			X			X			fijos	X			X			
	Metro polis			fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ciudad Lozada			fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	UDS			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Europa			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Bonanza			Mobiles	X			X			X			X			X			Mobiles				X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Lunes 15 de Abril de 2024

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Usme			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tunjulito			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tunal F17			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Lagunetas			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Venecia 1			Fijos	X			X			X			X				X		Fijos	X			X			
	Venecia 2			Fijos	X			X			X			X				X		Fijos	X			X			
	Nuevo Muzu			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

245

Martes 20 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Paraiso			Fijos	X			X			X			X			V			Fijos	X			X			
	Ilimani FYY			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ilimani FS			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	La Joya			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Dominga Lois			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ciudad Monteo			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ciudad Monteo 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Jazmin			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Champagnat Primavera			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Miercoles 21 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Soltar El Greco			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Primavera			Fijos			X	X			X					X			X	Fijos			X	X			
	Lago Timiza			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	La Alejandra			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Vgilla del Rio			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Jueves 22 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Loches			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Lourdes			Fijos	X			X					X		X			X		Fijos	X			X			
	Cruce			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Terminal Fet			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tercer Milenio Ess 1			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tercer Milen. Es 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Viernes 23 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Bache			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio F8-4			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio F8-2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio FS-1			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio FS-2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio FS-3			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Colsubsidio FS-9			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Lunes 26 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Verbena			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villaroya			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Semuta A1			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Semuta P5			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Alameda 170			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Contelejo			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Mazuren			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Victoria Norte			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							
	Prado Pinzon			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos							

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Lunes 20 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	El Jopan			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

251

Martes 27 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	San Andres P5			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	San Andres P11			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villos De Granada			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	El Corralo P11			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villas Del Madrigal			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Floresta Triangulos			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Floresta			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villa Luz P11			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Villa Luz P11			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Miercoles 28 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Tibobuyes 1		Fijos		X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tibabuyes 2		Fijos		X			X			X			X			X			Fijos	X			Y			
	Gaitana		Fijos		X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Belin		Fijos		X			X					X	X			X			Fijos	X			X			No hay puerta de acceso faltan los dos
	Bilbao		Fijos		X			X				X		X				X		Fijos	X			X			Grama reparciones mal echas
	Fontanar del Rio FF1		Fijos		X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Fontanar del Rio FS		Fijos		X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Fontanar del Rio Softball		Fijos		X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Capsm		Fijos		X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Miercoles 28 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Lombardia			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Valle de Refous			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Casa Blanca			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

254

Jueves 29 de Abril de 2024

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Indoraja			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Durgos Bicitlo			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Burgos Bicitlo			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Tobeca			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Estrella Norte			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Cedritos			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

Viernes 30 de Abril de 2021

FECHA	PARQUE	AREA GRAMA SINTETICA	AREA DE BORDEO	MALLAS ARCOS				CERRAMIENTO			PUERTA			DEMARCACION			GRAMA			ARCOS				MOBILIARIO			OBSERVACIONES
				FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	FIJOS O MOVILES	B	R	M	B	R	M	
	Gimnasio del Norte			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	PRD 7			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	PRD 2			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Ciudad Bladel			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	VDS			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Metropolis			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Bonanza			Moviles	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			
	Europa			Fijos	X			X			X			X			X			Fijos	X			X			

FIRMA INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE MANTENIMIENTO

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ACTAS DE COMITÉ

CONTRATO 2939 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ACTA REUNION Nº 3 **DE** COMITÉ ☑ TECNICO ☑ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA		
19	ABRIL	2021
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 2939 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO obra publica (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintetica y sus zonas aledañas ubicadas en los diferentes parques

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LUGAR DE REUNION Virtual

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Realizar seguimiento a las actividades contempladas para ejecución bajo el contrato 2939/ 20, de cada una de las áreas establecidas para el buen desarrollo del mismo (técnica, administrativa, financiera y jurídica)

II. TEMAS TRATADOS

Financiero:

El contratista manifiesta a la interventoría la presentación de dos órdenes de giro de anticipo para verificación y aval, con las cuales se cerraría proceso financiero de fiducia.

Se presenta por el contratista estado balance financiero actualizado del contrato, determinando las actividades realizadas y pendientes por ejecución para termino de contrato en las fechas establecidas 30 de mayo 2021, el cual fue verificado por la Interventoría estando en el alcance de los recursos asignados para el contrato.

Técnico:

Se informa estado actual de las actividades en desarrollo para los escenarios Campin, Campincito, techo y Olaya

Campin: Se encuentra en ejecución las actividades de fumigación, aireación y rectificación de demarcación copa América.

Campincito: Se encuentra en ejecución la corrección de niveles y ajuste demarcacion medidas del campo.

Techo: Se encuentra en ejecución las correcciónes de niveles y ajuste demarcacion medidas del campo.

Olaya: Se encuentra en ejecución actividades correctivas que no se pudieron realizar en el mes de diciembre de acuerdo a necesidades del campo y recomendaciones de los especialistas Agrónomos de obra e interventoría.

De acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato 2939 de 2020, grupo 1, se recuerda al contratista cumplimento del numeral *"**6.2.1.1.2. OFRECIMIENTO ELABORACION MANUAL DE MANTENIMIENTO** (Formato No. 12) (20 puntos) Se asignarán (20 PUNTOS), al proponente que se comprometa a elaborar un proyecto de manual de mantenimiento para los campos profesionales de futbol del IDRD, a fin que el mismo haga parte del Manual de especificaciones del IDRD. El manual no solo contemplara los mantenimientos rutinarios, sino también correctivos, incluyendo el protocolo para eventos de las artes escénicas. El mencionado manual se deberá realizar bajo las mismas condiciones que contempla el Manual de Especificaciones del IDRD, como los son la descripción, unidad de medida, forma de pago, especificaciones, ensayos etc.*

El manual se deberá entregar al final del contrato en medio físico y digita, cediendo los derechos de autor al IDRD, con el visto bueno de la interventoría y la aprobación de la supervisión del contrato, junto con el informe final del mismo.

ACTA REUNION Nº 3 **DE** COMITÉ ☑ TECNICO ☑ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA		
19	ABRIL	2021
dd	mm	aaaa
Página	2 de	2

CONTRATO No 2939 (Número de Contrato) DE 2020 (Año de suscripción)

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Entrega primer avance Manual Mantenimiento, viernes 30/04/21	Contratista

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

DIECINUEVE (día en letras) (19) (día en números) días del mes de ABRIL (mes en letras) de 2021 (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACION DE	FIRMA
ING. JUAN CARLOS SALAMANCA	REPRESENTANTE LEGALCONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	
ING. RICARDO MARTINEZ PINTO	DIRECTOR OBRA CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	
ARQ. JOSE VARELA LOMBANA	APOYO A LA SUPERVISION IDRD	
ING. GILDARDO LLANO BERNAL	REPRESENTANTE LEGAL INTERENTORIA ASSERING SAS	
ARQ. MARGARITA HERRERA GALVIS	DIRECTORA INTERVENTORIA ASSERING SAS	

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asisitencia

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ACTAS DE COMITÉ

CONTRATO 2940 DE 2020

CARRERA 97 No 1478 -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ACTA REUNION Nº 3 **DE** COMITÉ ☑ TECNICO ☑ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA -

21	ABRIL	2021
dd	mm	aaaa
Página 1	de	2

CONTRATO No 2940 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO obra publica (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintetica y sus zonas aledañas ubicadas en los diferentes parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LUGAR DE REUNION Virtual

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Realizar seguimiento a las actividades contempladas para ejecución bajo el contrato 2940/ 20, de cada una de las áreas establecidas para el buen desarrollo del mismo (técnica, administrativa, financiera y jurídica)

II. TEMAS TRATADOS

Financiero:

El contratista informa a la entidad e interventoría el estado financiero correspondiente a la fiducia.

Se presenta por el contratista estado balance financiero actualizado del contrato, determinando las actividades realizadas y pendientes por ejecución para termino de contrato en las fechas establecidas 30 de mayo 2021, el cual fue verificado por la Interventoría estando en el alcance de los recursos asignados para el contrato.

Técnico:

Se informa estado actual de las actividades en desarrollo para los mantenimientos rutinarios establecidos para los escenarios deportivos en grama natural, asignados al contrato en mención, los cuales se encuentra cumplimento con lo establecido por la entidad y seguimiento a las mismas por parte de la interventoría.

Se realiza verificación en sitio de la instalación punto de agua para la cancha Colsubsidio y suministro de elementos de riego para la cancha del parque la gaitana.

De acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato 2940 de 2020, grupo 2, se recuerda al contratista cumplimento del numeral *"6.2.1.2.2. OFRECIMIENTO ELABORACION MANUAL DE MANTENIMIENTO (Formato No. 14) (20 puntos) Se asignarán (20PUNTOS), al proponente que se comprometa a elaborar un manual de mantenimiento para los campos deportivos en grama natural del IDRD, a fin que el mismo haga parte del Manual de especificaciones del IDRD. El manual no solo contemplara los mantenimientos rutinarios, sino también correctivos, incluyendo el protocolo para eventos de las artes escénicas. El mencionado manual se deberá realizar bajo las mismas condiciones que contempla el Manual de Especificaciones del IDRD, como los son la descripción, unidad de medida, forma de pago, especificaciones, ensayos etc.*

El manual se deberá entregar al final del contrato en medio físico y digita, cediendo los derechos de autor al IDRD, con el visto bueno de la interventoría y la aprobación de lasupervisión del contrato, junto con el informe final del mismo.

ACTA REUNION Nº 3 **DE** COMITÉ ☑ TECNICO ☑ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA		
21	ABRIL	2021
dd	mm	aaaa
Página 2	de	2

CONTRATO No 2940 (Número de Contrato) DE 2020 (Año de suscripción)

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Entrega primer avance Manual Mantenimiento, viernes 30/04/21	Contratista

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VEINTIUNO (día en letras) (21) (día en números) días del mes de ABRIL (mes en letras) de 2021 (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACION DE	FIRMA
ING. FREDY DEL CRISTO GOMEZ DIAZ	MAQUINAS Y GRAMAS LTDA DIRECTOR OBRA	
ARQ. JOSE VARELA LOMBANA	APOYO A LA SUPERVISION IDRD	
ARQ. MARGARITA HERRERA GALVIS	DIRECTORA INTERVENTORIA ASSERING SAS	

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asistencia

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ACTAS DE COMITÉ

CONTRATO 2941 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ACTA REUNION Nº 3 **DE** COMITÉ ☑ TECNICO ☑ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA		
22	ABRIL	2021
dd	mm	aaaa
Página 1	de	2

CONTRATO No 2941 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO obra publica (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES **AREA**

OBJETO DEL CONTRATO

Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintetica y sus zonas aledañas ubicadas en los diferentes parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LUGAR DE REUNION Virtual

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Realizar seguimiento a las actividades contempladas para ejecución bajo el contrato 2941/ 20, de cada una de las áreas establecidas para el buen desarrollo del mismo (técnica, administrativa, financiera y jurídica)

II. TEMAS TRATADOS

Financiero:

El contratista informa a la entidad e interventoría el estado financiero correspondiente a la fiducia.

Se presenta por el contratista estado balance financiero actualizado del contrato, determinando las actividades realizadas y pendientes por ejecución para termino de contrato en las fechas establecidas 30 de mayo 2021, el cual fue verificado por la Interventoría estando en el alcance de los recursos asignados para el contrato.

Técnico:

Se informa estado actual de las actividades en desarrollo para los mantenimientos rutinarios establecidos para los escenarios deportivos en grama sintetica, asignados al contrato en mención, los cuales se encuentra cumplimento con lo establecido por la entidad y seguimiento a las mismas por parte de la interventoría.

Se realiza verificación en sitio de las actividades de mantenimiento correctivo a realizar en las canchas en grama sintetica correspondientes a los escenarios deportios Cayetano Cañizares y Dindalito.

De acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato 2940 de 2020, grupo 2, se recuerda al contratista cumplimento del numeral "**6.2.1.3.2. OFRECIMIENTO ELABORACION MANUAL DE MANTENIMIENTO** (Formato No 16) (20 puntos) Se asignarán (20 PUNTOS), al proponente que se comprometa a elaborar un proyecto de manual de mantenimiento para los campos deportivos en grama sintética del IDRD, a fin que el mismo haga parte del Manual de especificaciones del IDRD. El manual no solo contemplara los mantenimientos rutinarios, sino también correctivos, incluyendo el protocolo para eventos de las artes escénicas. El mencionado manual se deberá realizar bajo las mismas condiciones que contempla el Manual de Especificaciones del IDRD, como los son la descripción, unidad de medida, forma de pago, especificaciones, ensayos etc

El manual se deberá entregar al final del contrato en medio físico y digita, cediendo los derechos de autor al IDRD, con el visto bueno de la interventoría y la aprobación de la supervisión del contrato, junto con el informe final del mismo."

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA REUNION Nº 3 **DE** | COMITÉ ☑ | TECNICO ☑ | CONCERT. ☐ | INFORM. ☐ | REUNION ☐

FECHA		
22	ABRIL	2021
dd	mm	aaaa
Página 2	de	2

CONTRATO No 2941 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Entrega primer avance Manual Mantenimiento, viernes 30/04/21	Contratista

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VENTIDOS (día en letras) (22) (día en números) días del mes de ABRIL (mes en letras) de 2021 (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACION DE	FIRMA
ING. ENRIQUE QUINTANA	INCITECO SAS	
ARQ. JOSE VARELA LOMBANA	APOYO A LA SUPERVISION IDRD	
ARQ. MARGARITA HERRERA GALVIS	DIRECTORA INTERVENTORIA ASSERING SAS	

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asistencia

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSORCIO CANCHAS BOGOTA

2020

GRUPO 1

CONTRATO 2939 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CODIGO	FOR - ADM - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

NÚMERO DE CONTRATO:	2939 DEL 2020
GRUPO:	GRUPO 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020
INTERVENTOR:	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
06-abr-21	CCB2020-IDRD-20210406	ENTREGA CORTE DE OBRA N.2 CONTRATO IDRD CONTATRO 2939	ING. JUAN CARLOS SALAMANCA CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020	OFICIO CON COPIA A ASSERING SAS

Este documento y su contenido es propiedad de ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

EQUIVER

CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020
Nit. 901.444.964-9

Cota, Abril 06 de 2021.

ORIGINAL IDRD
CCB2020-IDRD-20210406

Señores
IDRD
Atn. Arq. Jose Alberto Varela
Subdirección de Parques
Ciudad

Ref.: Entrega Corte de Obra No.2 Contrato IDRD 2939 de 2021.

Respetado Arquitecta:

Me permito hacer entrega de la documentación correspondiente al corte de obra No. 2 del contrato IDRD 2939 de 2021 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C."

1. Factura Electrónica No CH2.
2. Certificación bancaria.
3. Certificación parafiscales.
4. Original recibo parcial de obra Corte No. 2.
3. Original consolidado de manejo de recursos corte No.2.
4. Original mantenimiento rutinario escenarios, con su respectivo registro fotográfico corte No.2.
5. Informe de Sistema Integrado de Gestión.
6. Anexos Informe Sistema Integrado de Gestión

Total Folios (101)

Sin otro particular

Ing. JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ
CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020
Representante Legal

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO CANCHAS BOGOTA

2020

GRUPO 1

CONTRATO 2939 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CODIGO	FOR - ADM - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

NÚMERO DE CONTRATO:	2939 DEL 2020
GRUPO:	GRUPO 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANCHAS BOGOTA S.A.
INTERVENTOR:	ASESORIA SUMINISTRO YS ERVICIOS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
31-mar-21	ASS-2939-2020-014	RESPUESTA AL OFICIO CCB2020-IDRD-20210330	ARQ. MARGARITA HERRERA	RECIBIO EN FISICO JHAN CHAVEZ
05-abr-21	ASS-2939-2020-015	INFORME INTEGRADO DE GESTION NO.2 CONTRATO 2939 DE 2020	ARQ. MARGARITA HERRERA	E-MAIL
26-abr-21	ASS-2939-2020-016	PRESENTACION MANUAL MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA 2939 DE 2020 GRUPO 1	ARQ. MARGARITA HERRERA	E-MAIL

Este documento y su contenido es propiedad de ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

270

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, Marzo 31 de 2021

ASS-2939-2020-014

Señores:
CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020
Atn: Ricardo Martinez
Director de Obra
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 1

ASUNTO: Respuesta al oficio CCB2020-IDRD-20210330

Respetados Señores,

De acuerdo con el oficio CCB2020-IDRD-20210330 de fecha 30 de marzo de 2021, correspondiente al corte de obra No 2 contrato 2939 de 2020 para revisión, se realiza verificación pertinente por parte de la interventoría arrojando observaciones. Se solicita corregir y hacer entrega del mismo a más tardar para el día 06 de abril de 2021

Folios (35)

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, Abril 05 de 2021

ASS-2939-2020-015

Señores:
CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020
Atn: Ricardo Martinez
Director de Obra
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 1

ASUNTO: Informe integrado de gestión No 2 contrato 2939 de 2020

Respetados Señores,

De acuerdo con el informe integrado de gestión (Informes SST – CALIDAD – AMBIENTAL) enviado para revisión, se realiza la verificación por parte de esta interventoría cumpliendo con lo solicitado, anexamos documento emito por parte del profesional. Se solicita verificar firmas en el informe físico y los anexos.

Folios (02)

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, abril 26 de 2021

ASS-2939-2020-016

Señores:
CONSORCIO CANCHAS BOGOTA 2020
Ricardo Martínez Pinto
Director Obra
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ASUNTO: Presentación manual mantenimiento, contrato de obra 2939 de 2020. Grupo 1.

Respetado Ingeniero

De acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato 2939 de 2020, grupo 1, se recuerda al contratista el cumplimiento del *numeral "**6.2.1.1.2. OFRECIMIENTO ELABORACION MANUAL DE MANTENIMIENTO (Formato No. 12) (20 puntos)** Se asignarán (20 PUNTOS), al proponente que se comprometa a elaborar un proyecto de manual de mantenimiento para los **campos profesionales de futbol del IDRD**, a fin que el mismo haga parte del Manual de especificaciones del IDRD. El manual no solo contemplara los mantenimientos rutinarios, sino también correctivos, incluyendo el protocolo para eventos de las artes escénicas. El mencionado manual se deberá realizar bajo las mismas condiciones que contempla el Manual de Especificaciones del IDRD, como los son la descripción, unidad de medida, forma de pago, especificaciones, ensayos etc.*

El manual se deberá entregar al final del contrato en medio físico y digita, cediendo los derechos de autor al IDRD, con el visto bueno de la interventoría y la aprobación de la supervisión del contrato, junto con el informe final del mismo.

Así las cosas, se envían actividades a tener en cuenta para la elaboración del mismo relacionadas a continuación:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y SINTETICA 2020
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
PRECIOS UNITARIOS - GRUPO 1
V-2

Control Integral de Obras

Pro	Ca	Su	Ite	Código Alter	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario
7						GRAMA G1		$
7	001				Cap.	GRUPO 1		$ -
7		001			Sub.	MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)		$ -
7			002	12522	Apu.	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	und	
7			004	12512	Apu.	Reparación divots -trozos cesped- (est.alt. UDS)**	und	
7			005	12484	Apu.	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	und	
7			006	12515	Apu.	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	und	
7		004			Sub.	REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL		
7			015	10723	Apu.	Relleno en arena de rio suelta**	M3	
7			016	12453	Apu.	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	
7			017	10734	Apu.	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	
7			018	12468	Apu.	Verticutter + ayudante **	m2	
7			019	12469	Apu.	Equipo Top-dressing + ayudante **	m2	
7			020	12454	Apu.	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	
7			021	12164	Apu.	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	kg	
7			022		Apu.	Estructura marco portatil futbol en aluminio estructural,malla y acce (sumist)	JGO	
7			024	12480	Apu.	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JG	
7			026	13549	Apu.	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e instal)	JG	
7			027	12436	Apu.	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)**	JG	
7			047	15923	Apu.	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	kg	
7		007			Sub.	RED DE RIEGO AUTOMATICO		
7			001	12485	Apu.	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	M2	
7			006	12479	Apu.	Aspersor Rotor Turbina (Sum+instal)r=21m**	und	
7			007	12475	Apu.	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	und	
7			008	12494	Apu.	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	und	
7			009	102575	Ins.	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	
7		010			Sub.	ANÁLISIS		
7			001	104315	Ins.	ANÁLISIS DE SUELO AGRONOMICO COMPLETO	UN	
7			002	104316	Ins.	ANÁLISIS FITOSANITARIO (microbiologico)	UN	

Por lo anterior enviar a mas tardar el día viernes 30/04/21, primer alcance del documento para la respectiva verificación.

Se anexa archivo PDF, capitulo 3 Preliminares, especificaciones IDRD, en virtud de manejar el mismo formato, letra, descripción etc., se aclara que el formato es una guía para el buen desarrollo del mismo.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA

GRUPO 2

CONTRATO 2940 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CODIGO	FOR - ADM - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

NÚMERO DE CONTRATO:	2940 DEL 2020
GRUPO:	GRUPO 2
CONTRATISTA:	MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
INTERVENTOR:	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
26-abr-21	ASS-2940-2020-016	PRESENTACION MANUAL MATENIMIENTO CONTRATO DE OBRA 2940 DE 2020 GRUPO 2	ARQ. MARGARITA HERRERA	EMAIL
28-abr-21	ASS-2940-2020-017	CORTE NO. 3 CONTRATO 2940 DE 2020	ARQ. MARGARITA HERRERA	EMAIL

Este documento y su contenido es propiedad de ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

276

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, abril 26 de 2021

ASS-2940-2020-016

Señores:
MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
Atn: Fredy del Cristo Gomez Diaz
Director de Obra
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 2

ASUNTO: Presentación manual mantenimiento, contrato de obra 2940 de 2020. Grupo 2.

Respetado Ingeniero

De acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato 2939 de 2020, grupo 1, se recuerda al contratista el cumplimiento del *numeral "**6.2.1.2.2. OFRECIMIENTO ELABORACION MANUAL DE MANTENIMIENTO (Formato No. 14) (20 puntos)** Se asignarán (20 PUNTOS), al proponente que se comprometa a elaborar un manual de mantenimiento para los **campos deportivos en grama natural del IDRD**, a fin que el mismo haga parte del Manual de especificaciones del IDRD. El manual no solo contemplara los mantenimientos rutinarios, sino también correctivos, incluyendo el protocolo para eventos de las artes escénicas. El mencionado manual se deberá realizar bajo las mismas condiciones que contempla el Manual de Especificaciones del IDRD, como los son la descripción, unidad de medida, forma de pago, especificaciones, ensayos etc.*

El manual se deberá entregar al final del contrato en medio físico y digita, cediendo los derechos de autor al IDRD, con el visto bueno de la interventoría y la aprobación de la supervisión del contrato, junto con el informe final del mismo.

Así las cosas, se envían actividades a tener en cuenta para la elaboración del mismo relacionadas a continuación:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y SINTÉTICA 2020

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

PRECIOS UNITARIOS – GRUPO 2

V-2

Control Integral de Obras

Pre	Cap	Sub	Item	Código Alterno	Tip	Descripción	Unidad	Valor Unitario
						GRAMA G2		
8	001				Cap.	GRUPO 2		$ -
8		001			Sub.	MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)		$ -
8			002	12522	Apu.	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	und	
8			004	12512	Apu.	Reparación divota -trozos cesped- (est atl. UDS)**	und	
8			005	12484	Apu.	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	und	
8			006	12515	Apu.	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	und	
8		004			Sub.	REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL		
8			009	102529	Ins.	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	
8			014	10723	Apu.	Relleno en arena de río suelta**	M3	
8			015	12453	Apu.	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrra)	M2	
8			016	10734	Apu.	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	
8			017	12455	Apu.	Verticutter + ayudante **	m2	
8			018	12469	Apu.	Equipo Top-dressing + ayudante **	m2	
8			019	12454	Apu.	Fumigación (Fungicida+ Adherente) **	M2	
8			020	12184	Apu.	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	kg	
8			024	13546	Apu.	Mallas Semiproles.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JG	
8			026	12436	Apu.	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)**	JG	
8			029	780	Apu.	Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	
8			038	12457	Apu.	Arena Blanca Fina FifaPeld Suministro y Extendido	M3	
8		005			Sub.	RED DE RIEGO MANUAL		
8			001	12483	Apu.	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	ML	
8			002	12482	Apu.	Manguera Riego Manual d=1 1/2"(Sum+Inst.)	ML	
8			003	12481	Apu.	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	ML	
8			004	12480	Apu.	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	ML	
8			005	12459	Apu.	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	
8			010	12474	Apu.	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	UN	
8			011	12470	Apu.	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)**	UN	
8			012	12471	Apu.	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)**	UN	
8			013	12472	Apu.	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	
8		010			Sub.	MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL		
8			001	12516	Apu.	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	und	
8			006	12513	Apu.	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UN	
8		011			Sub.	MTO. CAMPO DE POLO EL COUNTRY		
8			002	12483	Apu.	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	und	
8		012			Sub.	MTO. PISTA DE LANZAMIENTO ESTADIO DE ATLETISMO UDS (AREA APROM. 7500M2)		
8			001	12513	Apu.	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UN	

Por lo anterior enviar a más tardar el día viernes 30/04/21, primer alcance del documento para la respectiva verificación.

Se anexa archivo PDF, capitulo 3 Preliminares, especificaciones IDRD, en virtud de manejar el mismo formato, letra, descripción etc., se aclara que el formato es una guía para el buen desarrollo del mismo.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, Abril 28 de 2021

ASS-2940-2020-017

Señores:
MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
Atn: Fredy del Cristo Gomez Diaz
Director de Obra
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 2

ASUNTO: Corte No 3 contrato 2940 de 2020

Respetados Señores,

De acuerdo con el cote No 3 del contrato 2940 de 2020 radicado para revisión, se realiza verificación pertinente por parte de la interventoría, arrojando observaciones, se solicita realizar los ajustes pertinentes y radicar en los tiempos establecidos a más tardar el día 30 de Abril.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA

INCITECO SAS

GRUPO 3

CONTRATO 2941 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Documentación e Ingeniería	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CODIGO	FOR - ADM - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

NÚMERO DE CONTRATO:	2941 DEL 2020
GRUPO:	GRUPO 3
CONTRATISTA:	INCITECO SAS
INTERVENTOR:	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
31-mar-21	ASS-2941-2020-020	RESPUESTA OFICIO INC-209-2021 GRAMAS INTETICA CANCHA CARMELO F11	ARQ. MARGARITA HERRERA	E-MAIL
31-mar-21	ASS-2941-2020-021	RESPUESTA OFICIO INC-274-2021 DEL 30/03/21 OBSERVACIONES CANCHAS	ARQ. MARGARITA HERRERA	E-MAIL
26-abr-21	ASS-2941-2020-022	PRESENTACION MANUAL MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA 2941 DE 2020 GRUPO 3	ARQ. MARGARITA HERRERA	E-MAIL

Este documento y su contenido es propiedad de ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

281

Enel

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, marzo 31 de 2021

ASS-2941-2020-020

Señores:
INCITECO SAS
Atn: Pastor López Gómez
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3

ASUNTO: Respuesta oficio INC-209-2021 Grama sintética Cancha Carmelo F11

Respetado Ingeniero

De acuerdo con el oficio INC-209-2021 del 9/03/21, radicado a esta interventoría donde se informa daño en la grama sintética del escenario deportivo CARMELO F11 cód. 10-169, en las zonas de punto penal constado norte y portería sur, se hace claridad que estos años fueron subsanados mediante estabilidad de obra del contrato 1961/2017, Consorcio Equiver CCA.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

Email

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, marzo 31 de 2021

ASS-2941-2020-021

Señores:
INCITECO SAS
Atn: Pastor López Gómez
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3

ASUNTO: Respuesta oficio INC-274-2021 del 30/03/21. Observaciones canchas

Respetado Ingeniero

De acuerdo con el oficio INC-274-2021 del 30/03/21, radicado a esta interventoría donde se presenta informe estado de los escenarios deportivos correspondientes al contrato 2941 de 2020, contratista INCITECO SAS, se realiza la verificación pertinente, evidenciando en la información suministrada, la no actualización de la misma ya que varios escenarios que presentan daños en la grama sintética han sido arreglados mediante estabilidad de obra.

Por otra parte, el registro fotográfico aportado no cuenta con un tamaño adecuado para la verificación de las observaciones mencionadas en el mismo.

Tener en cuenta que los campos que no presentan ninguna información se deben determinar cómo en buen estado si así se evidencia en la visita realizada.

Por lo anterior se solicita realizar los ajustes pertinentes al informe presentado, en virtud de dar a conocer a la entidad el estado actual de los escenarios deportivos con información actualiza y veras de los mismos.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, abril 26 de 2021

ASS-2941-2020-022

Señores:
INCITECO SAS
Atn: Pastor López Gómez
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3

ASUNTO: Presentación manual mantenimiento, contrato de obra 2941 de 2020. Grupo 3.

Respetado Ingeniero

De acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato 2939 de 2020, grupo 1, se recuerda al contratista el cumplimiento del *numeral* ***"6.2.1.3.2. OFRECIMIENTO ELABORACION MANUAL DE MANTENIMIENTO (Formato No 16) (20 puntos)*** *Se asignarán (20 PUNTOS), al proponente que se comprometa a elaborar un proyecto de manual de mantenimiento para los* ***campos deportivos en grama sintética del IDRD****, a fin que el mismo haga parte del Manual de especificaciones del IDRD. El manual no solo contemplara los mantenimientos rutinarios, sino también correctivos, incluyendo el protocolo para eventos de las artes escénicas. El mencionado manual se deberá realizar bajo las mismas condiciones que contempla el Manual de Especificaciones del IDRD, como los son la descripción, unidad de medida, forma de pago, especificaciones, ensayos etc.*

El manual se deberá entregar al final del contrato en medio físico y digita, cediendo los derechos de autor al IDRD, con el visto bueno de la interventoría y la aprobación de la supervisión del contrato, junto con el informe final del mismo."

Así las cosas, se envían actividades a tener en cuenta para la elaboración del mismo relacionadas a continuación:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y SINTÉTICA 2020

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

PRECIOS UNITARIOS - GRUPO 3

V-2

Control Integral de Obras

Pr	Cap	Sub	Item	Código Alterno	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario
9					Pr.	GRAMA G3 Y G4		$ -
9	001				Cap.	GRUPO 3 Y 4		$ -
9		001			Sub.	MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA		$ -
9			001	12482	Apu.	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 182,102.14
9			003	12484	Apu.	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	und	$ 13,878.60
9		002			Sub.	REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL		$ -
9			017	12468	Apu.	Verticutter + ayudante ** o descompactacion	m2	$ 420.66
9			018	12469	Apu.	Equipo Top-dressing + ayudante ** para rellenos	m2	$ 574.72
9			035	15236	Apu.	PosteTuboESTRUCT.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilote(Sin Guaya)	und	$ 526,224.61
9			036	15237	Apu.	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	$ 7,722.95
9			043	15258	Apu.	GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	ML	$ 10,570.21
9			061	13813	Apu.	Limpieza Cercamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)	ML	$ 8,566.30
9			081	15966	Apu.	ArcoMoviFutbol-8(5x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JG	$ 2,235,431.93
9			082	15965	Apu.	ArcoMoviMicrofutbol(3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JG	$ 1,681,335.35
9			084	16812	Apu.	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	$ 117,500.00
9			085	16813	Apu.	GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	$ 114,541.00
9		007			Sub.	ANALISIS		$ -
9			004	100879	Ins.	ENSAYOS FIFA A LOS CAMPOS Y LAS GRAMAS	UN	$ 111,152.00

Por lo anterior enviar a más tardar el día viernes 30/04/21, primer alcance del documento para la respectiva verificación.

Se anexa archivo PDF, capitulo 3 Preliminares, especificaciones IDRD, en virtud de manejar el mismo formato, letra, descripción etc., se aclara que el formato es una guía para el buen desarrollo del mismo.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA

INCITECO SAS

GRUPO 3

CONTRATO 2941 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERING Diseño, Desarrollo e Ingeniería	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CODIGO	FOR - ADM - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

NÚMERO DE CONTRATO:	2941 DE 2020
GRUPO:	GRUPO 3
CONTRATISTA:	INCITECO S.A.S.
INTERVENTOR:	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
07-abr-21	INC-288-2021	REMISON ACTA DE COBRO - INFORMES AMBIENTAL - SST-CALIDAD NO. 2	ING. GONZALO E QUINTANA DIRECTOR DE OBRA	YURAIMA GUZMAN - ARCHIVO
12-abr-21	INC-301-2021	INFORME ESTADO DE CANCHAS FOLIO (15)	ING. GONZALO E QUINTANA DIRECTOR DE OBRA	YURAIMA GUZMAN - ARCHIVO
20-abr-21	INC-328-2021	ESTADO GRAMA SINTETICA CANCHA ALTOS DE LA ESTANCIA 2 CONTRATO IDRD 2941 DE 2020	ING. GONZALO E QUINTANA DIRECTOR DE OBRA	YURAIMA GUZMAN - ARCHIVO
29 ABRL 21	INC-359-2021	REMISION ACTA DE COBRO NO. 3	ING. GONZALO E QUINTANA DIRECTOR DE OBRA	YURAIMA GUZMAN - ARCHIVO
29-abr-21	INC-361-2021	ESTADO GRAMA SINTETICA CAMPOS SINTETICOS CONTRATO IDRD 2941 DE 2020	ING. GONZALO E QUINTANA DIRECTOR DE OBRA	YURAIMA GUZMAN - ARCHIVO

Este documento y su contenido es propiedad de ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 900.104.214-0

Bogotá D.C., 07 de abril del 2021

RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN PARA REVISIÓN
FECHA: 07/Abril/21 HORA: 9:49am
Yuraima Guzman

Señores:
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. - ASSERING
Atn: Margarita Herrera Galvis
Directora Interventoría
Cra 97 No. 147 B 16
Bogotá D.C.

INC-288-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 2941 DE 2020. "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3"

Asunto: Remisión Acta de cobro - Informes ambiental – SST – Calidad No. 2

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes documentos:

- Acta de Cobro 2
- Factura
- Rut
- Resolución de facturación
- Certificación de pago de parafiscales
- Certificación bancaria
- Memorias de cálculo
- Informe Calidad No. 2
- Informe Ambiental No. 2
- Informe SST No. 2

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. GONZALO E. QUINTANA
Director de Obra
INCITECO S.A.S.
Anexos: 1 Original (446) folios – 1 copia (446) folios

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

288

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

RECIBIDO NO IMPLICA
ACEPTACION
PARA REVISION
FECHA: 12/04/21 HORA: 8:09am
Gloroima Guzman

Bogotá D.C., 12 de abril del 2021

Señores:
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. - ASSERING
Atn: Margarita Herrera Galvis
Directora Interventoría
Cra 97 No. 147 B 16
Bogotá D.C.

INC-301-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 2941 DE 2020. "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3"

Asunto: Informe estado de Canchas

Reciba un cordial saludo:

De manera atenta remitimos informe estado de las canchas para su conocimiento y revisión.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



ING. GONZALO E. QUINTANA
Director de Obra
INCITECO S.A.S.
Anexos: 15 folios

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.





ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification




Bilbao.




CANCHA	REGISTRO	OBSERVACIÓN
SERVITA F11		EN BUEN ESTADO
SERVITA F5		EN BUEN ESTADO
CEDRITOS		EN BUEN ESTADO
TOBERIN		EN BUEN ESTADO
ESTRELLA NORTE		EN BUEN ESTADO
VERBENAL		MALLAS DE ARCOS EN MAL ESTADO
CALLE 170		EN BUEN ESTADO
LACHES		EN BUEN ESTADO
VILLAS DEL MADRIGAL		EN BUEN ESTADO
VILLA LUZ 1		EN BUEN ESTADO
VILLA LUZ 2		EN BUEN ESTADO
VILLAS DE GRANADA		EN BUEN ESTADO
EL CARMELO F5		CERRADA
EL CARMELO F11		EN BUEN ESTADO
SAN ANDRES F5		EN BUEN ESTADO
FLORENCIA		EN BUEN ESTADO
CIUDADELA CAFAM		EN BUEN ESTADO
BERLIN		EN BUEN ESTADO


LOMBARDIA		ARCO EN MAL ESTADO
BURGOS BRITALIA 1		MALLAS DE ARCOS EN MAL ESTADO
BURGOS BRITALIA 2		EN BUEN ESTADO
CASA BLANCA		MALLAS DE ARCOS EN MAL ESTADO
BILBAO		EN BUEN ESTADO


TIBABUYES 1		EN BUEN ESTADO
TIBABUYES 2		EN BUEN ESTADO
PRADO PINZON		HUECOS EN GRAMA
VICTORIA NORTE		EN BUEN ESTADO
FONTANAR DEL RIO F11		EN BUEN ESTADO
FONTANAR DEL RIO F5		EN BUEN ESTADO
VALLE DE REFOUS		EN BUEN ESTADO
PRD 1		EN BUEN ESTADO
PRD 2		EN BUEN ESTADO
CRUCES		MALLAS DE ARCOS EN MAL ESTADO
LA GAITANA		EN BUEN ESTADO



GIMNASIO DEL NORTE		HUECOS EN GRAMA
GAITAN CORTES		EN BUEN ESTADO
LA VICTORIA 1		HUECOS EN GRAMA
LA VICTORIA 2		HUECOS EN GRAMA
SAN CRISTOBAL 2		EN BUEN ESTADO
SAN CRISTOBAL 1		EN BUEN ESTADO
CARVAJAL		EN BUEN ESTADO
AMERICAS OCCIDENTAL		MALLA CERRAMIENTO PERIMETRAL DAÑADA
LA IGUALDAD		PRESENTA HUNDIMIENTO DE LA BASE A LO LARGO DEL CAMPO POR EL EJE



GILMA F11		EN BUEN ESTADO
GILMA F8		EN BUEN ESTADO
GILMA F5 1		EN BUEN ESTADO
GILMA F5 2		EN BUEN ESTADO
PRIMAVERA		HUECOS EN GRAMA Y ARCOS EN MAL ESTADO
MODELIA		EN BUEN ESTADO
VILLEMAR		EN BUEN ESTADO
CARLOS LLERAS		HUECOS EN GRAMA
SALITRE GRECO		EN BUEN ESTADO
PEPITA		EN BUEN ESTADO
LUNA PARK		TAPETE DE GRAMA DESPEGADO


ALAMEDA DE LA 12 1		HUECOS EN GRAMA Y ARCOS EN MAL ESTADO
ALAMEDA DE LA 12 2		TAPETE DE GRAMA EN MAL ESTADO
VILLA MAYOR		ARCOS EN MAL ESTADO
FRAGUA		HUNDIMIENTO EN CAMPO Y CERRAMIENTO EN MALLA PERIMETRAL ROTO
BOSQUE DE SAN CARLOS		EN BUEN ESTADO
MARRUECOS		HUECOS EN GRAMA
MOLINOS		EN BUEN ESTADO
OLAYA HERRERA		HUECO EN GRAMA Y TAPETE DESPEGADO




PIJAOS		CERRADO
EDUARDO SANTOS		EN BUEN ESTADO
DINDALITO		HUECOS EN GRAMA
CASTILLA		EN BUEN ESTADO
CAYETANO CAÑIZARES		EN BUEN ESTADO
MIRAVALLE 1 F5		SIN PUERTA EN ARMARIO DE CONTROL ELÉCTRICO
ALFONSO LOPEZ		HUECOS EN GRAMA Y ARCOS EN MAL ESTADO
NUEVO USME		EN BUEN ESTADO
NUEVO MILENIO 1		EN BUEN ESTADO
NUEVO MILENIO 2		EN BUEN ESTADO
URB TUNJUELITO		EN BUEN ESTADO
LAGUNETA		EN BUEN ESTADO
TUNAL 1		EN BUEN ESTADO
TUNAL 2		EN BUEN ESTADO
TUNAL 3		EN BUEN ESTADO


NARANJOS		MALLA DE ARCOS EN MAL ESTADO
VILLA DEL RIO		ARCOS SIN MALLAS
PAVCO		TAPETE DE GRAMA LEVANTADO Y ARCO DAÑADO
CLARELANDIA F8		TAPETE DE GRAMA DESPEGADO ESQUINA
CLARELANDIA F11		EN BUEN ESTADO
EL RECREO		EN BUEN ESTADO
LA ESPERANZA		PUNTO PENAL DAÑADO
LA TINGUA TIBANICA		EN BUEN ESTADO
PORVENIR F5 1		EN BUEN ESTADO



PORVENIR F5 2		FALTA PUNTO PENAL
PORVENIR F8 1		EN BUEN ESTADO
PORVENIR F8 2		EN BUEN ESTADO
PORVENIR F8 3		EN BUEN ESTADO
CHAMPION PRIMAVERA		EN BUEN ESTADO
TEJAR		HUECOS EN GRAMA
CIUDAD MONTES 1		ARCOS Y MALLAS EN MAL ESTADO
CIUDAD MONTES 2		ARCOS EN MAL ESTADO Y CERREMIENTO EN MALLA ROTA
PRADERA SUR		EN BUEN ESTADO
JAZMIN		EN BUEN ESTADO
DOMINGO LAIN		HUECOS EN GRAMA Y ARCOS EN MAL ESADO


ARBOLIZADORA ALTA		ARCOS Y MALLAS EN MAL ESTADO
ALTOS DE LA ESTANCIA 1		EN BUEN ESTADO
ALTOS DE LA ESTANCIA 2.		MALLA DE ARCOS EN MAL ESTADO
ILLIMANI F11		MALLA DE ARCOS EN MAL ESTADO
ILLIMANI F5		EN BUEN ESTADO
EL TALLER EL ENSUEÑO		EN BUEN ESTADO
PARAISO		EN BUEN ESTADO
BALMORA GUADALUPE		ARCOS EN MAL ESTADO
AURORA		EN BUEN ESTADO

VALLES DE CAFAM		ARCOS EN MAL ESTADO
VILLA ALEMANA		HUNDIMIENTO
CLARELANDIA MINI		EN BUEN ESTADO
LA ESTANCIA		EN BUEN ESTADO
LA JOYA		EN BUEN ESTADO
LOURDES		HUECOS EN GRAMA Y TAPETE LEVANDO, HACE FALTA UNA PUERTA DE ENTRADA AL CAMPO
LA EUROPA		EN BUEN ESTADO
LUCES VILLA RICA		ARCOS EN MAL ESTADO
NUEVO MUZU		EN BUEN ESTADO
GORGONZOLA		EN BUEN ESTADO
ANTIOQUIA		EN BUEN ESTADO
VILLA SAUCES		EN BUEN ESTADO

PALERMO SUR		HUECOS EN GRAMA
TUNAL ALTERNA		EN BUEN ESTADO
HAYUELOS F5		EN BUEN ESTADO
HAYUELOS F8		EN BUEN ESTADO
S. .NTA CI .ARA		EN BUEN ESTADO
CHICALA		EN BUEN ESTADO
UDS		EN BUEN ESTADO
LAGO TIMIZA		HUECOS EN GRAMA Y ROTOS EN MALLA CERRAMIENTO
LA ALEJANDRA		EN BUEN ESTADO
BUENA VISTA PORVENIR		EN BUEN ESTADO
BONANZA		EN BUEN ESTADO
MAZUREN		EN BUEN ESTADO
MARSELLA F5		PUNTO PENAL DESPEGADO
VILLA ALSACIA		HUECO EN GRAMA Y ARCOS EN MAL ESTADO

SANTA ISABEL 1		ROTO EN MALLA CERRAMIENTO PERIMETRAL
SANTA ISABEL 2		EN BUEN ESTADO
FLORENCIA LOS TRONQUITOS		EN BUEN ESTADO
SAN ANDRES F11		EN BUEN ESTADO
FONTANAR MINI BEISBOL		EN BUEN ESTADO
PARQUE INDUSTRIAL NECTAR F11		EN BUEN ESTADO
PARQUE INDUSTRIAL POLIDEPORTIVO		EN BUEN ESTADO
TERCER MILENIO 1		EN BUEN ESTADO
TERCER MILENIO 2		EN BUEN ESTADO
TERCER MILENIO 3		EN BUEN ESTADO
PARQUE EL JAPON		EN BUEN ESTADO
SIERRA MORENA 1		EN BUEN ESTADO
SIERRA MORENA 2		EN BUEN ESTADO
COLSUBSIDIO F5 1		EN BUEN ESTADO
COLSUBSIDIO F5 2		EN BUEN ESTADO
COLSUBSIDIO F5 3		EN BUEN ESTADO
COLSUBSIDIO F5 4		EN BUEN ESTADO
COLSUBSIDIO F8 1		EN BUEN ESTADO
COLSUBSIDIO F8 2		EN BUEN ESTADO

SANTIAGO DE LAS ATALAYAS		DESPEGUE EN TAPETE DE GRAMA
NORMANDIA		
PORTAL DEL SOL		ARCOS SIN MALLA
GUSTAVO RESTREPO		HUECOS EN GRAMA
SAN JOSE		EN BUEN ESTADO
CANTALEJO		EN BUEN ESTADO
METROPOLIS		MALLA DE ARCOS EN MAL ESTADO
VENECIA 1		EN BUEN ESTADO
VENECIA 2		ARCOS Y MALLAS EN MAL ESTADO
LA CORUÑA		EN BUEN ESTADO
BACHUE		EN BUEN

		ESTADO
LINDARAJA		EN BUEN ESTADO
MARSELLA F11		EN BUEN ESTADO
MIRAVALLE F5 2		EN BUEN ESTADO
MIRAVALLE F8		EN BUEN ESTADO
TIMIZA F11		EN BUEN ESTADO
TIMIZA F8		EN BUEN ESTADO
VILANOVA		EN BUEN ESTADO
PTAR		EN BUEN ESTADO
CIUDAD HONDA		EN BUEN ESTADO
CARACOLI		CERRAMIENTO CANCHA DAÑADO, BORDILLO CON ALTURA EN LA ENTRADA AL CAMPO
SAN JOSE MARYLAND		EN BUEN ESTADO
SOLAR 1		EN BUEN ESTADO

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., 20 de abril del 2021

RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN PARA REVISIÓN
FECHA 21/Abril/21 HORA 8:02am
Yuraima Garzon

Señores:
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. - ASSERING
Atn: Margarita Herrera Galvis
Directora Interventoría
Cra 97 No. 147 B 16
Bogotá D.C.

INC-328-2021


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 2941 DE 2020. "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3"

Asunto: ESTADO GRAMA SINTÉTICA CANCHA ALTOS DE LA ESTANCIA 2 CONTRATO IDRD 2941 DE 2020

Respetados señores


El día 20 de Abril de 2021 se realiza la visita *rutinaria correspondiente al* mantenimiento de campos en la cancha sintética ALTOS DE LA ESTANCIA N° 2, en el parque Altos de la Estancia CÓDIGO: 19-756 ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar en la Calle 68 Sur # 75 H -93, en donde se evidencia una afectación sobre el tapete en grama sintética de la portería del mismo campo.

RUTINARIO 20-04-2021



INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 900.104.214-9

AFECTACIÓN EN TAPETE GRAMA SINTETICA



Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. GONZALO E. QUINTANA
Director de Obra
INCITECO S.A.S.

C.C.: Correspondencia enviada del Contrato

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 900.104.214-9

Bogotá D.C., 29 de abril del 2021

RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN PARA REVISIÓN
FECHA: 29/Abr/21 HORA: 11:35 am
Yurima Guzmán

Señores:
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. - ASSERING
Atn: Margarita Herrera Galvis
Directora Interventoría
Cra 97 No. 147 B 16
Bogotá D.C.

INC-359-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 2941 DE 2020. "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3"

Asunto: Remisión Acta de cobro No. 3

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de los siguientes documentos:

- Acta de Cobro 3
- Memorias de cálculo

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. GONZALO E. QUINTANA
Director de Obra
INCITECO S.A.S.
Anexos: ( ) folios

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

307

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 900.136.214-9

RECIBIDO NO IMPLICA
ACEPTACIÓN
PARA REVISIÓN
FECHA: 29/Abr/21 HORA: 1:37pm
Yuraima Guzmán

Bogotá D.C., 29 de abril del 2021

Señores:
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. - ASSERING
Atn: Margarita Herrera Galvis
Directora Interventoría
Cra 97 No. 147 B 16
Bogotá D.C.


INC-361-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 2941 DE 2020. "Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 3"

Asunto: ESTADO GRAMA SINTÉTICA CAMPOS SINTÉTICOS CONTRATO IDRD 2941 DE 2020


Respetados señores


El presente informe recopila las afectaciones en la grama sintética de los campos destinados al mantenimiento rutinario del contrato 2941 del IDRD de 2020, se adjunta por campo el registro fotográfico de las afectaciones.

CLARELANDIA F5 CÓD.: 07-163	
	**AFECTACIÓN TIRO DE ESQUINA**

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.


ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

CARLOS LLERAS EL FUEGO CÓD.: 09-048



MARRUECOS CÓD.: 18-041	
	HUECO EN GRAMA SINTÉTICA

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



PORVENIR F5-2 CÓD.: 07-391	
	


TEJAR CÓD.: 16-099	
	HUECO EN GRAMA SINTÉTICA

LUCES VILLA RICA CÓD.: 08-533	
	PRESENTA HUNDIMIENTO EN ESQUINA

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.


BUREAU VERITAS


PALERMO SUR CÓD.: 18-035	
 	AFECTACIÓN DE TAPETE EN GRANDES ZONAS

LAGO TIMIZA CÓD.: 08-626	
	. AFECTACIÓN CERRAMIENTO EN NYLON

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 900.104.214-9


MARSELLA F5 CÓD.: 08-066







PUNTO PENAL Y PUNTO MEDIO DESPEGADOS

VILLA ALSACIA CÓD.: 08-065






SANTA ISABEL F8 CÓD.: 15-021





AFECTACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL EN NYLON

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

SANTIAGO ATALAYAS CÓD.: 07-321	
	


GUSTAVO RESTREPO CÓD.: 18-009	
	HUECO EN GRAMA SINTÉTICA

CARACOLÍ CÓD.: 19-710	
	

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 900.104.214-9

	**AFECTACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA, PROBLEMAS EN DIMENSIÓN DEL ANDEN Y ALTURA EN BORDILLO DE ACCESO PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO.**

AMÉRICAS OCCIDENTAL CÓD.: 08-127	
	**AFECTACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL ESLABONADO**

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. GONZALO E. QUINTANA
Director de Obra
INCITECO S.A.S.

C.C.: Correspondencia enviada del Contrato

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA AL IDRD

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO 2946 DE 2020

CARRERA 97 No 147B -16. PBX: 6457511 cel: 3115658421- e-mail: assering@hotmail.com BOGOTA D.C.

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS ASSERVING Diseño, Documento e Ingeniería	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CODIGO	FOR - ADM - 001
		VERSION	1
		FECHA	17/01/2021

NÚMERO DE CONTRATO:	2946 de 2020
GRUPO:	INTERVENTORIA
CONTRATISTA:	N/A
INTERVENTOR:	ASESORIA SUMINISTRO YS ERVICIOS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
05-abr-21	ASS-2946-2020-019	SOLICITUD CONTRATO DE OBRA 2939 DE 2020 ESPECIFICACIONES TECNICAS COPA AMERICA 2021 - BOGOTA FOLIO (1)	ARQ. MARGARITA HERRERA	N. 20212100063712
05-abr-21	ASS-2946-2020-020	SEGUIMIENTO ESTABILIDAD DE OBRA CONTRATO 3390-2019 CONSORCIO GRAMAS 2019 PARQUE TIMIZA	ARQ. MARGARITA HERRERA	N.20212100063692
05-abr-21	ASS-2946-2020-021	ENTREGA CORTE 2 CONTRATO 2940 DE 2020	ARQ. MARGARITA HERRERA	N.20212100054312
07-abr-21	ASS-2946-2020-022	ENTREGA CORTE N.2 CONTRATO 2941 DE 2020 FOLIOS (448)	ARQ. MARGARITA HERRERA	N.2021210067702
07-abr-21	ASS-2946-2020-023	ENTREGA CORTE NO.2 CONTRATO 2939 DE 2020 FOLIOS (101)	ARQ. MARGARITA HERRERA	N.2021210067712
08-abr-21	ASS-2946-2020-024	ENTREGA INFORME NO. 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2946 DE 2020	ARQ. MARGARITA HERRERA	N.2021210067692
22-abr-21	ASS-2946-2020-025	INFORME ESTADO CANCHAS SINTETICAS CONTRATO 2941 DE 2020	ARQ. MARGARITA HERRERA	N.20212100079922
22-abr-21	ASS-2946-2020-026	INFORME ESTADO CANCHA SINTETICA ALTOS DE LA ESTANCIA 2., CONTRATO DE OBRA 2941 DE 2020	ARQ. MARGARITA HERRERA	N.20212100079912

Este documento y su contenido es propiedad de ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S Está destinado para circulación general. No debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de su representante. Cualquier copia impresa se considera como COPIA NO CONTROLADA.

316

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20212100083712 Código Web:A8d+4I
FECHA:05-04-2021 12:41:35 FOLIOS: 2
RADICADOR: MONICA DANIELA ARAUJO MOJICA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: SOLICITUD CONTRATO DE OBRA 2939 DE 2020.
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá D.C, abril 05 de 2021

ASS-2946-2020-019

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud contrato de obra de obra 2939 de 2020.Especificaciones técnicas Copa America 2021 – Bogotá.

Respetado Arquitecto,

De acuerdo a solicitud realizada por el contratista Consorcio canchas Bogotá 2020, contrato de obra 2939/2020, donde se manifiesta requerimiento de la CONMEBOLM con miras a la copa América 2021 para el escenario deportivo en la ciudad de Bogotá, Estadio Nemesio el Campin; en referencia al insumo **colorante específico para césped, 30 lt**, ya que este insumo no es de comercialización nacional por lo que requiere de un proceso de importación.

Se remite solicitud para evaluación y tramite pertinente por la entidad.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

Se anexa (1) folio

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20212100063892 Código Web:)91&-o
FECHA:05-04-2021 12:40:00 FOLIOS: 3
RADICADOR: MONICA DANIELA ARAUJO MOJICA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: SEGUIMIENTO ESTABILIDAD OBRA CONTRATO 33
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá D.C, abril 05 de 2021

ASS-2946-2020-020

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO: Seguimiento estabilidad obra contrato 3390/2019 Consorcio gramas 2019, parque Timiza.

Respetado Arquitecto,

De acuerdo al correo electrónico recibido el 17/03/21, donde se solicita por la entidad, la verificación del estado en que se encuentra el adoquín intervenido en la actividad correspondiente a los trabajos de canalización y cableado, realizados para la conexión eléctrica de las canchas sintéticas a la subestación del parque Timiza, correspondientes al contrato de obra 3390/2019, Consorcio gramas 2019, se informa la realización de los trabajos pertinentes a los daños presentados en la zona de adoquín intervenida para la ejecución del contrato en mención.

Por lo anterior se anexa informe con registro fotográfico de la recuperación zona adoquín que presentaba hundimientos parque Timiza.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

Se anexa (2) folios

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, Abril 05 de 2021

ASS-2946-2020-021

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO Entrega corte 2 contrato 2940 de 2020

Respetados Arquitecto,

Anexo enviamos corte de obra No 2 correspondiente al contrato 2940 de 2020 contratista Maquinas y gramas LTDA

Folios (426 Folios) Sticker web https://correo.idrd.gov.co..

Cordialmente,

IDRD
No. 20212100084312 Código Web:+1qIMC
FECHA:06-04-2021 09:24:16 FOLIOS: 427
RADICADOR: MONICA DANIELA ARAUJO MOJICA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: ENTREGA CORTE 2 CONTRATO 2940 DE 2020
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, Abril 07 de 2021

ASS-2946-2020-022

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20212100087702 Código Web kVIuU0
FECHA:08-04-2021 13:56:31 FOLIOS: 449
RADICADOR: LAURA ANDREA GORDILLO BONILLA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: ENTREGA CORTE 2 CONTRATO 2941 DE 2020
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO Entrega corte 2 contrato 2941 de 2020

Respetados Arquitecto,

Anexo enviamos corte de obra No 2 correspondiente al contrato 2941 de 2020 contratista INCITECO SAS

Folios (448 Folios)

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, Abril 07 de 2021

ASS-2946-2020-023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20212100067712 Código Web: =SHfw6
FECHA:08-04-2021 14:00:31 FOLIOS: 102
RADICADOR: LAURA ANDREA GORDILLO BONILLA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: ENTREGA CORTE 2 CONTRATO 2939 DE 2020
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO Entrega corte 2 contrato 2939 de 2020

Respetados Arquitecto,

Anexo enviamos corte de obra No 2 correspondiente al contrato 2939 de 2020 contratista Consorcio canchas Bogota 2020.

Folios (101 Folios)

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, Abril 08 de 2021

ASS-2946-2020-024

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO Entrega informe No 2 contrato de interventoría 2946 de 2020

Respetados Arquitecto,

Anexo enviamos informe No 2 correspondiente al contrato de interventoría 2946 de 2020

Folios (344 Folios)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20212100087692 Código Web:9SR-7C
FECHA:08-04-2021 13:56:22 FOLIOS: 345
RADICADOR: LAURA ANDREA GORDILLO BONILLA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: ENTREGA INFORME NO. 2 CONTRATO DE INTERVE
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, abril 22 de 2021

ASS-2946-2020-025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe estado canchas sintéticas contrato 2941 de 2020.

Respetado Arquitecto,

De acuerdo al informe radicado por el contratista INCITECO SAS, contrato de obra 2941 de 2020, grupo 3, con numero INC-301-2021 del 12/04/21, donde informa a esta interventoría estado de las canchas sintéticas, que hacen parte integral del contrato de mantenimiento, se remite informe para conocimiento y medidas a tomar por la entidad.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

Se anexa (16) folios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20212100079922 Código Web:-aahP5
FECHA:26-04-2021 10:49:06 FOLIOS: 17
RADICADOR: MONICA DANIELA ARAUJO MOJICA
DESTINO: ÁREA ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS
EMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: INFORME DE ESTADO CANCHAS SINTETIVAS CON
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

Bogotá D.C, abril 22 de 2021

ASS-2946-2020-026

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES-IDRD
SUBDIRECION TECNICA DE PARQUE
Atn: ARQ. JOSÉ VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisor del contrato
Ciudad

REFERENCIA: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe estado cancha sintética Altos de la Estancia 2, contrato de obra 2941 de 2020.

Respetado Arquitecto,

De acuerdo al informe radicado por el contratista INCITECO SAS, contrato de obra 2941 de 2020, grupo 3, con numero INC-328-2021 del 21/04/21, donde informa a esta interventoría estado de la cancha sintética ALTOS DE LA ESTANCIA 2, que hacen parte integral del contrato de mantenimiento, se remite informe para su conocimiento y medidas a tomar por la entidad.

Cordialmente,

MARGARITA HERRERA GALVIS
DIRECTORA INTERVENTORIA
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S

Se anexa (2) folios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20212100079912 Código Web:#7c(F
FECHA:26-04-2021 10:47:36 FOLIOS: 3
RADICADOR: MONICA DANIELA ARAUJO MOJICA
DESTINO: ÁREA ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS
EMITENTE: ASSERING DISEÑO DESARROLLO E INGENIER
ASUNTO: INFORME ESTADO CANCHA SINTETICA ALTO DE
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 08 PBX: 660 5400

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**INTERVENTORIA**	**No.**	**2946/2020**
ADICIÓN No.	**N/A**		
PRORROGA No.	**N/A**		
CONTRATISTA	**ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIO SAS**		
NIT No.	**900101463-5**		

OBJETO: Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la presente certificacion firmada por el profesional de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido

Desde 1 de abril al 30 de abril , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la clausula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los tramites pertinentes para el desembolso de la factura

No. 2273 por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS** (**$36.383.782**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **10** días del mes de **MAYO** de **2021**.

	FIRMA DEL SUPERVISOR	*VoBo Profesional Apoyo Supervisión
NOMBRE:	JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO	JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
CARGO:	SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CONTRATISTA

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
10	5	2021		MAYO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☑	NO RESPONSABLE DE IVA ☐	CC O NIT	DV
						900.101.463	5

ENDOSO/ I CESIÓN		CC O NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	58784126511	BANCO	BANCOLOMBIA	Cta Ahorros ☐	Cta. Corriente ☑
---	---	---	---	---	---

TIPO DE CUENTA PARA PAGO: CONVENIOS ☐ INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☑ APROVECHAMIENTO ECONOMICO ☐ EMBARGO-SENTENCIAS ☐ SERVICIOS PUBLICOS ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ OBRA PUBLICA ☐ OTROS(Seguros) ☐ ORDEN DE SERVICIOS ☐ ACEPTACIÓN OFERTA ☐ ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 36.383.782,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 2948

		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO	TIEMPO
	FECHA	29	12	2020	VALOR	$ 202.132.126,00	PRORROGA				
ADICION Nº.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA			
ADICION Nº.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA			
					TOTAL	$ 202.132.126,00				

PRESENTO PARA PAGO

					DIA	MES	AÑO	
E.P.S	☑	PRESENTO INFORMES	☑ SI	☐ NO	PERIODO DE PAGO CUENTA	1	4	2021 DE/DE
PENSIÓN	☑					30	4	2021 HASTA
PARAFISCALES	☑	TIENE EMBARGOS	☐ SI	☑ NO				
ARP	☑							

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO UNICO ☐ ULTIMO PAGO ☐ PAGO Nº 3 DE: 5 SALDO $92.980.780,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1 / 2 / 2021 FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30/05/2021 PLAZO: CINCO (5) MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO NUMERO 3 FECHA DIA 10 MES 6 AÑO 2021 ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☑ SI ☑ NO

FACTURA DE VENTA No.	2273	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL ☐ VIGENCIA ANTERIOR X

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código concepto de gasto	Nombre concepto de gasto	Valor Total Registro	Valor a afectar
3910	14486	30/12/2020	3311601207853	[illegible]	1101037	ICA	5101010025	[illegible]	$ 202.132.126,00	$ 36.383.782,00
0	0	00-00-00	0						$ -	$ -
0	0	00-00-00	0						$ -	$ -
0	0	00-00-00	0						$ -	$ -
0	0	00-00-00	0						$ -	$ -
0	0	00-00-00	0						$ -	$ -
								TOTAL		$36.383.782,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 202.132.126,00
VALOR ANTICIPO A PAGAR (%)	
VALOR ADICIONES APROBADAS	$ 0,00
VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	$ 72.767.564,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 36.383.782,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 36.383.782,00
SALDO POR PAGAR	$ 92.980.780,00

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80201093

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELGADO
NOMBRE DELEGADO: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80201093

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: SANDRA JABER MARTINEZ
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIA GENERAL
C.C. No.: 51.987.429

TRAMITE DE LA CUENTA

	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA	FIRMA QUIEN RECIBE	CAUSAL DE DEVOLUCIÓN
RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN						
ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS						
DEVUELTO A SUBDIRECCION						
RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS						
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO						
ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD						
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO -OP						
ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA -PAGO						

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL 3 (Nº Acta)

FECHA

10	MAYO	2021
dd	mm	aaaa
Página 1	de	2

CONTRATO No 2946 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio)

SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA PARQUES

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VARIOS ESCENARIOS BOGOTA
(Lugar de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION INICIO DEL CONTRATO 5 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 202.132.126,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MCTE
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA N/A
(Escribe el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS
(Escribe el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
(Escribe el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **DIEZ** (día en letras) **(10)** (día en #) días del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2021** (año) se reunieron:

N/A (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del _____

GILDARDO LLANO BERNAL (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la INTERVENTORIA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **INTERVENTORIA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL 3 (Nº Acta)

CONTRATO No 2946 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

FECHA		
10	MAYO	2021
dd	mm	aaaa
Página 1	de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	3	PERIODO	del	1/04/2021	al	30/04/2021

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	**$ 202.132.126,00**
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	$ 0,00
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$ 0,00
Valor actual del contrato	**$ 202.132.126,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$ 0,00
Total anticipo pagado	$ 0,00
Consultoría ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$ 0,00
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$ 0,00
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	$ 72.767.564,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al90%)	$ 0,00
Saldo de contrato pendiente por pagar	$129.364.562,00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$0,00
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$0,00
Saldo a liquidación según % _____	$0,00
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$36.383.782,00
Amortización anticipo presente acta (____%)	$0,00
Saldo a liquidación presente acta, según % _____	$0,00
IVA (Sobre consultoría)	$5.809.175,00
Total a pagar presente acta	36.383.782,00

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y procedencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1
2

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.,) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista está obligado a facturar)
Trabajos ejecutados		presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra		(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones		(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciadas previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los **DIEZ** (día en letras) **(10)** (día en números) días del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2021** (Año)

(Firma)
(Nombre)
Contratista
Representante Legal

(Firma)
(Nombre) y número de contrato de interventoría
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS, CONTRATO 2946 DE 2020
GILDARDO LLANO BERNAL
Interventor
Representante Legal

(Vo Bo)
(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Supervisor

(Firma)
(Nombre) ARQ. JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.