RV: Re-cotización Motocicleta eiw39b

DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA <dianamaritza.tejada@antioquia.gov.co>

Lun 13/09/2021 14:06

Para: Juan Pablo Pérez Molina <contratos@macromotos.com.co>

Juan buenas tardes, por favor hacer lo relacionado con el tensor de cadenilla y reparación de la fuga y remplazo del cortavientos.

En cuanto al encendido vamos a mirar cómo queda operando luego de mantenimiento de escobillas, para verificar pertinencia de su cambio posterior.

Muchas gracias

Diana Maritza Tejada Zapata
Profesional Universitaria
Dirección de Servicios Generales
Secretaria de Suministros y Servicios
dianamaritza.tejada@antioquia.gov.co
3835826

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | UNIDOS

De: Esquema Gobernador Antioquia <seguridadgobernadorantioquia@gmail.com>
Enviado: lunes, 13 de septiembre de 2021 14:07
Para: DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA <dianamaritza.tejada@antioquia.gov.co>
Asunto: Re: Re-cotización Motocicleta eiw39b

Buenas tardes

Cordial saludo,

En atención a lo suscrito por usted en el correo anterior, comedidamente me permito informarle que es viable realizar el cambio de tensor de cadenilla y contravientos.
En lo que respecta al encendido solamente se requiere mantenimiento.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

Teniente Coronel **LUIS FERNANDO MUÑOZ GUZMÁN**
Jefe Esquema de Seguridad Gobernador de Antioquia
Teléfonos: fijo 3838318-8305 y Celular 3147730037
Calle 42B 52-106 La Alpujarra – Medellín
seguridadgobernadorantioquia@gmail.com
Calle 42B 52-106 La Alpujarra - Medellín

El lun, 13 sept 2021 a las 8:26, DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA (<dianamaritza.tejada@antioquia.gov.co>) escribió:

> Muy buenos días, me llega este cambio en la cotización inicialmente solicitada por ustedes de correctivos para la moto, me indican que el conductor suspendió cambio de cortavientos, cambio de encendido y cadenilla, cuando esto estaba en su solicitud original.

Por favor les solicito que esto se determine en la primera revisión de las cotizaciones antes de hacer el oficio, para evitar reprocesos y para este caso en particular, que por favor por escrito me indiquen que autorizan la suspensión de estas actividades.

tensor cadenilla: El taller reporta que tiene fuga, y va seguir fugando, el empaque que se va a colocar no corrige la falla.
Cortavientos: no se puede ajustar, esta reventado.
El encendido no me garantizan funcionamiento optimo pues ya presenta falla.

Muchas gracias, quedo atenta

Diana Maritza Tejada Zapata
Profesional Universitaria
Dirección de Servicios Generales
Secretaria de Suministros y Servicios
dianamaritza.tejada@antioquia.gov.co
3835826

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | UNIDOS

De: Juan Pablo Pérez Molina <contratos@macromotos.com.co>
Enviado: sábado, 11 de septiembre de 2021 11:12
Para: DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA <dianamaritza.tejada@antioquia.gov.co>
Asunto: Re-cotización Motocicleta

Buenos días, espero que se encuentre bien.

Adjunto re-cotización de la motocicleta para su análisis y aprobación.

Gracias, feliz tarde.

--

MACROMOTOS®
24 años
ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

Cordialmente

Juan Pablo Pérez Molina
Asistente Administrativo

Calle 44 San Juan # 68 – 75
Medellín, Colombia
Tel. 57(4) 4483031 ext. 104
Cel. 3157389031
contratos@macromotos.com.co

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.
CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,