FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA
(PORCENTAJE DESCUENTO OFRECIDO (%))

IMC-00-028-2021
Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, accesorios e insumos, para las puertas automáticas instaladas en las sedes de la UAE - DIAN en Bogotá.

DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE DESCUENTO OFRECIDO (%)**
PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS) INCLUIDO IVA LOTE ___1__	1%

El porcentaje ofrecido será aplicado a cada uno de los item de los precios unitarios de referencia del mantenimiento correctivo (REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS) incluido IVA del lote o lotes propuestos del Anexo No.2 *Precios de Referencia.*

NOMBRE DEL PROPONENTE RYS INGENIERIA SAS

FIRMA PROPONENTE - REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR SERNA PEREZ CC 15621369 SAN ANTERO CORDOBA

Nombre Representante legal: JULIO CESAR SERNA LOPEZ
CC. 15.621.369 de San Antero (Córdoba)

FIRMA: Julio C Serna
Dirección: Cll 44AN # 7N-06
Ciudad: Cali
Teléfono: 317 4032263
Correo: gerenciarysingenieriamail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
El mantenimiento correctivo se realizará conforme se presenten fallas en las puertas automáticas y por lo tanto se requieran de este servicio.						
Listado de componentes nuevos y originales						
REFERENCIA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Botón Apagado de Emergencia.	UND.	1	$ 220.500	$ 41.895	$ 262.395
2	Guía de carro horizontal superior	UND.	1	$ 465.940	$ 88.529	$ 554.469
3	Rodamientos de teflón para guía de piso	UND.	1	$ 69.800	$ 13.262	$ 83.062
4	Ruedas.	UND.	1	$ 138.500	$ 26.315	$ 164.815
5	Perfiles en U de 1/2" x 1/2" en aluminio anonizado natural mate.	UND.	1	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915
6	Tapa lateral de empotrar - atornillable. Para zócalos de hoja móvil	UND.	1	$ 22.050	$ 4.190	$ 26.240
7	Barrera lateral de seguridad tipo poste en acero inoxidable, diámetro 2" x 1m de alto	UND.	1	$ 291.300	$ 55.347	$ 346.647
8	Cerradura multipunto Papaiz	UND.	1	$ 287.400	$ 54.606	$ 342.006
9	Sensor de presencia y movimiento.	UND.	1	$ 1.054.300	$ 200.317	$ 1.254.617
10	Motor	UND.	1	$ 1.648.200	$ 313.158	$ 1.961.358
11	Polea Tensión.	UND.	1	$ 388.100	$ 73.739	$ 461.839
12	Correa dentada	UND.	1	$ 242.500	$ 46.075	$ 288.575
13	Topes	UND.	1	$ 107.620	$ 20.448	$ 128.068
14	Carro.	UND.	1	$ 784.200	$ 148.998	$ 933.198
15	Tarjeta de funciones	UND.	1	$ 1.634.800	$ 310.612	$ 1.945.412
16	Tarjeta de motor.	UND.	1	$ 1.634.800	$ 310.612	$ 1.945.412
17	Unidad Lógica.	UND.	1	$ 1.989.210	$ 377.950	$ 2.367.160
18	Batería de respaldo.	UND.	1	$ 350.800	$ 66.652	$ 417.452
19	Interruptor de encendido para exterior, con carcasa de protección a intemperie y cerradura de seguridad.	UND.	1	$ 221.800	$ 42.142	$ 263.942
20	Chasis en aluminio	UND.	1	$ 1.516.900	$ 288.211	$ 1.805.111
21	Tapa frontal en aluminio para Chasis.	UND.	1	$ 889.400	$ 168.986	$ 1.058.386
22	Brazo graduable en aluminio para soporte de Tapa Frontal.	UND.	1	$ 215.940	$ 41.029	$ 256.969
23	Película Arquitectónica.	UND.	1	$ 19.300	$ 3.667	$ 22.967
24	Señalización (alto 12cm x 30cm) en vinilo impreso laminado a color (adhesivo), incluye reubicación de sensor.	UND.	1	$ 55.600	$ 10.564	$ 66.164
25	Vidrio Templado laminado 5+5mm con película PVB en el medio (incluye cortes antes de templar, anclajes y demás accesorios que garanticen su estabilidad y perfecto funcionamiento).	UND.	1	$ 398.700	$ 75.753	$ 474.453

Nombre Representante legal: JULIO CESAR SERNA LOPEZ
CC. 15.621.369 de San Antero (Córdoba)

FIRMA: Julio C Serna
Dirección: Cll 44AN # 7N-06
Ciudad: Cali
Teléfono: 317 4032263
Correo: gerenciarysingenieriamail.com