AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-016 ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Bogotá, D.C., 20 de Febrero de 2020

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2020-691-002799-2
2020-02-20 07:27 - Folios: 1 Anexos: 26
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: ARQUITECTURA URBANA LTDA

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
DR. RAY GARFUNKELL VANEGAS HERRERA (E)
Alcalde Local Ciudad Bolívar
Diagonal 62 Sur Nº 20F-20
Tel: (1) 7799280
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: INFORME SEMANAL No 3 DEL 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DE 2020

Respetado Doctor **VANEGAS,**

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales esta interventoría se permite radicar a ustedes el informe del asunto para los fines pertinentes y que haya lugar.

Cordialmente,

ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró: ARQ. NANCY FABIOLA SILVA MARTÍNEZ– Coordinadora de Interventoría /
Vo Bo: ARQ. NANCY FABIOLA SILVA MARTÍNEZ – Coordinadora de Interventoría/ ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría
Reviso y Verifico: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría

Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR–

Anexos: Informe semanal No 3 del 10 de febrero al 16 de febrero de 2020 en (26) folios

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

INFORME SEMANAL No (3) TRES
INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA

DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020

CONTRATO INTERVENTORÍA No CIN 405 - 2019 **INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA** **CONTRATO CONTRATISTA DE OBRA No. COP 403 - 2019** **CONSORCIO OPORTO**	**FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2020**

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El documento relacionado y descrito a continuación, contiene la información de revisión y/o verificación y/o validación concernientes a la ETAPA DE OBRA en el periodo comprendido entre el **DIEZ (10) DE FEBRERO AL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2020** del proyecto FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR – PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO del contrato de obra No COP-403-2019 desarrollado por el contratista CONSORCIO OPORTO.

1.1 ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Mediante oficio 2020-005 del 13 de febrero de 2020, el contratista CONSORCIO OPORTO remite la totalidad de las hojas de vida de los profesionales auxiliares requeridos para el cumplimiento de los pliegos de condiciones relacionados a continuación, lo cual fue solicitado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA mediante oficio AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-008 del día 06 de febrero de 2020, los cuales encuentran en proceso de revisión y verificación por parte de la interventoría:

1.2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO

Teniendo en cuenta el anexo técnico del contrato de la referencia comprendido para la Etapa de Diagnostico, durante la presente semana el contratista de obra CONSORCIO OPORTO en acompañamiento de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA y el supervisor del contrato ING. JUAN PABLO MOJICA FRIEDE por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, realizaron las visitas de reconocimiento de cada uno de los parques a intervenir, donde se determina el estado actual de las estructuras y las actividades a ejecutar, teniendo en cuenta que en el plazo de una semana el contratista CONSORCIO OPORTO debe hacer entrega del presupuesto, cantidades de obra, programación además de lo solicitado previamente por interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA en acta de reunión No dos (2) de ZONIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE RECORRIDO DE PARQUES realizada el 07 de febrero de 2020.

El día martes 11 de febrero de 2020 se da inicio a las visitas de reconocimiento de parques en la UPZ JERUSALÉN, lo cual finalizó el sábado (15) de febrero de 2020 en la UPZ LUCERO. A continuación se relaciona el orden y fecha de recorrido de cada uno de los parques objetos del contrato:

CÓDIGO	No UPZ	UPZ	BARRIO	DIRECCIÓN	TIPO DE PARQUE	FECHA DE RECORRIDO	ORDEN DE RECORRIDO	ELEMENTOS EXISTENTES	
								SI	NO
19-475	70	JERUSALÉN	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73 F Sur con Diagonal 72 B Bis Sur Costado Sur Occidental	VECINAL	11-FEB-2020	1	X	
19-368	70	JERUSALÉN	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73 B Bis con Carrera 42, Costado Suroccidental	BOLSILLO	11-FEB-2020	2	X	
19-056	70	JERUSALÉN	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Carrera 42 con Calle 69 N Sur Costado Sur	VECINAL	11-FEB-2020	3	X	

				Oriental					
19-363	70	JERUSALÉN	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Calle 69 H Sur con prolongación de la Carrera 37, Costado Oriental	VECINAL	11-FEB-2020	4	X	
19-366	70	JERUSALÉN	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Entre Transversal 38 con Calle 69 J Sur, Costado Sur	VECINAL	11-FEB-2020	5		X
19-457	66	SAN FRANCISCO	URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA PRIMER SECTOR	Costado Nor-Occidental de la Carrera 38 con la Calle 64 Sur	BOLSILLO	11-FEB-2020	6		X
19-255	65	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Entre Calle 59 A Sur (Diagonal 64B Sur) Carrera 38 (Transversal 38) y Carrera 41 A	BOLSILLO	11-FEB-2020	7	X	
19-022	65	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Calle 58 C sur (Diagonal 63 A Sur) con Transversal 34 Costado sur oriental	BOLSILLO	11-FEB-2020	8	X	
19-014	66	SAN FRANCISCO	CANDELARIA LA NUEVA	Calle 64 N 22H-27 Sur	VECINAL	11-FEB-2020	9	X	
19-463	66	SAN FRANCISCO	URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA PRIMER SECTOR	Calle 64 A Sur con prolongación de la Carrera 28 A Costado Nor-Occidental	BOLSILLO	11-FEB-2020	10		X
19-481	70	JERUSALÉN	URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA SEGUNDO SECTOR PRIMERA ETAPA	Carrera 48 con Calle 68A Sur Costado Nor-oriental	VECINAL	11-FEB-2020	11		X
19-401	65	ARBORIZADORA	DESARROLLO MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 68 A y Carrera 68 C con Transversal 70 D, Costado Norte	VECINAL	11-FEB-2020	12	X	
19-610	65	ARBORIZADORA	DESARROLLO MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte de la Carrera 88 C con Diagonal 62 A Sur	BOLSILLO	11-FEB-2020	13		X
19-609	65	ARBORIZADORA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Oriental de la Diagonal 62 Sur con Carrera 69 B y Carrera 88 C	BOLSILLO	11-FEB-2020	14		X
19-635	65	ARBORIZADORA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte de la Diagonal 61 Sur entre las Carreras 68 C y 69 A	BOLSILLO	11-FEB-2020	15		X
19-213	65	ARBORIZADORA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte de la Carrera 68 C entre Calle 60 A y Calle 61 Sur	VECINAL	11-FEB-2020	16	X	
19-393	65	ARBORIZADORA	DESARROLLO MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte de la Calle 61 Sur entre Carrera 67 y Carrera 68	VECINAL	11-FEB-2020	17	X	
19-144	65	ARBORIZADORA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 70 y Carrera 69 B con Calle 61 Sur, Costado Sur	BOLSILLO	11-FEB-2020	18	X	
19-618	65	ARBORIZADORA	URBANIZACIÓN MANDALAY I Y II SECTOR	Entre Calle 61 Sur y Calle 62 Sur con Carrera 65 Bis	VECINAL	11-FEB-2020	19		X
19-659	65	ARBORIZADORA	URBANIZACIÓN MADELENA I Y II SECTOR	Entre las calles 59 Sur y 59 A Sur y entre las carreras 64 y 64 Bis	VECINAL	11-FEB-2020	20	X	
19-742	69	ISMAEL PERDOMO	SIERRA MORENA	Calle 75 B Bis Sur Transversal 73 B	-	12-FEB-2020	21		X
19-773	69	ISMAEL PERDOMO	SIERRA MORENA V SECTOR	TV 73M - TV 73 J / CL 75 B BIS S - CL 75B S	-	12-FEB-2020	22		X
19-205	69	ISMAEL PERDOMO	DESARROLLO SIERRA MORENA	Entre Transversal 73B, y transversal 73 G con el Costado occidental de la Calle 75 Sur	BOLSILLO	12-FEB-2020	23	X	
19-724	69	ISMAEL PERDOMO	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 73 I - KR 73 J / Calle 69 D Sur - Diagonal 73 B Sur	BOLSILLO	12-FEB-2020	24	X	
19-079	69	ISMAEL PERDOMO	DESARROLLO SIERRA MORENA	Entre Transversal 73D, transversal 73D Bis y Diagonal 70 Sur	BOLSILLO	12-FEB-2020	25		X
19-316	69	ISMAEL PERDOMO	DESARROLLO SIERRA MORENA	Diagonal 73 C Sur entre transversal 60 (Transversal 59) y Transversal 50, Costado Sur	VECINAL	12-FEB-2020	26	X	
19-325	69	ISMAEL PERDOMO	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 52 A 52 A Calle 69 F A 69 Sur	VECINAL	12-FEB-2020	27	X	
19-479	70	JERUSALÉN	URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA SEGUNDO SECTOR PRIMERA ETAPA	Carrera 49 D Bis con Calle 68 D Bis B Sur Costado Nor-occidental	VECINAL	12-FEB-2020	28	X	
19-028	69	ISMAEL PERDOMO	BARRIO ISMAEL PERDOMO	Entre las Calles 63 A Sur y 64 A Sur y entre las Carreras 71 F y 72	VECINAL	14-FEB-2020	29	X	
19-038	69	ISMAEL PERDOMO	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Entre Calle 61 Sur (Calle 62 Sur) con Calle 62 C Sur (Calle 62 F Sur) con Transversal 74 C, Costado Occidental	VECINAL	14-FEB-2020	30	X	
19-039	69	ISMAEL PERDOMO	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Calle 60 A Sur con carrera 75 D (Carrera 65 G) y Diagonal 60 Sur (Diagonal 62G Sur)	BOLSILLO	14-FEB-2020	31	X	
19-287	69	ISMAEL	DESARROLLO URBANIZACIÓN LAS	Calle 62 D Sur con Carrera 76 Costado Nor-	BOLSILLO	14-FEB-2020	32	X	

		PERDOMO	HUERTAS	Oriental					
19-329	69	ISMAEL PERDOMO	URBANIZACIÓN GALICIA	Entre Calle 62 D Bis Sur con Calle 62 D Sur con transversal 73 B Costado Sur Oriental	VECINAL	14-FEB-2020	33		X
19-016	69	ISMAEL PERDOMO	DESARROLLO RINCÓN DE GALICIA Y URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Entre Carrera 75 C y Carrera 75 B Bis con Calle 62 H Sur, Costado Norte	VECINAL	14-FEB-2020	34	X	
19-149	69	ISMAEL PERDOMO	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Entre Calle 58 B Sur y Calle 58C Sur con Carrera 73 K (Parqueadero) y Carrera 73 J (Carrera 74 G)	VECINAL	14-FEB-2020	35	X	
19-484	69	ISMAEL PERDOMO	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73 I con Diagonal 57 Z Sur Costado Norte	BOLSILLO	14-FEB-2020	36	X	
19-150	69	ISMAEL PERDOMO	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73 I con Calle 57 Y Sur Costado Nor-Oriental	VECINAL	14-FEB-2020	37	X	
19-483	69	ISMAEL PERDOMO	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73 I con Avenida Calle 57 R Sur Costado Suroccidental	BOLSILLO	14-FEB-2020	38		X
19-598	67	LUCERO	LA JOYA CENTRO EDUCATIVO	Costado Sur de la Calle 79 Bis Sur entre las Carreras 18 B Bis y 18 C	VECINAL	15-FEB-2020	39	X	
19-031	67	LUCERO	URBANIZACIÓN LAS QUINTAS	Entre Calle 70 C Sur y Calle 71 A Bis Sur con Carrera 12 L y Carrera 17 H (Parqueadero 2)	VECINAL	15-FEB-2020	40	X	
19-394	67	LUCERO	URBANIZACIÓN LAS QUINTAS	Entre Carrera 17 G y Carrera 17 F Bis con Calle 71 A Sur, Costado Norte	BOLSILLO	15-FEB-2020	41	X	
19-412	67	LUCERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	Entre Carrera 19 Bis y Carrera 18 y con Calle 67 D Sur y Calle 66 C Sur	VECINAL	15-FEB-2020	42		X

TABLA No 1- Localización de Parques y Fechas de Recorrido

El contratista de obra CONSORCIO OPORTO en acompañamiento de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA y el supervisor del contrato ING. JUAN PABLO MOJICA FRIEDE por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR consignan el estado actual de las estructuras existentes y definen el alcance de la obra a ejecutar para cada uno de los parques en los formatos del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, *priorización y definición de obras* e *inventario de elementos existentes*.

2. COMPONENTE SOCIAL

De acuerdo a lo evidenciado en las visitas de reconocimiento a cada uno de los parques, la profesional social LILIANA CELIS RUIZ de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA informa en el recorrido al contratista CONSORCIO OPORTO de las actividades a ejecutar de manera inmediata:

- Cronograma de actividades sociales
- Plan de gestión social- aprobado
- Documento: registro fotográfico estado inicial del proyecto
- Metodología de levantamiento de actas,
- Plano
- Inventario de predios

Durante la etapa constructiva de acuerdo al anexo técnico del contratista CONSORCIO OPORTO se deben realizar tres programas:

- Programa de información (sub programa de atención a la comunidad)
- Programa de divulgación (sub programa acompañamiento social al área técnica)
- Programa de sostenibilidad (subprograma de control social)

De acuerdo a lo dispuesto en el anexo técnico ítem *9.5.3 OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN PARA EL COMPONENTE SOCIAL*: se requiere el programa de capacitación a los trabajadores vinculados y refiere realizar los trámites para la elaboración de piezas informativas

de divulgación para actas de vecindad.

Programa de divulgación

El presente programa se basa en la elaboración de piezas informativas para reuniones o eventos que se programen teniendo en cuenta:

- Formas de convocatoria: volante predio a predio, correo líderes, llamadas telefónicas
- Diligenciar formato de entrega del volante: debe ser aprobado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
- Número de piezas: depende del tamaño del barrio y población
- Tipos de volantes: volante de inicio, volante de finalización, volante de invitación a reuniones, volante de información ciudadana y volante de restricción de tráfico (de requerirse)
- Afiches: se colocan en punto CREA
- Salón comunal del barrio
- Equipamientos públicos

Actas de vecindad de inicio

- Se realiza acta a los predios ubicados en el área de intervención. La actividad debe ser realizada por un Ingeniero/Arquitecto y la residente social, toma general dela fachada y registro detallado de toda el área interna de cada inmueble detallando las afectaciones, se adjunta fotografía a color de la fachada con su respectiva nomenclatura y se anexan en medio magnético las fotografías internas tomadas.

- El contratista CONSORCIO OPORTO deberá entregar programación del levantamiento de actas en el cual especifique: fecha, hora dirección y responsable del levantamiento para aprobación y seguimiento.

- Si no es permitido el ingreso se debe dejar consignado en el acta los motivos con firma del propietario aclarando que sin verificación interna no se responde por afectaciones

Programa de información:

Se realizan dos (2) reuniones (inicio y finalización)

- Reunión de inicio: informar el alcance del proyecto en todas las áreas: en el área social: información del punto de atención, canales y notificación, programas y visita para actas de vecindad.

- Reunión de cierre: se rinde cuentas a la comunidad de la ejecución del proyecto en todos los componentes

Programa de sostenibilidad

Se involucra a la comunidad en actividades de sostenibilidad según actividades realizadas por el contratista CONSORCIO OPORTO:

- Plegables de sostenibilidad: herramientas de comunicación con el objeto de brindar información de responsabilidad ciudadana y buen uso de los parques. se entrega puerta a puerta a los predios ubicados en el área de intervención y en el punto CREA.

- Acciones y actividades socioculturales. Consiste en que los líderes junto con la comunidad definan padrinos como veedores de obras los cuales serían encargados de liderar la defensa de lo público aprender y retroalimentar a la comunidad (jóvenes, mujeres y deportistas)

Otros

Dando alcance a lo establecido en el anexo técnico para la implementación y ejecución del plan de gestión social, esta interventoría requiere organizar y complementar en el documento los programas a ejecutar de la siguiente manera:

- Programa de Información
- Programa de divulgación (Especificar lineamientos para los equipamientos públicos actualización y/o mantenimiento, periodicidad, soporte, autorización, ubicación, cantidad)
- Programa de atención a la comunidad (Horarios de atención, canales, ubicación del punto etc.)
- Programa de sostenibilidad (Subprograma control social para las actividades de capacitación con líderes)
- Programa de capacitación a trabajadores (Tener en cuenta los temas y soporte de los mismos)
- Programa acompañamiento al área técnica (Inspección del área, inventario, tipo de acta, programación, notificaciones a predios, medidas para firma y cierre etc.).
- Informes semanales los cuales incluyan la programación de las actividades a ejecutar en la siguiente semana

3. CONCLUSIONES

1. Se terminó con los recorridos de los cuarenta y dos (42) Parques ubicados en la LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, se establece que de acuerdo a lo dispuesto en los anexos técnicos del contrato de la referencia, el contratista **CONSORCIO OPORTO** tiene plazo de una semana para entregar la totalidad de los diagnósticos de acuerdo a la fecha de realización de la visita de reconocimiento del parque a intervenir.

2. Se concluye que dentro del recorrido realizado se evidencian doce (12) parques que no se pueden intervenir en relación a que estos no cuentan con infraestructura para mantenimiento, esta información se remitirá por escrito ante la Entidad contratante la cual establecerá la directriz sobre los parques que no se pueden intervenir.

ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO CIN 405 DE 2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA

ARQ. NANCY FABIOLA SIEVA MARTINEZ
COORDINADORA DE INTERVENTORIA CONTRATO CIN 405 DE 2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

1. 19-022 DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA - PARQUE DE BOLSILLO. CALLE 58 C SUR (DIAGONAL 63 A SUR) CON TRANSVERSAL 34 COSTADO SUR ORIENTAL




FOTO No 1. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado




FOTO No 2. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

2. 19-039 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA - PARQUE DE BOLSILLO CALLE 60 A SUR CON CARRERA 75 D (CARRERA 65 G) Y DIAGONAL 60 SUR (DIAGONAL 62G SUR)




FOTO No 3. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera y cerramiento en mal estado



FOTO No 4. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia acopio de desechos y anden en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

3. 19-056 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA - PARQUE VECINAL. CARRERA 42 CON CALLE 69 N SUR COSTADO SUR ORIENTAL




FOTO No 5. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas



FOTO No 6. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

4. 19-079 DESARROLLO SIERRA MORENA - PARQUE DE BOLSILLO ENTRE TRANSVERSAL 73D, TRANSVERSAL 73D BIS Y DIAGONAL 70 SUR




FOTO No 7. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas




FOTO No 8. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

5. 19-144 URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR - PARQUE DE BOLSILLO. ENTRE CARRERA 70 Y CARRERA 69 B CON CALLE 61 SUR, COSTADO SUR




FOTO No 9. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas



FOTO No 10. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

6. 19-149 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA - PARQUE VECINAL ENTRE CALLE 58 B SUR Y CALLE 58C SUR CON CARRERA 73 K (PARQUEADERO) Y CARRERA 73 J (CARRERA 74 G)




FOTO No 11. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cancha en mal estado



FOTO No 12. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

7. 19-205 DESARROLLO SIERRA MORENA - PARQUE DE BOLSILLO. ENTRE TRANSVERSAL 73B, Y TRANSVERSAL 73 G CON EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALLE 75 SUR



FOTO No 13. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado



FOTO No 14. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia baranda en mal estado

8. 19-213 URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR - PARQUE VECINAL COSTADO NORTE DE LA CARRERA 68 C ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 61 SUR



FOTO No 15. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia bancas en mal estado



FOTO No 16. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia especies arbóreas

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

9. 19-255 DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA - PARQUE DE BOLSILLO. ENTRE CALLE 59 A SUR (DIAGONAL 64B SUR) CARRERA 38 (TRANSVERSAL 38) Y CARRERA 41 A



FOTO No 17. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado



FOTO No 18. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

10. 19-287 DESARROLLO URBANIZACIÓN LAS HUERTAS - PARQUE DE BOLSILLO. CALLE 62 D SUR CON CARRERA 76 COSTADO NOR-ORIENTAL




FOTO No 19. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado



FOTO No 20. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

11. 19-329 URBANIZACIÓN GALICIA - PARQUE VECINAL ENTRE CALLE 59 A SUR (DIAGONAL 64B SUR) CARRERA 38 (TRANSVERSAL 38) Y CARRERA 41 A



FOTO No 21. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cerramiento, ocasionando invasión del espacio publico




FOTO No 22. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia especies arbóreas

12. 19-368 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA - PARQUE DE BOLSILLO. DIAGONAL 73 B BIS CON CARRERA 42, COSTADO SUROCCIDENTAL



FOTO No 23. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado



FOTO No 24. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

13. 19-394 URBANIZACIÓN LAS QUINTAS - PARQUE DE BOLSILLO ENTRE CARRERA 17 G Y CARRERA 17 F BIS CON CALLE 71 A SUR, COSTADO NORTE A



FOTO No 25. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado




FOTO No 26. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia bancas en mal estado

14. 19-412 URBANIZACIÓN COMPARTIR - PARQUE VECINAL. ENTRE CARRERA 19 BIS Y CARRERA 18 Y CON CALLE 67 D SUR Y CALLE 66 C SUR



FOTO No 27. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento




FOTO No 28. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

15. 19-457 URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA PRIMER SECTOR - PARQUE DE BOLSILLO COSTADO NOR-OCCIDENTAL DE LA CARRERA 38 CON LA CALLE 64 SUR



FOTO No 29. el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cerramiento y garajes privados, ocasionando invasión del espacio publico




FOTO No 30. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

16. 19-463 URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA PRIMER SECTOR - PARQUE DE BOLSILLO. CALLE 64 A SUR CON PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 28 A COSTADO NOR-OCCIDENTAL



FOTO No 31. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas




FOTO No 32. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

17. 19-483 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA - PARQUE DE BOLSILLO TRANSVERSAL 73 I CON AVENIDA CALLE 57 R SUR COSTADO SUROCCIDENTAL



FOTO No 33. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia bancas en mal estado



FOTO No 34. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia bancas en mal estado

18. 19-484 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA - PARQUE DE BOLSILLO. TRANSVERSAL 73 I CON DIAGONAL 57 Z SUR COSTADO NORTE



FOTO No 35. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado



FOTO No 36. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

19. 19-609 URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR - PARQUE DE BOLSILLO COSTADO ORIENTAL DE LA DIAGONAL 62 SUR CON CARRERA 69 B Y CARRERA 88 C




FOTO No 37. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento




FOTO No 38. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

20. 19-610 URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR - PARQUE DE BOLSILLO. COSTADO NORTE DE LA CARRERA 88 C CON DIAGONAL 62 A SUR




FOTO No 39. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento



FOTO No 40. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

21. 19-618 URBANIZACIÓN MANDALAY I Y II SECTOR - PARQUE VECINAL ENTRE CALLE 61 SUR Y CALLE 62 SUR CON CARRERA 65 BIS




FOTO No 41. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas



FOTO No 42. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia construcción de shut de basuras, ocasionando invasión del espacio publico

22. 19-635 URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR - PARQUE DE BOLSILLO. COSTADO NORTE DE LA DIAGONAL 61 SUR ENTRE LAS CARRERAS 68 C Y 69 A




FOTO No 43. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas



FOTO No 44. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cerramiento de garaje privado, ocasionando invasión del espacio publico

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

23. 19-659 URBANIZACIÓN MADELENA I Y II SECTOR - PARQUE VECINAL ENTRE LAS CALLES 59 SUR Y 59 A SUR Y ENTRE LAS CARRERAS 64 Y 64 BIS




FOTO No 45. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado




FOTO No 46. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

24. 19-724 DESARROLLO SIERRA MORENA - PARQUE DE BOLSILLO. TRANSVERSAL 73 I - KR 73 J / CALLE 69 D SUR - DIAGONAL 73 B SUR



FOTO No 47. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia gimnasio en madera en mal estado



FOTO No 48. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia plazoleta adoquinada en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

25. 19-014 CANDELARIA LA NUEVA - PARQUE VECINAL CALLE 64 N 22H-27 SUR




FOTO No 49. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cancha en mal estado



FOTO No 50. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

26. 19-016 DESARROLLO RINCÓN DE GALICIA Y URBANIZACIÓN LA ESTANCIA - PARQUE VECINAL. ENTRE CARRERA 75 C Y CARRERA 75 B BIS CON CALLE 62 H SUR, COSTADO NORTE




FOTO No 51. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado



FOTO No 52. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cancha en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

27. 19-028 BARRIO ISMAEL PERDOMO - PARQUE VECINAL ENTRE LAS CALLES 63 A SUR Y 64 A SUR Y ENTRE LAS CARRERAS 71 F Y 72



FOTO No 53. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado Y 72



FOTO No 54. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

28. 19-031 URBANIZACIÓN LAS QUINTAS - PARQUE VECINAL. ENTRE CALLE 70 C SUR Y CALLE 71 A BIS SUR CON CARRERA 12 L Y CARRERA 17 H (PARQUEADERO 2)



FOTO No 55. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado



FOTO No 56. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

29. 19-038 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA - PARQUE VECINAL ENTRE CALLE 61 SUR (CALLE 62 SUR) CON CALLE 62 C SUR (CALLE 62 F SUR) CON TRANSVERSAL 74 C, COSTADO OCCIDENTAL




FOTO No 57. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia anden peatonal en mal estado



FOTO No 58. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

30. 19-150 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA - PARQUE VECINAL. TRANSVERSAL 73 I CON CALLE 57 Y SUR COSTADO NOR-ORIENTAL



FOTO No 59. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado




FOTO No 60. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

31. 19-316 DESARROLLO SIERRA MORENA - PARQUE VECINAL DIAGONAL 73 C SUR ENTRE TRANSVERSAL 60 (TRANSVERSAL 59) Y TRANSVERSAL 50, COSTADO SUR




FOTO No 61. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado



FOTO No 62. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

32. 19-325 DESARROLLO SIERRA MORENA - PARQUE VECINAL. TRANSVERSAL 52 A 52 A CALLE 69 F A 69 SUR



FOTO No 63. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado




FOTO No 64. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

33. 19-363 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA - PARQUE VECINAL CALLE 69 H SUR CON PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 37, COSTADO ORIENTAL




FOTO No 65. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado



FOTO No 66. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

34. 19-366 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA - PARQUE VECINAL. ENTRE TRANSVERSAL 38 CON CALLE 69 J SUR, COSTADO SUR




FOTO No 67. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento




FOTO No 68. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

35. 19-393 DESARROLLO MADELENA III Y IV SECTOR - PARQUE VECINAL COSTADO NORTE DE LA CALLE 61 SUR ENTRE CARRERA 67 Y CARRERA 68




FOTO No 69. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas




FOTO No 70. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia bancas en mal estado

36. 19-401 DESARROLLO MADELENA III Y IV SECTOR - PARQUE VECINAL. ENTRE CARRERA 68 A Y CARRERA 68 C CON TRANSVERSAL 70 D, COSTADO NORTE




FOTO No 71. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado



FOTO No 72. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

37. 19-479 URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA SEGUNDO SECTOR PRIMERA ETAPA - PARQUE VECINAL CARRERA 49 D BIS CON CALLE 68 D BIS B SUR COSTADO NOR-OCCIDENTAL




FOTO No 73. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado



FOTO No 74. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cancha en mal estado

38. 19-475 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA - PARQUE VECINAL. DIAGONAL 73 F SUR CON DIAGONAL 72 B BIS SUR COSTADO SUR OCCIDENTAL




FOTO No 75. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado




FOTO No 76. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

39. 19-481 URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA SEGUNDO SECTOR PRIMERA ETAPA - PARQUE VECINAL CARRERA 48 CON CALLE 68A SUR COSTADO NOR-ORIENTAL



FOTO No 77. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia cerramiento ocasionando invasión del espacio publico



FOTO No 78. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada y especies arbóreas

40. 19-598 LA JOYA CENTRO EDUCATIVO - PARQUE VECINAL. COSTADO SUR DE LA CALLE 79 BIS SUR ENTRE LAS CARRERAS 18 B BIS Y 18 C



FOTO No 79. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles y mobiliario en mal estado




FOTO No 80. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia juegos infantiles en madera en mal estado

REGISTRO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR SEMANA No 3 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 – RECORRIDO PRELIMINAR

41. 19-742 SIERRA MORENA - PARQUE VECINAL CALLE 75 B BIS SUR TRANSVERSAL 73 B



FOTO No 81. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento




FOTO No 82. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada

42. 19-773 SIERRA MORENA V SECTOR - PARQUE VECINAL. TV 73M - TV 73 J / CL 75 B BIS S - CL 75B S




FOTO No 83. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia que no se puede intervenir por no existir estructura para mantenimiento




FOTO No 84. En el diagnóstico realizado entre las partes se evidencia zona verde consolidada