BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LA SALUD
NIT 830.031.943- 4

ORDEN DE TRABAJO 01142

										FECHA DE SERVICIO	12/Oct/2021
ENTIDAD	Hospital San Blas					DIRECCION					
Nit o CC		PROFESIONAL				TEL			SERVICIO		

DATOS EQUIPOS

Equipo	Refrigerador			Marca	Matachana			Modelo	2 cuerpos			Serie	NT
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: | UBICACION: Morgue

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:	X	Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Se realiza mantenimiento preventivo
Pruebas de funcionamiento → ok Verificada 3,2 °C.
NOTAS: • Requiere cambio de uno de los ventiladores de la evaporadora ref: N°10-20, 110V/60Hz, 10/40W, 0,5A y 1550 - 1750 rpm
• Requiere cambio de perilla interruptor de encendido

INFORMACION EQUIPO

Equipo				Marca				Modelo				Serie	
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: | UBICACIÓN:

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

PROFESIONAL DE SERVICIO	FIRMA-RECIBIDO A SATISFACCION		
	Freddy E. Aguilar C.	NOMBRE	Julio A Silva
		CARGO	Auxiliar de Mtto
		CEDULA	4113515

BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LA SALUD
NIT 830.031.943- 4

ORDEN DE TRABAJO 01148

						FECHA DE SERVICIO	14/OCT/2021
ENTIDAD	Hospital San Blas			DIRECCION			
Nit o CC		PROFESIONAL		TEL		SERVICIO	

DATOS EQUIPOS

Equipo	Cuarto frio			Marca	No registra		Modelo	NT		Serie	NT
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V	CODIGO	Refrigeracion 2

Falla Reportada: Controlador electronico TC900 riplos sin — UBICACION: Alimentos

Verificación al ingreso: sonda de evaporadora

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo	X	Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Se realiza mantenimiento preventivo
Pruebas de funcionamiento → Ok
Requiere sonda para la evaporadora
Requiere cambio de empaque de la puerta.
Verificado a 1,7°C (Rango segun personal 1-5°C).

INFORMACION EQUIPO

Equipo				Marca			Modelo			Serie	
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: — UBICACIÓN:

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Fredy E Agudelo C

PROFESIONAL DE SERVICIO	FIRMA RECIBIDO A SATISFACCION		
		NOMBRE	Julio A Silva
		CARGO	Auxiliar de cocina
		CEDULA	4713515

BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LA SALUD
NIT 830.031.943- 4

ORDEN DE TRABAJO

01160

ENTIDAD	Hospital Santa Clara			FECHA DE SERVICIO	25/oct/2021
Nit o CC		PROFESIONAL		DIRECCION	
				TEL	SERVICIO

DATOS EQUIPOS

Equipo	Cuarto frio		Marca	Rengo		Modelo	3 puertas		Serie	CS14KGE.TFS	
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V

CODIGO

Falla Reportada:

UBICACION: Morgue

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:	X	Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Se realiza mantenimiento preventivo
Pruebas de funcionamiento → OK
Verificado a -6,8 °C

INFORMACION EQUIPO

Equipo			Marca			Modelo			Serie		
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V

CODIGO

Falla Reportada:

UBICACIÓN

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecanico
C.C. 1090423751
25/10/2021

PROFESIONAL DE SERVICIO	FIRMA-RECIBIDO A SATISFACCION		
		NOMBRE	Freddy Enrique Aguilar Castro
		CARGO	Ing. electromecanico
		CEDULA	1090423751

BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LA SALUD
NIT 830.031.943- 4

ORDEN DE TRABAJO 01156

						FECHA DE SERVICIO	22/oct/2021
ENTIDAD	Hospital Santa Clara			DIRECCION			
Nit o CC		PROFESIONAL		TEL		SERVICIO	

DATOS EQUIPOS

Equipo	Cuarto frio			Marca	No registra		Modelo	NT		Serie	NT
Voltaje		V	Vataje		W	Amperaje		A	voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: | UBICACION: Alimentos

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio					
	Preventivo:	X	Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Se realiza mantenimiento preventivo
Pruebas de funcionamiento → ok
Se verifica a 6,9°C

INFORMACION EQUIPO

Equipo				Marca			Modelo			Serie	
Voltaje		V	Vataje		W	Amperaje		A	voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: | UBICACIÓN

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio					
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

PROFESIONAL DE SERVICIO	FIRMA RECIBIDO A SATISFACCION		
	Julian David Luengas.	NOMBRE	Freddy E. Aguilar C
		CARGO	Ing. electromecanico.
		CEDULA	1090423751.

BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LA SALUD
NIT 830.031.943- 4

ORDEN DE TRABAJO 01153

						FECHA DE SERVICIO	19/07/2021
ENTIDAD	Hospital La Victoria			DIRECCION			
Nit o CC		PROFESIONAL		TEL		SERVICIO	

DATOS EQUIPOS

Equipo	Cuarto frio			Marca	Supermatico		Modelo	2 puertas		Serie	7-1111		
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V	CODIGO	~~7~~ 4

Falla Reportada: UBICACION Alimentos

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:	X	Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Se realiza mantenimiento preventivo
Pruebas de funcionamiento → OK
Verificado a 3,8°C

INFORMACION EQUIPO

Equipo				Marca			Modelo			Serie			
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: UBICACIÓN

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Freddy E. Aguilar C.

PROFESIONAL DE SERVICIO	FIRMA-RECIBIDO A SATISFACCION		
		NOMBRE	Guillermo Fernandez
		CARGO	TECNICO MANTENIMIENTO
	Mabys Mella Gómez	CEDULA	79369407 Bta

BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AL SERVICIO DE LA SALUD
NIT 830.031.943- 4

ORDEN DE TRABAJO

01162

						FECHA DE SERVICIO	26/OCT/2021
ENTIDAD	Hospital La Victoria			DIRECCION			
Nit o CC		PROFESIONAL		TEL		SERVICIO	

DATOS EQUIPOS

Equipo	Cuarto fro			Marca	Regigo ~~LPDSTAGW~~		Modelo	2 puertas		Serie	NT
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: | UBICACION: Morgue

Verificación al ingreso: Temperatura minima de 14°C / Cuarto fro lleno.

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:	X	Verif de Calibración		Diagnosticos	X
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Se realiza mantenimiento preventivo
Prueba de funcionamiento:
Se evidencia ventilador de la evaporadora con falla (No enciende).
NOTA: Para seguir diagnosticando el equipo es necesario contar con el equipo vacio, Por consiguiente solo hasta cambiar el ventilador de la evaporadora se puede hallar otras posibles fallas.
* Requiere cambio del ventilador de la evaporadora.

INFORMACION EQUIPO

Equipo				Marca			Modelo			Serie	
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada: | UBICACIÓN:

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Fredy E. Ayala C.

PROFESIONAL DE SERVICIO	FIRMA-RECIBIDO A SATISFACCION		
Jaimmes Gonzalez	David Murillo	NOMBRE	Jhonnes Torres Sandoval
		CARGO	Tecnico Mantenimiento
		CEDULA	79369407 Dtc

BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LA SALUD
NIT 830.031.943- 4

ORDEN DE TRABAJO

01154

						FECHA DE SERVICIO	21 / OCT / 2021
ENTIDAD	Hospital Jorge Eliecer Gaitan			DIRECCION			
Nit o CC		PROFESIONAL		TEL		SERVICIO	

DATOS EQUIPOS

Equipo	Cuarto frio			Marca	Fiocchetti	Modelo	MOR00021 2TV1770	Serie	36952		
Voltaje	220	V	Vatiaje 700	W	Amperaje 4.7	A	Voltaje suministro	220	V	CODIGO	1064/000526

Falla Reportada:

UBICACION: Morgue

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio						
	Preventivo:	X	Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

Se realiza mantenimiento preventivo
Pruebas de funcionamiento → OK
Verificado a 2.3°C
NOTA: presenta oxidación en los rieles, soportes y rejilla del ventilador.

INFORMACION EQUIPO

Equipo				Marca		Modelo		Serie			
Voltaje		V	Vatiaje		W	Amperaje		A	Voltaje suministro		V	CODIGO	

Falla Reportada:

UBICACIÓN

Verificación al ingreso

Accesorios entregados / Tipo de refrigerante en sistemas de refrigeracion

Tipo de Servicio					
	Preventivo:		Verif de Calibración		Diagnosticos	
	Correctivo		Garantia		Control	

ACLARACION DE PROCESO

PROFESIONAL DE SERVICIO	FIRMA-RECIBIDO A SATISFACCION		
		NOMBRE	Jorge Acuña
		CARGO	Aparentado
		CEDULA	19473669