

7
Fz = 17.8341
Mx = -2.6515
My = -1.0778
6
Fz = 15.2322
Mx = -2.7528
My = 0.5062
5
Fz = 15.2221
Mx = -2.7659
My = -0.5086
4
Fz = 18.0075
Mx = -2.733
My = 1.0686
8
Fz = 3.796
Mx = 0.6873
My = -0.7509
9
Fz = 2.7227
Mx = 0.7254
My = 0.3814
12
Fz = 2.642
Mx = 0.7214
My = -0.4085
15
Fz = 3.8413
Mx = 0.7145
My = 0.7644
10
Fz = 9.1034
Mx = -0.3021
My = -0.8243
11
Fz = 7.7566
Mx = -0.312
My = 0.4006
13
Fz = 7.6569
Mx = -0.3183
My = -0.4299
14
Fz = 9.3071
Mx = -0.3051
My = 0.8823
19
Fz = 9.0034
Mx = 0.2964
My = -0.724
18
Fz = 7.7762
Mx = 0.3238
My = 0.3744
17
Fz = 7.6693
Mx = 0.3194
My = -0.3818
16
Fz = 9.2227
Mx = 0.2886
My = 0.7794
20
Fz = 2.9987
Mx = -0.7041
My = -0.1812
21
Fz = 4.0119
Mx = -0.6288
My = 0.2111
22
Fz = 3.4434
Mx = -0.6483
My = -0.2135
23
Fz = 3.6074
Mx = -0.6855
My = 0.3073
97
Fz = 30.9867
Mx = -4.0076
My = -4.6841
100
Fz = 3.435
Mx = 3.3641
My = -0.6477
24
Fz = 23.0906
Mx = 1.9453
My = 0.8375
26
Fz = 25.0205
Mx = 3.4718
My = -0.7298
128
Fz = 13.6425
Mx = 13.8183
My = -1.5078
50
Fz = 33.7318
Mx = 6.4234
My = 2.2296
130
Fz = 19.8572
Mx = 8.8436
My = 1.6369
52
Fz = 23.5299
Mx = 12.0831
My = 0.8063
134
Fz = 19.9344
Mx = 13.4103
My = -1.7415
54
Fz = 40.9095
Mx = -3.6038
My = -4.0362
132
Fz = 36.8758
Mx = 22.5269
My = 13.9081
190
Fz = 5.2675
Mx = 2.9866
My = -4.6376
189
Fz = 47.2896
Mx = -1.0462
192
Fz = -12.0591
Mx = 3.2292
My = -4.5316
98
Fz = 20.3072
Mx = 5.413
My = 5.0866
195
Fz = 29.359
Mx = -8.0717
My = -12.3785
124
Fz = 23.0197
Mx = -5.3684
My = 5.5934
102
Fz = 30.5068
Mx = 6.0995
My = -5.3097
126
Fz = 5.8075
Mx = -5.635
My = -1.1044
28
Fz = 23.9248
Mx = -1.8633
My = 0.5375
30
Fz = 23.6165
Mx = -3.7136
My = -0.6142
207
Fz = 8.6937
208
Fz = 7.1269
38
Fz = 16.4346
Mx = -21.9426
My = -1.8583
42
Fz = 20.8898
Mx = -5.7926
My = 2.4415
44
Fz = 32.8601
Mx = -9.2542
My = 0.4946
46
Fz = 23.1072
Mx = -0.3425
My = -1.3715
40
Fz = 12.3721
Mx = -18.7984
My = 1.3736
201
Fz = 32.2
Mx = -0.2
My = 3.38
202
Fz = 5.9231
My = 5.0847
199
Fz = 20.7178
Mx = -8.6557
My = -8.2503
194
Fz = 44.3288
Mx = 10.0618
My = 11.125
32
Fz = -0.9323
Mx = 0.0563
My = -0.0133
34
Fz = -2.5725
Mx = 0.0799
My = -0.0117
36
Fz = -3.185
Mx = 0.1087
My = 0.0239