SERTCO S&S Ltda.
Servicios & Suministros
Nit 830080796-7

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2021

Señores: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA B/MANGA

Atención: Sra. Sonia León
Ciudad.

Asunto: **INFORME TECNICO**

En visita realizada a la maquina minolta DI 3010 ubicada en la oficina Juzgado Mpal. De Charalá se encontró una situación eléctrica compleja ocasionada por una sobre carga en el sistema eléctrico de 24 voltios DCV que ocasiono falla en cadena afectando todas las tarjetas electrónicas de equipos, para poder habilitarlo se debe retirar el equipo y reemplazar las siguientes partes:

REFERENCIA	MODELO	V/UNIT
· Tarjeta de fuente	KM 3010	380.000
· Tarjeta PWB-A	KM 3010	562.000
· Tarjeta controladora	KM 3010	490.000
· Tarjeta PWB-C	KM 3010	325.000
· Panel de control	KM 3010	530.000
	SUBTOTAL	2.287.000
	IVA	434.530
	TOTAL	**2.721.530**

Recomendamos que se contemple un reemplazo de equipo ya que el costo de reparación es muy elevado y por tratarse de una falla electrónica la garantía de las partes desaparece en caso de un evento eléctrico similar y se debe tener en cuenta también que es un equipo con más de15 años de fabricación y se considera obsoleto, lo que dificulta un poco la adquisición de repuestos en forma oportuna.

Atentamente,



PEDRO TORRES TORRES
SERTCO S&S LTDA