Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
REVISTA MOTOSIERRA

Proceso: GESTIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARITIMA Y FLUVIAL
Código: M13-00-FOR-022
Versión: 05

FECHA : 19/11/2021	RESPONSABLE : S2MPC PARRA BALANTA DIEGO
MARCA DEL EQUIPO: STIHL	MODELO DEL EQUIPO: RANGER 406 - MOTOSIERRA
PLACA DIMAR No : 8004060000000000000028616	

PARTE A REVISAR	R/R	R/C	S/N	N/A	OBSERVACIONES
1. ACCESORIOS					
PROTECTOR DELANTERO Y TRASERO DE LA MANO			X		
MANGO DELANTERO Y TRASERO			X		
TANQUE DE COMBUSTIBLE			X		
MOTOR			X		
FILTRO DE AIRE			X		
FILTRO DE COMBUSTIBLE			X		
SISTEMA DE ACEITE			X		
TENSOR DE CADENA			X		
RUEDA DENTADA DE LA CADENA			X		
3. ELECTRICIDAD					
BUJIA			X		
4. EN OPERACIÓN VERIFIQUE					
ESPADA Y CADENA			X		
MANGO DE ARRANQUE			X		
5. VARIOS					
ESTADO GENERAL DE TORNILLOS Y AJUSTES			X		
ASEO GENERAL			X		

OBS. GENERALES Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS: Sin novedad

CONVENCIONES
R/R REQUIERE REPARACION
R/C REQUIERE CAMBIO
S/N SIN NOVEDAD
N/A NO APLICA

OPERATIVO SI X NO____

ELABORO: CPS RAFAEL PEREIRA
RESPONSABLE REVISTA

REVISO: S2 DIEGO PARRA
JEFE AREA SERVICIOS GENERALES

APROBO: TN JUAN PABLO AMAYA
JEFE SEÑALIZACION MARITIMA RIO MAGDALENA