INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

153-EPCYOPAL-DIREC

Yopal Casanare 1 de diciembre 2021

Profesional Universitario
DORIS MARLEN RUBIANO RUIZ
Responsable Gestión Corporativa
Gestión contractual epc Yopal
La ciudad.

Asunto: Autorización Adición Comunicado de Aceptación No. 017-2021

Cordial saludo,

De manera muy respetuosa y teniendo en cuenta solicitud elevada por el supervisor de la Comunicaron de Aceptación No. 017-2021 mediante oficio de fecha 01 de diciembre de 2021, me permito autorizar se realice ADICION a la Comunicación de Aceptación No. 017 celebrado el día 18 de noviembre del presente año con la empresa **TERA SOLUCIONES CASANARE RUT 1.116.612.737 -8** representante legal **IVAN GUILLERMO ALFONSO CARDENAS** C.C 1.116.612.737 expedida en Maní Casanare, con objeto "**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE YOPAL – INPEC**", en un valor de **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (1.995.750)** sin exceder el 50% de acuerdo a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que actualmente Existe equipos de computo que necesitan mantenimiento que en el uso frecuente dentro de las oficinas han presentado fallas por diferentes aspectos como desgaste en rodillos, limpieza general y cambio de disco duros, bandejas de alimentación, que afectan los componentes internos de cada uno de los equipos, generando a veces pérdida total de los equipos por falta de mantenimiento oportuno. Requiriendo se realice mantenimiento a los equipos que no estaban programados. Ubicados en las siguientes áreas

- educativas (03) equipos (cpu) Monitor y Impresora
- Comando de Guardia impresora hp laser
- Área de investigaciones impresora laser jet
- Área de reseña
- Area de policía judicial

Los siguientes elementos serán adquiridos con los recursos de adición:

Asi.

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET P 4015 N	HP LASERJET p4015n, se identifica que presenta polvo acumulado u obstrucciones, requiere cambio del kit fusor, mantenimiento en general, cambio de rodillos de papel, asi como bandeja de alimentacion y sistema de carro de trabajo	unidad	4	77.050	308.250
8	MANTENIMIENTO CPU HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	**CPU HP COMPAQ 6000 PRO MT PC:** En la revisión de los equipos se diagnostica que los equipos presentan lentitud en sistema operativo, apertura de		5		

		aplicaciones y navegación en la red, se hace un test a cada uno de los discos duros donde se evidencia que hay discos en estado de riesgo con más de 4 años de uso continuo, y se detecta también suciedad en el interior del equipo afectando todos sus componentes internos tales como: -Disco duro, Memoria RAM, Main board, Fuente de poder,-Puertos USB,-Unidad de CD-DVD.	unidad		337.500	1.687.500

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (1.995.750)

Atentamente,

DOCTOR GUSTAVO FREDY MOSCOZO BARRANTES
DIRECTOR EPC YOPAL.

Revisado por: P.u Maribel Monsalve \ Área jurídica
P.u Marlen Rubiano/ Área de contratación
Elaborado por: DG Reinoso hernandez / Responsable de ssitemnas
Fecha de elaboración: 01/12/2021

Archivo: e:\contratacion 2021/