SECRETARÍA DE AMBIENTE · BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Formato: Acta visita técnica de control al manejo ambiental en obras públicas y privadas	
	Código: PM04-PR35-F1	Versión: 8

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Fecha	6 octubre 21	No. de Visita		PIN	17654	No. Expediente	N/A
Nombre del proyecto	TINTORETTO						
Fecha de inicio	Agosto 2019	Fecha de finalización	Enero 2022	No. Radicado asociado a la visita	2021GR212833		
Tipo de proyecto	Privado X	Público		E-mail del proyecto	fablogo57@gmail.com		
Dirección del proyecto	KR96B #18-30			Teléfono del proyecto	3203426793		
Entidad / Constructor	VMDOS SAS	Representante Legal		Jaime Jose Granados			
Dirección constructor	KR11A#94A-31 of 408	Teléfono de la constructora	6214066	E-mail	fablogo57@gmal.com		
No. licencia de construcción	MLC 18-4-0515	fecha de expedición	14 DIC 2018	resolución de ampliación de licencia	Radicación 18-4-1686	fecha de finalización de la licencia	6 Febrero 2021
Chip Catastral	AAA0164UPTO	NIT Constructor	900941074-7			Área total construida – Según Licencia de construcción (m^2)	9886,42
Localidad	Fontibón	Barrio	Villamar	UPZ	Fontibón Centro		

MANEJO DE SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD	C	I	N/A	HALLAZGOS
El cerramiento del proyecto minimiza los factores que pueden contribuir al deterioro del ambiente en el entorno circundante.	X			→ Se encuentra a ras de piso, no hay evidencia de escape de material al espacio público.
Cuenta con registro para Publicidad Exterior Visual (PEV).			X	→ No hay presencia de PEV.
El cerramiento y/o banderines se encuentran libres de Publicidad Exterior Visual.			X	

MANEJO DE LA FLORA, FAUNA Y SILVICULTURA	C	I	N/A	HALLAZGOS
Las zonas blandas y arborizadas se encuentran libres de materiales, maquinaria, herramientas, equipos,	X			

Escaneado con CamScanner

MANEJO DE LA FLORA, FAUNA Y SILVICULTURA	C	I	N/A	HALLAZGOS
RCD y/o residuos de todo tipo que afecten negativamente.	↖			
El endurecimiento de zonas verdes se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la norma (aplica para obra pública Acuerdo 327 de 2008 y Resolución conjunta 00456 de 2014).			X	→ No hicieron esta actividad.
Las talas, podas y traslados cuentan con los permisos respectivos.			X	→ Anteriormente era una bodega.
Los individuos arbóreos se encuentran sin afectaciones mecánicas producto de la ejecución de la obra.	X			
Se evidencian medidas de manejo ambiental para evitar o prevenir la afectación a los componentes de la EEP. (Colindantes con el predio en Construcción).			X	

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	C	I	N/A	HALLAZGOS
El área de intervención se encuentra libre de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos naturales que hacen parte del entorno. En caso de incumplimiento indicar el área m², tipo de hidrocarburo.	X			
Se realiza limpieza del trompo de las mezcladoras y mixer dentro de la obra o su área de influencia, teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental apropiadas.			X	→ No realizan limpieza en obra, el concreto llegaba Premezclado.
Se cuenta con medidas de manejo ambiental para prevenir, controlar y mitigar eventuales derrames de hidrocarburos y/o productos químicos.	X			→ Cuentan con kit anti derrames.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	C	I	N/A	HALLAZGOS
Se evidencian medidas de manejo ambiental para controlar, prevenir y mitigar factores que pueden generar deterioro a cuerpos de agua.		X		→ Los sumideros colindantes al proyecto no se encuentran protegidos.
Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano (sumideros, redes conectantes, pozos de inspección, etc., se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. Indicar la cantidad de sumideros en el área de influencia directa_____		X		

Escaneado con CamScanner

Los vertimientos, resultantes de las actividades de obra, afectan el espacio público, los cuerpos de agua y/o los componentes del sistema de drenaje urbano (pozos de inspección, redes de alcantarillado pluvial y agua residual).			X	→ No realizan vertimientos ni hay evidencia de ello.
Existen sistemas de recirculación y/o reutilización del recurso hídrico (uso eficiente del agua).			X	→ Dentro de la obra suspendieron la actividad de corte dado que ya terminaron con esta.
Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos.		X		→ se detecta olor a gases en el predio la secretaria ya intervino al respecto y se encuentra elaborado el concepto técnico 9890 del 10/09/21 con radicado 2021IE192614, se da evaluacion al radicado 2021ER175158 - 2021EE193823
Cuenta con un sistema eficiente de retención de grasas y sedimentos para agua residual proveniente del casino (trampa de grasas).			X	
Cuenta con permiso de ocupación de cauce. Nº_____			X	

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	C	I	N/A	HALLAZGOS
Se realiza humectación en las áreas desprovistas de acabados.	X			
El barrido y limpieza interna y externa, al igual que el manejo de RCD, se realiza en húmedo.		X		→ se evidencia falta de limpeza externa e interna.
Los acopios de materiales y/o RCD se confinan, cubren y/o humectan.	X			→ Se encuentran cubiertos los materales.
Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión de ruido, En caso de trabajar en horario excepcional, cuentan con el permiso expedido por la autoridad competente.	X		(X)	→ Trabajan de 8:00 am a 4:30 Pm y sábados de 8:00 am a 12:00m.
Los vehículos para el transporte de materiales y RCD cuentan con cobertura eficiente y la carga no sobrepasa la rasante del volcó.			X	→ Al momento de la visita no se evidenciaan vehículas de Carga.
Cuenta con elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmósfera y en suspensión en las áreas requeridas y en actividades que generen emisiones a la atmósfera.	X			→ Cuentan con la instalación de ventanería y cubren los materales.
Se garantiza la limpieza de la totalidad de los vehículos previa evacuación del predio y se ejerce control a la limpieza del espacio público en el área de influencia del proyecto.			X	→ No hay cárcamo en obra, afirman que por el momento no hay ingreso ni salida de vehículos.
En el área de ejecución del proyecto no se presentan quemas a cielo abierto.			X	

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	C	I	N/A	HALLAZGOS
Existe clasificación en la fuente y se encuentran separados los residuos de todo tipo. En caso de incumplimiento describir tipo de residuos.		X		→ No hay clasificación en la fuente.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Formato: Acta visita técnica de control al manejo ambiental en obras públicas y privadas	
	Código: PM04-PR35-F1	Versión: 8

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	C	I	N/A	HALLAZGOS
Cuenta con el Plan de Gestión de RCD aprobado y cargado en el aplicativo web. En cumplimiento de la Resolución 01115 de 2012, Resolución 0932 de 2015 y Decreto 586 de 2015 o las que la modifiquen o adicionen.				→ Se radico mediante radicado SDA N° 2019ER238718
En la obra se cuenta con sitios de almacenamiento temporal de residuos, definidos según las necesidades de la obra; (RCD, residuos sólidos ordinarios, residuos peligrosos y residuos especiales).		X		→ Se deben adecuar de acuerdo a las necesidades de la obra y deberá existir clasificación en la fuente.
Cuentan con las certificaciones de disposición final y aprovechamiento reportadas en la plataforma web de la SDA mensualmente, según Resolución 01115 de 2012 y Resolución 0932 de 2015, o las que la modifiquen o adicionen.	X			
Cuenta con almacenamiento temporal de RESPEL (residuos peligrosos), y residuos ordinarios de acuerdo a las necesidades de la obra.	X			
Se evidencian debidamente diligenciados y actualizados los formatos contemplados en la Resolución 00932 de 2015 y los indicadores (Anexo 2, e indicadores)		X		→ Actualizar anexos 2 en el aplicativo de la SDA incluyendolos en donde se cargan las certificaciones de disposición final.
Utiliza trasportadores de RCD inscritos ante la SDA (PIN) conforme a lo establecido en la Resolución 01115 de 2012				→ SXU584 BNB124 SZZ065
Entregan RCD no pétreos a gestores de RCD (Recuperadores Específicos y/o Centro de Tratamiento y Aprovechamiento) inscritos y autorizados por la autoridad ambiental competente. Nombre del gestor Ecopositiva	X			
Cuentan con gestor autorizado para la disposición final y/o aprovechamiento de RCD y lodos de pilotaje generados por el proyecto.			X	→ Se encuentran en acabados.
Certifica la utilización de GCR (grano de caucho reciclado), en la ejecución de obras de infraestructura de transporte (vías vehiculares, peatonales, ciclorutas), según Decreto 442 de 2015 (**Respuesta Sí o No**).			X	

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS				HALLAZGOS
La mezcla de concreto y/o mortero se realiza tomando las precauciones para prevenir factores de deterioro al ambiente y a la infraestructura urbana.			X	→ No se hace mezcla de mortero pues se encuentran en la etapa de obra blanca y acabados.

Escaneado con CamScanner

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS				HALLAZGOS
Se cuenta con un lugar adecuado para el almacenamiento temporal de combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumpla con las medidas de prevención, control y mitigación ante eventualidades.	X			
Se cuenta con lugar de disposición final adecuada de los residuos peligrosos y/o especiales. Nombre del sitio de disposición Ecopositiva	X			
El espacio público se encuentra libre de acopios de materiales y RCD. (Ley 1801 de 2016 (Nuevo Código de Policía), Artículo 135).	X			

IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES EVIDENCIADAS EN OBRA

SISTEMA	SUBSISTEMA	COMPONENTE	AFECTACIONES PRESENTADAS	Marque con X la afectación evidenciada
MEDIO FÍSICO	MEDIO INERTE	Aire	Generación de material particulado a la atmósfera	N/A
			Generación de olores ofensivos	X
			Aporte de metano a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica.	N/A
			Otros:	N/A
				N/A
		Suelo y Subsuelo	Compactación del horizonte A del suelo	N/A
			Residuos peligrosos en contacto con el suelo	N/A
			Aporte de lixiviados por presencia de residuos orgánicos en descomposición.	N/A
			Alteración a la estabilidad del suelo.	N/A
			Contaminación por derrames de combustibles, grasas y aceites y/o alguna sustancia peligrosa.	N/A
			Erosión del suelo por disposición de RCD.	N/A
			Otros:	N/A
				N/A
		Agua superficial y Subterránea	Aportes de sedimentos a los cuerpos de agua debido a su cercanía.	N/A
			Aporte de sedimentos a los elementos del sistema de alcantarillado pluvial.	N/A
			Aporte de residuos peligrosos por escorrentía.	N/A
			Otros:	N/A

Escaneado con CamScanner

SISTEMA	SUBSISTEMA	COMPONENTE	AFECTACIONES PRESENTADAS	Marque con X la afectación evidenciada
	MEDIO BIÓTICO	Flora	Afectación cobertura vegetal presente en la zona	N/A
			Daño mecánico a individuos arbóreos o arbustivos por la disposición	N/A
			Acumulación de RCD en el fuste de individuos arbóreos.	N/A
			Otros:	N/A
				N/A
		Fauna	Afectación directa sobre un individuo faunístico.	N/A
			Pérdida de hábitats para la fauna del sector.	N/A
			Otros:	N/A
				N/A
	MEDIO PERCEPTIBLE	Unidades del paisaje	Alteración paisajística visual	N/A
			Otros:	N/A
				N/A
MEDIO SOCIOECONÓMICO		Infraestructura	Afectación de la calidad del espacio público	N/A
			Otros:	N/A

En caso de que se requiera indique, modo tiempo y lugar de las afectaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:	
Retirar los elementos de publicidad exterior visual que no tienen la solicitud de registro, en conformidad con el Decreto 959 de 2000 y el Decreto 506 de 2003.	
Retirar publicidad exterior no permitida para obra (pasacalles, pendones, globos, entre otros).	
Quitar la publicidad del cerramiento y/o de los banderines, ya que esto no está permitido según el Decreto 959 de 2000 y el Decreto 506 de 2003.	
Proteger individuos arbóreos y garantizar que no exista afectación por materiales y/o residuos y/o -herramientas- maquinaria-equipos.	X
Actualizar los reportes mensuales de disposición final de RCD y Aprovechamiento en obra, conforme a la Resolución 01115 de 2012 y Resolución 0932 de 2015, o las que la modifiquen y adicionen.	
Implementar medidas para control de material particulado el Decreto 948 de 1995, Artículo 34.	
Implementar medidas de control de emisiones por material particulado.	
Hacer mantenimiento a los sumideros (limpieza interna y protección).	X
No se evidenciaron puntos de acopio de RCD, instalar los puntos con señalización y cobertura para hacer el manejo adecuado de los mismos. (señalizacion y separación en la frente)	X

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE AMBIENTE BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Formato: Acta visita técnica de control al manejo ambiental en obras públicas y privadas	
	Código: PM04-PR35-F1	Versión: 8

OBSERVACIONES GENERALES:	
Implementar sistema de recirculación de agua para las actividades de lavado de llantas y corte de ladrillo.	
Suspender actividad de corte de ladrillo, hasta que no se cuente con sistema de recirculación, ya que este tipo de vertimiento no está permitido.	
Insonorizar el cuarto de corte de ladrillo.	
Hacer limpieza de las vías de acceso al proyecto con mayor frecuencia.	X
Hacer barrido en húmedo conforme a la Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción. (Externa)	X
Hacer la separación de todos los residuos en la fuente.	X
Implementar sistema de trampa de grasas para tratamiento de agua proveniente del casino.	
Actualizar el anexo 2 e indicadores con todo lo manejado hasta la fecha.	X
Adquirir kit anti-derrames para el control de posibles derrames.	
Transportar y disponer los residuos peligrosos con los gestores que cuentan con la licencia ambiental para la actividad.	

- Se realizó visita de control y seguimiento ambiental a la obra Tintoretto identificando lo evidenciado y registrado en la presente acta. Se identifica que aún hay presencia de olores en el ambiente.

- Se requiere implementar reparación en la fuente en los acopios y realizar limpieza con mayor frecuencia a las vías de acceso al Proyecto, así como la señalización de acopios.

- Se requiere actualizar los anexos 2 en la plataforma de la SDA.

- Se requiere proteger en su totalidad los individuos arbóreos cercanos al Proyecto.

- Se requiere adecuar la protección en polimalla a los sumideros colindantes al Proyecto.

- Hacer llegar la licencia de construcción vigente a la Secretaría de ambiente.

Escaneado con CamScanner

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA: La presente acta de visita es un insumo o proveedor de información sobre hechos constatados por la Administración y podrán servir para el inicio de procesos administrativos.

Finalmente se informa que esta Secretaría continuará realizando el seguimiento al manejo ambiental del proyecto y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; el incumplimiento de estas, podría dar lugar a la imposición de las medidas preventivas consagradas en los artículos 36, 39 y 40 de la Ley 1333 de 2009. Por lo anterior, deberán formular e implementar las medidas de manejo ambiental necesarias para subsanar las inconsistencias evidenciadas en la presente visita. Las acciones correctivas propuestas, deberán ser informadas a la SDA, mediante oficio, en el cual se deberá incluir un registro fotográfico fechado del antes y el después de implementadas las acciones.

VISITA ATENDIDA POR			PROFESIONAL(ES) QUE REALIZÓ (ARON) LA VISITA		
NOMBRE	Julio A. Gómez		NOMBRE	Javier Andrés Velasquez Sanchez	
CARGO	Director de obra		CARGO	Profesional de Apoyo	
EMPRESA	Vmdos S.A.S.		EMPRESA	SDA-SCASP-RCD.	
FIRMA			FIRMA		

Control de cambios

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
7	Se ajusta el documento de acuerdo a los requerimientos solicitados por el desarrollo de la herramienta ONTRACK.	Radicado 2019IE127440 de junio 10 de 2019
8	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE156454 de septiembre 14 de 2020

Escaneado con CamScanner