

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. ___ de 2

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORÍA

☒

OBRA

☐

ACTA No.: S7.2-3	FECHA: 8 de abril de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: Km 5 # 50-33 Autopista a Floridablanca





ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ITEM	Temas a tratar
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.

DESARROLLO
<p>1. En Floridablanca a los 8 días del mes de abril del año 2021, se reunieron en el Km 5 # 50-33 Autopista a Floridablanca Centro Industrial de Diseño y Manufactura, John Fredy Sarmiento Calderón por parte de el Sena, Anyi Paola Lizcano por parte de el Sena, Ernesto Serrano Rivera por parte de el Sena, Ernesto Herrera por parte de el Sena, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.</p> <p>2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la edificación ubicada en el Km 5 # 50-33 Autopista a Floridablanca del Municipio de Floridablanca, Departamento de Santander, donde funciona el Centro Industrial de Diseño y Manufactura, informando que allí se llevó a cabo las siguientes actividades: Suministro e instalación de manto asfáltico manto protector 10m2, corrección/ajuste en cubiertas, tejas, zinc, asbesto cemento o similares amarres de fijación. goteras con impermeabilizante acrílico, resane fisuras en concreto menores a 5 mm (sobre las placas en cubierta (con impermeabilizante acrílico elástico), teja de barro (reparación-teja sobre esterilla), impermeabilización cubierta con mortero plástico preparado, mantenimiento preventivo motobombas inc. puesta a punto. Revisión, limpieza, ajuste, engrasado, suministro de rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revisión de sellos mecánicos, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las motobombas, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, minisplit, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, sistema central, desmonte de celoraso duracustic - icopor - fibrocemento - fiberglass - fibra mineral- lamina de madera drywall (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, incluye retiro de escombros), retiro de sobrantes cargue transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado, filos y dilataciones, suministro e instalación banda antideslizante reflectiva y/no reflectivas para gradas, cielo raso plano drywall, vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, cielo raso 3 manos, estuco acrílico sobre muros/m2, pintura acrílica para fachadas (antihongos de alta durabilidad y resistencia), cambio película polarizado vidrio liso, limpieza de fachadas moho y manchas de humedad verdes, limpieza vidrios, limpieza de canales en cubierta con retiro de sedimentos, instalación de tubería bajante all pvc de d=3", reparación de canal de a. lluvias metálico, soportes metálicos para bajante pvc d=4", mantenimiento de orinales, suministro e instalación de mortero de nivelación para placa e:5cm, suministro e instalación de celoraso en pvc, suministro e instalación aluminio bituminoso para manto asfáltico, lavado e instalación de cubiertas en teja de barro, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, tipo split - cassette y piso techo, suministro e instalación de panel led rectangular 30 x 120 cms (no incluye cableado), demolición de mortero de placa (incluye retiro de manto asfáltico existente, trasiego de escombros hasta punto de acopio y retiro de escombros), suministro e instalación de esmalte sobre tubería o lamina lineal (incluye anticorrosivo donde se requiera), suministro e instalación de marco en aluminio en t para luminarias led rectangular de 30x 120 cms.</p> <p>3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificación, no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal y a plena satisfacción de la misma al SENA.</p> <p>Se anexa copia de presupuesto de la sede.</p> <p style="text-align: right;">SI ☐ NO ☒</p>

OBSERVACIONES
Ninguna.

	ACTA DE VISITA	VERSION: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. ___ de 2

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	JHON FREDY SARMIENTO C	Firma
En representación de	ADMON DE EDIFICIO	
Correo electrónico	jsarmiento@sena.edu.co	
Teléfono	3124226622	
Nombre	ANYI PAOLA LIZCANO	Firma
En representación de	RESPONSABLE SG- SST	
Correo electrónico	aplizcano@sena.edu.co	
Teléfono	3222503981	
Nombre	ERNESTO HERRERA ROJAS	Firma
En representación de	ARPA CONSTRUCCION	
Correo electrónico	eherrera@sena.edu.co	
Teléfono	3178941408	
Nombre	ELBERTO ERNESTO SERRANO	Firma
En representación de	T.O. DE MANTENIMIENTO	
Correo electrónico	eserrano@sena.edu.co	
Teléfono	3158377637	
Nombre	Arnolfo Antonio Tovar Pardo	Firma
En representación de	Consoicio SG 2020	
Correo electrónico	consoiciog2020@gmail.com	
Teléfono	3133726275	
Nombre	Giovanni Acosta Cadena	Firma
En representación de	2C Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	eduenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.