REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 26 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**SICOLOGIA SANIDAD**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT**	**MODELO**	**MS-0910D2**
MARCA	**BLUELINE**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R22**

PREVENTIVO xxxxx CORRECTIVO EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	X	
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga refrigerante R-410ª 1 kilo; cambio 1 cinta de vinilo; cambio 1 metros rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefrensy Velasco
C.C N° 1127311324

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 27 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**HABITACION 6 CAOFI**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPOSPLIT 12.000 BTU/H**	**MODELO**	**DSA-F12322**
MARCA	**DAEWOO**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R410A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	x	x
Limpieza interior y exterior	x	x
Lavado de serpentín	x	x
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	x	x
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		x
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	x	
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga de refrigerante 1 kilo R-410ª; cambio cinta de vinilo (2); cambio de rubatex 5/8 (2) metros

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 19.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yeferson Velasco
C.C N° 1123345234

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 27 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**HAITACION 4 CAOFI**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 12.000 BTU/H**	**MODELO**	**DSA-F12312**
MARCA	**DAEWOO**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R 410 -A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
mantenimiento general	x	x
limpieza interior y exterior	x	x
lavado de serpentín	x	x
limpieza a filtros de aire		x
limpieza de desagües	x	
limpieza a cuarto de maquinas		
inspección de motor manejadora		
ajuste general de tornillería		
inspección filtro secador		
revisión válvula solenoide		
verificación de mirilla		
inspección de tubería		
inspección de aislamiento		
inspección rodamientos		
inspección de chumaceras		
ajuste prisioneros de rotor		
revisión tablero electrónico		
inspección breaker		
inspección térmico		
inspección elementos de control		
control remoto		
sistema eléctrico general		
control de temperatura		
acometida eléctrica	x	
terminales		
borneras		
instalación aire acondicionado tipo Split	x	

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga de gas 1 kilo 410-A; 1 cambio cinta de vinilo. 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Jeferson Velasco
C.C N° 1123432274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 23 M 10 A 202**
UBICACIÓN	**ODONTOLOGIA SANIDAD**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 12.000 BTU**	**MODELO**	**ES-12086PR**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R 410-A**

PREVENTIVO [XXXX] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería	x	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga de refrigerante R-410A 1 kilo; Cambio 2 cinta de vinilo; cambio 2 metros rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefferson Valencia
C.C N° 1179345241

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 23 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**Prevención Y Promoción Sanidad**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 12.000**	**MODELO**	**EASC12C2HSKW**
MARCA	**ELECTROLUX**	**SERIE**	**25201737**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R 410 -A**

PREVENTIVO xxxxxxxxx CORRECTIVO EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento	X	
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga refrigeranteR-410ª 1 kilo; Cambio 1 cinta de vinilo.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefferson Vilosio
C.C N° 1122343274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 29 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**HABITACION 9 CAOFI**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 24.000 BTU/H**	**MODELO**	**WAS6022WCA**
MARCA	**WHIRPOO2**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R22**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu; Recarga de refrigerante R-410ª 1 kilo; cambio 2 cinta de vinilo; cambio 2 metros rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 13.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefenson Velasco
C.C N° 1123313774

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 23 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**SALA DE ESPERA SANIDAD**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 24.000**	**MODELO**	**ES-24R410AM2**
MARCA	**SAMKEY**	**SERIE**	**A1245426380WO0219**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R410A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIV [XXXXXXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	X	
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado 24.000 Btu; Instalación del aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu, cambio 9 metros de tubo de cobre 1/2 y 9 metros de tubo de cobre 5/8, 2 kilo Recarga de gas R- 410-A, Cambio 2 cinta de vinilo, cambio 7 metros rubatex 5/8, 11 Mtro. Cable encauchetado 3x10

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Jefferson Velosco
C.C N° 1122731324

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 27 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**HABITACION 8 CAOFI**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 12.000 BTU/H**	**MODELO**	**K-HC125**
MARCA	**KALLEY**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R22**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	X
Limpieza interior y exterior	X	X
Lavado de serpentin	X	X
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	X
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento	xx	xx
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga refrigerante 1 kilo R-410-A; cambio 2 cinta de vinilo; cambio 2 metro rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefenson Velos Co
C.C N° 1123383274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 26 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**ALMACEN DE SANIDAD**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 24.000**	**MODELO**	**ES-24R410 C5**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	**B208452435131N00162**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R 410 - A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [Xxxxxxxx] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	X
Limpieza interior y exterior	X	X
Lavado de serpentín	X	X
Limpieza a filtros de aire		X
Limpieza de desagües	X	X
Limpieza a cuarto de maquinas		X
Inspección de motor manejadora		X
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		X
Inspección de chumaceras		X
Ajuste prisioneros de rotor		X
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	X	
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado Tipo Split 24.000 Btu; recarga refrigerante R-410a 1 Kilo; Cambio 2 Cinta Vinilo; cambio 3 metros Rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yelenson Velasco
C.C N° 1127313294

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 28 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**HABITACION 3 CAOFI**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 12.000 BTU/H**	**MODELO**	**ES12R410B5**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R410A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	x
Limpieza interior y exterior	x	x
Lavado de serpentín	x	x
Limpieza a filtros de aire		x
Limpieza de desagües		x
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		x
Inspección rodamientos		x
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		x
Acometida eléctrica		
Terminales	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	x
Cambio motor compresor		x

OBSERVACIONES: Instalación de aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; cambio 11 metros tubo en cobreo ½; cambio 11 metros tubo en cobre ¼; cambio 12 metros Cable encauchado 3 x12; cambio 11 metros rubatex 5/8; cambio y suministro compresor rotativo 12.000 Btu; cambio de 2 cinta vinilo; cambio de tubería de desagües en PVC 8 metros.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yeferson Velasco
C.C N° 1127343724

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 26 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**MEDICINA GENERAL SANIDAD**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 18.000**	**MODELO**	**ES-18R410M2**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R410 A**

PREVENTIVO xxxxxx CORRECTIVO EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	X	
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu; Recarga refrigerante R-410A 1 kilo; cambio 1 cinta de vinilo; cambio 2 metros rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefenson Velasco
C.C N° 1123132714

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 6 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**Caofi Habitación N.9**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu**	**MODELO**	**AR24T**
MARCA	**WHIRPOOL**	**SERIE**	**VK0022 000ATH**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	x
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	x	
Limpieza a cuarto de maquinas	x	
Inspección de motor manejadora	x	
Ajuste general de tornillería	x	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla	x	
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento	x	
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura	x	x
Acometida eléctrica	x	
Terminales		
Borneras		x
Instalación aire acondicionado tipo Split	x	x

OBSERVACIONES: Mantenimiento aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu: instalación aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu, recarga de refrigerante R-410ª (1) kilo; cambio de 1 metro de rubatex 5/8; cambio de cinta vinilo (1).

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Jefferson [illegible]
C.C N° 1127313271

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION				
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 01 M 10**	**A 2021**
UBICACIÓN	**ARCHIVO-CIJIN**	**CIUDAD**	**LETICIA**	
EQUIPO	**Aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu**	**MODELO**	**VM2442C1**	
MARCA	**LG**	**SERIE**		
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**	

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	X
Limpieza interior y exterior	x	X
Lavado de serpentín	x	X
Limpieza a filtros de aire	x	X
Limpieza de desagües	x	X
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		X
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		X
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		X

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu; cambio de cinta vinilo (1); recarga refrigerante R-410A un (1) kilo; cambio rubatex 5/8 un (1) metro.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefenson Velosco

C.C N° 1122343794

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 26 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**MEDICINA GENERAL SANIDAD**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 12.000**	**MODELO**	**PAD12060ENS**
MARCA	**PREMIUM**	**SERIE**	**1509001**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R – 410A**

PREVENTIVO [Xxxxxxxx] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	X	
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga refrigerante R-410A 1 kilo; cambio 1 cinta de vinilo; cambio 2 metros rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefenson Uribe Co
C.C N° 1123193274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICÍA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 26 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**VACUNACIÓN SANIDAD**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZONAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 18.000**	**MODELO**	**ES-18R410M2**
MARCA	**SAMKEY**	**SERIE**	**B1814263807N00349**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410 A**

PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [XXXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería	x	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería	x	
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	X	
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu; Recarga refrigerante R-410A 1 kilo; cambio 1 cinta de vinilo; cambio 2 metros rubatex 5/8; suministro bomba de micro condesado para aire acondicionado tipo Split; cambio de tubería de desagües en PVC 12 Metros

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 12.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefenson Uribe Co
C.C N° 1127313294

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 02M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**Oficina J-3**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu**	**MODELO**	**VM181C7**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	**91IAAACA1812**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	x
Limpieza interior y exterior	x	x
Lavado de serpentín	x	x
Limpieza a filtros de aire	x	x
Limpieza de desagües	x	x
Limpieza a cuarto de maquinas	x	x
Inspección de motor manejadora		x
Ajuste general de tornillería	x	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento	x	
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura	x	x
Acometida eléctrica	x	x
Terminales		
Borneras		x
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu: cambio de cinta vinilo (1): recarga de un (1) kilo de gas R-410-A: suministro de 10 metro de rubatex 5/8. 6 metros ½ cobre, cambio 6 metros ¼

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yefenson Ochoa
C.C N° 1127313274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 29 M 10 A 2021**
UBICACIÓN	**HABITACION 5 CAOFI**	**CIUDAD**	**LETICIA-AMAZNAS**
EQUIPO	**TIPO SPLIT 12.000 BTU/H**	**MODELO**	**DSA-F12312**
MARCA	**DAEWOO**	**SERIE**	**WY12YO36010681**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R 410-A**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica	X	
Terminales	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	

OBSERVACIONES: mantenimiento de aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; instalación de aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; cambio 5 metros tubo en cobre de ½; cambio 5 metros tubo en cobre de ¼; cambio 5 metros rubatex 5/8; cambio 7 metro cable encauchetado 3x12; soporte para aire acondicionado tipo Split.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yeferson Velasco
C.C N° 1127343784

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

CLIENTE	POLICÍA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 10 M 09 A 2021
UBICACIÓN	OFICINA ARMERILLO	CIUDAD	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU	MODELO	SJ182CD
MARCA	LG	SERIE	----------
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R - 22

Preventivo XXXXX Correctivo XXXXX Emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	X
Limpieza interior y exterior	X	X
Lavado de serpentín	X	X
Limpieza de filtros de aire	X	X
Limpieza desagüe	X	X
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico	X	X
Inspección de motores	X	X
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		X
Control remoto	X	X
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		X
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio blower		
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		X
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo		X

Observaciones: Mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado 18.000 Btu; cambio motor difusor ventilador de condensadora aires convencional 1 velocidad 220 voltios; cambio capacitor de blówer de 2,5 MFD; cambio 1 metro rubatex 5/8; recarga de refrigerante R-22 1 kilo; cambio 1 cinta vinilo.

Firma del técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre PT. Yeferson Velasco
C/C N° 1123413774

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

CLIENTE	POLICÍA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 06 M 10 A 2021
UBICACIÓN	AYUDANTÍA SECRETARIA PRIVADA COMANDO	CIUDAD	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU.	MODELO	AR24TVHQAWKX
MARCA	SAMSUNG	SERIE	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R-410

Preventivo XXXXX correctivo XXXXX emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	X
Limpieza interior y exterior	X	X
Lavado de serpentín	X	X
Limpieza de filtros de aire	X	X
Limpieza desagüe	X	X
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico	X	X
Inspección de motores	X	X
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		X
Control remoto	X	X
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		X
Cambio rodamientos		
terminales		X
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio blower		
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		X
Cambio tubos de cobre		X
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo		X

Observaciones: Mantenimiento preventivo, aire acondicionado 24.000 Btu; recarga refrigerante R-410ª 1 kilo; cambio 1 cinta vinilo; cambio 2 metros rubatex 5/8

Firma del técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo
CC. N° 18.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre PT. Yeferson Velasco
C/C N° 1123432711

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	POLICÍA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	21 / 10 / 2021
UBICACIÓN	SUITE (CAOFI)	CIUDAD	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	MODELO	AR24TVQAWXX
MARCA	SAMSUNG	SERIE	2424115438
VOLTAJE	220 V	REFRIGERANTE	R-410-A

Preventivo XXXXX Correctivo Emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe	X	
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores	x	
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio blówer		
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo		x

Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu, recarga de refrigerante 1 kilo gas R-410, cambio 1 cinta vinilo, cambio 1 metro de rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

Firma aceptación del cliente

Nombre [illegible]

C/C N° 1123113294

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	**Policía Nacional amazonas**	fecha	D **21** M **10** A **2021**
Ubicación	**CAOFI. SUITE (SALA REUNION)**	ciudad	**Leticia**
Equipo	**Aire Acondicionado tipo Split 12.000 Btu.**	modelo	**K-AC12US**
Marca	**KALLEY**	serie	
Voltaje	**220 voltios**	Refrigerante	**R-410**

Preventivo **XXX** correctivo **XXX** emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	**X**	
Limpieza interior y exterior	**X**	
Lavado de serpentín	**X**	
Limpieza de filtros de aire	**X**	
Limpieza desagüe	**X**	
limpieza cuartos de maquinas	**X**	
Punto eléctrico	**X**	
Inspección de motores	**x**	
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio blower		
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	x	x
Instalación de aire acondicionado tipo Split		

Observaciones: *Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; recarga refrigerante R-410ª 1 kilo; cambio 1 cinta vinilo; cambio1 metro rubatex 5/8; cambio sensor termistor (1)*

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 18.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre PT. Yefferson Velasco
C/C N° 1127313274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración			
Cliente	POLICIA NACIONAL AMAZONAS	fecha	D 6 M 10 A 2021
Ubicación	SECCIONAL CILET	ciudad	Leticia
Equipo	Aire Acondicionado tipo Split 24.000 Btu.	modelo	CS-YC12MKV
Marca	PANASONIC	serie	2013.06
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R-410 A

Preventivo [ ] correctivo [ ] emergencia [XXX]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	X
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe	X	
limpieza cuartos de maquinas	X	
Punto eléctrico	X	
Inspección de motores	X	
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha	X	
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio	X	
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio blówer		
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	X
Cambio tubos de cobre	X	
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo		X
Instalación de aire acondicionado tipo Split		

Observaciones: *Mantenimiento aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu; recarga refrigerante R-22 1 kilo; cambio 3 metros tubo en cobre 5/8; cambio 3 metros tubo en cobre ¼; cambio 1 cinta vinilo; cambio 3 metros rubatex 5/8*

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre PT. Yefenson Ortiz

1123132741

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	POLICIA NACIONAL AMAZONAS	fecha	D 6 M 10 A 2021
Ubicación	COMEDOR CILET	ciudad	Leticia
Equipo	Aire Acondicionado tipo Split 18.000 Btu.	modelo	ESR410AZ
Marca	Electro Lux	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R-410 A

Preventivo [ ] correctivo [ ] emergencia [XXX]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	X
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe	X	
limpieza cuartos de maquinas	X	
Punto eléctrico	X	
Inspección de motores	X	
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio	X	
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio blówer		
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	X
Cambio tubos de cobre	X	
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo		X
Instalación de aire acondicionado tipo Split		

Observaciones: *Mantenimiento aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu; recarga refrigerante R-410ª 1 kilo; cambio 3 metros tubo en cobre 5/8; cambio 3 metros tubo en cobre ¼; cambio 1 cinta vinilo; cambio 3 metros rubatex 5/8*

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre PT. Yefenson Velasco

1127345274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 10 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	**SALON DE BANDERAS**	**CIUDAD**	LETICIA - AMAZONAS
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU	**MODELO**	
MARCA	**STAR LINE**	**SERIE**	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	**R-22**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS

Mantenimiento	
Limpieza interior y exterior	X
Lavado de serpentín	X
Limpieza a filtros de aire	X
Limpieza de desagües	X
Limpieza a cuarto de maquinas	X
Inspección de motor manejadora	X
Ajuste general de tornillería	X
Inspección filtro secador	
Revisión válvula solenoide	
Verificación de mirilla	
Inspección de tubería	
Inspección de aislamiento	
Inspección rodamientos	
Inspección de chumaceras	
Ajuste prisioneros de rotor	
Revisión tablero electrónico	
Inspección breaker	
Inspección térmico	
Inspección elementos de control	
Control remoto	
Sistema eléctrico general	
Control de temperatura	
Acometida eléctrica	
Terminales	
Borneras	
Instalación aire acondicionado tipo Split	

OBSERVACIONES: cambio de motor compresor rotativo 60.000 btu; cambio 3 metros tubo en cobre ¾; cambio 3 metros tubo ½; cambio 3 metros rubatex 5/8; cambio 2 cinta vinilo; recarga refrigerante R-22 5 kilo; tubería pvc desagüe 8 metros.

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT Yefenslw Velasco
C.C N° : 1123743274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 18 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	ESTACION POLICIA PUERTO NARIÑO	**CIUDAD**	PUERTO NARIÑO
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	**MODELO**	CMF261E7041901102
MARCA	MIRAGE	**SERIE**	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410A

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado Split 24.000 Btu; recarga refrigerante R-410ª 1 kilo; cambio 2 cinta vinilo; cambio 3 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Jefferson Ortiz
C.C N° 1123413774

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 18 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	ESTACION POLICIA PUERTO NARIÑO	**CIUDAD**	PUERTO NARIÑO
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	**MODELO**	ES-240C88
MARCA	SANKEY	**SERIE**	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-22

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado Split 24.000 Btu; recarga refrigerante R-22 1 kilo; cambio 1 cinta vinilo; cambio 3 rubatex 5/8; cambio motor difusor ventilador de condensadora aire convencional 220 voltios.

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: P.T. Jefferson Celis C.
C.C N° 1127313274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 18 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	ESTACION POLICIA PUERTO NARIÑO	**CIUDAD**	PUERTO NARIÑO
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	**MODELO**	CS-YS18VKV-8
MARCA	PANASONIC	**SERIE**	340B47998030A0901300 44
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410A

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador	X	
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split	X	X

OBSERVACIONES: instalación aire acondicionado Split 18.000 Btu; cambio 5 metros tubo en cobre ½; cambio 5 metros tubo en cobre ¼; cambio 6 metros rubatex 5/8; 1 soporte para aire acondicionado tipo Split; cambio 1 cinta vinilo; cambio 5 metros cable encauchetado 3x12

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: P.T. Yefferson Velasco
C.C N° 1123133294

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D** 09 **M** 11 **A** 2021
UBICACIÓN	SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	**CIUDAD**	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	**MODELO**	K-AC125
MARCA	KALLEY	**SERIE**	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410A

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador	X	
Revisión válvula solenoide	X	
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado Split 12.000 Btu; cambio 1 cinta vinilo; cambio 1 metro rubatex 5/8; recarga de refrigerante R-410ª 1 kilo

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yeferson Velasco

C.C N° 1123413274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 10 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	AREA ADMINISTRATIVA	**CIUDAD**	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	**MODELO**	VM122C6
MARCA	LG	**SERIE**	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410A

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento aire acondicionado Split 12.000 Btu; cambio 1 cinta vinilo; recarga refrigerante R-410a 1 kilo

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: RT: Yefferson Atiaso

C.C N° 1117313794

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 10 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	SECRETARIA AREA ADMINISTRATIVA	**CIUDAD**	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	**MODELO**	CU-YC24MKC
MARCA	PANASONIC	**SERIE**	7890814328
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-22

PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ EMERGENCIA ☐

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado Split 24.000 Btu; cambio capacitor 50 MFD; recarga refrigerante R-22 1 kilo; cambio 1 cinta vinilo

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yeferson Velosco

C.C N° 1123743774

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 02 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	SUBCOMANDO	**CIUDAD**	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	**MODELO**	ES-18R410A2
MARCA	SANKEY	**SERIE**	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-410A

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu; cambio capacitor 50 MFD (1); recarga refrigerante R-410a 1 kilo; cambio 1 cita vinilo; cambio 1 metro rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Jefferson Atoscio

C.C N° 1127313274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 16 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	**OFICINA DE CONTROL DICIPLINARIO INTERNO**	**CIUDAD**	LETICIA - AMAZONAS
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	**MODELO**	AS12TUBHN
MARCA	**SAMSUNG**	**SERIE**	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	**R-22**

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS

Mantenimiento	
Limpieza interior y exterior	X
Lavado de serpentín	X
Limpieza a filtros de aire	X
Limpieza de desagües	X
Limpieza a cuarto de maquinas	X
Inspección de motor manejadora	X
Ajuste general de tornillería	X
Inspección filtro secador	
Revisión válvula solenoide	
Verificación de mirilla	
Inspección de tubería	
Inspección de aislamiento	
Inspección rodamientos	
Inspección de chumaceras	
Ajuste prisioneros de rotor	
Revisión tablero electrónico	
Inspección breaker	
Inspección térmico	
Inspección elementos de control	
Control remoto	
Sistema eléctrico general	
Control de temperatura	
Acometida eléctrica	
Terminales	
Borneras	
Instalación aire acondicionado tipo Split	

OBSERVACIONES: mantenimiento aire acondicionado Split 12.000 btu; cambio 3 metros tubo en cobre ½ ; cambio 3 metros tubo ¼; cambio 1 metros rubatex 5/8; cambio 1 cinta vinilo; recarga refrigerante R-22 1 kilo.

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Jefferson Velasco
1123113294

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	**POLICIA NACIONAL AMAZONAS**	**FECHA**	**D 11 M 11 A 2021**
UBICACIÓN	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES (ARCHIVO)	**CIUDAD**	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	**MODELO**	RSHB-1295
MARCA	ROYAL	**SERIE**	
VOLTAJE	115 VOLTIOS	**REFRIGERANTE**	R-22

PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas	X	
Inspección de motor manejadora	X	
Ajuste general de tornillería	X	
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Terminales		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split	x	

OBSERVACIONES: mantenimiento aire acondicionado Split 12.000 Btu; instalación aire acondicionado Split 12.000 Btu, recarga refrigerante R-22 1 kilo; cambio 1 cinta vinilo; cambio 1 metro rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: PT. Yeferson Ibins Cc

C.C N° 1127343274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS-X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIO

==========

VALOR CONTRACTO	$ 33´000.000.00
PRIMER PAGO MES MAYO	$ 14´191.851.20
SEGUNGO PAGO MES NOVIEMBRE	$ 17´488.616.00
TOTAL	$ 31´680.467.20
SALDO PENDIENTE	$ 1´319.532.20
TOTAL ULTIMA FACTURA	$ 1´319.495.20

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765

E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com