ORDEN DE MANTENIMIENTO

MACROMOTOS

Código: SE-FT-003 Versión: 01 Fecha: MARZO 2020

Nro.	44,738

DIA	MES	AÑO
8	11	2021

D-23

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTI CEDULA: 890,900,286

DIRECCION: calle 42b 52 - 106p 1 of 111 CEL:

TEL: 3858022 E-MAIL: contabilidad.gobernacion@antioqui

MOTO: DR650 CHASIS:

COLOR: BLANCA AMARILL MODELO: 2006

MARCA: SUZUKI PLACA: EIW39B

Inicio reparación

Fecha: 8-11-2021 Hora: 2:56 PM

Fin reparación

Fecha: 19/11/2021 Hora: 9:45 Am

TRABAJO A REALIZAR

DIAGNOSTICO REPARACION EN SECCION.

COTIZAR

REPUESTOS SOLICITADOS

SENSOR ducti.

PREVENTIVO ☐ GENERAL ☒ AFINACIÓN ☐ Técnico ESTEBAN 10.000

19/11/21

INVENTARIO DE PERTENENCIAS	IZQ.	DER.
ESPEJOS	X	X
DIRECCIONALES	X	X
GOLPES		
RAYONES		
KILOMETRAJE	64114	
GASOLINA	X	

MATRICULA	
SOAT	
RTM-GASES	
LLAVES	X
CHALECO	
CASCO	
OTROS	
PR	NO APLICA

Nota: Si dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recibo de aviso de la terminacion de la reparación la motocicleta no es retirada de macromotos no se hace responsable por la perdida o deterioro de esta. Pasado este tiempo se cobrarán diez mil (10.000) pesos diarios por concepto de parqueo y por un término máximo de sesenta (60) dias, al cabo de los cuales las partes acuerdan que a la presente relación se le aplicaran todas las normas propias del contrato de deposito, incluido el derecho de retencion en favor del depositario, a titulo de compensación o para asegurarse en el pago que por todo concepto se debe, asi como el permiso de usar el bien depositado.TALLER MACROMOTOS TEL 448-30-31 EXT2.

59.900

RECIBIDO POR (SERVICIO TECNICO)	ENTREGADO POR (PROPIETARIO)	RECIBE CONFORME
	Santiago D. Perez	

Escaneado con CamScanner

MACROMOTOS®

PERITAJE

Código: SE-FT-005 | Versión: 02 | Febrero 2021

EMPRESA: _____ MOTO: DR650 KILOMETRAJE: 6411 q.

PLACA: EIW39B CONDUCTOR: PEREZ. TELEFONO: 3212786194

DOCUMENTOS.

LICENCIA DE CONDUCCIÓN SI [x] NO [ ] SOAT SI [x] NO [ ] CDA SI [ ] NO [ ]

ESTADO DE LA MOTOCICLETA.

ÍTEM	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	CORREGIDO	
				SÍ	NO
GUAYA ACELERADOR	✓				
GUAYA FRENO DEL.	✓				
GUAYA CLUTCH		✓			
VELOCÍMETRO	✓			✓	
PASTILLAS O BANDAS DEL.	✓				
PASTILLAS O BANDAS TRAS.	✓				
DISCO FRENO DEL.	✓				
DISCO FRENO TRAS.	✓				
BATERÍA	✓				
MANIGUETA DERECHA	✓				
MANIGUETA IZQUIERDA	✓				
ESPEJOS	✓				
GATOS	✓				
CALAPIE	✓				
LUZ FAROLA	✓				
DIRECCIONALES DEL.	✓				
DIRECCIONALES TRAS.	✓				
LUZ STOP	✓				
PITO	✓				
LLANTA DEL.	✓				
LLANTA TRAS.	✓				
KIT ARRASTRE	✓				
FUGAS ACEITE					
NIVEL DE ACEITE	✓				
CUNAS	✓				
RETENES DE BARRAS	✓				
SUSPENSIÓN TRASERA	✓				
SONIDO DE MOTOR	✓				
CLUTCH (DESLIZA)	✓				
TAPAS LATERALES	✓				
CARENAJE	✓				

ACCESORIOS

CASCO	
CHALECO	
RECOMENDACIONES	

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN ENTREGA

FECHA ENTREGA: 14 | 11 | 21

Escaneado con CamScanner

MACROMOTOS®

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EMPRESA: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS **MOTO:** DR650

KILOMETRAJE: 6414 **PLACA:** EIW39B **CONDUCTOR:** Santiago

1. **MOTOS SUZUKI DR-650**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (4 MOTOS)
KILOMETRAJE 6.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000

ACTIVIDADES	
Verificar estado de líneas de Combustibles	X
Verificar estado de líneas de refrigeración	X
Mantenimiento filtro de aire del motor	X
Revisión, limpieza y ajuste latonería (0,7-0,8 mm) de bujías	X
Inspección y verificación de estado de batería	X
Inspección de líneas de freno (tuberías y mangueras)	X
Verificar estado y soplar filtro aire	X
Lubricar guayas de freno, clutch, acelerador y las respectivas levas	X
Engrase del kit de arrastre (grasa a base de litio)	X
Verificar tablero y comandos, luces indicadoras y testigos de advertencia	X
Verificar funcionamiento de luces (farola frontal, stop y direccionales)	X
Verificar presión de llantas (F:25 psi/ R:29psi)	X
Suministro y cambio de aceite motor (SAE 10W50 API SE, SF, SG)	X
Lavado exterior y aseo general	X
Verificar estado de pastas y zapatas de freno	X
Verificar holgura de tijera	X
Comprobar huelgo de cojinería de dirección	X
Lubricar soporte lateral y central	X
Verificar estado de telescopio delanteros y retenedores	X
Verificar estado de amortiguador trasero (Verificar pérdidas)	X
Tensionar cadena de transmisión secundaria	X

FIRMA TÉCNICO

FECHA ENTREGA: 8 | 11 | 21

Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	CONTROL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	Código: FO-M7-P1-083 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 07/04/2021

FECHA: 12/11/2021 NUMERO DE ACTA DE CONTROL 146

PLACA	EIW 39B	MARCA Y LÍNEA	SUZUKI DR 650	KILOMETRAJE	64.351
SECRETARIA A LA QUE ESTA ADSCRITO:		ESQUEMA DE SEGURIDAD – DESPACHO DEL GOBERNADOR			
DATOS DEL TALLER					
NOMBRE:	MACROMOTOS – Calle 44 San Juan No.68-75				

VENCIMIENTO DE DOCUMENTOS		
SOAT	FECHA: 17/12/2021	VIGENTE: SI__X_ NO___
RTM	FECHA: 2/07/2022	VIGENTE: SI_X__ NO___
EXTINTOR	N/A	N/A
¿REQUIERE GRÚA POR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O FALLA MECÁNICA?		SI____ NO__X_

Se autoriza realizar los procedimientos indicados en la cotización autorizada por la Supervisión del contrato, **cotización número:** D-23 del 08/11/2021

OBSERVACIONES ADICIONALES:

NOMBRE CONDUCTOR: **CAMILO CATAÑO CATAÑO**	FIRMA:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES: **OFICINA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE**	FIRMA: Edwin López L

DILIGENCIA EL TALLER

Se entrega el automotor con las reparaciones especificadas en las cotizaciones autorizadas por la supervisión del contrato.

OBSERVACIONES:

FIRMA CONDUCTOR: _____ FECHA ENTREGA AUTOMOTOR: _____

ELOPEZLO

Escaneado con CamScanner

ACTA 146

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES ANTIOQUIA

radicado: 2021010443549

Nro. 102/ ESQUEMA GOBERNADOR

Medellín, 10 de noviembre de 2021

Doctor
LUIS GUILLERMO ARANZAZU
Director de Servicios Generales
Secretaría General-Gobernación de Antioquia
Calle 42B No. 52-106
Medellín.

Asunto: Solicitud mantenimiento motocicleta placas EIW 39B.

Cordialmente me permito solicitar a ese despacho se autorice el respectivo mantenimiento para la motocicleta Suzuki DR 650, color amarillo de placas EIW 39B, Kilometraje 64114. Automotor se encuentra adscrito al esquema de Seguridad del señor Gobernador de Antioquia y requiere lo siguiente:

Descripción repuesto	Cant.
Sensor clutch	1

Lo anterior teniendo en cuenta que dicha motocicleta debe estar en perfectas condiciones para el servicio.

Atentamente,

Teniente Coronel, **LUIS FERNANDO MUÑOZ GUZMÁN**
Jefe Esquema de Seguridad Gobernador de Antioquia

Elaborado por: DG. Adel Enrique Aponte Núñez
Revisado por: TC. Luis Fernando Muñoz Guzmán
elaboración: 10/11/2021
Ubicación: D:\2020-2023\GUPRO 2021\SOPORTES\OFICIOS INTERNOS

Calle 42B 52-106, La Alpujarra - Medellín
Teléfono: 3838318 – 3838305-3147730037
seguridadgobernadorantioquia@gmail.com

Escaneado con CamScanner