COTIZACION PRESUPUESTAL DIAN CALI AÑO 2022 API-05012022-1001 v0.2

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS-X MARCA L3 HARRIS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CALI

CALI

ITEM	EQUIPO	SERIE #	CIUDAD	COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 4 CICLOS (UNO CADA 3 MESES)	TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (UN SOLO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DURANTE EL CONTRATO)
1	PX231	PX231135	**Cali**	6.833.000	6.766.000	27.332.000	6.766.000

KIT DE REPUESTOS PREVISTOS CALI

C	DESCRIPCION PARTES PX231	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL
1	UPS EXTERNA PX231	1	$ 6.201.495	$ -	$ 6.201.495,00
2	UPS INTERNA PX231	1	$ 6.703.254	$ -	$ 6.703.254,00

CORRECTIVOS + REPUESTOS	**$ 47.002.749**
IVA 19%	**$ 8.930.522**
TOTAL CIUDAD	**$ 55.933.271**

NOTA 1: Si un equipo de rayos X presenta fallas en algún otro repuesto no cotizado o en los mismos cotizados y ya utilizados, podran adicionarse al contrato y se cotizará por solicitud de la DIAN y los tiempos de entrega estan entre 30 a 60 días, de acuerdo a los procesos de despacho de fábrica y de nacionalización en Colombia. **NOTA 2 :** Se cotiza 4 ciclos de mantenimientos, ya que el contrato inicia en enero del año 2022 y se deben realizar mantenimientos cada 3 meses. **NOTA 3 :** Los precios de los repuestos y mantenimientos preventivos y correctivos, son tomados en base a lista de precios oficiales de fabrica, y con el incremento de precios ipc del año. **NOTA 4:** Los repuestos incluidos son los previstos en los reportes de mantenimiento del ultimo ciclo de la vigencia 2021 y los que llevan desgaste natural como son las ups externa e interna, quienes protegen al equipo de problemas electricos que presenta la bodega donde se encuentra instalado el equipo.