COTIZACION PRESUPUESTAL DIAN CUCUTA AÑO 2022 API-18012022-1001 v0.1

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS CON INCLUSION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS-X MARCA L3 COMMUNICATIONS SECURITY & DETECTION SYSTEMS A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CUCUTA

CUCUTA

ITEM	EQUIPO	SERIE #	CIUDAD	COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 5 CICLOS (UNO CADA 2 A 3 MESES)	TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (UN SOLO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DURANTE EL CONTRATO)
1	PX231	PX231146	**CUCUTA**	6.833.000	6.766.000	34.165.000	6.766.000

KIT DE REPUESTOS PREVISTOS CUCUTA

C	DESCRIPCION PARTES PX231	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL
1	UPS EXTERNA PX231	1	$ 6.201.495	$ -	$ 6.201.495
2	BATERIA CMOS	1	$ 55.000	$ -	$ 55.000
3	TARJETAS PXDA PX231	2	$ 16.330.000	$ -	$ 32.660.000

CORRECTIVOS + REPUESTOS	**$ 79.847.495**
IVA 19%	**$ 15.171.024**
TOTAL CIUDAD	**$ 95.018.519**

NOTA 1: Si un equipo de rayos X presenta fallas en algún otro repuesto no cotizado o en los mismos cotizados y ya utilizados, podran adicionarse al contrato y se cotizará por solicitud de la DIAN y los tiempos de entrega estan entre 30 a 60 días, de acuerdo a los procesos de despacho de fábrica y de nacionalización en Colombia. **NOTA 2 :** Se cotiza 5 ciclos de mantenimientos, ya que el contrato inicia en enero del año 2022 y se deben realizar mantenimientos cada 2 a 3 meses por recomendacion del fabricante. **NOTA 3 :** Los precios de los repuestos y mantenimientos preventivos y correctivos, son tomados en base a lista de precios oficiales de fabrica, y con el incremento de precios ipc del año. **NOTA 4:** Los repuestos incluidos son los previstos en los reportes de mantenimiento del ultimo ciclo de la vigencia 2021 y los que llevan desgaste natural como son las ups externa que esta en falla bateria CMOS y tarjetas PXDA, las cuales estan en falla por no usar el equipo y por falta de aire acondicionado en zona de almacenamiento.