DATOS DEL INFORME					
Mensual ☒			**Final** ☐		
Informe mensual de actividades: No 2					
Fecha de Presentación:	**28 DE FEBRERO DE 2022**	**Período del informe:**	**DESDE: 1-02-2022**	**HASTA: 28-02-2022**	
Nombre del Contratista:	**DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA**			**Nro. de documento de identidad:**	1.030.534.528
Correo Electrónico:	diana.jimenez@umv.gov.co			**Nro. de teléfono:**	3118571915
Nombre Interventor(a) o Supervisor(a):	**ALVARO VILLATE SUPELANO**			**Nro. de documento de identidad:**	**19.192.111**
Nombre del Apoyo a la Supervisión:				**Nro. de documento de identidad:**	
Valor del Contrato:	**$ $73.909.000**	**Valor de Adición:**			

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato Nro.	**Contrato No 427 de 26 de Enero de 2022**				
Objeto:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO PARA LA EJECUCIÓN, DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA UAERMV", ENMARCADO EN EL PROYECTO 7858 META 1, 2, 4 Y 5"				
CDP Nro.	440 de 24 de Enero de 2022.	**CRP Nro.**	428 de 27 de enero de 2022.		
Póliza Nro.	33-46-101040553	**Fecha Acta de Aprobación Póliza:**			27-01-2022
Plazo:	11 MESES	**Fecha de Iniciación:**	28 DE ENERO DE 2022.	**Fecha de terminación:**	27 DE DICIEMBRE DE 2022.
Modificaciones al Contrato:					

DATOS DEL INFORME

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

<table>
<tr><th>Obligaciones Contractuales</th><th>Actividades realizadas y/o productos entregados</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>1. Realizar las actividades necesarias ´para la ejecución de las obras, dando cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas vigentes, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, así como el Plan de calidad de la UAERMV, con base en los estudios y diseños técnicos recibidos de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL</td><td>Se realizaron cambios de carpeta, bacheos y Rehabilitaciones en la localidad de Kennedy de misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad.

A continuación se relacionan los segmentos viales intervenidos:

<table>
<tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th>* TIPO</th><th>CIV - PK</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>(UNO SOLO POR FILA)</th></tr>
<tr><td>HIPOTECHO SUR</td><td>KR 68A</td><td>CL 3 S</td><td>CL 4S</td><td>RH</td><td>CIV8007102 PK147636</td></tr>
<tr><td>PROVIVIENDA</td><td>CL 32 S</td><td>KR 71F</td><td>AK 72</td><td>RH</td><td>CIV8007680 PK148457</td></tr>
<tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK147442</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK91101943</td></tr>
<tr><td>OSORIO III</td><td>KR 91C</td><td>CL 2</td><td>CL 5</td><td>RH</td><td>CIV8014386 PK91014070</td></tr>
<tr><td>OSORIO III</td><td>KR 91C</td><td>CL 2</td><td>CL 5</td><td>RH</td><td>CIV8014386 PK91014070</td></tr>
<tr><td>TIMIZA B</td><td>KR 74</td><td>CL 43 S</td><td>CL 43A S</td><td>RH</td><td>CIV8009632 PK149849</td></tr>
</table>

Debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, en la actualidad, se están implementando los protocolos de bioseguridad, necesarios y requeridos para realizar las diferentes intervenciones en la localidad de Kennedy, brindando seguridad a los trabajadores.</td><td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK.</td></tr>
<tr><td>2. Realizar seguimiento a los cronogramas establecidos para las intervenciones viales asignadas.</td><td>Para cumplir con los cronogramas de intervención, se organiza las actividades necesarias de intervención, de acuerdo a la priorización de la Localidad. A continuación se relacionan los segmentos viales intervenidos, en la Localidad de Kennedy, de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad.

Se realiza visitas de diagnósticos y fichas, para realizar parcheo en las localidad de Kennedy a continuación se relaciona segmentos:</td><td>Anexo 4 - Programaciones diarias.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">DATOS DEL INFORME</th></tr>
<tr><td>3. Generar las visitas de verificación necesarias. teniendo en cuenta el tipo de intervención, especificaciones técnicas y modelo de priorización entregado por la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL.</td><td>Se realizaron las siguientes visitas técnicas antes de empezar la intervención.

<table>
<tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>HIPOTECHO SUR</td><td>KR 68A</td><td>CL 3 S</td><td>CL 4S</td><td>RH</td><td>CIV8007102 PK147636</td></tr>
<tr><td>PROVIVIENDA</td><td>CL 32 S</td><td>KR 71F</td><td>AK 72</td><td>RH</td><td>CIV8007680 PK148457</td></tr>
<tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK147442</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK91101943</td></tr>
<tr><td>OSORIO III</td><td>KR 91C</td><td>CL 2</td><td>CL 5</td><td>RH</td><td>CIV8014386 PK91014070</td></tr>
<tr><td>OSORIO III</td><td>KR 91C</td><td>CL 2</td><td>CL 5</td><td>RH</td><td>CIV8014386 PK91014070</td></tr>
<tr><td>TIMIZA B</td><td>KR 74</td><td>CL 43 S</td><td>CL 43A S</td><td>RH</td><td>CIV8009632 PK149849</td></tr>
</table></td><td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK.</td></tr>
<tr><td>4. Informar a diario las posibles pérdidas o hurtos de los bienes de la Entidad a la empresa de vigilancia a cargo además de entregar al almacén los elementos devolutivos que se requieran en los frentes de obra que le sean asignados.</td><td>Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor en el caso de que exista alguna pérdida o hurtos de los bienes de la Entidad, de inmediato se pasara el reporte.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>5. Realizar la toma del registro fotográfico del antes y el después de cada etapa de las intervenciones de los segmentos viales ejecutados que le sean asignados</td><td>Diariamente se realiza el registro fotográfico, de las actividades en los diferentes frentes de obra</td><td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK</td></tr>
</table>

DATOS DEL INFORME

BARRIO	DIRECCIÓN			* TIPO INTERVENCIÓN	CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)
	VIA	DESDE	HASTA		
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2A	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005934 PK147444
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2A	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005934 PK91101942
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2ABIS	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005842 PK147443
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2ABIS	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005842 PK2059309
TIMZA C	CL42 SUR	KR78B BIS	KR78C	PASI	CIV8008332 PK149735
VISION DEL ORIENTE	KR78D	CL14A	CL14B	RH	CIV8000503 PK152293
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A BIS	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005842 PK147443
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A BIS	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005842 PK2059309
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A	KR71D	S.E.	CC	CIV8005934 PK147444
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A	KR71D	S.E.	CC	CIV8005934 PK91101942
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2B	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005728 PK147442
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2B	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005728 PK91101943
HIPOTECHO SUR	KR 68A	CL 3 S	CL 4S	RH	CIV8007102 PK147636
VISION DEL ORIENTE	KR78D	CL14A	CL14B	RH	CIV8000503 PK152293

DATOS DEL INFORME

6. Elaborar la programación diaria de los recursos físicos necesarios para la intervención de los segmentos viales que le sean asignados, como: mano de obra, maquinaria y equipo, materiales e insumos, servicios de vigilancia y servicios de aseo del personal.

Diariamente se realiza la solicitud de mano de obra, maquinaria y equipo a emplear, para los frentes de obra en ejecución, para este periodo se realizó en los siguientes CIV:

BARRIO	DIRECCIÓN			* TIPO INTERVENCIÓN	CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)
	VIA	DESDE	HASTA		
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2A	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005934 PK147444
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2A	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005934 PK91101942
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2ABIS	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005842 PK147443
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL 2ABIS	KR 71D	S.E	CAMBIO DE CARPETA (CC)	CIV8005842 PK2059309
TIMZA C	CL42 SUR	KR78B BIS	KR78C	PASI	CIV8008332 PK149735
VISION DEL ORIENTE	KR78D	CL14A	CL14B	RH	CIV8000503 PK152293
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A BIS	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005842 PK147443
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A BIS	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005842 PK2059309
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A	KR71D	S.E.	CC	CIV8005934 PK147444
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2A	KR71D	S.E.	CC	CIV8005934 PK91101942
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2B	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005728 PK147442
HIPOTECHO OCCIDENTAL	CL2B	KR71D	S.E.	CCBA	CIV8005728 PK91101943
HIPOTECHO SUR	KR 68A	CL 3 S	CL 4S	RH	CIV8007102 PK147636
VISION DEL ORIENTE	KR78D	CL14A	CL14B	RH	CIV8000503 PK152293

Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK.

Anexo 4 - Programaciones diarias.

7. Ejecutar el Plan de Manejo de Transito PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecución de los segmentos viales que le sean asignados.

Antes de iniciar cualquier tipo de intervención en obra, se implementa el PMT con toda la señalización aprobada, Este es debidamente soportado a través de un registro fotográfico que evidencie la implementación de la totalidad del PMT. Además se revisa en el COI, fecha de inicio y fecha de terminación del mismo.

Para este periodo se implementó los siguientes PMT:

Anexo 2 - Pmt solicitados y vigentes.

DATOS DEL INFORME

	<table><tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr><tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2A</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2A</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2ABIS</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005842 PK147443</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2ABIS</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005842 PK2059309</td></tr><tr><td>TIMZA C</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78B BIS</td><td>KR78C</td><td>PASI</td><td>CIV8008332 PK149735</td></tr><tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A BIS</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005842 PK147443</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A BIS</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005842 PK2059309</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK147442</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK91101943</td></tr><tr><td>HIPOTECHO SUR</td><td>KR 68A</td><td>CL 3 S</td><td>CL 4S</td><td>RH</td><td>CIV8007102 PK147636</td></tr><tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr></table>	
8. Atender y dar cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por la entidad para la ejecución de las estrategias de intervención que adelanta la UAERMV.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	

<table>
<tr><th colspan="3">DATOS DEL INFORME</th></tr>
<tr><td>9. Realizar a diario el consolidado de la información necesaria para la elaboración de los informes y conformación de las hojas de vida (CIV), en cada uno de sus componentes, de los segmentos viales que le sean asignados durante su ejecución y terminación.</td><td>Diariamente se envía la información necesaria para la elaboración de informes técnicos, en cuanto a los suministros utilizados a diario, cantidades de obra, y avance del mismo, todos con sus respectivos vales y comprobantes de maquinaria, para conformar las hojas de vida de los segmentos ejecutados.

A continuación se relaciona los CIV, donde se ha realizado el control.</td><td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK.</td></tr>
<tr><td></td><td>:

<table>
<tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2A</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2A</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2ABIS</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005842 PK147443</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2ABIS</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005842 PK2059309</td></tr>
<tr><td>TIMZA C</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78B BIS</td><td>KR78C</td><td>PASI</td><td>CIV8008332 PK149735</td></tr>
<tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A BIS</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005842 PK147443</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A BIS</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005842 PK2059309</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK147442</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK91101943</td></tr>
<tr><td>HIPOTECHO SUR</td><td>KR 68A</td><td>CL 3 S</td><td>CL 4S</td><td>RH</td><td>CIV8007102 PK147636</td></tr>
<tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr>
</table></td><td>Anexo 5. Carpeta con cada CIV</td></tr>
<tr><td>10. Acudir a los comités, mesa de trabajo y reuniones que se designen por parte de la Gerencia de Intervención y/o Supervisor.</td><td>Para este mes no Aplica</td><td>N/A</td></tr>
</table>

DATOS DEL INFORME		
11. Proporcionar e intervenir de manera técnica en la preparación de los requerimientos e inquietudes de la comunidad, entes de control y otras entidades que le sean asignados.	Se socializa y se le informa a la comunidad cuando se acercan a preguntar qué tipo de intervención vial se va a realizar, el tiempo que dura la obra.	*Carpeta física de cada civ.* *Anexo 5. Carpeta asistencia a comités y respuesta de oficios.*
12. Acompañar las visitas acordes al programa de Apoyo Interinstitucional y Emergencias, generadas con las entidades del Distrito, desarrollando la programación necesaria para la ejecución de actividades requeridas para las obras en los segmentos viales que le sean asignados.	Se realiza control de las actividades realizadas en cada civ a intervenir.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 389 del 2020 con el FDLK
13. Las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato, se entiendan incorporadas al mismo.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	*N/A*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Expediente Contrato Número (Orfeo): 202211011000100288E
SE ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL MES DE ENERO DEL 2022.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El supervisor con la firma del presente documento certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales para el período de presentación de este informe, como el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL, por tal razón, se autoriza el pago al Contratista de la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ (6.719.000,00).

Firma del contratista	**Firma Apoyo a la Supervisión**
DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA	***(N/A)***

DATOS DEL INFORME	
	Firma Supervisor ***ALVARO VILLATE SUPELANO***

Original: Expediente del Contrato
Nota: Cuando es informe final, debe hacerse el balance de la ejecución total del contrato, desde su inicio hasta la finalización

Documento 20221200014204 firmado electrónicamente por:

DIANA ALEXANDRA JIMÉNEZ ARIZA, , SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL, Fecha firma: 03-03-2022 14:46:06
ALVARO VILLATE SUPELANO, Gerente de Intervención, GERENCIA DE INTERVENCIÓN, Fecha firma: 04-03-2022 22:01:14
Anexos: 3 folios, Anexos electrónicos

9f4c769910cc9e98f9db1be77777dabbd801b19417f008719e8ccd6f8dbc8c05
Codigo de Verificación CV: 802f5 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/