Inmecol SAS
Industrias Metalmecanicas de Caldas

Inmecol Manizales SAS
Industrias Metalmecanias de Caldas
NIT 901,425,861-8
Dirección Calle 21 # 10-55 Local 2
gerencia.inmecol@gmail.com

COTIZACIÓN
F.v1

COTIZACION SERVICIO DE MECANIZADO REPARACION DE PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CABLE AEREO LINEA CAMBULOS-VILLAMARIA

NIT:	CLIENTE		CONTACTO	CIUDAD
900315506-6	ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES			MANIZALES
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**DESCUENTO**	**T.PAGO**
	VIA PANAMERICANA ESTACIÓN CAMBULOS - CABLE AÉREO	operaciones@cableaereomanizales.gov.co	$ 0	A CONVENIR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferncia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030	4	$ 1.058.750,00	$ 4.235.000,00
2	Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 420 D. Consiste en ampliar al asiento del rodamiento, hasta una dimension tal que se inserte un anillo con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento	4	$ 631.350,00	$ 2.525.400,00
3	recontruccion de bujes para brazo de pinza de cabinas Ipa diamod del sistema cable aereo GD10 consiste en ampliar el asiento de rodamiento, hasta una dimension tal que se inserte un anillo con el ajuste de interferencia, y luego se maquine hata la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento. El asiento del rodamiento debe tener un cuello o cambio de dimension para limitar su posicion y tener una superficie de desgaste	2	$ 532.750,00	$ 1.065.500,00
4	Reparacion con soldadura y mejorar estructura del soporte del balancin de apertura de puerta. Esta labor implica preparar superficie para soldadura, Incluye precalentamiento, pulido de la soldadura y presentacion final de piezas	2	$ 362.350,00	$ 724.700,00
5	Reconstruccion con soldadura de excentricas doble pista	2	$ 1.124.750,00	$ 2.249.500,00
6	Retificada interior excentricas doble pista	2	$ 152.875,00	$ 305.750,00

Escaneado con CamScanner

7	Cambio de bujes a rodamientos soporte accionamiento apertura de puertas	2	$ 417.345,00	$ 834.690,00
8	Rectificada rodillos de maniobra	4	$ 52.350,00	$ 209.400,00
9	Dientes almacen	3	$ 82.375,00	$ 247.125,00
10	soporte boomerang	3	$ 348.525,00	$ 1.045.575,00
11	Cambio de eje boomerang	3	$ 248.720,00	$ 746.160,00
12	Bujes elastomeros	3	$ 321.550,00	$ 964.650,00
13	Reconstruccion poleas doble canal 15x2 canales	3	$ 359.780,00	$ 1.079.340,00
14	Arandelas de empack	4	$ 23.000,00	$ 92.000,00
15	Piñones de corona en empack	3	$ 321.550,00	$ 964.650,00
16	Tornillos de bronce	12	$ 37.628,00	$ 451.536,00
17	Cuadrantes para torniquete puertas discapacitados	2	$ 115.645,00	$ 231.290,00
18	Construccion de soporte cabinas aluminio tipo prodas, según muestras	1	$ 748.250,00	$ 748.250,00
			SUBTOTAL:	$ 18.720.516,00
			IVA (19%):	$ 3.556.898,04
			TOTAL:	$ 22.277.414,04

ATENTAMENTE

Marina Gómez H

MARINA GOMEZ HURTADO
TEL:
REP. LEGAL

VISTO BUENO

JULIO CESAR DE LA TORRE S.
TEL: 3207078689
ING. DE APOYO

Escaneado con CamScanner

Inmecol Manizales SAS
Industrias Metalmecanias de Caldas
NIT 901,425,861-8
Dirección Calle 21 # 10-55 Local 2
gerencia.inmecol@gmail.com

COTIZACIÓN
F.v1

COTIZACION SERVICIO DE MECANIZADO REPARACION DE PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CABLE AEREO LINEA CAMBULOS-BETANIA-FUNDADORES

NIT:	CLIENTE		CONTACTO	CIUDAD
900315506-6	ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES			MANIZALES
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**DESCUENTO**	**T.PAGO**
	VIA PANAMERICANA ESTACIÓN CAMBULOS - CABLE AÉREO	operaciones@cableaereomanizales.gov.co	$ 0	A CONVENIR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferncia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030	12	$ 1.058.750,00	$ 12.705.000,00
2	Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 420 D. Consiste en ampliar al asiento del rodamiento, hasta una dimension tal que se inserte un anillo con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento	12	$ 631.350,00	$ 7.576.200,00
3	recontruccion de bujes para brazo de pinza de cabinas lpa diamod del sistema cable aereo GD10 consiste en ampliar el asiento de rodamiento, hasta una dimension tal que se inserte un anillo con el ajuste de interferencia, y luego se maquine hata la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento. El asiento del rodamiento debe tener un cuello o cambio de dimension para limitar su posicion y tener una superficie de desgaste	10	$ 532.750,00	$ 5.327.500,00
4	Reparacion con soldadura y mejorar estructura del soporte del balancin de apertura de puerta. Esta labor implica preparar superficie para soldadura, incluye precalentamiento, pulido de la soldadura y presentacion final de piezas	10	$ 362.350,00	$ 3.623.500,00
5	Reconstruccion con soldadura de excentricas doble pista	10	$ 1.124.750,00	$ 11.247.500,00
6	Retificada interior excentricas doble pista	10	$ 152.875,00	$ 1.528.750,00

Escaneado con CamScanner

7	Cambio de bujes a rodamientos soporte accionamiento apertura de puertas	8	$ 417.345,00	$ 3.338.760,00
8	Rectificada rodillos de maniobra	11	$ 52.350,00	$ 575.850,00
9	Dientes almacen	8	$ 82.375,00	$ 659.000,00
10	Reparacion ventilador extractor calor transformador	2	$ 725.000,00	$ 1.450.000,00
11	soporte boomerang	8	$ 348.525,00	$ 2.788.200,00
12	Cambio de eje boomerang	8	$ 248.720,00	$ 1.989.760,00
13	Bujes elastomeros	7	$ 321.550,00	$ 2.250.850,00
14	Reconstruccion poleas doble canal 15x2 canales	12	$ 359.780,00	$ 4.317.360,00
15	Arandelas de empack	12	$ 23.000,00	$ 276.000,00
16	Piñones de corona en empack	8	$ 321.550,00	$ 2.572.400,00
17	Tornillos de bronce	12	$ 37.628,00	$ 451.536,00
18	Cuadrantes para torniquete puertas discapacitados	10	$ 115.645,00	$ 1.156.450,00
19	Construccion de soporte cabinas aluminio tipo prodas, según muestras	7	$ 748.250,00	$ 5.237.750,00
			SUBTOTAL:	$ 69.072.366,00
			IVA (19%):	$ 13.123.749,54
			TOTAL:	$ 82.196.115,54

ATENTAMENTE

Marina Gómez H

MARINA GOMEZ HURTADO
TEL:
REP. LEGAL

VISTO BUENO

JULIO CESAR DE LA TORRE S.
TEL: 3207078689
ING. DE APOYO

Escaneado con CamScanner

9 0 1 4 2 5 8 6 1 | 8

IDENTIFICACIÓN

Persona jurídica 1

INDUSTRIAS METALMECANICAS DE CALDAS S.A.S

INMECOL MANIZALES S.A.S

UBICACIÓN

COLOMBIA 1 6 9 | Caldas 1 7 | Manizales 0 0 1

CL 21 10 55 LC 2 BRR LIBORIO

delatorresalazar@yahoo.es

3 2 0 7 0 7 8 6 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
40. Código	47. Fecha inicio actividad	46. Código	43. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 2 0 1 0 2 8	2 9 3 0	2 0 2 0 1 0 2 8	4 6 5 9			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8

05- Impto. renta y compl. regimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | Mixto | OPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y no requiere renovación ni se otorga su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Actúa: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de consignar información falsa, errada o inexacta se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios y de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.10 del Decreto 1625 de 2016

Fecha de aplicación

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

564. Nombre: GOMEZ HURTADO MARINA

565. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720610528

DOCUMENTO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner