

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Laura Daniela
Contacto: Ing. Yeiner Yañez
Teléfono: 313 352 6840
Ciudad: Valledupar
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Resucitador
Marca: Caterfusion
Modelo: Velaromembranoso
S/N: CAT 05045
Ubicación: UCI
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Cable	☐ Flujoómetro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro	☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo HIV: 87
HTT: 87

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Test UV; Prueba de fugas. Calibración de sensor O2, prueba de alarma, pantalla, batería. Test de desempeño en parámetros VM, VT, PEEP, PIP, Te, Fi, frecuencia, % FiO2. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Yeiner Yañez O.
Cargo: Coordinador
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:45 am
H. Salida: 12:45 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]