

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Laura Daniela
Contacto: Ing Yeiner Jancz
Teléfono: 3133526840
Ciudad: Valledupar
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04858
Ubicación: UCJ
Placa: - - -

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador
☐ Batería
☐ Cable
☐ Celda O2
☐ Compresor
☐ Consola
☐ CPU
☐ Cto. Paciente
☐ Cubierta

☐ Electrodo
☐ Filtro
☐ Flujo metro
☐ Fuente
☐ Impresora
☐ Indicador
☐ Instrumental
☐ Interfase
☐ Lámpara

☐ Manguera
☐ Manómetro
☐ Mezclador
☐ Módulo
☐ Motor
☐ Operativo
☐ Pantalla
☐ Pistón
☐ Potenciómetro

☐ Reactivo
☐ Sensor
☐ Software
☐ Tarjeta
☐ Touchscreen
☐ Transductor
☐ Turbina
☐ Válvula
☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo HTU: 832
HTT: 832

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT, Prueba de fuga, Calibración Sensor O2, Prueba de batería, alarma, pantalla, leds, membranas, Test de desempeño en Parámetros Um, VT, PEEP, PIP, % FiO2, frecuencia, Tc, I:E. Se utiliza equipo TSI

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Yeiner Jancz
Cargo: coordinador
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:30am
H. Salida: 10:30am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantara
Cargo: Ing Servicio Técnico
Firma: [Firma]