

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez
 Contacto: Daniel Heron
 Teléfono: 3141- 6311547
 Ciudad: Medellin - Antioquia
 Contrato: Garantía Nueva Salud
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Carefusion / Vyaire
 Modelo: LeLaC
 S/N: CATO 4494
 Ubicación: _____
 Placa: comodato No 016

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=75852

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. 1ª visita por Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
Grupo Ventilador 805, Grupo Turbina 805.
limpieza de filtro de refrigeración, Calibración Celda O2
Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo a
protocolo anexo. Equipo funcionando apropiadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Daniel Heron
 Cargo: Ingeniero Biondini
 Firma: Daniel Heron

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10 am
 H. Salida: 12 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: ing
 Firma: OC