

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez	Equipo: Respirador
Contacto: Ing. Daniel Herron	Marca: Carefusion / Vyair
Teléfono: 3121-6311547	Modelo: Vela C
Ciudad: Bello - Antioquia	S/N: CHTO.4504
Contrato: Garantía Min Salud	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa: Remodelado No 075

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: T=25850

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujo metro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
Mantenimiento Preventivo, Primera visita por garantía

TRABAJOS REALIZADOS
Revisión General, Pruebas de funcionamiento Cambio Ventilador 15", Cambio Turbina = 151, Limpieza de filtro de refrigeración, calibración Celda Oxígeno Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo a protocolo anexo. Equipo funcionando apropiadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Daniel Herron	H. Llegada: 12 pm	Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ingeniero Borelino	H. Salida: 2 pm	Cargo: Ing.
Firma: Daniel Herron		Firma: Oscar Salcedo