

FECHA: 11/12/20

DATOS DEL CLIENTE

Cliete: Hospital San Carlos
 Contacto:
 Teléfono:
 Ciudad: Minatitlán
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de pulso
 Marca: Capson
 Modelo: 101A Compresor
 S/N: CAT 04530
 Ubicación:
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relajo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Oto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se limpió protocolo e realizó pruebas de funcionamiento. Verificación de parámetros y ajuste de flujo. Se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Se realizó el correcto mantenimiento, realizar limpieza más constante de filtro de refrigeración, no permitir la de carga total de la batería.

CLIENTE

Nombre: José Marino Tenorio
 Cargo: Biomedio
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:40
 H. Salida: 3:45 + 15 min
 02/12/2020

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen López
 Cargo: Ing. Soporte Técnico
 Firma: