

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Nuevo Fiel Surco
Contacto: Ing. David Herrero
Teléfono: 314 6311511
Ciudad: Bello Antioquia
Contrato: Gerencia de Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: 12 respirador
Marca: Curapysen / Uvaire
Modelo: Vela C
S/N: CH70.4492
Ubicación:
Placa: con ducto No 006

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25911

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, 1ª visita x garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento - TV-16, TT-16.
Cambio de filtro refrigeración, calibración de Celda O2
Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo
a protocolo anexo
Ejecutar funciones adecuadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: David Herrero
Cargo: Ingeniero Biomédico
Firma: D. Herrero

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 17 pm
H. Salida: 2 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ing.
Firma: O. Salcedo