

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Manuel Uribe Anel
 Contacto: Ingeniería / Alexander Ramirez
 Teléfono:
 Ciudad: Guayaquillo - Antioquia
 Contrato: Compañía Minisalud
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Carefusion / Vyair
 Modelo: Velic
 S/N: CAT04273
 Ubicación:
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=26336

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. Primera Visita por
 Recambio de Carcinoma

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento.
 Grupo Ventilador 120. Tiempo Turbina 120.
 Limpieza de filtro de refrigeración. Calibración de
 la Celda de oxígeno. Verificación de Varschlag
 de Ventilación de acuerdo al protocolo anexo.

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando Apropriadamente

CLIENTE

Nombre: Pablo Restrepo C
 Cargo: Operario
 Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9 am
 H. Salida: 12 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: [Firma]
 Firma: [Firma]