

DATOS DEL CLIENTE Cliente: Clínica Las Américas Contacto: Ingeniería / Anderson Ferro Teléfono: 3458345 Ciudad: Medellín Contrato: Asistencia Minsalud Daño fuera de Garantía:	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Respirador Marca: Carefusion/Vyaire Modelo: Vela E S/N: CATO 3282 Ubicación: Placa: DBMAVUBU081
---	--

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro	Cual: T=25881
--	---------------

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	---	--

PROBLEMA: Mantenimiento preventivo Primera visita por periodo de garantía
--

TRABAJOS REALIZADOS Revisión General - Pruebas de funcionamiento Tiempo total 5:49, tiempo turbina 5:49 Limpieza de filtro de refrigeración Calibración de celda de oxígeno Verificación de variables de ventilación de acuerdo a protocolo

OBSERVACIONES: Equipo funcionando Aproximadamente

CLIENTE Nombre: Anderson Ferro Cargo: Biomédico Firma:	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 10:00 am H. Salida: 11:30 am	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Oscar Salazar Cargo: Ing. Firma:
--	--	---