

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Francisco Urderrama
Contacto: Ingeniería / Abigail Costa
Teléfono: _____
Ciudad: Turbo - Antioquia
Contrato: Min Salud
Daño fuera de Garantía: Gerencia

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion / Maico
Modelo: Delac
S/N: CATO 3022
Ubicación: UCI
Placa: 16619

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo Segunda visita
por periodo de Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento. Tiempo Ventilador
1921. Tiempo Turbine 1921. Limpieza de filtro de refrigeración.
Calibración de la Celda de oxígeno. Medición de Variables
de Ventilación de acuerdo al protocolo queexo.
Equipo funcionando Adecuadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE
Nombre: Abigail Costa M.
Cargo: Ing. Biomédico
Firma: Abigail Costa M.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4:20
H. Salida: 6:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Soto
Cargo: Ing.
Firma: Oscar Soto