

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana Lopez	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castaño	Marca: Carefusion
Teléfono: 321 7262643	Modelo: VELA
Ciudad: Popayan	S/N: CAT03023
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: - - -

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☒ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo noviembre /20

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 168, se limpia filtro de refrigeración, se calibra celda de O2, test de fugas, alarmas, luces, teclado de membrana, tactil, batería (OK), test Vt, PEEP, frecuencia, FIO2, Um, PIP (OK), sensor de flujo presenta obstrucciones que aumentan el consumo de Vt. Equipo funciona dentro de especificaciones de fabricante.

OBSERVACIONES:
Se recomienda mantener equipo conectado al AC.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Daniel Felipe Mayr V	H. Llegada: 5 PM	Nombre: Cristhina C. Escobar A
Cargo: Ing. Biomedico	H. Salida: 8 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]