

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Las Americas
Contacto: Ingeniero Anderson Franco
Teléfono: 3458345
Ciudad: Bogotá
Contrato: Gerencia en Salud
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Zespivador
Marca: Cisco Division / Vynice
Modelo: Vola 2
S/N: CATO3025
Ubicación: _____
Placa: DSMAVUEVO 95

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: TE-25882

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, Primera visita por periodo de garantia

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general, Pruebas de funcionamiento
1 Ventilador 488, 1 Turbina 488
Cambio de filtro de refrigeración
Calibración de celda de Oxígeno
Verificación de variables de Ventilación de
segundo a protocolo nuevo

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Anderson Franco
Cargo: Biomedico
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:30 am
H. Salida: 1:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Diego Salcedo
Cargo: Ing
Firma: _____