AUTO ROBLE LTDA.

creciendo con calidad

TOYOTA

CAMIONETA TOYOTA HILUX A GASOLINA, PLACA QEE 786, MODELO 2005						
CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
FRENOS	MANO DE OBRA					
	Reparación frenos	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Empastada Bandas Frenos	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Rectificada Campanas Frenos	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Rectificada Discos Frenos	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Juego de pastillas Frenos	UN	1	$ 459,076	$ 87,224	$ 546,300
	Cilindros Frenos	UN	1	$ 217,731	$ 41,369	$ 259,100
	Liquido para Frenos	UN	1	$ 29,412	$ 5,588	$ 35,000
	Juego Interiores kalipper	UN	1	$ 155,714	$ 29,586	$ 185,300
MOTOR	MANO DE OBRA					
	Sincronización Motor	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio de aceite	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Lavado de Inyectores	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Desmonte y Monte Tanque	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Servicio de Scanner	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Bomba combustible	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Juego de bujías Motor	UN	1	$ 47,058	$ 8,941	$ 55,999
	Juego Interiores inyectores	UN	1	$ 53,782	$ 10,219	$ 64,001
	Filtro de aire	UN	1	$ 165,546	$ 31,454	$ 197,000
AIRE ACONDICIONADO	MANO DE OBRA					
	Recarga Sistema	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Gas aire acondicionado	UN	1	$ 49,000	$ 9,310	$ 58,310

REFRIGERACIÓN	MANO DE OBRA						
	Desmonte y monte Radiador	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Mantenimiento Radiador y reparación	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Manguera superior Radiador	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Termostato temperatura	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio correas accesorios	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Galones Refrigerante Radiador	UN	1	$ 65,462	$ 12,438	$ 77,900
	Manguera superior Radiador	UN	1	$ 94,874	$ 18,026	$ 112,900
	Abrazaderas Mangueras Radiador	UN	1	$ 41,932	$ 7,967	$ 49,899
	Termostato	UN	1	$ 94,034	$ 17,866	$ 111,900
	Empaque Oring termostato	UN	1	$ 24,286	$ 4,614	$ 28,900
	MANO DE OBRA					
	Cambio Bujes Tijeras Superior	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Bujes tijera Inferior	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Bujes Barra estabilizadora	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Rotulas Inferiores	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Rotulas Superior	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Engrase y Cambio Rodamientos Traseros	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Crucetas Cardan	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000

	Cambio Amortiguadores Delanteros	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio brazo compensador	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Terminales	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Brazos Axiales	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Amortiguadores Traseros	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Soporte Cardan	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Bujes Muelles	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
SUSPENSIÓN	Cambio Rodamientos Traseros	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio espárragos Rueda	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Bujes Tijeras Superior	UN	1	$ 306,723	$ 58,277	$ 365,000
	Bujes Tijeras Inferior	UN	1	$ 400,168	$ 76,032	$ 476,200
	Rotulas superiores	UN	1	$ 418,740	$ 79,561	$ 498,300
	Terminales Dirección	UN	1	$ 406,890	$ 77,309	$ 484,199
	Amortiguadores delanteros	UN	1	$ 239,580	$ 45,520	$ 285,100
	Rotulas inferiores	UN	1	$ 884,286	$ 168,014	$ 1,052,300
	Rodamientos Delanteros	UN	1	$ 405,209	$ 76,990	$ 482,199
	Retenedores Delanteros	UN	1	$ 75,630	$ 14,370	$ 90,000
	Bujes Barra Estabilizadora	UN	1	$ 36,975	$ 7,025	$ 44,000
	Templete Barra Estabilizadora	UN	1	$ 135,042	$ 25,658	$ 160,700
	Crucetas cardan	UN	1	$ 253,193	$ 48,107	$ 301,300
	Soporte Cardan	UN	1	$ 601,933	$ 114,367	$ 716,300
	Bujes Muelles	UN	1	$ 34,009	$ 6,462	$ 40,471
	Amortiguadores traseros	UN	1	$ 408,655	$ 77,644	$ 486,299
	Brazos axiales	UN	1	$ 409,412	$ 77,788	$ 487,200

	Cruceta Rodamientos	UN	1	$ 7,700	$ 1,463	$ 9,163
					Subtotal	$ 9,361,242

CAMIONETA TOYOTA HILUX DIESEL, PLACA OQE 122, MODELO 2009; CAMIONETA TOYOTA HILUX DIESEL, PLACA OQE 807, MODELO 2017 Y CAMIONETA TOYOTA HILUX DIESEL, PLACA JUP 861, MODELO 2020

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
FRENOS	MANO DE OBRA					
	Reparación frenos	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Empastada Bandas Frenos	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Juego de pastillas Frenos	UN	1	$ 435,126	$ 82,674	$ 517,800
	Líquido para Frenos	UN	1	$ 29,412	$ 5,588	$ 35,000
MOTOR	MANO DE OBRA					
	Sincronización Motor	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio de aceite	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Lavado de Inyectores	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Servicio de Scanner	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Aceite motor 1/4	UN	1	$ 15,554	$ 2,955	$ 18,509
	Juego Interiores inyectores	UN	1	$ 66,300	$ 12,597	$ 78,897
	Filtro de aire	UN	1	$ 108,403	$ 20,597	$ 129,000
AIRE ACONDICIONADO	MANO DE OBRA					
	Recarga Sistema	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Gas aire acondicionado	UN	1	$ 19,500	$ 3,705	$ 23,205
	Aceite compresor x onzas	UN	1	$ 5,172	$ 983	$ 6,155
REFRIGERACIÓN	MANO DE OBRA					
	Mantenimiento Radiador	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio correas accesorios	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS					
	Galones Refrigerante Radiador	UN	1	$ 55,462	$ 10,538	$ 66,000

	Correa	UN	1	$ 311,681	$ 59,219	$ 370,900
ELÉCTRICO	MANO DE OBRA						
	Cambio Plumillas	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS						
	Juego Plumillas	UN	1	$ 79,916	$ 15,184	$ 95,100
SUSPENSIÓN	MANO DE OBRA						
	Cambio Bujes Tijeras Superior	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Bujes Tijera Inferior	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Bujes Barra estabilizadora	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Rotulas Inferiores	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Rotulas Superior	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Engrase y Cambio Rodamientos Traseros	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Crucetas Cardan	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Brazo Compensador	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Terminales	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Brazos Axiales	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Soporte Cardan	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Bujes Muelles	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Rodamientos Traseros	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	Cambio Espárragos Rueda	UN	1	$ 42,017	$ 7,983	$ 50,000
	REPUESTOS						
	Bujes Tijeras Superior	UN	1	$ 83,193	$ 15,807	$ 99,000
	Bujes Tijeras Inferior	UN	1	$ 407,647	$ 77,453	$ 485,100
	Rotulas Superiores	UN	1	$ 305,042	$ 57,958	$ 363,000
	Terminales Dirección	UN	1	$ 146,218	$ 27,781	$ 173,999
	Rotulas Inferiores	UN	1	$ 304,202	$ 57,798	$ 362,000

	Rodamientos Delanteros	UN	1	$ 509,496	$ 96,804	$ 606,300
	Retenedores Delanteros	UN	1	$ 124,991	$ 23,748	$ 148,739
	Bujes Barra Estabilizadora	UN	1	$ 61,345	$ 11,656	$ 73,001
	Templete Barra Estabilizadora	UN	1	$ 342,269	$ 65,031	$ 407,300
	Crucetas Cardan	UN	1	$ 559,226	$ 106,253	$ 665,479
	Soporte Cardan	UN	1	$ 601,933	$ 114,367	$ 716,300
	Bujes Muelles	UN	1	$ 25,210	$ 4,790	$ 30,000
	Brazos axiales	UN	1	$ 397,059	$ 75,441	$ 472,500
	Grasa Rodamientos	UN	1	$ 6,700	$ 1,273	$ 7,973
					Subtotal	$ 7,151,258
OTROS	Trámites para la expedición del certificado de tecnomecánica	UN	1	$ 1,250,000	$ 237,500	$ 1,487,500
					Subtotal	$ 1,487,500
					TOTAL	**$ 18,000,000**

ATENTAMENTE,

Vincenzo D'Ambrosio H.

VINCENZO D´AMBROSIO HADDAD
Gerente General