DATOS DEL INFORME					
Mensual ☒			**Final** ☐		
Informe mensual de actividades: No 3					
Fecha de Presentación:	**30 DE MARZO DE 2022**	**Período del informe:**	**DESDE: 1-03-2022**	**HASTA: 30-03-2022**	
Nombre del Contratista:	**DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA**			**Nro. de documento de identidad:**	1.030.534.528
Correo Electrónico:	diana.jimenez@umv.gov.co			**Nro. de teléfono:**	3118571915
Nombre Interventor(a) o Supervisor(a):	**ALVARO VILLATE SUPELANO**			**Nro. de documento de identidad:**	**19.192.111**
Nombre del Apoyo a la Supervisión:				**Nro. de documento de identidad:**	
Valor del Contrato:	**$ $73.909.000**	**Valor de Adición:**			

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato Nro.	**Contrato No 427 de 26 de Enero de 2022**				
Objeto:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO PARA LA EJECUCIÓN, DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA UAERMV", ENMARCADO EN EL PROYECTO 7858 META 1, 2, 4 Y 5"				
CDP Nro.	440 de 24 de Enero de 2022.	**CRP Nro.**	428 de 27 de enero de 2022.		
Póliza Nro.	33-46-101040553	**Fecha Acta de Aprobación Póliza:**			27-01-2022
Plazo:	11 MESES	**Fecha de Iniciación:**	28 DE ENERO DE 2022.	**Fecha de terminación:**	27 DE DICIEMBRE DE 2022.
Modificaciones al Contrato:					

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

<table>
<tr><th>Obligaciones Contractuales</th><th>Actividades realizadas y/o productos entregados</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>1. Realizar las actividades necesarias ´para la ejecución de las obras, dando cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas vigentes, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, así como el Plan de calidad de la UAERMV, con base en los estudios y diseños técnicos recibidos de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL</td>
<td>Se realizaron cambios de carpeta, bacheos y Rehabilitaciones en la localidad de Kennedy de misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad.

A continuación se relacionan los segmentos viales intervenidos:
<table>
<tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>GUALOCHE</td><td>KR 78G</td><td>CL 63A S</td><td>CL 65 S</td><td>CC</td><td>CIV7006528 PK366498</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK320835</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK2056166</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK320780</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK2056165</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60DBIS</td><td>KR 60F</td><td>CC</td><td>CIV6000237 PK320745</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60D</td><td>KR 60DBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000224 PK320704</td></tr>
<tr><td>TIMIZA B</td><td>KR 74</td><td>CL 43 S</td><td>CL 43A S</td><td>RH</td><td>CIV8009632 PK149849</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY ORIENTAL</td><td>CL 26 SUR</td><td>KR73B BIS</td><td>KR73C</td><td>PA</td><td>CIV8012414 PK471930</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8012863 PK91021140</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8006410 PK147714</td></tr>
<tr><td>ALQUERIA LA FRAGUA II</td><td>CL40 SUR</td><td>KR68A</td><td>KR68D</td><td>BAPA</td><td>CIV8011602 PK511864</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY SUR</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78P</td><td>KR79</td><td>BAPASFSI</td><td>CIV8006995 PK146868</td></tr>
<tr><td>LAS DELICIAS</td><td>CL44 SUR</td><td>AC 45A SUR</td><td>TV68B</td><td>PABA</td><td>CIV8011642 PK147991</td></tr>
<tr><td>CASA BLANCA SUR</td><td>CL50 SUR</td><td>KR80D</td><td>KR80H</td><td>CLCLPSGSI</td><td>CIV8007146 PK153454</td></tr>
</table>

Debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, en la actualidad, se están implementando los protocolos de bioseguridad, necesarios y requeridos para realizar las diferentes intervenciones en la localidad de Kennedy, brindando seguridad a los trabajadores.</td>
<td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK.</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Realizar seguimiento a los cronogramas establecidos para las intervenciones viales asignadas.</td>
<td>Para cumplir con los cronogramas de intervención, se organiza las actividades necesarias de intervención, de acuerdo a la priorización de la Localidad. A continuación se relacionan los segmentos viales intervenidos, en la Localidad de Kennedy, de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad.</td>
<td>Anexo 4 - Programaciones diarias.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Se realiza visitas de diagnósticos y fichas, para realizar parcheo en las localidad de Kennedy a continuación se relaciona segmentos.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Generar las visitas de verificación necesarias. teniendo en cuenta el tipo de intervención, especificaciones técnicas y modelo de priorización entregado por la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL.</td>
<td>Se realizaron las siguientes visitas técnicas antes de empezar la intervención.
<table>
<tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>GUALOCHE</td><td>KR 78G</td><td>CL 63A S</td><td>CL 65 S</td><td>CC</td><td>CIV7006528 PK366498</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK320835</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK2056166</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK320780</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK2056165</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60DBIS</td><td>KR 60F</td><td>CC</td><td>CIV6000237 PK320745</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60D</td><td>KR 60DBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000224 PK320704</td></tr>
<tr><td>TIMIZA B</td><td>KR 74</td><td>CL 43 S</td><td>CL 43A S</td><td>RH</td><td>CIV8009632 PK149849</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY ORIENTAL</td><td>CL 26 SUR</td><td>KR73B BIS</td><td>KR73C</td><td>PA</td><td>CIV8012414 PK471930</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8012863 PK91021140</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8006410 PK147714</td></tr>
<tr><td>ALQUERIA LA FRAGUA II</td><td>CL40 SUR</td><td>KR68A</td><td>KR68D</td><td>BAPA</td><td>CIV8011602 PK511864</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY SUR</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78P</td><td>KR79</td><td>BAPASFSI</td><td>CIV8006995 PK146868</td></tr>
<tr><td>LAS DELICIAS</td><td>CL44 SUR</td><td>AC 45A SUR</td><td>TV68B</td><td>PABA</td><td>CIV8011642 PK147991</td></tr>
<tr><td>CASA BLANCA SUR</td><td>CL50 SUR</td><td>KR80D</td><td>KR80H</td><td>CLCLPSGSI</td><td>CIV8007146 PK153454</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK.</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Informar a diario las posibles pérdidas o hurtos de los bienes de la Entidad a la empresa de vigilancia a cargo además de entregar al almacén los elementos devolutivos que se requieran en los frentes de obra que le sean asignados.</td>
<td>Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor en el caso de que exista alguna pérdida o hurtos de los bienes de la Entidad, de inmediato se pasara el reporte.</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Realizar la toma del registro fotográfico del antes y el después de cada etapa de las intervenciones de los segmentos viales ejecutados que le sean</td>
<td>Diariamente se realiza el registro fotográfico, de las actividades en los diferentes frentes de obra</td>
<td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>asignados</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>GUALOCHE</td><td>KR 78G</td><td>CL 63A S</td><td>CL 65 S</td><td>CC</td><td>CIV7006528 PK366498</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK320835</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK2056166</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK320780</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK2056165</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60DBIS</td><td>KR 60F</td><td>CC</td><td>CIV6000237 PK320745</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60D</td><td>KR 60DBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000224 PK320704</td></tr>
<tr><td>TIMIZA B</td><td>KR 74</td><td>CL 43 S</td><td>CL 43A S</td><td>RH</td><td>CIV8009632 PK149849</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY ORIENTAL</td><td>CL 26 SUR</td><td>KR73B BIS</td><td>KR73C</td><td>PA</td><td>CIV8012414 PK471930</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8012863 PK91021140</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8006410 PK147714</td></tr>
<tr><td>ALQUERIA LA FRAGUA II</td><td>CL40 SUR</td><td>KR68A</td><td>KR68D</td><td>BAPA</td><td>CIV8011602 PK511864</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY SUR</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78P</td><td>KR79</td><td>BAPASFSI</td><td>CIV8006995 PK146868</td></tr>
<tr><td>LAS DELICIAS</td><td>CL44 SUR</td><td>AC 45A SUR</td><td>TV68B</td><td>PABA</td><td>CIV8011642 PK147991</td></tr>
<tr><td>CASA BLANCA SUR</td><td>CL50 SUR</td><td>KR80D</td><td>KR80H</td><td>CLCLPSGSI</td><td>CIV8007146 PK153454</td></tr>
</table>
</td>
<td>2020 con el FDLK</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Elaborar la programación diaria de los recursos físicos necesarios para la intervención de los segmentos viales que le sean asignados, como: mano de obra, maquinaria y equipo, materiales e insumos, servicios de vigilancia y servicios de aseo del personal.</td>
<td>Diariamente se realiza la solicitud de mano de obra, maquinaria y equipo a emplear, para los frentes de obra en ejecución, para este periodo se realizó en los siguientes CIV:</td>
<td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 389 del 2020 con el FDLK.

Anexo 4 -</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>GUALOCHE</td><td>KR 78G</td><td>CL 63A S</td><td>CL 65 S</td><td>CC</td><td>CIV7006528 PK366498</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK320835</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK2056166</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK320780</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK2056165</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60DBIS</td><td>KR 60F</td><td>CC</td><td>CIV6000237 PK320745</td></tr>
<tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60D</td><td>KR 60DBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000224 PK320704</td></tr>
<tr><td>TIMIZA B</td><td>KR 74</td><td>CL 43 S</td><td>CL 43A S</td><td>RH</td><td>CIV8009632 PK149849</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY ORIENTAL</td><td>CL 26 SUR</td><td>KR73B BIS</td><td>KR73C</td><td>PA</td><td>CIV8012414 PK471930</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8012863 PK91021140</td></tr>
<tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8006410 PK147714</td></tr>
<tr><td>ALQUERIA LA FRAGUA II</td><td>CL40 SUR</td><td>KR68A</td><td>KR68D</td><td>BAPA</td><td>CIV8011602 PK511864</td></tr>
<tr><td>CIUDAD KENNEDY SUR</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78P</td><td>KR79</td><td>BAPASFSI</td><td>CIV8006995 PK146868</td></tr>
<tr><td>LAS DELICIAS</td><td>CL44 SUR</td><td>AC 45A SUR</td><td>TV68B</td><td>PABA</td><td>CIV8011642 PK147991</td></tr>
<tr><td>CASA BLANCA SUR</td><td>CL50 SUR</td><td>KR80D</td><td>KR80H</td><td>CLCLPSGSI</td><td>CIV8007146 PK153454</td></tr>
</table>
</td>
<td>Programaciones diarias.</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Ejecutar el Plan de Manejo de Transito PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecución de los segmentos viales que le sean asignados.</td>
<td>Antes de iniciar cualquier tipo de intervención en obra, se implementa el PMT con toda la señalización aprobada, Este es debidamente soportado a través de un registro fotográfico que evidencie la implementación de la totalidad del PMT. Además se revisa en el COI, fecha de inicio y fecha de terminación del mismo.

Para este periodo se implementó los siguientes PMT:</td>
<td>Anexo 2 - Pmt solicitados y vigentes.</td>
</tr>
</table>

	<table><tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr><tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>GUALOCHE</td><td>KR 78G</td><td>CL 63A S</td><td>CL 65 S</td><td>CC</td><td>CIV7006528 PK366498</td></tr><tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK320835</td></tr><tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60FBIS</td><td>KR 61</td><td>CC</td><td>CIV6000273 PK2056166</td></tr><tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK320780</td></tr><tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60F</td><td>KR 60FBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000248 PK2056165</td></tr><tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60DBIS</td><td>KR 60F</td><td>CC</td><td>CIV6000237 PK320745</td></tr><tr><td>NUEVO MUZU</td><td>DG 50 S</td><td>KR 60D</td><td>KR 60DBIS</td><td>CC</td><td>CIV6000224 PK320704</td></tr><tr><td>TIMIZA B</td><td>KR 74</td><td>CL 43 S</td><td>CL 43A S</td><td>RH</td><td>CIV8009632 PK149849</td></tr><tr><td>CIUDAD KENNEDY ORIENTAL</td><td>CL 26 SUR</td><td>KR73B BIS</td><td>KR73C</td><td>PA</td><td>CIV8012414 PK471930</td></tr><tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8012863 PK91021140</td></tr><tr><td>VERGEL OCCIDENTAL</td><td>CL 13A</td><td>KR 83</td><td></td><td>PA</td><td>CIV8006410 PK147714</td></tr><tr><td>ALQUERIA LA FRAGUA II</td><td>CL40 SUR</td><td>KR68A</td><td>KR68D</td><td>BAPA</td><td>CIV8011602 PK511864</td></tr><tr><td>CIUDAD KENNEDY SUR</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78P</td><td>KR79</td><td>BAPASFSI</td><td>CIV8006995 PK146868</td></tr><tr><td>LAS DELICIAS</td><td>CL44 SUR</td><td>AC 45A SUR</td><td>TV68B</td><td>PABA</td><td>CIV8011642 PK147991</td></tr><tr><td>CASA BLANCA SUR</td><td>CL50 SUR</td><td>KR80D</td><td>KR80H</td><td>CLCLPSGSI</td><td>CIV8007146 PK153454</td></tr></table>	
8. Atender y dar cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por la entidad para la ejecución de las estrategias de intervención que adelanta la UAERMV.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	N/A
9. Realizar a diario el consolidado de la información necesaria para la elaboración de los informes y conformación de las hojas de vida (CIV), en cada uno de sus componentes, de los segmentos viales que le sean asignados durante su ejecución y terminación.	Diariamente se envía la información necesaria para la elaboración de informes técnicos, en cuanto a los suministros utilizados a diario, cantidades de obra, y avance del mismo, todos con sus respectivos vales y comprobantes de maquinaria, para conformar las hojas de vida de los segmentos ejecutados. A continuación se relaciona los CIV, donde se ha realizado el control.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 389 del 2020 con el FDLK.

	<table><tr><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK (UNO SOLO POR FILA)</th></tr><tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2A</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2A</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2ABIS</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005842 PK147443</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL 2ABIS</td><td>KR 71D</td><td>S.E</td><td>CAMBIO DE CARPETA (CC)</td><td>CIV8005842 PK2059309</td></tr><tr><td>TIMZA C</td><td>CL42 SUR</td><td>KR78B BIS</td><td>KR78C</td><td>PASI</td><td>CIV8008332 PK149735</td></tr><tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A BIS</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005842 PK147443</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A BIS</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005842 PK2059309</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK147444</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2A</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CC</td><td>CIV8005934 PK91101942</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK147442</td></tr><tr><td>HIPOTECHO OCCIDENTAL</td><td>CL2B</td><td>KR71D</td><td>S.E.</td><td>CCBA</td><td>CIV8005728 PK91101943</td></tr><tr><td>HIPOTECHO SUR</td><td>KR 68A</td><td>CL 3 S</td><td>CL 4S</td><td>RH</td><td>CIV8007102 PK147636</td></tr><tr><td>VISION DEL ORIENTE</td><td>KR78D</td><td>CL14A</td><td>CL14B</td><td>RH</td><td>CIV8000503 PK152293</td></tr></table>	
10. Acudir a los comités, mesa de trabajo y reuniones que se designen por parte de la Gerencia de Intervención y/o Supervisor.	Para este mes no Aplica	N/A
11. Proporcionar e intervenir de manera técnica en la preparación de los requerimientos e inquietudes de la comunidad, entes de control y otras entidades que le sean asignados.	Se socializa y se le informa a la comunidad cuando se acercan a preguntar qué tipo de intervención vial se va a realizar, el tiempo que dura la obra.	*Carpeta física de cada civ.* *Anexo 5. Carpeta asistencia a comités y respuesta de oficios.*
12. Acompañar las visitas acordes al programa de Apoyo Interinstitucional y Emergencias, generadas con las entidades del Distrito, desarrollando la programación necesaria para la ejecución de actividades requeridas para las obras en los segmentos viales que le sean	Se realiza control de las actividades realizadas en cada civ a intervenir.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 389 del 2020 con el FDLK

asignados.		
13. Las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato, se entiendan incorporadas al mismo.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	*N/A*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Expediente Contrato Número (Orfeo): 202211011000100288E
SE ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El supervisor con la firma del presente documento certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales para el período de presentación de este informe, como el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL, por tal razón, se autoriza el pago al Contratista de la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ (6.719.000,00).

	Firma Apoyo a la Supervisión ***(N/A)***
Firma del contratista ***DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA***	
	Firma Supervisor ***ALVARO VILLATE SUPELANO***

Original: Expediente del Contrato
Nota: Cuando es informe final, debe hacerse el balance de la ejecución total del contrato, desde su inicio hasta la finalización

Documento 20221200016434 firmado electrónicamente por:

DIANA ALEXANDRA JIMÉNEZ ARIZA, , SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL, Fecha firma: 28-03-2022 09:22:22
ALVARO VILLATE SUPELANO, Gerente de Intervención, GERENCIA DE INTERVENCIÓN, Fecha firma: 30-03-2022 17:43:28
Anexos: 3 folios, Anexos electrónicos

be60127535b8f7ed65a61152e8d1fd579eee4b60a4e5609683cc85ed55020419
Codigo de Verificación CV: c6cea Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/