ANEXO – OFERTA ECONOMICA

Los requerimientos sobre los cuales los posibles oferentes deben formular sus ofertas de tal forma que los mismos se enmarquen dentro de todas las exigencias y requerimientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se resumen a continuación:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Rasqueteo, resane y pintura en muros de fachada	M2	370	$ 26.600	$ 9.842.000
Suministro y aplicación pintura de aceite color caoba-canales (fachada)	ML	39	$ 14.800	$ 577.000
Suministro y aplicación pintura promical y acronal para alero en calle 3 y carrera 7, incluye refuerzo de partes afectadas	M2	36	$ 18.900	$ 680.400
Suministro e instalación de cielo raso en eterboard, sobre la carrera 7	M2	3	$ 105.400	$ 316.200
Suministro y aplicación pintura aceite color caoba en acceso garaje incluye mantenimiento y recuperación de funcionalidad	UND	1	$ 217.000	$ 217.000
Suministro y aplicación pintura de aceite color caoba-portón entrada principal	UND	1	$ 190.000	$ 190.000
Suministro y aplicación pintura aceite color caoba en ventanas de la fachada en calle 3 y carrera 7	UND	7	$ 52.000	$ 364.000
Mantenimiento y recuperación funcionalidad ventanas de la fachada sala de juntas incluye cambio de parte afectada y cambio de seguros dañados o no existentes	UND	2	$ 71.000	$ 142.000
Suministro e instalación de cielo raso (pasillo) primer piso en eterboard, incluye estructura y acabado	M2	11	$ 104.500	$ 1.149.500
Refuerzo de cielo raso afectado (pasillo) primer piso en eterboard	M2	7	$ 61.400	$ 429.800
Reparación de goteras en primer piso en cafetería y oficina contigua (5), sobre gradas al tercer nivel (2), en oficina responsable formación (2) en oficinas formación (7) en oficina dirección general (2) incluye cambio de partes afectadas, resanes de humedades y pintura sobre cielo razos afectados por las goteras	UND	18	$ 124.000	$ 2.232.000

Cel: 322 786 1069
servimacsmc@gmail.com

Desmonte y refuerzo en alero patio interno	M2	2	$ 62.400	$ 124.800
Resanes en aleros patio principal	M2	2	$ 18.200	$ 36.400
Arreglo humedad tubería y piso en cafetería	GLOBAL	1	$ 1.215.000	$ 1.215.000
Revisión, reparación puntos eléctricos primer piso incluye cambio de insumos afectados	UNIDAD	5	$ 68.000	$ 340.000
Resane y pintura en muro baño oficina atención al publico	M2	1	$ 29.000	$ 29.000
Limpieza general en partes intervenidas y retiro de escombros	GLOBAL	1	$ 246.000	$ 246.000

	COSTO DIRECTO	$ 18.131.300
	ADMINISTRACION 15%	$ 2.719.695
	UTILIDAD 5%	$ 906.565
	IMPREVISTOS 5%	$ 906.565
	IVA/UTILIDAD	$ 172.247
	TOTAL	$ 22.836.372

LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO
C.C. No. 1.121.886.218 expedida en Villavicencio
Nit: 901.350483-3
CRA 15 A# 22 -06
322 786 10 69
Servimacsmc@gmail.com