CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-FO02 / VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Atención a la solicitud de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Playón

FECHA DE VISITA: DÍA 04 | MES 04 | AÑO 2022

FINCA | VEREDA: El Pino | MUNICIPIO: Playon | MICROCUENCA

COTA | m.s.n.m. | COORDENADAS: N 7° 35' 8,92'' | E -73° 4' 53,55''

PROPIETARIO: | C.C. / NIT: 1097306300

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: | TELÉFONO FIJO | CELULAR: 3214190322

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Yoleida Guerrero Parada | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se realizo visita de inspección ocular a la vereda El Pino en donde se observo socavación lateral producida por la quebrada El Cascarillo, que según la comunidad ocurrio la eventualidad el 30 de marzo. Tambien se observó una ladera que presenta afectaciones por procesos erosivos superficiales debido a que no cuenta con cobertura vegetal y lo cual la deja expuesta a procesos exogenos. Se resalta que la geomorfologia corresponde a cauce aluvial y su terreno se basa principalmente de material arenoso. Metros mas debajo se encuentra la quebrada la arenosa, la cual se encuentra produciendo procesos de socavacion afectando a la via vereal.

EVIDENCIAS: Esta se encuentra obstruida por materiales rocosos y lenosos de tamaño considerable.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Fotos, coordenadas, hoja de visita.

Se realizara el respectivo documento tecnico respectivo el cual sera remitido al municipio.

CC: 1097306306
Yoleida Guerrero Parada
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Daniel Felipe Sebastian Bautista
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

1094270351
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA