






CDMB - Sistema SINCA - [REGISTRO DE VISITA DE EVALUACION REALIZADAS - NCF_PR100000]
Accion Editar Bloque Campo Registro Consulta Ventana Ayuda
Registro de Visitas
Fecha Recibido
23-02-2022 11:05 AM
Nro SINCA
34132
Expediente
CL-0001-2022
Tipo Solicitud
CL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Fecha Registro
02/05/2022
Proyecto
CMGRD BUCARAMANGA
Interesado
890201222
N
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Programación
Consecutivo
Fecha
Ejecución Visita - Fecha
27-04-2022
Empleado/Técnico
1098766719
DANIEL FELIPE AYALA PLATA
Descripción Sitio
CARRERA 62 #15-03 BARRIO BUENOS AIRES
Situación Encontrada
MURO QUE ENCUENTRA ENTRE LINDERO DE DOS PREDIOS, PRESENTA HUMEDADES, AGRIETAMIENTOS E INESTABILIDAD. NO HAY MANEJO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIA.
Observación y/ó Recomendación
SE REALIZÓ EL RESPECTIVO DOCUMENTO TECNICO CON SUS RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES.
Atiende la Visita
MARIA ISABEL ARCINIEGAS MEZA
Ciudadano que recibe o atiende la visita
Evaluación
Visita Realizada
Nro de Usuarios Involucrados/Asistentes
2
Latitud: Grados 7 Minutos 7 Segundos 58.00
Longitud: Grados -73 Minutos 5 Segundos 59.00
Altitud
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Word
Archivar
3.
Origen
Destino
1.
2.
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Excel
Archivar
3.
Origen
Destino
1.
2.
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver PDF
Archivar
N:\sol34132_visita_de_20220427.pdf
3.
Origen
Destino
1.
2.
Evaluación de las Actividades
Actividad
Clase
Fecha Plazo
Observaciones
Completa
NOTA: Si va a crear una nueva visita por favor oprima el ícono Nuevo (+) en la barra de herramientas, digite el Nro SINCA y presione enter.


CDMB - Sistema SINCA - [Concepto Técnico - NCF_PR110000]
Accion Editar Bloque Campo Registro Consulta Ventana Ayuda
Registrar Concepto Técnico
Fecha Recibido
23-02-2022 11:05 AM
Nro.Solicitud
34132
Nro.Expediente
CL-0001-2022
Tipo Solicitud
CL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Proyecto
CMGRD BUCARAMANGA
Interesado
890201222
N
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Consecutivo
Nro. Concepto:
30
Fecha Concepto
27-04-2022
Elabora Concepto
1098766719
DANIEL FELIPE AYALA PLATA
Localización
CARRERA 62 NO. 15-03 BARRIO BUENOS AIRES
Concepto Técnico
Problemas del muro de lindero, presenta humedades, grietas y ladeamiento. No hay un adecuado sistema de manejo de aguas lluvia.
Observaciones/ Recomendaciones
De acuerdo a las caracteristicas geologicas, el predio objeto de la visita se encuentra sobre los suelos residuales del Neis de Bucaramanga (PEb), los cuales son susceptibles a presentar
El Concepto Técnico es Favorable
SI
NO
Entrega a Jurídica
Fecha Preliminar
Fecha Definitivo
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Word
Archivar
BD
Origen
Destino
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Excel
Archivar
BD
Origen
Destino
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver PDF
Archivar
BD
N:\sol34132_concept30_de_20220427_080551AM.pdf
Origen
Destino
Numerales Concepto Técnico
Numeral
Descripción
Es Resol
Activ Seguim
NOTA: Para crear un nuevo Concepto por favor oprima el ícono Nuevo (+) en la barra de herramientas, digite el Nro SINCA y presione enter.


CDMB - Sistema SINCA - [REGISTRO DE VISITA DE EVALUACION REALIZADAS - NCF_PR100000]
Accion Editar Bloque Campo Registro Consulta Ventana Ayuda
Registro de Visitas
Fecha Recibido
23-02-2022 11:05 AM
Nro SINCA
34132
Expediente
CL-0001-2022
Tipo Solicitud
CL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Fecha Registro
02/05/2022
Proyecto
CMGRD BUCARAMANGA
Interesado
890201222
N
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Programación
Consecutivo
Fecha
Ejecución Visita - Fecha
01-04-2022
Empleado/Técnico
1098766719
DANIEL FELIPE AYALA PLATA
Descripción Sitio
CALLE 26 # 01-58 BARRIO LA FERIA
Situación Encontrada
DESLIZAMEINTO DE TIERRA Y PROCESOS EROSIVOS SUPERFICIALES, MAL MANEJO DE AGUAS LLUVIA.
Observación y/ó Recomendación
SE REALIZÓ EL RESPECTIVO DOCUMENTO TECNICO CON SUS RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES.
Atiende la Visita
BRAYAN SUAREZ GALVIS
Ciudadano que recibe o atiende la visita
Evaluación
Visita Realizada
Nro de Usuarios Involucrados/Asistentes
2
Latitud: Grados 7 Minutos 7 Segundos 18.36
Longitud: Grados -73 Minutos 8 Segundos 27.17
Altitud
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Word
Archivar
3.
Origen
Destino
1.
2.
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Excel
Archivar
3.
Origen
Destino
1.
2.
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver PDF
Archivar
N:\sol34132_visita_de_20220401.pdf
3.
Origen
Destino
1.
2.
Evaluación de las Actividades
Actividad
Clase
Fecha Plazo
Observaciones
Completa
NOTA: Si va a crear una nueva visita por favor oprima el ícono Nuevo (+) en la barra de herramientas, digite el Nro SINCA y presione enter.


CDMB - Sistema SINCA - [Concepto Técnico - NCF_PR110000]
Accion Editar Bloque Campo Registro Consulta Ventana Ayuda
Registrar Concepto Técnico
Fecha Recibido
23-02-2022 11:05 AM
Nro.Solicitud
34132
Nro.Expediente
CL-0001-2022
Tipo Solicitud
CL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Proyecto
CMGRD BUCARAMANGA
Interesado
890201222
N
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Consecutivo
Nro. Concepto:
31
Fecha Concepto
07-04-2022
Elabora Concepto
1098766719
DANIEL FELIPE AYALA PLATA
Localización
BARRIO LA FERIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Concepto Técnico
Deslizamiento de tierra, mal manejo de aguas lluvia, filtración de alcantarillado, deposito de escombros, basuras y restos de animales.
Observaciones/ Recomendaciones
- Se encuentra en la Formaci{on Bucaramanga miembros finos, gravoso y limos rojos; los cuales son depositos que no se encuentran consolidados por lo que presentan susceptibilidad ante fenomenos de
El Concepto Técnico es Favorable
SI
NO
Entrega a Jurídica
Fecha Preliminar
Fecha Definitivo
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Word
Archivar
BD
Origen
Destino
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Excel
Archivar
BD
Origen
Destino
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver PDF
Archivar
BD
N:\sol34132_concept31_de_20220407_090533AM.pdf
Origen
Destino
Numerales Concepto Técnico
Numeral
Descripción
Es Resol
Activ Seguim
NOTA: Para crear un nuevo Concepto por favor oprima el ícono Nuevo (+) en la barra de herramientas, digite el Nro SINCA y presione enter.


CDMB - Sistema SINCA - [REGISTRO DE VISITA DE EVALUACION REALIZADAS - NCF_PR100000]
Accion Editar Bloque Campo Registro Consulta Ventana Ayuda
Registro de Visitas
Fecha Recibido
23-02-2022 02:20 PM
Nro SINCA
34139
Expediente
CL-0007-2022
Tipo Solicitud
CL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Fecha Registro
02/05/2022
Proyecto
CMGRD EL PLAYÓN
Interesado
890208199
N
MUNICIPIO DE EL PLAYON
Programación
Consecutivo
Fecha
Ejecución Visita - Fecha
04-04-2022
Empleado/Técnico
1098766719
DANIEL FELIPE AYALA PLATA
Descripción Sitio
CASERIO EL PINO MUNICIPIO DEL PLAYÓN
Situación Encontrada
PROSECOS DE EROSIÓN SUPERFICIAL, SOCAVACIÓN. DESBANCAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN LOS TRAMOS DE LAS QUEBRADAS EL CASCARILLO Y LA ARENOSA
Observación y/ó Recomendación
SE REALIZÓ EL RESPECTIVO DOCUMENTO TECNICO CON SUS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.
Atiende la Visita
YOLEIDA GUERRERO PARADA
Ciudadano que recibe o atiende la visita
Evaluación
Visita Realizada
Nro de Usuarios Involucrados/Asistentes
2
Latitud: Grados 7 Minutos 35 Segundos 8.92
Longitud: Grados -73 Minutos 4 Segundos 53.55
Altitud
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Word
Archivar
3.
Origen
Destino
1.
2.
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Excel
Archivar
3.
Origen
Destino
1.
2.
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver PDF
Archivar
N:\sol34139_visita_de_20220404.pdf
3.
Origen
Destino
1.
2.
Evaluación de las Actividades
Actividad
Clase
Fecha Plazo
Observaciones
Completa
NOTA: Si va a crear una nueva visita por favor oprima el ícono Nuevo (+) en la barra de herramientas, digite el Nro SINCA y presione enter.


CDMB - Sistema SINCA - [Concepto Técnico - NCF_PR110000]
Accion Editar Bloque Campo Registro Consulta Ventana Ayuda
Registrar Concepto Técnico
Fecha Recibido
23-02-2022 02:20 PM
Nro.Solicitud
34139
Nro.Expediente
CL-0007-2022
Tipo Solicitud
CL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Proyecto
CMGRD EL PLAYÓN
Interesado
890208199
N
MUNICIPIO DE EL PLAYON
Consecutivo
Nro. Concepto:
2
Fecha Concepto
06-04-2022
Elabora Concepto
1098766719
DANIEL FELIPE AYALA PLATA
Localización
CASERIO EL PINO, MUNICIPIO DEL PLAYÓN
Concepto Técnico
PROCESOS DE EROSIÓN SUPERFICIAL, SOCAVACIÓN DE LAS QUEBRADAS EL CASCARILLO Y LA ARENOSA.
Observaciones/ Recomendaciones
De acuerdo las caracteristicas geologicas sobre el sitio objeto de la visita, las quebradas gEl Cascarilloh y gLa Arenosah del Municipio del Playon, se localizan geologicamente sobre la
El Concepto Técnico es Favorable
SI
NO
Entrega a Jurídica
Fecha Preliminar
Fecha Definitivo
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Word
Archivar
BD
Origen
Destino
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver Excel
Archivar
BD
Origen
Destino
Ubicación Archivo
Local
Servidor
Ver PDF
Archivar
BD
N:\sol34139_concept2_de_20220406_090552AM.pdf
Origen
Destino
Numerales Concepto Técnico
Numeral
Descripción
Es Resol
Activ Seguim
NOTA: Para crear un nuevo Concepto por favor oprima el ícono Nuevo (+) en la barra de herramientas, digite el Nro SINCA y presione enter.