	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	PAGINA	Página: 1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES N° 5
CONTRATO SGOB 043

Tipo de Informe:	Final		PARCIAL	X	Pago No: CINCO (5)

Número del contrato: SGOB 043	**Fecha del contrato:** 26 de ENERO del 2022	**Fecha de Iniciación:** 26 de ENERO del 2022	**Fecha de Terminación:** 20 de junio de 2022

Nombre del Contratista: **WILLIAM ALONSO PACHECO ORTIZ**	**Identificación del Contratista**: **88.141.533 EXPEDIDA EN OCAÑA, N DE S.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (CMGRD) DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, DESARROLLANDO LABORES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION, LA VIGILANCIA Y EL CONTRL DEL RIESGO Y ATENDER LOS EVENTOS DE AMENAZAS NATURALES O EMERGENCIAS QUE PUEDEN LLEGAR A PRESENTARSE.

Nombre del Supervisor (a):	**CARGO:**	**Dependencia:**
Dr. YESSICA MARCELA IBAÑEZ ALVAREZ	Prof. Univ. Del área de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario y Enlace Victimas	SEC. DE GOBIERNO MUNICIPAL

Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución):
86,3 %

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.200.206,30) M/CTE

NUMERO DE CUENTA 31849775947 BANCO BANCOLOMBIA

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado (del 01 al 31 de mayo de 2022)**
1° Prestar el servicio Profesional como Ingeniero al Consejo Municipal de Riesgos de Desastres desarrollando labores de asistencia a las comunidades	En este mes de mayo de 2022, se continúa prestando un adecuado apoyo profesional a toda la comunidad Ocañera que solicito o se vio perjudicada por fenómenos naturales como movimientos de tierra, deslizamientos, talud en peligro, erosión de muros de gaviones, amenazas de plantas a la población y demás circunstancias naturales en las que se vieron afectadas familias Ocañeras,

2° Apoyar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres en la elaboración de planes y proyectos de la dependencia	Durante el mes de mayo de 2022, se continúa brindando apoyo al consejo municipal de gestión de riesgos y desastres en la atención de eventos que se presentaron en el mes de mayo, debido a la temporada de lluvias por la que atraviesa el municipio de Ocaña, realizando acompañamiento y visita a las viviendas afectadas en los barrios del mercado, jardines de la rosa, cañaveral, cristo rey, el Carmen, palomar, santa lucia y 12 de octubre con el fin de emitir conceptos que puedan traducirse en acciones en pro de la protección de toda la comunidad Ocañera.
3° Elaborar informes sobre las condiciones de riesgos en que se encuentran algunos inmuebles cuando se requiera	Se continuo en el mes de mayo de 2022, atendiendo el llamado o solicitud por parte de la comunidad en diferentes sectores del municipio de Ocaña, emitiendo conceptos de acuerdo a lo evidenciado y de esta manera trabajar de la mano del CMRGD para salvaguardar sus derechos fundamentales.
4° Realizar oficios conducentes al impulso de los diferentes procedimientos que se realizan en el Consejo Municipal de Riesgos de Desastres tales como notificaciones, citaciones y citaciones de testigos entre otros	Se continúa en el mes de mayo de 2022, apoyando en la elaboración y respuesta de oficios dirigidos a la oficina de gestión de riesgo en pro de realizar un apoyo y un acompañamiento a la ciudadanía Ocañera que se encuentre afectada por eventos naturales involucrando a los inmuebles o propiedades de los ciudadanos del municipio de Ocaña.
5° Realizar visitas de campo con el Consejo Municipal de Riesgos de Desastres en el Municipio de Ocaña cuando las situaciones así lo requieran	En este mes de mayo se continuo con el apoyo realizando las visitas correspondientes a sitios afectados por eventos naturales presentados en el municipio de Ocaña, siempre en coordinación con el CMGRD y donde sea requerido de nuestro apoyo, de esta manera se realizaron visitas a viviendas ubicada en los barrios del mercado, jardines de la rosa, cañaveral, cristo rey, el Carmen, palomar, santa lucia y 12 de octubre del municipio de Ocaña.

Otras actividades realizadas
Cabe resaltar que se mantiene en constante comunicación con los demás organismos de socorro prestos a cualquier requerimiento, de igual manera se realiza acompañamiento a las actividades del CMGRD en prevención, control de emergencias en todo el municipio de Ocaña.

WILLIAM ALONSO PACHECO ORTIZ
88.141.533 DE OCAÑA

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas del **01 al 31 de MAYO de 2022**.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de prestación de servicios. No. Contrato SGOB 043 del 26 de Enero de 2022.

YESSICA MARCELA IBAÑEZ ALVAREZ
Prof. Univ. Del Area de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
y Enlace de Victimas.
Supervisora

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	**2 de mayo de 2022**
OBJETO DEL INFORME	Analís de la vulnerabilidad y amenaza de un muro de gaviones que se está desplazando
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera en un muro de gaviones que aparentemente se está desplazando en el barrio el Peñón solicitud que realiza la presidenta de la junta de acción comunal la señora Nancy Neira,

DESCRIPCION

El día 29 de abril de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio el Peñón en el sector parte baja aledaño a la cancha donde no ubo respuesta de la señora en mención ya que no se encontraba en la vivienda, pero se pudo constatar que diagonal de la vivienda existe un muro de gaviones que soporta el talud de la calle superior y las viviendas aledañas, que dichos gaviones presentan una inclinación y una deformidad causado tal ves por los años el asentamiento y la fuerza lateral que ejerce el talud igualmente también se observa erosión en el sendero peatonal muy cercano al muro de gaviones, que puede seguir erosionando sino se controla a tiempo,




Foto 1. Se muestra el sitio donde se realiza la visita ocular



Foto 2. Se muestra parte del estado de los gaviones

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	**2 de mayo de 2022**
OBJETO DEL INFORME	Analís de la vulnerabilidad y amenaza de un muro de gaviones que se está erosionando
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera en un muro de gaviones que está generando erosión frente de la vivienda de la señora Mayelina Sepúlveda Pérez ubicada en el barrio el Carmen, ubicada en la calle 9 kdx 217-920

DESCRIPCION

El día 28 de abril de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita a la vivienda ubicada en el barrio el Carmen. Ubicada en la calle 9. o KDX 217-920 En donde no ubo respuesta de la señora en mención ya que no se encontraba en la vivienda, pero se pudo constatar que al frente de la vivienda existe un muro de gaviones que soporta el talud de la calle superior y las viviendas aledañas, que dichos gaviones se encuentran el regular estado ya que la maya que los contiene se a deteriorado y reventado generado que debido a las lluvias estas piedras que lo forman se desprenden pudiendo general la de estabilización de dicho muro,




Foto 1. Se muestra la vivienda donde se realiza la visita ocular



Foto 2. Se muestra parte del estado de los gaviones

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	**9 de mayo de 2022**
OBJETO DEL INFORME	Analís de la vulnerabilidad y amenaza por inundación de la quebrada Granadilla
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera por socavación e inundación que puede causar la quebrada Granadilla en el barrio Juan XXIII, Solicitud realizada por el presidente de acción comunal del barrio en mención ante el coordinador del CMGRD

DESCRIPCION

El día 26 de abril de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio Juan XXIII en la calle 3 con carrera 12, sector que une a Juan XXIII con la Torcoroma, donde fuimos atendidos por el presidente de la acción comunal del sector en donde nos puso al contesto de la situación de socavación e inundación, Donde pudimos constatar que existe unas viviendas que se encuentran en la ronda de la quebrada y generan el represamiento y la socavación de la misma ya que obstaculizan la libre escorrentía de la quebrada



Foto 1. Se muestra parte de la vivienda en el cauce de la quebrada



Foto 2. Se muestra la invasión de la maleza y basuras,

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	9 de mayo de 2022
OBJETO DEL INFORME	Analís de la vulnerabilidad y amenaza de un talud que se está erosionando.
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera en el talud del polideportivo que aparentemente se está erosionando en el barrio el Palomar solicitud que realiza el presidente de la junta de acción comunal el señor Yesid Riaño, ante el coordinador del CMGRD

DESCRIPCION

El día 26 de abril de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio el Palomar en el sector del polideportivo, en donde fuimos atendidos por el presidente de la acción comunal del sector en donde nos puso al contesto de la situación de erosión de un talud, Donde pudimos constatar que dicha erosión se está generando posiblemente por malos procesos constructivos de las canales de desagüe de la cubierta del polideportivo, y la saturación de hojarascas y sedimentación de las mencionadas canales ya que al estar sedimentadas estas se rebosan generando el derrame del agua lluvia que caen al talud causando la erosión.



Foto 1. Se muestra el sitio donde se realiza la visita ocular



Foto 2. Se muestra parte del estado y faltante de la canal,

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	9 de mayo de 2022
OBJETO DEL INFORME	Analís de la vulnerabilidad y amenaza de una planta de espada de bolívar. Barrio Santa Lucia.
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera en el solar de la vivienda de la señora Ana Cecilia Ortega donde una planta de espada de bolívar se encuentra muy cerca de la corona del talud, solicitud realizada por la presidenta de acción comunal del sector al coordinador del CMGRD

DESCRIPCION

El día 26 de abril de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio Santa lucia en la vivienda de la señora Ana Cecilia Ortega, en donde fuimos atendidos por el presidente de la acción comunal del sector en donde nos puso al contesto de la situación de amenaza de una planta conocida como espada de bolívar, que se encuentra en los linderos de tres predios. Y al borde de la corona del talud que se debe interrumpir el crecimiento de dicha planta ya que por efectos del viento y las lluvias puede desprenderse y generar daños en las viviendas del parte bajo del talud,



Foto 1. Se muestra la planta espada de bolívar



Foto 2. Se muestra la planta

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	13 de mayo de 2022
OBJETO DEL INFORME	Analís de la vulnerabilidad y amenaza de una vivienda por deterioro por humedad causada por la ola invernal.
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo e inspección primera de policía

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera en la vivienda localizada en la carrera 13ª° N° 6-48 del barrio el mercado. Que por la fuerte ola invernal a sufrido deterioro del colapso de la cubierta y mampostería en tapia pisada o adobe,

DESCRIPCION

El día 13 de mayo de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio el Mercado en la carrera 13ª° N°6-48, en donde fuimos atendidos por el señor Arístides Ropero Pérez propietario del inmueble, donde nos puso al contesto de la situación del colapso de la cubierta de la vivienda, y donde pudimos constatar que dicha vivienda presenta grabes daños en la estructura y en lo que queda de la cubierta, es de aclarar que se deben tomar una decisión pronta ya que al continuar las lluvias pude colapsar totalmente la estructura principalmente la fachada causando posibles daños a transeúntes de un sector tan concurrido como es el mercado.



Foto 1. Se muestra la fachada de la vivienda



Foto 2. Se muestra la perdida de la estructura

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	16 de mayo de 2022
OBJETO DEL INFORME	Análisis de la vulnerabilidad y amenaza de un deslizamiento de tierra.
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera con el desprendimiento de un talud del sector de Cañaveral.

DESCRIPCION

El día 13 de mayo de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio Cañaveral con nomenclatura N° carrera 29 entre calles 8 y 9 y con el kdx 112-580, en donde fuimos atendidos por el señor Henry Álvarez en donde nos puso al contesto de la situación de erosión y desprendimiento de una parte del talud, Donde pudimos constatar que dicha desprendimiento genero el colapso de parte de un muro de mampostería confinada donde funciona el taller La Roca, igualmente realizando el recorrido se pudo determinar que existe en la parte alta del talud unas pendientes Asia el sitio del predio en mención donde la aguas lluvias tienen su escorrentía generando debido a su velocidad la erosión y el desprendimiento de material que es arrastrado a la parte baja donde se encuentran algunas viviendas, locales industriales y comerciales.




Foto 1. Se muestra el talud que se desprendió



Foto 2. Se muestra el daño que genero el deslizamiento,

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	**18 de mayo de 2022**
OBJETO DEL INFORME	Análisis de la vulnerabilidad y amenaza de un deslizamiento de tierra en barrio 12 de Octubre.
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera con el desprendimiento de un talud en el barrio 12 de Octubre en casa de la señora Torcoroma Carreño. Ubicada en la calle12 N° 0-75

DESCRIPCION

El día 13 de mayo de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio Doce de Octubre con nomenclatura calle 12 N°0-75, en donde fuimos atendidos por el señora Torcoroma Carreño en donde nos puso al tanto de la situación de erosión y desprendimiento de una parte del talud por la últimas lluvias, Donde pudimos constatar que dicha desprendimiento de tierra se generó en la parte posterior de la vivienda generando la caída de arbustos y maleza en las viviendas de la parte baja, que posiblemente este deslizamiento se dio debido a las aguas lluvias que provienen de la calle e igualmente de las cubierta de la vivienda en estudio, que dicha problemática se da ya que estas aguas de la cubiertas no cuentan con tuberías que las contengan y las trasladen a un sitio donde no generan daño e igualmente la falta de un bordillo en la calle al ingreso de la vivienda que evite el ingreso de las aguas de escorrentías de la parte alta del sector.




Foto 1. Se muestra la vivienda por debajo de la calle




Foto 2. Se muestra un costado de la vivienda

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	**18 de mayo de 2022**
OBJETO DEL INFORME	Análisis de la vulnerabilidad y amenaza por movimiento de tierra en la carrera 29 N° 7-150 del barrio Jardines de la Rosa
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera en el barrio Jardines de la Rosa donde se realizó un movimiento de tierra y que pueden generar daños a las viviendas aledañas según lo indica el señor Douglas Antonio Trigos Torres en el oficio de fecha 18 de mayo del año en curso y radicado DU202211021223101

DESCRIPCION

El día 20 de mayo de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio Jardines de la Rosa con nomenclatura carrera 29 N°7-150, Donde pudimos constatar la existencia de un lote de aproximadamente de 7x14 mts con cerramiento en postes de madera y alambre de puas, plástico de encerramiento en regular estado y cubierto de vegetación. Donde al ingresar se observo que dicho predio había sido intervenido o adecuado dejando en sus colindantes los retrocesos de los taludes, también se observa erosiones al fondo del predio esto debido al tipo de suelo y a la ola imbornal. se aclara que no se pudo evidenciar asentamientos u otra señal que nos indique la vulnerabilidad y la amenaza de las viviendas colindantes ya que no se tuvo acceso a ninguna de ellas pues no fuimos atendidos por ningún habitante del sector en mención.



Foto 1. Se muestra el predio




Foto 2. Se muestra el retroceso de protección de las viviendas,

ACTA DE VISITA TECNICA	No.
FECHA.	**19 de mayo de 2022**
OBJETO DEL INFORME	Análisis de la vulnerabilidad y amenaza de un deslizamiento de tierra en barrio Cristo Rey
DIRIGIDO A:	Coordinador oficina de gestión del riesgo

ANTECEDENTES

Solicitud de visita para determinar la vulnerabilidad y amenaza que se genera con el desprendimiento de un talud en el barrio Cristo Rey en casa de la señora María del Carmen Sanguino Guerrero ubicada en la carrera 15 N° 14-20

DESCRIPCION

El día 16 de mayo de 2022 se realizó por parte de la oficina de gestión del riesgo, la visita al barrio Cristo Rey con nomenclatura carrera 15 N° 14-20, en donde fuimos atendidos por la señora María del Carmen Sanguino G en donde nos puso al tanto de la situación de erosión y deslizamiento de una parte del talud en donde se encuentra ubicada una vivienda con nomenclatura carrera 14 N° 3-50 en la parte superior del talud, Donde pudimos constatar que dicha deslizamiento de tierra se genera por los malos procesos constructivos de la vivienda que se encuentra en la parte alta ya que realizando el peritaje ocular se pudo determinar que los techos en zinc descargan las aguas sobre el talud, e igualmente se pudo verificar las malas conexiones de las tuberías de aguas residuales, y lluvias, como también se pudo observar que las baldosa que recubren los patios están sobre puestas sobre el terreno natural generando filtraciones de aguas.
Por otro lado se observó una construcción en el patio trasero sin los llenos de los requisitos ni el cumplimiento de las normas de construcción.



Foto 1. Se muestra la vivienda por debajo de la calle



Foto 2. Se muestra un costado de la vivienda