TALLER “EL MECA”

ERNESTO ANGEL GARCÉS RIASCOS
NIT: 4.679.589-1 Régimen Simplificado
Celulares: 311-3404214-311-3366569 Guapi-Cauca
Reparación técnica de Motores fuera de Borda
Plantas Eléctricas, Estacionarias y otros tipos de maquinarias.

Guapi, 10 de junio de 2022.

Señores
PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
GUAPI - CAUCA

Asunto: COTIZACIÓN

De acuerdo con su solicitud me permito enviarle la cotización de cada mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra incluida de las embarcaciones del PNN GORGONA.

ÍTEM	BIEN	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 900.000	$ 900.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 820.000	$ 820.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 900.000	$ 900.000
2	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 820.000	$ 820.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 675.000	$ 675.000
3	Un motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 481.000	$ 481.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.190.000	$ 2.190.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 320.000	$ 320.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
4	Un Motor fuera de borda 150 HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.150.000	$ 2.150.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 481.000	$ 481.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.190.000	$ 2.190.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 320.000	$ 320.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
5	Bote Taxi 29 pies fibra de vidrio	Resane y Reparcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000

TALLER “EL MECA”

ERNESTO ANGEL GARCÉS RIASCOS

NIT: 4.679.589-1 Régimen Simplificado

Celulares: 311-3404214-311-3366569 Guapi-Cauca

Reparación técnica de Motores fuera de Borda

Plantas Eléctricas, Estacionarias y otros tipos de maquinarias.

	EMBARCACIÓN FRAGATA	Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 820.000	$ 820.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 810.000	$ 810.000
		Retoque pintura exterior, reparación de la quilla, pintura interior, arreglo de borderas y arreglo averías interiores	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$4.000.000	$4.000.000
6	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 650.000	$ 650.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 650.000	$ 650.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 850.000	$ 850.000
7	Bote Pesquero 26 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 650.000	$ 650.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 850.000	$ 850.000
8	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 481.000	$ 481.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.450.000	$ 2.450.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.190.000	$ 2.190.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 320.000	$ 320.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
9	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 481.000	$ 481.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.190.000	$ 2.190.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 540.000	$ 540.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 320.000	$ 320.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
10	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 481.000	$ 481.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.450.000	$ 2.450.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.190.000	$ 2.190.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 320.000	$ 320.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000

TALLER “EL MECA”

ERNESTO ANGEL GARCÉS RIASCOS

NIT: 4.679.589-1 Régimen Simplificado

Celulares: 311-3404214-311-3366569 Guapi-Cauca

Reparación técnica de Motores fuera de Borda

Plantas Eléctricas, Estacionarias y otros tipos de maquinarias.

11	Un Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516 EMBARCACIÓN FRAGATA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 481.000	$ 481.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.450.000	$ 2.450.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.190.000	$ 2.190.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 320.000	$ 320.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
12	Un Motor fuera de borda 60HP Yamaha serie 6C6L1037134 EMBARCACIÓN CORALINA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 190.000	$ 190.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.450.000	$ 2.450.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.190.000	$ 2.190.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 320.000	$ 320.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000

ÍTEM	REPUESTO	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL
13	Spiches para casco de embarcación	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 150.000	$ 150.000
14	Automático para bomba de achique	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
15	Caja de bujías (4 unidades)	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 63.000	$ 63.000
16	Chaveta para propela	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 45.000	$ 45.000
17	Caja de fusibles 30 amperios (100 unidades)	PREVENTIVO	1	$ 105.000	$ 105.000
18	Guaya para caja de aceleración	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
19	Borne para batería	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 45.000	$ 45.000
20	Kit bomba de agua	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 950.000	$ 950.000
21	Buje para propela	CORRECTIVO	1	$ 394.000	$ 394.000
22	Aceite para motor fuera de borda (cuarto)	PREVENTIVO	1	$ 28.000	$ 28.000
23	Aceite para caja de motor (cuarto)	PREVENTIVO	1	$ 20.000	$ 20.000
24	Switch para caja de control	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 70.000	$ 70.000
25	Remarcaje de bote (nombre, matricula, escudo)	CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
26	Ánodo	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 210.000	$ 210.000
27	Propela de motores 100HP - 115HP - 150HP	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 3.700.000	$ 3.700.000
28	Propela de motor 60HP	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 850.000	$ 850.000
29	Bombillos luces traseras de navegación	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 20.000	$ 20.000
30	Luces de navegación delanteras	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
31	Filtro de aceite para motor	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 230.000	$ 230.000
32	Filtro de gasolina	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 210.000	$ 210.000
33	Kit mangueras de combustible	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 380.000	$ 380.000

TALLER “EL MECA”

ERNESTO ANGEL GARCÉS RIASCOS
NIT: 4.679.589-1 Régimen Simplificado
Celulares: 311-3404214-311-3366569 Guapi-Cauca
Reparación técnica de Motores fuera de Borda
Plantas Eléctricas, Estacionarias y otros tipos de maquinarias.

Cordialmente,



ERNESTO ANGEL GARCÉS RIASCOS
Celular: 311-3404214

TALLER AUTORIZADO EL TORO
JAVIER TOBÍAS PAREDES
NIT 13.105.929-0

El Charco, 6 de junio de 2022.

Señor
ROBINSON GALINDO TARAZONA
Parque Nacional Natural Gorgona
Cali, Valle

Asunto: **COTIZACIÓN MANTENIMIENTO MOTORES Y EMBARCACIONES PNN GORGONA.**

ÍTEM	BIEN	DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 970.000	$ 970.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 390.000	$ 390.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 825.000	$ 825.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 348.000	$ 348.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 900.000	$ 900.000
2	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 475.000	$ 475.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 390.000	$ 390.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 825.000	$ 825.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 348.000	$ 348.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 675.000	$ 675.000
3	Un motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.320.000	$ 2.320.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 285.000	$ 285.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.790.000	$ 2.790.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 450.000	$ 450.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 360.000	$ 360.000
4	Un Motor fuera de borda 150 HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 285.000	$ 285.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 495.000	$ 495.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 360.000	$ 360.000
5	Bote Taxi 29 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN FRAGATA	Resane y Reparcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 475.000	$ 475.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 275.000	$ 275.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 460.000	$ 460.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 275.000	$ 275.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 700.000	$ 700.000

		Retoque pintura exterior, reparación de la quilla, pintura interior, arreglo de borderas y arreglo averías interiores	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$4.100.000	$4.100.000
6	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 740.000	$ 740.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 700.000	$ 700.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 830.000	$ 830.000
7	Bote Pesquero 26 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 475.000	$ 475.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 700.000	$ 700.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 830.000	$ 830.000
8	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 285.000	$ 285.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.245.000	$ 2.245.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 455.000	$ 455.000
9	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 285.000	$ 285.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 560.000	$ 560.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 455.000	$ 455.000
10	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 285.000	$ 285.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 455.000	$ 455.000
11	Un Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 285.000	$ 285.000

	EMBARCACIÓN FRAGATA	Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 455.000	$ 455.000
12	Un Motor fuera de borda 60HP Yamaha serie 6C6L1037134 EMBARCACIÓN CORALINA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 220.000	$ 220.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 490.000	$ 490.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.490.000	$ 2.490.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 260.000	$ 260.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000

ÍTEM	REPUESTO	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL
13	Spiches para casco de embarcación	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 150.000	$ 150.000
14	Automático para bomba de achique	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 460.000	$ 460.000
15	Caja de bujías (4 unidades)	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 65.000	$ 65.000
16	Chaveta para propela	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 45.000	$ 45.000
17	Caja de fusibles 30 amperios (100 unidades)	PREVENTIVO	1	$ 120.000	$ 120.000
18	Guaya para caja de aceleración	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 220.000	$ 220.000
19	Borne para batería	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 48.000	$ 48.000
20	Kit bomba de agua	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 950.000	$ 950.000
21	Buje para propela	CORRECTIVO	1	$ 400.000	$ 400.000
22	Aceite para motor fuera de borda (cuarto)	PREVENTIVO	1	$ 30.000	$ 30.000
23	Aceite para caja de motor (cuarto)	PREVENTIVO	1	$ 22.000	$ 22.000
24	Switch para caja de control	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 68.000	$ 68.000
25	Remarcaje de bote (nombre, matricula, escudo)	CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000
26	Ánodo	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 220.000	$ 220.000
27	Propela de motores 100HP - 115HP - 150HP	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 3.700.000	$ 3.700.000
28	Propela de motor 60HP	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 890.000	$ 890.000
29	Bombillos luces traseras de navegación	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 20.000	$ 20.000
30	Luces de navegación delanteras	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 370.000	$ 370.000
31	Filtro de aceite para motor	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 255.000	$ 255.000
32	Filtro de gasolina	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 210.000	$ 210.000

33	Kit mangueras de combustible	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 380.000	$ 380.000

Atentamente



JAVIER TOBÍAS PAREDES
C.C 13.105.929
Teléfono: 310 7211496

INVERSIONES MAR & NAUTICA S.A.S.

NIT.: 900460257-3

IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 14 No. 99A-78 BARRIO CENTRO
Tel.: 8272952-8272324

COTIZACION A CLIENTES No

45104

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: PNN GORGONA NIT: 901.037.393-8 Cuidad: CALI
Tel.: 602 5561125

FACTURA CREDITO

Fecha: 09-JUN-2022

Vencimiento: 30-JUL-2022

PRECIOS DE REFERENCIA

ÍTEM	BIEN	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 950.000	$ 950.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 800.000	$ 800.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 370.000	$ 370.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 935.000	$ 935.000
2	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 800.000	$ 800.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 370.000	$ 370.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 700.000	$ 700.000
3	Un motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 270.000	$ 270.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.750.000	$ 2.750.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000

		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 510.000	$ 510.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
4	Un Motor fuera de borda 150 HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 270.000	$ 270.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.280.000	$ 2.280.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.750.000	$ 2.750.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 510.000	$ 510.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
5	Bote Taxi 29 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN FRAGATA	Resane y Reparcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 440.000	$ 440.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 800.000	$ 800.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 800.000	$ 800.000
		Retoque pintura exterior, reparación de la quilla, pintura interior, arreglo de borderas y arreglo averías interiores	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$4.150.000	$4.150.000
6	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 700.000	$ 700.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 800.000	$ 800.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 370.000	$ 370.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 850.000	$ 850.000
7	Bote Pesquero 26 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 480.000	$ 480.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 370.000	$ 370.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 850.000	$ 850.000
8	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 270.000	$ 270.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.750.000	$ 2.750.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 350.000	$ 350.000

		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
9	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 270.000	$ 270.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.750.000	$ 2.750.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
10	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 270.000	$ 270.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.750.000	$ 2.750.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
11	Un Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516 EMBARCACIÓN FRAGATA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
		Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	$ 270.000	$ 270.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.750.000	$ 2.750.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000
12	Un Motor fuera de borda 60HP Yamaha serie 6C6L1037134 EMBARCACIÓN CORALINA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 150.000	$ 150.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 2.450.000	$ 2.450.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 2.750.000	$ 2.750.000
		Sistema eléctrico	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 300.000	$ 300.000

		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 280.000	$ 280.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 290.000	$ 290.000

ÍTEM	REPUESTO	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL
13	Spiches para casco de embarcación	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 130.000	$ 130.000
14	Automático para bomba de achique	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 470.000	$ 470.000
15	Caja de bujías (4 unidades)	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 55.000	$ 55.000
16	Chaveta para propela	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 48.000	$ 48.000
17	Caja de fusibles 30 amperios (100 unidades)	PREVENTIVO	1	$ 115.000	$ 115.000
18	Guaya para caja de aceleración	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 270.000	$ 270.000
19	Borne para batería	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 30.000	$ 30.000
20	Kit bomba de agua	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
21	Buje para propela	CORRECTIVO	1	$ 415.000	$ 415.000
22	Aceite para motor fuera de borda (cuarto)	PREVENTIVO	1	$ 28.000	$ 28.000
23	Aceite para caja de motor (cuarto)	PREVENTIVO	1	$ 19.000	$ 19.000
24	Switch para caja de control	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 75.000	$ 75.000
25	Remarcaje de bote (nombre, matricula, escudo)	CORRECTIVO	1	$ 500.000	$ 500.000
26	Ánodo	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 220.000	$ 220.000
27	Propela de motores 100HP - 115HP - 150HP	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 3.800.000	$ 3.800.000
28	Propela de motor 60HP	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 870.000	$ 870.000
29	Bombillos luces traseras de navegación	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 35.000	$ 35.000
30	Luces de navegación delanteras	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 325.000	$ 325.000
31	Filtro de aceite para motor	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 250.000	$ 250.000
32	Filtro de gasolina	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 200.000	$ 200.000
33	Kit mangueras de combustible	PREVENTIVO CORRECTIVO	1	$ 340.000	$ 340.000